



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	31/1/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	PATRICIO CASTRO	Placa:	PBI-9358
Teléfono:		Marca - Modelo:	TOYOTA FORTUNER
Dirección:		Kilometraje:	105.842
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:		Año:	

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Foco 2 puntos	1	\$ 2,00
Spray limpia frenos	1	\$ 6,50
Insumos	1	\$ 5,00
SUBTOTAL		\$ 13,50

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio de aceite de motor + 6 Ltrs. Aceite 10W30	\$ 55,50
ABC Frenos	\$ 20,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión llantas neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 75,50
SUBTOTAL MO Y REP	\$ 89,00
IVA 15%	\$ 13,35
TOTAL	\$ 102,35



RECIBIDO POR