



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	25/2/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Andrés Prieto	Placa:	PCR-9294
Teléfono:	995370749	Marca - Modelo:	PEUGEOT 301
Dirección:		Kilometraje:	102.890
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	J.Ortega	Año:	2016

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Juego de bujías LFR	1 Jgo.	\$ 24,00
Insumos	1	\$ 5,00
	SUBTOTAL REPUESTOS	\$ 29,00

MANO DE OBRA	PRECIO
Servicio de escanner + diagnóstico + cambio de bujías de encendido	\$ 15,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 15,00
SUBTOTAL MDO Y REP	\$ 44,00
IVA 15%	\$ 6,60
TOTAL	\$ 50,60

RECIBIDO POR