



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

|                   |                   |                 |             |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| FECHA:            | 13/2/2026         | ORDEN N°:       | N/O         |
| DATOS DEL CLIENTE |                   |                 |             |
| Cliente:          | FUNDACIÓN SEMBRAR | Placa:          | PCO-1339    |
| Teléfono:         |                   | Marca - Modelo: | FORD RANGER |
| Dirección:        |                   | Kilometraje:    |             |
| Cédula/RUC:       |                   | Clave:          |             |
| Técnico:          |                   | Año:            |             |

### TRABAJO REALIZADO

| REPUESTOS            | CANTIDAD         | PRECIO   |
|----------------------|------------------|----------|
| Socket de sensor MAP | 1                | \$ 9,00  |
| Insumos              | 1                | \$ 5,00  |
|                      |                  |          |
|                      | UBTOTAL REPUESTO | \$ 14,00 |

| MANO DE OBRA                                                           | PRECIO   |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Diagnóstico y corrección de socket                                     | \$ 15,00 |
| Servicio de scanner                                                    | \$ 10,00 |
| Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos | \$ -     |
| Lavada + aspirada                                                      | \$ -     |
| SUBTOTAL MO                                                            | \$ 25,00 |
| SUBTOTAL MDO Y REP                                                     | \$ 39,00 |
| IVA 15%                                                                | \$ 5,85  |
| TOTAL                                                                  | \$ 44,85 |

*[Firma manuscrita]*

RECIBIDO POR