



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	14/2/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Gabriel Tejada	Placa:	TBJ-4536
Teléfono:	0999741882 (Sandra Arellano)	Marca - Modelo:	VOLKSWAGEN TCROSS
Dirección:		Kilometraje:	53.683
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	Leo	Año:	2021

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Agua destilada	1 Ltr.	\$ 2,00
Insumos	1	\$ 5,00
Aceite 10W30	0.5 Ltrs.	\$ 5,37
	SUBTOTAL REP.	\$ 12,37

MANO DE OBRA		PRECIO
Mantenimiento de batería		\$ 10,00
Limpieza de sensor delantero de colisión		\$ 5,00
Servicio de scanner		\$ 10,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos		\$ -
Lavada + aspirada		\$ -
	SUBTOTAL MDO	\$ 25,00
	SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 37,37
	IVA 15%	\$ 5,61
	TOTAL	\$ 42,98

OBSERVACIONES: Batería tiene 50% de vida útil. Si el sensor de colisión vuelve a fallar es necesario su reemplazo.