



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	5/2/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	NACIONAL DE TRENZADOS	Placa:	PDF-9600
Teléfono:		Marca - Modelo:	CHEVROLET DMAX
Dirección:		Kilometraje:	
Cédula/RUC:		Clave:	23123
Técnico:		Año:	

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
	SUBTOTAL REP.	\$ -

MANO DE OBRA	PRECIO
Regulación de relantí	Garantía
Corrección relay motor vidrio piloto	\$ 10,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 10,00
SUBTOTAL MDO Y REP	\$ 10,00
IVA 15%	\$ 1,50
TOTAL	\$ 11,50

RECIBIDO POR

OBSERVACIONES: SE COTIZARÁ MANDO PRINCIPAL DE VIDRIOS