



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	27/2/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Santiago Bonilla	Placa:	PDI-7367
Teléfono:	986090436	Marca - Modelo:	RENAULT SANDERO
Dirección:	El Edén	Kilometraje:	157.591
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	Leo	Año:	

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Tapas de distribución	2	\$ 11,00
Banda de accesorios	1	\$ 19,00
Insumos	1	\$ 5,00
	SUBTOTAL REP.	\$ 35,00

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio kit de distribución + banda de accesorios	\$ 45,00
Cambio de aceite de motor + 1 Gl. Aceite 10W30 + Filtro	\$ 43,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 88,00
SUBTOTAL MDO Y REP	\$ 123,00
IVA 15%	\$ 18,45
TOTAL	\$ 141,45

RECIBIDO POR