



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	3/2/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Wellington Guamán	Placa:	PBL-5097
Teléfono:	0939976404	Marca - Modelo:	KIA SORENTO 3,5
Dirección:		Kilometraje:	253.742
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:		Año:	

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Sensor CKP	1	\$ 95,00
Sensor de temperatura OEM	1	\$ 29,50
Manguera inferior de radiador	1	\$ 47,00
Refrigerante Mannol	1Gl.	\$ 17,00
Insumos	1	\$ 5,00
SUBTOTAL REP.		\$ 193,50

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio de sensores CKP y sensor de temperatura	\$ 50,00
Regulación sensor TPS	\$ 10,00
Cambio de manguera de radiador y purga de refrigerante	\$ 10,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MDO	\$ 70,00
SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 263,50
IVA 15%	\$ 39,53
TOTAL	\$ 303,03

RECIBIDO POR