



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	9/3/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	Andrés Morales	Placa:	PQO-252
Teléfono:	969045511	Marca - Modelo:	PEUGEOT 206
Dirección:		Kilometraje:	401k
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	M. Cabeza	Año:	2007

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Sensor CKP	1	\$ 39,80
Socket conector	1	\$ 9,50
	SUBTOTAL REPUESTOS	\$ 49,30

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio socket + sensor	\$ 15,00
Diganóstico de falla	\$ -
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 15,00
SUBTOTAL MDO Y REP	\$ 64,30
IVA 15%	\$ 9,65
TOTAL	\$ 73,95

RECIBIDO POR