



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	6/3/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	ANDRÉS MORALES	Marca-Modelo:	PEUGEOT 206
Teléfono:	0969045511	Kilometraje:	401.493
Dirección:	Mitad del Mundo	Placa:	PQO-252
Cédula/RUC		Clave:	
Técnico:	Leo	Año:	2007

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Terminales	2 x 16	\$ 32,00
Axiales	2 x 18,5	\$ 37,00
Bases de amortiguador	2 x 34	\$ 68,00
Barras link	2 x 16	\$ 32,00
Varillas cortas	2 x 19	\$ 38,00
Varilla larga	1	\$ 27,00
Base central de mando reenvío caja	1	\$ 48,50
Tapa de distribución completa	1	\$ 38,50
Cauchos de barra estabilizadora	2 x 9	\$ 18,00
Sensor MAP	1	\$ 44,00
Foco de uña	1	\$ 0,50
Lata de grasa	1	\$ 5,50
Insumos	1	\$ 6,50
	SUBTOTAL REP.	\$ 395,50

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio de terminales y axiales x 4	\$ 25,00
Cambio bases de amortiguadores x 2	\$ 30,00
Cambio barras link x 2	\$ 10,00
Reemplazo de varillas selectoras de caja	\$ 15,00
Regulación de embrague	\$ 5,00
D/M columna de dirección, corrección de relleno de solda	\$ 45,00
Revisión eléctrica y diagnóstico	\$ 25,00
Cambio tapa de distribución	\$ 8,00
Alineación	\$ 15,00
Cambio sensor MAP	\$ 5,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MDO	\$ 183,00
SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 578,50
IVA 15%	\$ 86,78
TOTAL	\$ 665,28



RECIBIDO POR

OBSERVACIONES: Cable de embrague no fue cambiado anteriormente.
Fallo en módulo de luces, que se encuentra dentro de la fusiblera