



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	31/3/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	JONATHAN TORRES	Placa:	PDI1599
Teléfono:		Marca - Modelo:	CHANGAN CS55 LUXURY 1.5
Dirección:	Carcelén	Kilometraje:	135k kms
Cédula RUC:		Clave:	
Técnico:	Cotización	Año:	2019

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Turbo completo OEM J51	1	\$ 734,00
Suero limpieza catalizador	1	\$ 35,00
Bujías de iridium OEM	4 X 16	\$ 64,00
Spray limpiacarbador	2 x 6,5	\$ 13,00
Filtro aire motor	1	\$ 17,00
Insumos	1	\$ 5,00
SUBTOTAL REP.		\$ 868,00

MANO DE OBRA	PRECIO
Reemplazo de turbo	\$ 55,00
Limpieza de catalizador por suero	\$ -
Limpieza de intercooler y sensores de admisión	\$ 25,00
Cambio de bujías	\$ 8,00
Cambio aceite de motor + 1Gl.1/4 Aceite 5W40 + Filtro	\$ 80,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MDO	\$ 168,00
SUBTOTAL REP Y MDO	\$ 1.036,00
IVA 15%	\$ 155,40
TOTAL	\$ 1.191,40

RECIBIDO POR