



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	23/5/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	LIROY RIOFRÍO	Placa:	PDG-3064
Teléfono:	999020559	Marca - Modelo:	CHEVROLET TRACKER
Dirección:		Kilometraje:	146.522
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	M. Cabeza	Año:	2018

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Refrigerante Mannol	1 Gl.	\$ 17,00
Manguera inferior refrigeración	1	\$ 28,90
Juego de bujías	4 x 4,75	\$ 19,00
Paquete de bobinas	1	\$ 172,00
Enfriador completo	1	\$ 168,00
Termostato con toma	1	\$ 92,50
Manguera toma termostática original	1	\$ 37,00
Envase de refrigerante	1	\$ 42,00
Insumos	1-ene	\$ 5,00
SUBTOTAL REP.		\$ 581,40

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio bobinas y bujías	\$ 20,00
Presurización sistema de refrigeración	\$ 15,00
Cambio de manguera refrigeración, enfriador, termostato, toma termostática y envase refrigerante	\$ 65,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 100,00
SUBTOTAL MDO Y REP	\$ 681,40
IVA 15%	\$ 102,21
TOTAL	\$ 783,61

RECIBIDO POR