



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	14/5/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	VÍCTOR MORALES	Placa:	PBE-2915
Teléfono:		Marca - Modelo:	MAZDA BT50
Dirección:		Kilometraje:	272.883
Cédula/RUC:		Clave:	
Técnico:	S. Cueva	Año:	2009

TRABAJO REALIZADO

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Bomba de aceite	1	\$ 165,00
Orings de bomba hidráulica	2 x 1	\$ 2,00
Empaque cernidera de bomba	1	\$ 3,00
Rodajas de cobre compresión de inyectores	4 X 27,25	\$ 109,00
Retenedores de inyectores	4 x 4	\$ 16,00
Retén de cigüeñal	1	\$ 9,00
Insumos	1	\$ 5,00
	SUBTOTAL	\$ 309,00

MANO DE OBRA	PRECIO
Cambio de bomba de aceite	\$ 60,00
Cambio aceite motor + 1 Gl.1/4 Aceite 15W40 Die. + Filtro	\$ 52,50
Corrección fuga enfriador de aceite	\$ -
Cambio retén de cigüeñal	\$ -
Prueba de presurización de aceite	\$ -
	\$ -
	\$ -
SUBTOTAL MO	\$ 112,50
SUBTOTAL MO Y REP	\$ 421,50
IVA 15%	\$ 63,23
TOTAL	\$ 484,73



RECIBIDO POR