Taller Jiménez

Barrio Escalante, San José, Costa Rica
Tel. 2222 3333

FACTURA

FAC–00001

Fecha: 12 de noviembre de 2026
Orden de servicio: OS-00003
Forma de pago: Transferencia
Tipo de cambio: ₡450,09 por US$1

CLIENTE

Transportes del Norte

Tel. 2222 0101
flotilla@example.com

VEHÍCULO

Toyota Hilux 2022

Placas: CL-278812
Kilometraje: 60,800 km

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	TIEMPO	TARIFA	IMPORTE
Reemplazo de termostato y purga del sistema	2 h	₡15.000,00	₡30.000,00
Cambio de sensor de temperatura	0.5 h	₡15.000,00	₡7.500,00
Subtotal mano de obra	**2.5 h**		**₡37.500,00**

REPUESTOS Y REFACCIONES

DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
Termostato	1	₡18.500,00	₡18.500,00
Sensor de temperatura ST-2210	1	US$29,00 = ₡13.052,61	₡13.052,61
Refrigerante (galón) ANT-G	2	₡11.000,00	₡22.000,00
Subtotal refacciones			**₡53.552,61**

TIEMPO DE LA REPARACIÓN

Ingreso	nov 6, 2026, 9:24 p.m.
Entrega	nov 12, 2026, 9:24 p.m.
Días en taller	6
Horas de mano de obra	2.5 h

Mano de obra	₡37.500,00
Refacciones	₡53.552,61
Subtotal	₡91.052,61
IVA (13%)	₡11.836,84
TOTAL DE LA REPARACIÓN	**₡102.889,45**
Anticipo recibido	– ₡30.000,00
Equivalente en dólares	US$228,60
SALDO A PAGAR	**₡72.889,45**

GARANTÍA DE 30 DÍAS EN MANO DE OBRA

Vigente del 12 de noviembre de 2026 al 12 de diciembre de 2026.

Cubre defectos en los trabajos realizados por el taller. No cubre desgaste normal, mal uso, accidentes ni intervenciones de terceros. Las refacciones cuentan con la garantía de su fabricante. Para hacer válida la garantía presente este documento.

Entrega (taller)

Recibe de conformidad (cliente)

El taller no se hace responsable por objetos dejados en el vehículo. Las refacciones cuentan con la garantía del fabricante. Vehículos no recogidos después de 15 días de terminados generarán cargo por pensión.

Repuestos cotizados en moneda extranjera convertidos a colones: ₡450,09 por US$1 (US$: BCCR · Hacienda, nov 12, 2026).

Montos en colones costarricenses (₡). Comprobante de servicio; no sustituye la factura electrónica de Hacienda.