Lithium Polymer (LiPo) Batterie Warnung (DE)

- Laden Sie einen Lithium Polymer-Akku niemals mit einem Ladegerät, welches nur für NiCd, NiMH oder eine andere Art von Batterie-Chemie entwickelt wurde. Verwenden Sie **NUR** Ladegeräte, die für LiPo-Akkus ausgelegt sind.
- Lassen Sie den LiPo-Akku nicht unbeaufsichtigt während des Ladevorgangs.
- Überladen Sie den Akku nicht! Die maximale Ladespannung beträgt **4,20 Volt pro Zelle**.
- Stellen Sie den Akku beim Aufladen auf eine hitzebeständige Unterlage.
- Benutzen Sie ein Brandschutzbeutel (Lipo Safety Bag) während des Ladevorgangs.
- Beachten Sie, dass keine LiPo-Zelle überhitzt. Zellen. die heißer als **60°C (140°F)** werden, nehmen in der Regel Schaden und könnten sich entzünden.
- Lassen Sie keine LiPo-Akkus auf oder in der Nähe von brennbaren Materialien wie Papier, Plastik, Teppich, Vinyl, Leder oder Holz liegen.
- Lassen sie die Akkus auch nicht unbeaufsichtigt in Ihrem Auto und/oder in Ihrem R/C Modell liegen.
- Entladen Sie Ihren Akku nie unter 3.20 **Volt pro Zelle**, da dieser sonst beschädigt wird.
- Setzen Sie den LiPo-Akku nie Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie Akkus nicht in der Nähe von offenem Feuer oder der Heizung auf.
- Verwenden Sie keine nicht montierten LiPo-Zellen oder vormontierten LiPo-Packs mit anderen Zellen oder LiPo-Packs.
- Bewahren Sie den LiPo-Akku an einem sicheren Ort. außer Reichweite von Kindern. auf.
- Entfernen Sie sofort den LiPo-Akku. wenn in Ihr Modell in einem Unfall beteiligt war. Überprüfen Sie sorgfältig ob der Lipo-Pack und die Anschlüsse Beschädigung aufweisen. **ACHTUNG:** Zellen können heiß sein!
- Lassen Sie kein Elektrolyt in die Augen oder auf die Haut kommen. Betroffene Hautstellen sofort mit Wasser auswaschen!
- verändern oder modifizieren Sie die Stecker oder Kabel Ihres LiPo Akku nicht.
- Überprüfen Sie immer den Zustand des Akkus vor dem Laden und vor der Verwendung.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse! Kurzschlüsse beschädigen den LiPo-Akku.
- Berühren Sie keinen undichten I beschädigten LiPo-Akkus.
- Laden Sie den LiPo-Akku nicht außerhalb des **empfohlenen Temperaturbereichs (0°C - 45°C)**.

Entsorgungshinweis: Kaputte oder unbrauchbare Zellen sind Sondermüll und müssen entsprechend entsorgt werden.

Altbatterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien und Akkus zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Sie können nach Gebrauch auch an uns unentgeltlich zurückgegeben werden.

Altbatterien und Akkus enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wieder verwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.



Pb Cd Hg

Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Die Zeichen unter den Mülltonnen stehen für:
Pb: Batterie oder Akku enthält Blei
Cd: Batterie oder Akku enthält Cadmium
Hg: Batterie oder Akku enthält Quecksilber
und dass die Menge solches in den Batterien oder Akkus enthaltenen Materials die gesetzlich zulässigen Obergrenzen übersteigt. Dies ist bei unseren Akkus nicht der Fall!

© 2011 by Genspow GmbH

Dieses Informationsblatt ist eine Publikation der Genspow GmbH Ottostraße 11, 41352 Korschenbroich. Es entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten

Genspow GmbH
Ottostraße 11
41352 Korschenbroich

TEL: +49 (0)211 93670190
Fax: +49 021825700753
E-Mail: info@genspow.de
Internet: www.gensace.com

Geschäftsführer: Kui Cheng
HR B Düsseldorf 65433
Ust.-ID DE277619348

GRS-Vertragsnummer 109101377
Interims-Nummer WEEE-Registrierung 85131858
Made in China

Lithium Polymer (LiPo) Battery Warnings (EN)

- Never charge a Lithium polymer battery with a charger designed for NiCd, NiMH, or any other type of battery chemistry. Use **ONLY** charger designed for LiPo battery.
- Do not leave LiPo battery unattended during charging.
- Do not over charge the battery **(over 4.20 Volt per cell)**.
- Always place the battery on a heat resistant surface alone when charging.
- Always put the LiPo battery inside a charging protection container (Lipo Safety Bag) while charging.
- Do not allow LiPo cells to overheat at any time. Cells which reach greater than **140° Fahrenheit (60°C)** will usually become damaged and will catch fire.
- Do not allow LiPo cells on or near combustible materials including paper, plastic, carpets, vinyl, leather and wood, inside an R/C model or full size automobile.
- Do not over discharge LiPo **(under 3.20 Volt per cell)**; doing so, will damage the battery.
- Do not expose LiPo cell to water or moisture at any time.
- Do not store battery near open flame or heater.
- Do not assemble LiPo cells or pre-assembled packs together with other LiPo cells or packs.
- Always store LiPo battery in a secure location away from children.
- Always remove the LiPo battery if model is involved in any kind of crash. Carefully inspect the battery and connectors for even the smallest damage. **CAUTION:** Cells may be hot!
- Do not allow the electrolyte to get into eyes or on skin. Wash affected areas immediately if they come into contact with electrolyte!
- Do not alter or modify connectors or wires of a LiPo battery pack.
- Always inspect the condition of the battery before charging and operating.
- Do not short circuit the LiPo battery.
- Do not have contact with a leaky/damaged battery directly.
- Do not charge battery out of **recommended temperature rang (0°C-45°C)**.

Waste Disposal: Broken or unusable cells are hazardous waste and must be disposed of in accordance.

Used batteries must not to be put in household waste. Consumers are obliged to return batteries to appropriate collecting points operated by retailers or communities. They may be returned free of charge, after use, also to us.

Used batteries may contain hazardous material or heavy metals which may harm the environment and health. Batteries can be regained, they contain important raw materials like Iron, Zinc, Manganese or Nickel.



Pb Cd Hg

The trash can symbol on batteries means: Disposal in household waste is forbidden. Additional signs under the trash can mean
Pb: Battery contains Lead
Cd: Battery contains Cadmium
Hg: Battery contains Mercury
and that the quantity of these materials contained in the batteries exceeds legal limits. This is not the case in batteries sold by us!

© 2011 by Genspow GmbH

This handout is published by Genspow GmbH Ottostr.11 41352 Korschenbroich Germany.Itreflects the current tecchnical specification at the time of print.we reserve the right to change the technical or physical specifications.

Genspow GmbH
Ottostr.11
41352 Korschenbroich
Germany

TEL: +49 (0)211 93670190
Fax: +49 021825700753
Email: info@genspow.de
Internet: www.gensace.com

Managing Director: Kui Cheng
HR B Düsseldorf 65433
VAT-ID DE277619348

GRS Contract No. 109101377
WEEE-Registry Interim-No. 85131858
Made in China

Manuel d'utilisation pour les batteries lithium de la marque Genspow(Français)

• Ne chargez jamais une batterie au lithium polymère avec un chargeur conçu pour NiCd, NiMH ou tout autre type de chimie de batterie. Utilisez UNIQUEMENT un chargeur conçu pour la batterie LiPo.
• Ne laissez pas la batterie LiPo sans surveillance pendant la charge.
• Ne surchargez pas la batterie **(plus de 4,2 Volt par cellule)**.
• Placez toujours la batterie seule sur une surface résistante à la chaleur lors de la charge.
• Placez toujours la batterie LiPo dans un conteneur de protection de charge (sac de sécurité Lipo) pendant la charge.
• Ne laissez jamais les cellules LiPo surchauffer. Les cellules qui atteignent plus de **140º Fahrenheit (60°C)** seront généralement endommagées et s'enflammeront.
• N'autorisez pas les cellules LiPo sur ou à proximité de matériaux combustibles, y compris le papier, le plastique, les tapis, le vinyle, le cuir et le bois, à l'intérieur d'un modèle R/C ou d'une automobile pleine grandeur.
Ne déchargez pas trop LiPo **(moins de 3,20 volts par cellule)**; cela endommagerait la batterie.
• N'exposez jamais la cellule LiPo à l'eau ou à l'humidité.
• Ne stockez pas la batterie à proximité d'une flamme nue ou d'un radiateur.
• N'assemblez pas de cellules LiPo ou de packs pré-assemblés avec d'autres cellules ou packs LiPo.
• Rangez toujours la batterie LiPo dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
• Retirez toujours la batterie LiPo si le modèle est impliqué dans un accident quelconque. Inspectez soigneusement la batterie et les connecteurs pour détecter les moindres dommages.
ATTENTION : Les cellules peuvent être chaudes !
• Ne laissez pas l'électrolyte pénétrer dans les yeux ou sur la peau. Lavez immédiatement les zones touchées si elles entrent en contact avec l'électrolyte !
• N'altérez pas ou ne modifiez pas les connecteurs ou les fils d'une batterie LiPo.
• Inspectez toujours l'état de la batterie avant de la charger et de l'utiliser.
• Ne court-circuitez pas la batterie LiPo.
• N'entrez pas directement en contact avec une batterie qui fuit/endommagée.
° Ne chargez pas la batterie en dehors de **la plage de température recommandée (il°C-45°C)**.

Élimination des déchets : Les cellules brisées ou inutilisables sont des déchets dangereux et doivent être éliminées correctement.

Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont tenus de rapporter les piles aux points de collecte appropriés gérés par les détaillants ou les collectivités. Ils peuvent nous être restitués gratuitement après utilisation.

Les piles usagées peuvent contenir des matières dangereuses ou des métaux lourds susceptibles de nuire à l'environnement et à la santé. Les batteries peuvent être récupérées, elles contiennent des matières premières importantes comme le fer, le zinc, le manganèse ou le nickel.



Pb Cd Hg

Le symbole de la poubelle sur les piles signifie : L'élimination dans les ordures ménagères est interdite. Des signes supplémentaires sous la poubelle peuvent signifier.

Pb : la batterie contient du plomb
Cd : la batterie contient du cadmium
Hg : la batterie contient du mercure

La quantité de ces matériaux contenus dans nos batteries ne dépasse pas les limites légales!

© 2011 by Genspow GmbH

Ce document est publié par Genspow GmbH Ottostr.11 41352 Korschenbroich Allemagne et est traduit par la société Europarm en France. Il reflète les spécifications techniques actuelles au moment de l'impression. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques ou physiques.

Importé en Européen par :
Genspow GmbHOttostr.11
41352 KorschenbroichGermany
info@genspow.de

Distribué en France par :
Sn Europarm
72200 La Flèche
info@europarm.fr

Produit fabriqué en Chine
HS code : 85069000

www.gensace.com

Advertencias sobre la batería de polímero de litio (LiPo) (ES)

• Nunca cargue la batería de polímero de litio con un cargador para NiCd, NiMH o para cualquier otro tipo de batería. Utilice **ÚNICAMENTE** cargador diseñado para baterías LiPo.
• No deje la batería desatendida durante la carga.
• No sobrecargue la batería. **(Más de 4,2 voltios por celda).**
• Coloque siempre la batería sobre una superficie resistente al calor cuando la esté cargando.
• Coloque siempre la batería dentro de un recipiente de protección de carga (bolsa de seguridad Lipo) mientras se carga.
• No permita que las celdas LiPo se sobrecalienten en ningún momento. Cuando las celdas que alcanzan más **140º Fahrenheit (60°C)** se dañará y puede incendiarse.
• Manten la batería lejos de los materiales inflamables, incluidos papel, plástico, alfombras, vinilo, cuero y madera, dentro de un modelo R/C o de un automóvil.
• No descargue LiPo en exceso (**menos de 3,20 voltios por celda**); si lo hace, dañará la batería.
• No exponga la batería al agua o la humedad en ningún momento.
• No deje la batería cerca de llamas abiertas o un calentador.
• No ensamble la batería o los paquetes preensamblados junto con otras celdas o paquetes batería.
• Guarde siempre la batería en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
• Retire siempre la batería si haya sufrido algún tipo de golpe. Revise cuidadosamente la batería y los conectores para detectar incluso el daño más pequeño. **PRECAUCIÓN:** ¡Las celdas pueden estar calientes!
• No permita que el electrolito entre en contacto con los ojos o la piel. ¡Lave las áreas afectadas inmediatamente si entran en contacto con electrolitos!
• No altere ni modifique los conectores o cables de la batería.
• Revise siempre el estado de la batería antes de cargarla y usarla.
• No cortocircuite la batería.
• No pongas en contacto directo con una batería dañada o con fugas..
° No cargue la batería fuera **Rango de temperatura recomendado (il°C-45°C).**

Eliminación de residuos: las baterias rotas o inutilizables son residuos peligrosos y deben desecharse de acuerdo con las normas vigentes.

Las baterías usadas no deben tirarse a la basura doméstica. Los consumidores están obligados a devolver las baterías a los puntos de recogida apropiados operados por minoristas o comunidades. Pueden ser devueltos sin cargo, después de su uso, también a nosotros.

Las baterías usadas pueden contener materiales peligrosos o metales pesados que pueden dañar el medio ambiente y la salud. Las baterías se pueden reciclar, contienen materias primas importantes como hierro, zinc, manganeso o níquel.



Pb Cd Hg

El símbolo del contenedor de basura en las pilas significa: Está prohibido tirarlas a la basura doméstica.
Señales adicionales debajo del bote de basura significan
Pb: La batería contiene plomo
Cd: La batería contiene cadmio
Hg: La batería contiene mercuri
y que la cantidad de estos materiales contenidos en las baterías supere los límites legales. ¡Este no es el caso de las baterías vendidas por nosotros!

© 2011 by Genspow GmbH

Este folleto es publicado por Genspow GmbH Ottostr.11 41352 Korschenbroich Alemania. Refleja las especificaciones técnicas vigentes en el momento de la impresión. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones técnicas o físicas.

Genspow GmbH
Ottostr.11
41352 Korschenbroich
Germany

TEL: +49 (0)211 93670190
Fax: +49 021825700753
Email: info@genspow.de
Internet: www.gensace.com

Managing Director: Kui Cheng
HR B Düsseldorf 65433
VAT-ID DE277619348

GRS Contract No. 109101377
WEEE-Registry Interim-No. 85131858
Made in China