Experiment with PCBC for analysis:

Iteration=5
AIMU = 0.1
ADVL = 0.01
AUSBL=40

SigmaIMU=1
SigmaDVL = 20
SigmaUSBL = 0.1



Iteration = 1
AIMU = 0.1
ADVL = 0.01
AUSBL=40

SigmaIMU=1
SigmaDVL = 20
SigmaUSBL = 0.1



iter=5;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=0.1;
sigmaIMU=1;
ADVL=0.01;
sigmaDVL=20;
AUSBL=40;
sigmaUSBL=0.1;



iter=25;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=0.1;
sigmaIMU=1;
ADVL=0.01;
sigmaDVL=20;
AUSBL=40;
sigmaUSBL=0.1;



iter=5;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=0.1;
sigmaIMU=1;
ADVL=0.1;
sigmaDVL=20;
AUSBL=40;
sigmaUSBL=0.1;
	

iter=5;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=0.1;
sigmaIMU=1;
ADVL=0.01;
sigmaDVL=30;
AUSBL=40;
sigmaUSBL=0.1;
	

iter=10;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=0.1;
sigmaIMU=0.1;
ADVL=0.01;
sigmaDVL=20;
AUSBL=40;
sigmaUSBL=0.1;



iter=10;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=0.1;
sigmaIMU=0.2;
ADVL=0.1;
sigmaDVL=20;
AUSBL=40;
sigmaUSBL=0.1;



iter=10;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=0.1;
sigmaIMU=20;
ADVL=0.1;
sigmaDVL=0.2;
AUSBL=40;
sigmaUSBL=0.1;

*see IMU smooth behavior mA



iter=10;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=0.1;
sigmaIMU=20;
ADVL=0.1;
sigmaDVL=10;
AUSBL=40;
sigmaUSBL=0.1;



iter=10;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=0.1;
sigmaIMU=20;
ADVL=0.1;
sigmaDVL=20;
AUSBL=40;
sigmaUSBL=0.1;



iter=10;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=0.1;
sigmaIMU=30;
ADVL=0.1;
sigmaDVL=0.2;
AUSBL=40;
sigmaUSBL=0.1;



iter=10;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=0.1;
sigmaIMU=30;
ADVL=0.1;
sigmaDVL=2;
AUSBL=40;
sigmaUSBL=0.1;







iter=10;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=1;
sigmaIMU=30;
ADVL=1;
sigmaDVL=20;
AUSBL=1;
sigmaUSBL=0.1;



iter=10;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=1;
sigmaIMU=30;
ADVL=1;
sigmaDVL=2;
AUSBL=1;
sigmaUSBL=0.1;



iter=10;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=0.1;
sigmaIMU=30;
ADVL=0.1;
sigmaDVL=2;
AUSBL=40;
sigmaUSBL=0.1;



iter=50;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=0.1;
sigmaIMU=30;
ADVL=0.1;
sigmaDVL=2;
AUSBL=40;
sigmaUSBL=0.1;



iter=50;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=0.1;
sigmaIMU=20;
ADVL=0.1;
sigmaDVL=5;
AUSBL=40;
sigmaUSBL=0.1;



iter=50;
#setting Input for inertial sensor and positioning
AIMU=0.1;
sigmaIMU=20;
ADVL=0.1;
sigmaDVL=10;
AUSBL=40;
sigmaUSBL=0.1;