

Relatório de Visita Técnica

RVT-000053

Clima Norte

Clima Norte Serviços de Refrigeração Ltda
CNPJ 11.222.333/0001-81
São Paulo/SP · +55 11 4002-8922
contato@climanorte.com.br

Identificação do relatório

NÚMERO

RVT-000053

SITUAÇÃO

Concluída

CONTRATO

Contrato Synapse — Relatório de Visita Técnica

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Helena Braga

REGISTRO PROFISSIONAL

CREA-PE 1234543434 · Técnica em Refrigeração

TÉCNICO EM CAMPO

Eduardo Silva

REFERÊNCIA OPERACIONAL

OP-000086

REALIZADA EM

24/09/2026, 11:23

Cliente

CLIENTE

Synapse Tecnologia

RAZÃO SOCIAL

Synapse Serviços Digitais LTDA

DOCUMENTO

CNPJ 12.883.399/2288-02

CONTATO

(81) 92882-2822

ENDEREÇO DO ATENDIMENTO

Rua Coronel Paulino Pereira de Albuquerque, 10 — Engenho Maranguape — Paulista/PE

A visita

INÍCIO

24/09/2026, 09:10

CONCLUSÃO

24/09/2026, 11:23

ACOMPANHADO POR

Eduardo Silva (zeladoria)

SETOR

Recepção e pavimento 1

MOTIVO DA VISITA

Chamado aberto pela zeladoria relatando ruído intermitente e queda de rendimento nas unidades da recepção. A visita cobriu também a rotina semanal contratada dos demais ambientes.

Equipamentos atendidos

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE
01	Recepção	Split Hi-Wall	LG	MOD-1200	TAG-001	9.000 BTU/h
02	Sala técnica	Cassete 4 vias	Carrier	MOD-1201	TAG-002	12.000 BTU/h
03	Quarto 1	Fancoil	Daikin	MOD-1202	TAG-003	18.000 BTU/h
04	Diretoria	Split Hi-Wall	Midea	MOD-1203	TAG-004	24.000 BTU/h
05	Recepção	Cassete 4 vias	LG	MOD-1204	TAG-005	36.000 BTU/h
06	Sala técnica	Fancoil	Carrier	MOD-1205	TAG-006	9.000 BTU/h

Relatório de Visita Técnica

RVT-000053

Clima Norte

Clima Norte Serviços de Refrigeração Ltda
CNPJ 11.222.333/0001-81
São Paulo/SP · +55 11 4002-8922
contato@climanorte.com.br

ITEM (CON TINHA AÇA	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE
	Quarto 1	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-1206	TAG-007	12.000 BTU/h
08	Diretoria	Cassete 4 vias	Midea	MOD-1207	TAG-008	18.000 BTU/h
09	Recepção	Fancoil	LG	MOD-1208	TAG-009	24.000 BTU/h

Serviços executados

Rotina semanal

- ☒ Limpeza de filtro de ar
- ☒ Limpeza exterior dos equipamentos
- ☒ Verificar ruídos mecânicos estranhos
- ☒ Verificar aperto de todos os terminais
- ☒ Verificar e regular relés térmicos, sensores de temperatura, termostato, circuito elétrico de comando e pressostato
- ☒ Limpeza dos painéis de comando
- ☒ Desobstrução do dreno
- ☒ Verificar o estado das fiações nas instalações elétricas
Fiação do quadro da recepção com isolamento ressecado; troca orçada em separado.
- ☒ Medir tensão de alimentação elétrica, corrente nominal dos compressores e ventiladores
- ☒ Verificar folga dos eixos dos ventiladores

Rotina semestral

- ☐ Desinstalação dos equipamentos internos
Fora do escopo desta visita.
- ☐ Limpeza total dos trocadores de calor (com produtos químicos não corrosivos)
- ☐ Lubrificação do motor ventilador
- ☐ Aplicação de banho de borracha no chassi
- ☐ Limpeza dos ventiladores dos evaporadores e lubrificação dos mancais
- ☐ Substituição (quando necessário) dos terminais de fios carbonizados

Constatações

O ruído da unidade TAG-001 vem da folga no eixo do ventilador da evaporadora, já com marca de desgaste no mancal. A corrente medida no compressor ficou em 5,8 A contra 5,1 A nominais, compatível com serpentina suja — confirmado na inspeção. As demais unidades operam dentro da faixa.

Encaminhamentos

RECOMENDAÇÕES

Substituir o mancal do ventilador da TAG-001 nos próximos 15 dias — operar com a folga atual tende a danificar o eixo. Programar limpeza química das serpentinas das quatro unidades da recepção.

PRÓXIMA VISITA SUGERIDA

01/10/2026

Outras informações registradas

PRESSÃO DE SUÇÃO (PSI)

68

Relatório de Visita Técnica

RVT-000053

Clima Norte

Clima Norte Serviços de Refrigeração Ltda
CNPJ 11.222.333/0001-81
São Paulo/SP · +55 11 4002-8922
contato@climanorte.com.br

Observações

Acesso ao pavimento técnico liberado apenas das 8h às 17h; a limpeza química ficará para a janela do próximo sábado.

Assinaturas

Marcos Antunes

Cliente · 24/09/2026, 11:23

Helena Braga

Responsável técnico · CREA-PE 1234543434 · Técnica em Refrigeração ·
24/09/2026, 11:23