

Relatório de Qualidade do Ar

QAR-000007

Clima Norte

Clima Norte Serviços de Refrigeração Ltda
CNPJ 11.222.333/0001-81
São Paulo/SP · +55 11 4002-8922
contato@climanorte.com.br

Identificação do relatório

NÚMERO

QAR-000007

SITUAÇÃO

Emitido

DATA DA MEDIÇÃO

25/09/2026, 11:20

ATENDIMENTO RELACIONADO

OP-000092

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Helena Braga

REGISTRO PROFISSIONAL

Eng.^a Mecânica · CREA-PE 1234543434

Ambiente avaliado

CONTRATANTE

Edifício Aurora

DOCUMENTO

CNPJ 12.334.332/0001-23

AMBIENTE AVALIADO

Pavimento 3 — escritório central, área climatizada por fancoil

ÁREA

412,5 m²

OCUPAÇÃO MÉDIA

48 pessoas

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO

Instrutherm THDL-400 (cal. 02/2026) · Amostrador Andersen N6

ENDEREÇO

Av. Três, 10 — Maranguape — Paulista/PE

Resultado da medição

COMPARAÇÃO COM OS VALORES DE REFERÊNCIA

2 de 5 parâmetros medidos ficaram fora dos valores de referência da RE nº 9/2003: dióxido de carbono, umidade relativa.

Parâmetros medidos

PARÂMETRO	MEDIDO	UNIDADE	REFERÊNCIA	SITUAÇÃO
Contagem de fungos	—	UFC/m³	até 750	Não medido
Aerodispersóides totais	62	µg/m³	até 80	Dentro do VMR
Dióxido de carbono	1.340	ppm	até 1.000	Acima do VMR
Temperatura	24,2	°C	20 a 26	Dentro do VMR
Umidade relativa	71	%	35 a 65	Acima do VMR
Velocidade do ar	0,12	m/s	até 0,25	Dentro do VMR

RESSALVA SOBRE TEMPERATURA E UMIDADE

Temperatura e umidade relativa têm faixas distintas para verão e inverno. A comparação acima usa a envoltória das duas faixas: um valor fora dela está fora em qualquer estação, e um valor dentro dela pode ainda estar fora da faixa da estação em que a medição foi feita.

Parecer técnico

O ambiente apresenta renovação de ar insuficiente para a ocupação observada. A concentração de dióxido de carbono acima do valor de referência é compatível com a taxa de renovação medida no insuflamento, abaixo dos 27 m³/h por pessoa previstos em norma. A umidade relativa elevada decorre da mesma causa e favorece a proliferação fúngica, cuja contagem não pôde ser determinada nesta campanha.

Recomendações

Revisar o ajuste do damper de ar externo e conferir a vazão de insuflamento contra o projeto. Repetir a medição de CO₂ e umidade 15 dias após a correção. Realizar a coleta microbiológica na próxima campanha, com o ambiente em ocupação típica.

Responsabilidade técnica

Helena Braga

TECHNICAL_MANAGER · Eng.^a Mecânica · CREA-PE 1234543434 · 25/09/2026, 15:00

FUNDAMENTO DOS VALORES DE REFERÊNCIA

Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 (ANVISA) — Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.