



Identificação do laudo

NÚMERO
LT-000014

SITUAÇÃO
Emitido

EMITIDO EM
25/09/2026, 12:25

ATENDIMENTO RELACIONADO
OP-000091

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Helena Braga

REGISTRO PROFISSIONAL
Eng.^a Mecânica · CREA-PE 1234543434

ASSUNTO
Avaliação de falha no chiller da central

Solicitante e local

SOLICITANTE
Edifício Aurora

RAZÃO SOCIAL
Condomínio do Edifício Aurora

DOCUMENTO
CNPJ 12.334.332/0001-23

CONTATO
(81) 98877-7443

LOCAL VISTORIADO
Av. Três, 10 — Maranguape — Paulista/PE

Objeto do laudo

Avaliação técnica das paradas recorrentes do chiller de 120 TR instalado na casa de máquinas do subsolo. O escopo limita-se ao circuito frigorígeno e ao sistema de condensação.

Metodologia

MÉTODO APLICADO

Inspeção visual, leitura do histórico de alarmes, medição de pressões com manifold digital calibrado em 03/2026 e ensaio de vazão no circuito de condensação.

NORMAS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 16401-1:2008 — Instalações de ar-condicionado. ABNT NBR 15960:2011 — Refrigeração.

Constatações

A torre de resfriamento apresenta incrustação severa no enchimento, com redução estimada de 40% da área de troca. A temperatura da água de condensação foi medida em 34,8 °C contra os 29,5 °C de projeto.

Conclusão

PARECER TÉCNICO

Os desarmes decorrem da perda de capacidade de rejeição de calor da torre, e não de defeito do chiller. O equipamento está operando dentro de suas especificações; a restrição está no sistema de condensação.

Ressalvas e limitações

Não foi possível ensaiar a bomba de condensação sob carga plena por indisponibilidade de parada programada.

Responsabilidade técnica

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Helena Braga

REGISTRO PROFISSIONAL
Eng.ª Mecânica · CREA-PE 1234543434

Marcos Antunes
Cliente · 25/09/2026, 12:00

Helena Braga
TECHNICAL_MANAGER · Eng.ª Mecânica · CREA-PE 1234543434 ·
25/09/2026, 12:00