MBIよりB2内出力

MBIよりBZ内団刀		
Q280 ディレー:タンピング時間1		
02E∨21F	02E	タンピング自動サイクルON
		自動スクィーズ開始 前ユニット
Q281 ディレー:タンピング時間2		
(Q280)	Q280	ディレー:タンピング時間1
Q282 ディレー:リフティングユニット下降		
006 ∧ 007 ∧ 04E		左レベリング開始信号
	007	右レベリング開始信号
		作業走行モード(連続/暫時)
Q283 ディレー:自動ツール幅調整		
06D		自動ツール開き幅
Q284 ディレー:自動スクイーズ開始		
022 \(\lambda 002		タンピング装置1ユニット 下降位置
	002	システムON
Q285 ディレー:タンピングユニット上昇開始		
002 ∧ 00B ∧ 22B		システムON
		タンピングユニット下降準備完了
		ディレータンピングユニット上昇
Q286 タンピングユニット横移動ロック		
$(360 \land 380 \land 2\overline{1F})$		左タンピングユニット横移動ロック
		右タンピングユニット横移動ロック
∨ (21F∧088)		LEDテスト 作業席 キャビン2
		LEDテスト
Q287 タンピングユニット横移動に		
$((\overline{360} \vee \overline{380}) \wedge 2\overline{1F})$		左タンピングユニット横移動ロック
		右タンピングユニット横移動ロック
$\vee (21F \wedge 0\overline{88})$		LEDテスト 作業席 キャビン2
		LEDテスト
Q288 左タンピングユニット横移動ロック		
360 ∨ 21F		左タンピングユニット横移動ロック
		LEDテスト 作業席 キャビン2
Q289 右タンピングユニット横移動ロック		
380 ∨ 21F		右タンピングユニット横移動ロック
	211	LEDテスト 作業席 キャビン2