MBIよりB2内出力

∨=OR(~か) ∧=&(~と) ■=NOT(否定)

Q210 パイロットランプ:レベリングシステム準備完了		
(02C ∧ 475) ∨ 21F		レベリングシステムON
		N-コントローラー作動
		LEDテスト 作業席 キャビン2
Q211 エンジン一般警報		
429∨21F	429	エンジン一般警報
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q215 パイロットランプ:緊急停止機械全部前		
47E		走行停止 左側前
		緊急停止 前部左側ステップ
		システム停止 前部左側ステップ
		LEDテスト 作業席 キャビン2
Q216 パイロットランプ:緊急停止機械中央左		
41E■ ∨ 488 ∨ 48C■ ∨ 21F		走行停止 本体中央左
		システム停止が部右側ステップ
		システム停止中央左
0917 パイロットニンプ. 取各店		LEDテスト 作業席 キャビン2
Q217 パイロットランプ:緊急停止機械後部左入口 544 走行停止 後部左側ステップ		
544		<u>と17 停止</u> 後部左側ヘノッノ 緊急停止 後部左側ステップ
		レビアスト 作業席 キャビン2
Q219 パイロットランプ:アクスバ		
41C∨21F		アクスル1/2作業走行モーター クラッチON
		LEDテスト 作業席 キャビン2
Q21A パイロットランプ:アクスル1/2クラッチOFF		
41B∨21F	41C	アクスル1/2作業走行モーター クラッチON
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q21C パイロットランプ:ZFクラッチOFF		
419∨21F	41B	アクスル1/2作業走行モーター クラッチOFF
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q21F パイロットランプ: 走行停止作動		
(066 ∧ 077 ∧ 107) ∨ 066 ■		走行停止 作動なし
		走行停止 作動
∨21F		点滅信号
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2