

Material study — cable

S_{wale}	S_T=0.54 S_1=0.50	S_T=0.56 S_1=0.35 <i>w. ν_{12}</i>	S_T=0.63 S_1=0.41 <i>w. ν_{12}</i>	S_T=0.36 S_1=0.21 <i>w. p (Pa)</i>	S_T=0.27 S_1=0.05	S_T=0.65 S_1=0.45 <i>w. ν_{12}</i>
	S_T=0.12 S_1=0.08	S_T=0.09 S_1=0.03	S_T=0.09 S_1=0.03	S_T=0.11 S_1=0.03	S_T=0.08 S_1=0.01	S_T=0.04 S_1=0.01
θ_{knit} (°)	S_T=0.00 S_1=0.00	S_T=0.01 S_1=0.00	S_T=0.00 S_1=0.00	S_T=0.06 S_1=0.02	S_T=0.41 S_1=0.19	S_T=0.01 S_1=0.00
p (Pa)	S_T=0.11 S_1=0.10	S_T=0.03 S_1=0.01	S_T=0.01 S_1=0.00	S_T=0.19 S_1=0.10	S_T=0.11 S_1=0.07	S_T=0.01 S_1=0.00
$L_{\text{rest}}^{\text{wale}}$	S_T=0.00 S_1=0.00	S_T=0.01 S_1=0.00	S_T=0.00 S_1=0.00	S_T=0.33 S_1=0.17		S_T=0.00 S_1=0.00
$L_{\text{rest}}^{\text{course}}$	S_T=0.00 S_1=0.00	S_T=0.01 S_1=0.00	S_T=0.00 S_1=0.00		S_T=0.40 S_1=0.18	S_T=0.00 S_1=0.00
E_1 (N/m)	S_T=0.19 S_1=0.16	S_T=0.31 S_1=0.17	S_T=0.28 S_1=0.15	S_T=0.15 S_1=0.07	S_T=0.17 S_1=0.08	S_T=0.28 S_1=0.15
$r = E_1/E_2$	S_T=0.00 S_1=0.00	S_T=0.00 S_1=0.00	S_T=0.00 S_1=0.00	S_T=0.02 S_1=0.01	S_T=0.01 S_1=0.01	S_T=0.00 S_1=0.00
ν_{12}	S_T=0.09 S_1=0.07	S_T=0.32 S_1=0.16	S_T=0.29 S_1=0.14	S_T=0.12 S_1=0.02	S_T=0.25 S_1=0.07	S_T=0.29 S_1=0.14
h_{crown} (m) σ_{max} (N/m) $\bar{\sigma}$ (N/m) T_{wale} (N) T_{course} (N) $\bar{R}_{\text{bdry}}$ (N)						