
泰穩工業有限公司 CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
平陽省、土龍木市、富新坊、神浪三工業區、第三號路、第一格、CN1 座
Lô CN1, ô số 1, đường số 3, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
電話 Điện thoại: 84-274-3815-899 傳真 FAX: 84-274-3815-899
稅號 Mã số thuế: 3700775738 Email: ctytopwinvn@gmail.com

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LĂN BỘT


(ÁP DỤNG CHO CÁC MÃ HÀNG CÂY LĂN BỘT ĐANG SẢN XUẤT)

CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH

BẢN VẼ CÂY LĂN BỘT (ITEM# 23827)




MB. TAY CẦM LĂN BỘT



MẶT CẮT. TAY CẦM LĂN BỘT

CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH

BẢN VẼ CÂY LĂN BỘT (ITEM# 23827)



THÂN LĂN BỘT


SL: 01 (Cái)

NÚT NHỰA

SL: 02 (Cái)


TAY CẦM LĂN BỘT

SL: 02 (Cái)





TY LĂN BỘT

SL: 01 (Cái)




MẶT CẮT B-B






CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH

BẢN VẼ CÂY LĂN BỘT (ITEM# 23827)




MẶT CẮT LẮP RÁP

SL: 01 (Sản phẩm)




MẶT CẮT SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

SL: 01 (Sản phẩm)



CHI TIẾT NÚT NHỰA

SL: 02 (Cái)




SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

SL: 01 (Sản phẩm)

CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH


BẢN VẼ CÂY LĂN BỘT (ITEM# 23830)



MẶT CHIẾU A

MB. TAY CẦM LĂN BỘT


MẶT CHIẾU B



MẶT CẮT. TAY CẦM LĂN BỘT


CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH

BẢN VẼ CÂY LĂN BỘT (ITEM# 23830)




THÂN LĂN BỘT

SL: 01 (Cái)



TY LĂN BỘT


SL: 01 (Cái)





MẶT CẮT B-B

CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH

BẢN VẼ CÂY LĂN BỘT (ITEM# 23830)









MẶT CẮT LẮP RÁP

SL: 01 (Sản phẩm)




CHI TIẾT NÚT NHỰA

SL: 02 (Cái)



MẶT CẮT SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

SL: 01 (Sản phẩm)



SẢN PHẨM HOÀN THÀNH


SL: 01 (Sản phẩm)

CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH

QUY TRÌNH TIỆN TAY CẦM (CÂY LĂN BỘT)



(CÔNG ĐOẠN 1) CẮT LIỆU THEO THIẾT KẾ



(CÔNG ĐOẠN 2) KIỂM TRA VÀ ĐỊNH HÌNH VÀO KHUÔN VÀ CHẠY LIỆU




(CÔNG ĐOẠN 3) KIỂM TRA KÍCH THƯỚC VÀ NGHIỆM HÀNG





(CÔNG ĐOẠN 3) KIỂM TRA KÍCHTHƯỚC VÀ NGHIỆM HÀNG



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (KHUYẾT LIỆU)

GHI CHÚ:

- Kiểm tra sản phẩm trước và sau khi tiện , mỗi lần tiện xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt phải xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp.
- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh.
- không bị nứt và sâu thân.
- Liệu không bị biết dạng như bị khuyết liệu và thiếu liệu.

CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH

QUY TRÌNH GỌT TRÒN THÂN VÀ TAY CẦM (CÂY LĂN BỘT)




(CÔNG ĐOẠN 1) KIỂM TRA VÀ ĐỊNH HÌNH VÀO KHUÔN





(CÔNG ĐOẠN 2) KIỂM TRA KÍCH THƯỚC VÀ NGOẠI QUAN





GHI CHÚ:

- Kiểm tra liệu trước và sau khi gọt xong, mỗi lần gọt xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt phải xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp.
- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh trong phạm vi kích thước sản phẩm.
- không bị nứt và sâu thân.
- Liệu không bị biết dạng như khuyết liệu và không bị thiếu liệu .

CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH

QUY TRÌNH GỌT TRÒN THÂN VÀ TAY CẦM (CÂY LĂN BỘT)




(CÔNG ĐOẠN 1) KIỂM TRA VÀ ĐỊNH HÌNH VÀO KHUÔN





(CÔNG ĐOẠN 2) KIỂM TRA KÍCH THƯỚC VÀ NGOẠI QUAN





GHI CHÚ:

- Kiểm tra liệu trước và sau khi gọt xong, mỗi lần gọt xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt phải xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp.
- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh trong phạm vi kích thước sản phẩm.
- không bị nứt và sâu thân.
- Liệu không bị biết dạng như khuyết liệu và không bị thiếu liệu .

CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH

BẢN VẼ CẮT THÂN (CÂY LĂN BỘT)




(CÔNG ĐOẠN 1) KIỂM TRA VÀ ĐỊNH HÌNH






(CÔNG ĐOẠN 2) KIỂM TRA KÍCH THƯỚC



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (NỨT)



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (SÂU THÂN)



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (THIẾU LIỆU)



(KHUYẾT LIỆU)

GHI CHÚ:

- Kiểm tra liệu sau khi cắt xong, mỗi lần cắt xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt phải xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp.
- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh.
- không bị nứt và sâu thân.
- Liệu không bị biết dạng như khuyết liệu và không bị thiếu liệu .

CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH

QUY TRÌNH TIỆN THÂN VÀ BO CẠNH (CÂY LĂN BỘT)



(CÔNG ĐOẠN 1) KIỂM TRA VÀ ĐỊNH HÌNH







(CÔNG ĐOẠN 2) KIỂM TRA KÍCH THƯỚC



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (SÂU THÂN)




NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (KHUYẾT LIỆU)



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (NỨT)





GHI CHÚ:

- Kiểm tra sản phẩm trước và sau khi tiện , mỗi lần tiện xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt phải xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp.
- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh.
- không bị nứt và sâu thân.
- Liệu không bị biết dạng như bị khuyết liệu và thiếu liệu.

CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH

QUY TRÌNH KHOAN LỖ THÂN (CÂY LĂN BỘT)



(CÔNG ĐOẠN 1) KIỂM TRA LIỆU, ĐỊNH HÌNH VÀ KHOAN LỖ







(CÔNG ĐOẠN 2) KIỂM TRA KÍCH THƯỚC




NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (SÂU THÂN)



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (KHUYẾT LIỆU)



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (LỖ LỆCH TÂM)



(NỨT)

GHI CHÚ:

- Kiểm tra sản phẩm trước và sau khi khoan lỗ, mỗi lần khoan xong phải xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt phải xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp.
- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh, khoan lỗ ko bị lệch tâm
- không bị nứt và sâu thân,
- Liệu không bị biết dạng như khuyết liệu và không bị thiếu liệu .

CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH


QUY TRÌNH TRÀ NHÁM THÂN (CÂY LĂN BỘT)




(CÔNG ĐOẠN 1) KIỂM TRA LIỆU, ĐỊNH HÌNH VÀ CHẠY SP




(CÔNG ĐOẠN 2) KIỂM TRA VÀ CHUẨN BỊ NGHIỆM HÀNG



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (SÂU THÂN)



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (KHUYẾT LIỆU)



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (LỆNH TÂM TRỤC)



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (LỖI KÍCH THƯỚC)

GHI CHÚ:

- Kiểm tra liệu trước và sau khi chà nhám, mỗi lần chà nhám xong phải xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt phải xử lý đạt mới tiếp tục cho máy chạy tiếp.
- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh, khoan lỗ ko bị lệch tâm
- không bị nứt và sâu thân,
- Liệu không bị biết dạng như khuyết liệu và không bị thiếu liệu .



Liệu bị nứt

CHỦ QUẢN:

CÁN BỘ:

NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH

QUY TRÌNH ĐÓNG NÚT NHỰA THÂN (CÂY LĂN BỘT)



(CÔNG ĐOẠN 1) KIỂM TRA VÀ ĐỊNH HÌNH LỖ




(CÔNG ĐOẠN 2) ĐÓNG NÚT VÀO LỖ



(CÔNG ĐOẠN 3) KIỂM TRA TÂM TRỤC



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (HỞ NÚT)





NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (LỆNH TÂM TRỤC)

GHI CHÚ:


- Kiểm tra sản phẩm trước và sau khi đóng nút, mỗi lần đóng nút phải xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt phải xử lý đạt mới tiếp tục đóng tiếp.
- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh, không bị nứt và sâu thân.
- khoan lỗ ko bị lệch tâm, nút khi đóng vào không bị hở và ba vớ.
- Liệu không bị biết dạng như khuyết liệu và không bị thiếu liệu .

CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH


QUY TRÌNH LẮP RÁP TAY CẦM HOÀN THIỆN (CÂY LĂN BỘT)




(CÔNG ĐOẠN 1) ĐÓNG TAY CẦM VÀO TRỤC



(CÔNG ĐOẠN 2) ĐỊNH HÌNH TAY CẦM VÀO THÂN



Tay cầm bị cong



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (CONG TAY CẦM)



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CẦN CHÚ Ý (HỞ NÚT)

Cử định vị khe hở an toàn



(CÔNG ĐOẠN 3) RÁP HOÀN THIỆN TAY CẦM THEO KÍCH THƯỚC







GHI CHÚ:

- Kiểm tra sản phẩm trước và sau khi lắp ráp, mỗi lần lắp ráp phải xem có đạt tiêu chuẩn không, nếu không đạt phải xử lý đạt mới tiếp tục ráp tiếp.
- Kích thước chiều dài, đường kính đúng theo bản vẽ.
- Khi lắp ráp tay cầm vào trục thép và lắp ráp tay cầm vào thân chú ý bị cong tay cầm.
- Liệu phải thẳng, không được cong vênh, không bị nứt và sâu thân.
- Liệu không bị biết dạng như khuyết liệu và không bị thiếu liệu .

CHỦ QUẢN:	CÁN BỘ:	NGƯỜI LẬP: VŨ VINH LINH