Manual simulado - Máquina CNC X200

SIMULAÇÃO ACADÊMICA | Rocket Industrial Solutions (empresa fictícia)

1. Visão geral e operação segura

Equipamento fictício: Centro de usinagem CNC X200. Identificação para a atividade: CNC-X200-01. Este manual é apenas uma base de testes de chatbot e não descreve nenhuma máquina real.

Antes de iniciar um turno, o operador registra o número do equipamento, confirma a integridade das proteções e verifica se há alertas no painel. Para qualquer intervenção física, interromper a operação e solicitar avaliação de profissional autorizado.

Nunca contorne intertravamentos, remova proteções com partes móveis ou tente reiniciar automaticamente um equipamento em falha. Os procedimentos reais exigem manual do fabricante e análise de risco local.

Manual simulado - Máquina CNC X200

SIMULAÇÃO ACADÊMICA | Rocket Industrial Solutions (empresa fictícia)

2. Catálogo de códigos de erro simulados

Erro E045: falha simulada no sensor de posicionamento do eixo X. Ação administrativa recomendada no cenário fictício: interromper a operação, registrar E045 no sistema de chamados, identificar a máquina e solicitar inspeção do sensor por manutenção qualificada.

Erro E112: pressão de lubrificação abaixo da faixa definida no cenário. Ação: parar a operação, registrar o alerta e comunicar a manutenção. Não desmontar o circuito nem alterar parâmetros sem autorização.

Erro E207: porta de proteção indicada como aberta. Ação: não operar; comunicar à equipe responsável para verificar a condição e o intertravamento de segurança. Não neutralizar o sensor.

Manual simulado - Máquina CNC X200

SIMULAÇÃO ACADÊMICA | Rocket Industrial Solutions (empresa fictícia)

3. Registros e encaminhamento de manutenção

Chamado técnico CNC: informar data e hora, identificação CNC-X200-01, código exibido, descrição do sintoma e nome do operador. A equipe de manutenção registra avaliação, responsável e liberação de retorno.

Após a manutenção, a liberação do equipamento depende de verificação documentada por responsável designado. O chatbot não autoriza retorno ao serviço e não substitui avaliação técnica.