
Patient:in
Patient:in GUI
Smartwatch
Smartwatch mittels Bluetooth verbinden
Schlaf beenden
sendCommand(PATH_END)
stopTracking
status = "BEREIT"
FileOutputStream(SleepData)