8700 系列仪表通讯规约 (Ver 1.05)

2012-12-11

注意:

本规约适合我公司 8700 系列台式仪表,以及使用此规约的其他类型的仪表。

由于本规约适合多种类型的仪表,每种仪表只含有本规约中的部分命令, 同一个命令,对于不同类型的仪表回送的数据可能不一样,使用时请仔细查看 第二章第二节"<u>仪表与通讯命令对照表</u>"。请根据仪表的型号,选取本类仪表中 所含有的命令。

在使用本规约之前,请认真阅读仪表使用说明书,熟悉设备,连接好设备后,请事先用仪表随机光盘中所带的通讯测试软件进行通讯测试,并参阅本规约。

使用本规约时,可以通过使用通讯测试软件召测的实际数据进行对照,以便加深理解,可以按下面步骤查看通讯数据:

- **A**、运行通讯测试软件,选择相应的仪表型号、通讯端口、波特率、仪表 地址等相关的通讯参数。
- B、将所有数据前面的"√"去掉,选择一个想读取的数据项,按"召测"按钮,如果通讯成功,则在状态栏上会显示绿灯、否则,显示红灯。
- C、点击该灯,则会显示通讯数据,如为红灯,则只显示发送数据

本规约中所有示例中,均假定仪表的通讯地址为1

本规约中使用的数据用十进制或十六进制表示,数据后面带"H"的为十六进制数据,不带"H"为十进制数据

目 录

| 第一章、 | 字节格式 | 1 |
|------------|-----------------------|----|
| 第二章、 | 仪表通讯命令 | 2 |
| – , | 命令简介 | 2 |
| =, | 仪表与通讯命令对照表 | 3 |
| 三、 | 通讯命令详解: | 4 |
| 四、 | 本章使用的符号说明 | 8 |
| ₩录 41 | IEEE754 单精度浮点格式 | 10 |
| PIJ X AI | IEEE/34 平相交付总价以 | 1V |
| 附录 A2 | IEEE754 单精度浮点数据手工转换样例 | 12 |
| 附录 B | 数据转换例程 | 14 |
| 附录 C | 数通讯连接线制作 | 17 |
| 附录 D | 通讯样例 | |

第一章 字节格式

一、 通讯字节格式说明:

8位数据、1位起始位、1位停止位、无校验。先传低位,后传高位,位传送方式与微型计算机一样(先传低位,后传高位)

二、 通讯帧格式:

2.1上位机发送格式: 55H— Address — Command—CS

| 字节代码 | 说明 | 备 注 |
|---------|-------|---|
| 55H | 帧起始字符 | 标识计算机发出的命令帧的起始位置,55H=01010101B |
| Address | 仪表地址 | 仪表的通讯地址,单字节,范围为 0~255 |
| Command | 命令码 | 标识计算机发出命令代码,单字节(见通讯命令码) |
| CS | 校验码 | 从帧起始符到校验码之前的所有字节的算术和的 256 的模,即: CS=(55H+Adrress+Command) AND FFH |

2.2 仪表回送格式 : AA—Address —Command—Data—CS

| 代码 | 说 明 | 备 注 |
|------------|-------|-------------------------------|
| AAH | 帧起始字符 | 标识仪表回送的数据帧的起始位置,AAH=10101010B |
| Address | 仪表地址 | 仪表的通讯地址,单字节,范围为 0~255 |
| Command | 命令码 | 标识计算机发出命令代码,单字节(见通讯命令码) |
| Data (4*n) | 数据域 | 仪表回送数据,为4字节浮点数,低前高后。 |
| CS | 校验码 | 校验码 CS |

备注:

- 1、上位机发送的帧皆以帧起始标记 55H 开始。
- 2、 仪表回送的帧皆以帧起始标记 AAH 开始。
- **3、** 仪表地址:可在 0~FFH 中选择,带设置功能的仪表,可由用户选择,不带设置功能的仪表为默认值,出厂时默认为 0。
- **4、数据域**: 仪表根据相应的命令回送的数据,其字节数根据仪表类型及命令的不同而不同。仪表回送的每个量为四字节的浮点数,低字节在前,高字节在后,所以数据域Data 的字节个数为 4 的倍数。
- **5、校验码 CS**: 从帧起始标志符开始到校验码之前的所有各字节的模 256 的和,即各字节二进制算数和,不计超过 256 的溢出值
 - **例:** AAH+01H+30H+0H+0h+5CH+43H=17AH,则 CS=7AH,即 7AH为 17AH 不超过 256的溢出值,而 100H 即为去掉部分。
- **6、传送的速率**: 300~9600,带设置功能的由用户自己设置。无设置功能的初始化为:地址=0,波特率=9600,或按用户要求设置。

第二章 仪表通讯命令

一、 命令简介:

| 序号 | 命令码 | 命令码含义 |
|----|-----|---|
| 1 | 10H | 读取基本电参数 |
| 2 | 16H | 召测所有的参数(V, I, P, FREQ, PF, Kwh, Time, 电能状态) |
| 3 | 19H | 召测电参数、有功电能以及电能状态(V, I, P, FREQ, PF, Var, S, Kwh, KVarh, Time) |
| 4 | 40H | 停止累计电能 |
| 5 | 41H | 启动累计电能 |
| 6 | 42H | 清除累计电能及时间 |
| 7 | 43H | 召测有功电能及时间 |
| 8 | 3A | 设置 PT |
| 9 | 3B | 设置 CT |
| 10 | 4A | 召测 PT |
| 11 | 4B | 召测 CT |
| 12 | 46H | 召测视在功率 |
| 13 | 47H | 召测无功功率 |
| 14 | 48H | 召测无功电能及时间 |

二、 仪表与通讯命令对照表:由于本规约适合多种仪表,每种仪表所含其中一部分有的命令,如下表所示:

| 仪表类型 | 含 有 的 命 令 |
|--|---|
| 8705、8705B1、8706B、 8706B1 | 10H 格式 B |
| 8713 \ 8713B1 \ 8715B \ 8715B1 \ 8716B \ 8716B1 \ 8716C1 \ 8716D \ 8795B1 \ 8795B2 | 10H 格式 A |
| 8710 | 10H 格式 A, 40H, 41H, 42H, 43H |
| 8775A1、8775B1、8775C1 | 10H 格式 A, 16H, 40H, 41H, 42H, 43H |
| 8780 | 10H 格式 C |
| D414、D414B、D414D | 10H 格式 A, 16H, 19H, 3AH, 3BH, 40H, 41H, 42H, 43H, 46H, 47H, 48H, 4AH, 4BH |
| P101 | 10H 格式 A, 4AH, 4BH |

三、 通讯命令详解:

1、读取基本参数命令(10H):

A、上位机发送: 55H, Address, 10H, CS

B、仪表回送格式 A:

| 字节位置 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8-11 | | |
|------|----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---|-----|--|
| 字节名称 | AAH Address 10H | | V_0, V_1, V_2, V_3 | I_0, I_1, I_2, I_3 | | | |
| 说明 | 帧头 地址 命令 | | 命令 | 电压数据 V | 电流数据 I | | |
| 字节位置 | 12-15 | 5 | | 16-19 | 20-23 | 24 | |
| 字节名称 | P_0, P_1, P_2, P_3 | | | Freq ₀ —Freq ₃ | PF ₀ , PF ₁ , PF ₂ , PF ₃ | CS | |
| 说明 | 功率数据 P | | | 频率 Freq | 功率因数 PF | 校验和 | |

C、仪表回送格式 B:

| 字节位置 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8-11 |
|------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|----------------------|
| 字节名称 | AAH | Address | 10H | V_0, V_1, V_2, V_3 | I_0, I_1, I_2, I_3 |
| 说明 | 帧头 | 地址 | 命令 | 电压数据 V | 电流数据I |
| 字节位置 | 12-13 | 5 | | 16-19 | 20 |
| 字节名称 | P ₀ , P ₁ | , P ₂ , P ₃ | | Freq ₀ —Freq ₃ | CS |
| 说明 | 功率数 | 友据 P | | 频率 Freq | 校验和 |

D、仪表回送格式 C:

| - Verranic <mark>ianos</mark> . | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----|-----|----------------------|----------------------|-----|--|--|--|
| 字节位置 | 1 2 3 | | | 4-7 | 8-11 | | | | |
| 字节名称 | AAH Address 10H | | 10H | V_0, V_1, V_2, V_3 | I_0, I_1, I_2, I_3 | | | | |
| 说明 | 帧头 | 地址 | 命令 | 电压数据 V | 电流数据 I | | | | |
| 字节位置 | 12-15 LN ₀ , LN ₁ , LN ₂ , LN ₃ 相线、零线标志 | | | 16-19 | 20-23 | 24 | | | |
| 字节名称 | | | | 0,0,0,0 | 0,0,0,0 | CS | | | |
| 说明 | | | | | | 校验和 | | | |

注:LN 相线、零线标志,4个字节,LN=1.0 表示回送的电流为相线电流; LN=0.0 表示回送的电流为零线电流。0 表示回送 4 个字节的 0。

2、 读取电参数命令、有功电能以及电能的状态(16H)

A、上位机发送: 55H, Address, 16H, CS

B、仪表回送

| 字节位置 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8-11 | |
|------|---|----------|-----|--------------------------------------|---|-----|
| 字节名称 | AAH | Address | 16H | V_0, V_1, V_2, V_3 | I_0, I_1, I_2, I_3 | |
| 说明 | 帧头 | 帧头 地址 命令 | | 电压数据 V | 电流数据 I | |
| 字节位置 | 12-15 | | | 16-19 | 20-23 | |
| 字节名称 | P ₀ , P ₁ , P ₂ , P ₃ | | | Freq ₀ —Freq ₃ | PF ₀ , PF ₁ , PF ₂ , PF ₃ | |
| 说明 | 功率数据 P | | | 频率数据 FREQ | 功率因数数据 | PF |
| 字节位置 | 24-27 | | | 28-31 | 32 | 33 |
| 字节名称 | En ₀ , En ₁ , En ₂ , En ₃ , | | | T_0, T_1, T_2, T_3 | 1或0 | CS |
| 说明 | 有功电能单位: kWh | | | 电能累计时间单位:分钟 | 电能状态 | 校验和 |

注:

A、电能状态=1 时:表示电能在累计状态

B、电能状态=0时:表示电能在停止累计状态

3、读取所有参数命令(19H)

A、上位机发送: 55H, Address, 19H, CS

B、仪表回送

| 字节位置 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8-11 | | |
|------|----------------------|---------------------------------------|--|---|---|---------------------|--|
| 字节名称 | AAH | Address | 19H | V_0, V_1, V_2, V_3 | I ₀ , I ₁ , I ₂ , I ₃ | | |
| 说明 | 帧头 | 地址 | 命令 | 电压数据 V | 电流数 | 据 I | |
| 字节位置 | 12-15 | 5 | | 16-19 | 20-23 | | |
| 字节名称 | P_0 , P_1 | P_2 , P_3 | | Freq ₀ —Freq ₃ | PF ₀ , PF ₁ , PF ₂ , PF ₃ | | |
| 说明 | 功率数 | (据 P | | 频率数据 FREQ | 功率因数数据 PF | | |
| 字节位置 | 24-27 | 7 | | 28-31 | 32-35 | | |
| 字节名称 | Var ₀ , V | Var ₁ , Var ₂ , | Var ₃ , | $S_0, S_1, S_2, S_3,$ | En ₀ , En ₁ | , En_2 , En_3 , | |
| 说明 | 无功功 |]率 | | 视在功率 | 有功电 | 能 En 单位:kWh | |
| 字节位置 | 36-39 |) | | 40-43 44 | | 44 | |
| 字节名称 | kVarh ₀ | , kVarh ₁ , k | Varh ₂ , kVarh ₃ | T ₀ , T ₁ , T ₂ , T ₃ | - | CS | |
| 说明 | 无功电 | 能-单位 k | Varh | 电能累计时间单位 | : 分钟 | 校验和 | |

4、 设置 PT (电压倍率) 命令 (3AH):

A、上位机发送:

| 字节位置 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8 |
|------|-----|---------|-----|-----------------------------------|-----|
| 字节名称 | 55H | Address | 3AH | PT_0 , PT_1 , PT_2 , PT_3 | CS |
| 说明 | 帧头 | 地址 | 命令 | 电压倍率数据 PT | 校验和 |

B、仪表回送 : AAH, Address, 3AH, CS

5、 设置 CT (电流倍率) 命令 (3BH):

A、上位机发送:

| 字节位置 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8 |
|------|-----|---------|-----|---|-----|
| 字节名称 | 55H | Address | 3BH | CT ₀ , CT ₁ , CT ₂ , CT ₃ | CS |
| 说明 | 帧头 | 地址 | 命令 | 电流倍率数据 CT | 校验和 |

B、仪表回送 : AAH, Address, 3BH, CS

6、停止累计电能命令(40H):

A、上位机发送: 55H, Address, 40H, CS

B、仪表回送: AAH, Address, 40H, CS

仪表反应: "启/停"指示灯灭, 仪表停止累计电能及时间。

7、启动累计电能命令(41H):

A、上位机发送: 55H, Address, 41H, CS

B、仪表回送: AAH, Address, 41H, CS

仪表反应: "启/停"指示灯亮, 仪表启动累计电能及时间累计。

8、清除累计电能命令(42H):

A、上位机发送: 55H, Address, 42H, CS

B、仪表回送: AAH, Address, 42H, CS

仪表反应: "<u>启/停</u>"指示灯灭,仪表停止累计电能及时间。并清除累计的电能和时间

9、读取累计有功电能及时间命令: (43H)

A、上位机发送: 55H, Address, 43H, CS

B、仪表回送:

| 字节位置 | 1 | 2 | 3 | 4-7 |
|------|----------------------|---------|-----|---|
| 字节名称 | AAH | Address | 43H | En ₀ , En ₁ , En ₂ , En ₃ , |
| 说明 | 帧头 | 地址 | 命令 | 有功电能 En-单位: kWh |
| 字节位置 | 8-11 | | 12 | |
| 字节名称 | T_0, T_1, T_2, T_3 | | | CS |
| 说明 | 电能累计时间 | T一单位: 分 | 钟 | 校验和 |

10、读取视在功率命令(46H)

A、上位机发送: 55H, Address, 46H, CS

B、仪表回送:

| 字节位置 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8 |
|------|-----|---------|-----|-----------------------|-----|
| 字节名称 | AAH | Address | 46H | $S_0, S_1, S_2, S_3,$ | CS |
| 说明 | 帧头 | 地址 | 命令 | 视在功率 S,单位: VA | 校验和 |

11、读取无功功率命令(47H)

A、上位机发送: 55H, Address, 47H, CS

B、仪表回送:

| 字节位置 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8 |
|------|-----|---------|-----|---|-----|
| 字节名称 | AAH | Address | 47H | Var ₀ , Var ₁ , Var ₂ , Var ₃ , | CS |
| 说明 | 帧头 | 地址 | 命令 | 无功功率,单位: Var | 校验和 |

12、读取无功电能及时间命令(48H)

A、上位机发送: 55H, Address, 48H, CS

B、仪表回送:

| 字节位置 | 1 | 2 | 3 | 4-7 |
|------|----------------------|---------|-----|---|
| 字节名称 | AAH | Address | 48H | kVarh ₀ , kVarh ₁ , kVarh ₂ , kVarh ₃ , |
| 说明 | 帧头 | 地址 | 命令 | 无功电能-单位 kVarh |
| 字节位置 | 8-11 | | | 12 |
| 字节名称 | T_0, T_1, T_2, T_3 | | | CS |
| 说明 | 电能累计时间 | T-单位:分 | 校验和 | |

13、读取 PT (电压倍率) 命令 (4AH)

A、上位机发送: 55H, Address, 4AH, CS

B、仪表回送:

| 字节位置 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8 |
|------|-----|---------|-----|---|-----|
| 字节名称 | AAH | Address | 4AH | PT ₀ , PT ₁ , PT ₂ , PT ₃ | CS |
| 说明 | 帧头 | 地址 | 命令 | 电压变比 PT | 校验和 |

14、读取 CT (电流倍率) 命令 (4BH):

A、上位机发送: 55H, Address, 4BH, CS

B、仪表回送:

| 字节位置 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8 |
|------|-----|---------|-----|---|-----|
| 字节名称 | AAH | Address | 4BH | CT ₀ , CT ₁ , CT ₂ , CT ₃ | CS |
| 说明 | 帧头 | 地址 | 命令 | 电流变比 CT | 校验和 |

四、 本章使用的符号说明:

1、使用的符号:

| · 使用 的行与: 符号名称 | 单位 | 数据格式 | 说明 |
|--|--------|------|--|
| V | V | 浮点 | 电压数据 |
| V_0, V_1, V_2, V_3 | | 字节 | 通讯时,电压的字节数据,由于电压数据 为浮点数据,通讯时是以四字节数据回 送,低字节在前(V ₀),高字节在后(V ₃), <u>以</u> 后的浮点数据有同样的定义 |
| | | | |
| I | A | 浮点 | 电流数据 |
| I_0,I_1,I_2,I_3 | | 字节 | 通讯时,电流的字节数据 |
| | | | |
| P | W | 浮点 | 有功功率数据 |
| $\mathbf{P_0,P_1,P_2,P_3}$ | | 字节 | 通讯时,有功功率的字节数据 |
| | | | |
| PF | | 浮点 | 功率因数数据 |
| PF ₀ ,PF ₁ ,PF ₂ ,PF ₃ | | 字节 | 通讯时,功率因数的字节数据 |
| | | | |
| Freq | Hz | 浮点 | 频率数据 |
| Freq ₀ ,Freq ₁ , Freq ₂ ,Freq ₃ , | | 字节 | 通讯时,频率的字节数据 |
| En | kWh | 浮点 | 累计的有功电能数据 |
| En ₀ ,En ₁ ,En ₂ ,En ₃ | K W II | 字节 | 通讯时,有功电能的字节数据 |
| E110,E111,E112,E113 | | 丁 [1 | 是 似时,有为电配时于 1 数值 |
| <u>T</u> | 分钟 | 浮点 | 电能累计时间 |
| T_0,T_1,T_2,T_3 | 73 11 | 字节 | 通讯时,电能累计时间的字节数据 |
| 10,11,12,13 | | 1 14 | |
| PT | | 浮点 | 电压倍率 |
| PT ₀ ,PT ₁ ,PT ₂ ,PT ₃ | | 字节 | 通讯时,电压倍率的字节数据 |
| 0, 1, 2, 3 | | 7 1. | 21047 |
| CT | | 浮点 | 电流倍率 |
| CT ₀ ,CT ₁ ,CT ₂ ,CT ₃ | | 字节 | 通讯时,电流倍率的字节数据 |
| | | | |
| S | VA | 浮点 | 视在功率数据 |
| S ₀ ,S ₁ ,S ₂ ,S ₃ | | 字节 | 通讯时,视在功率的字节数据 |
| | | | |
| Var | Var | 浮点 | 无功功率数据 |
| Var ₀ ,Var ₁ ,Var ₂ ,Var ₃ | | 字节 | 通讯时,无功功率的字节数据 |
| Varh | kVarh | 浮点 | 无功电能数据 |
| kVarh ₀ ,kVarh ₁ , kVarh ₂ , kVarh ₃ , | | 字节 | 通讯时,无功电能的字节数据 |

2、数据格式:

| 数据类型 | 字节数 | 数据范围 | 表示符号 | 说明 |
|-----------|-----|---------------------------------|-------|--|
| 字节型 | 1 | -128 to 127 | CHAR | 有符号字节数据 |
| 于 空 | 1 | 0 to 255 | BYTE | 无符号字节数据 |
| 整型数据 | 2 | -32768 to 32767 | INT | 有符号整形数据 |
| 登空数据 | 2 | 0 to 65535 | WORD | 无符号整形数据 |
| 长整形 | 4 | -2,147,483,648 to 2,147,483,647 | LONG | 有符号长整形数据 |
| | 4 | 0 to 4294967295 | DWORD | 无符号长整形数据 |
| 浮点数据 | 4 | | FLOAT | 标准的 <u>IEEE754</u> 单精度浮点 格式, <u>具体格式见附录 A</u> |

3、通讯中数据传输方式:

| 数据类型 | 字节数 | 说明 |
|------|-----|------------------------|
| 字节型 | 1 | 单字节数据,通讯时占用1字节 |
| 整型数据 | 2 | 通讯时占用2个字节,高字节在前,低字节在后 |
| 长整形 | 4 | 通讯时占用4字节,高字节在前,低字节在后 |
| 浮点数据 | 4 | 通讯时占用4个字节,低字节在前,高字节在后。 |

附录 A1: IEEE754 单精度浮点格式:

IEEE 单精度格式由三个字段组成: 23 位小数 f; 8 位偏置指数 e; 以及 1 位符号 s。这些字段连续存储在一个 32 位字中(如附录 A 表 1 所示)。0:22 位包含 23 位小数 f, 其中第 0 位是小数的最低有效位,第 22 位是最高有效位; 23:30 位包含 8 位偏置指数 e, 第 23 位是偏置指数的最低有效位,第 30 位是最高有效位; 最高的第 31 位包含符号位 s。

| 格式 | S | e[30:23] | f[22:0] |
|----|----|----------|---------|
| 位 | 31 | 30-23 | 22-0 |

附录 A 表 1: 单精度浮点数据存储格式

附录 A 表 2 显示一侧的三个组成字段 s、e 和 f 的值与另一侧的单精度格式位模式表示的值之间的对应关系; u 意味着无关,即指示字段的值与确定特定单精度格式位模式的值无关。

| 单精度格式位模式 | 值 |
|-----------------------------|---|
| 0 < e < 255 | (−1) ^S × 2 ^{e-127} × 1.f (正规数) |
| e=0;f≠0(f中至少有一位不为零) | (-1) ^S × 2 ⁻¹²⁶ × 0.f (次正规数) |
| e=0; f=0 (f 中的所有位均为零) | (-1) ^S × 2 ⁻¹²⁶ × 0.0 (有符号的零) |
| s=0; e=255; f=0 (f中的所有位均为零) | +INF (正无穷大) |
| s=1;e=255;f=0(f中的所有位均为零) | - INF(负无穷大) |
| s=u; e=255;f≠0(f中至少有一位不为零) | NaN (非数) |

附录 A 表 2: 单精度格式位模式表示的值

注意,当 e < 255 时,为单精度格式位模式分配的值是使用以下方法构成的:将二进制基数点插入到紧邻小数最高有效位的左侧,将一个隐含位插入到紧邻二进制点的左侧,因而以二进制位置表示法来表示一个带分数(整数加小数,其中 $0 \le \delta 3$ 小数 < 1)

如此构成的带分数称为单精度格式有效数字。之所以称为隐含位的原因是,在单精度格式位模式中没有显式地指定其值,但偏置指数字段的值隐式指定了该值。

对于单精度格式,正规数和次正规数的差别在于正规数有效数字的前导位 (二进制点左侧的位)为1,而次正规数有效数字的前导位为0。在IEEE 754 标准中,单精度格式次正规数称为单精度格式非规格化数。

在单精度格式正规数中23位小数加上隐含前导有效数位提供了24位精度。

附录 A 表 3 中给出了重要的单精度存储格式位模式的示例。最大正正规数是以 IEEE 单精度格式表示的最大有限数。最小正次正规数是以 IEEE 单精度格式表示的最小正数。最小正正规数通常称为下溢阈值。(最大和最小正规数和次正规数的十进制值是近似的;对于所示的数字来说,它们是正确的。)

| 通用名称 | 位模式(十六进制) | 十进制值 |
|---------|-----------------|----------------|
| +0 | 0000000 | 0.0 |
| -0 | 8000000 | -0.0 |
| 1 | 3 f 8 0 0 0 0 0 | 1.0 |
| 2 | 4000000 | 2.0 |
| 最大正规数 | 7f7fffff | 3.40282347e+38 |
| 最小正正规数 | 0080000 | 1.17549435e-38 |
| 最大次正规数 | 007fffff | 1.17549421e-38 |
| 最小正次正规数 | 00000001 | 1.40129846e-45 |
| +∞ | 7 f 8 0 0 0 0 0 | 无穷 |
| _∞ | Ff80000 | 负无穷 |
| 非数 | 7fc00000 | NaN |

附录 A表 3:单精度存储格式位模式及其 IEEE 值

附录 A2: IEEE754 单精度浮点手工转换样例:

- 一、**概述**:单精度浮点数据由四个字节组成,我公司的仪表在通讯中,回送这四个字节时分2种方式:一种是高字节在前,低字节在后(使用 Modbus 规约的仪表——盘装类仪表);另一种是低字节在前,高字节在后(使用青智规约的仪表——台式仪表),下面手工转换,都假设四字节的浮点数据高字节在前,低字节在后。四字节共32位
- 二、**IEEE754** 单精度浮点格式及计算(共四字节 32 位)
 - 1、IEEE754 单精度浮点格式(共四字节 32 位,从高到低)

| 二进制位 | 32 | 31 | 24 | 23 | 1 |
|------|----------------------|---------|--------------------|-----|----------------------|
| 说明 | 符 号(1位) 其数值用 S 表示 | 指 其数 | 数 (8位) 效值用 E 表示 | 尾其数 | 数 (23 位) 数值用 F 表示 |

2、格式说明:

- A、第32 bit 为符号位,为0则表示正数,反之为负数,其读数值用S表示;
- B、第 $31\sim24$ bit 共 8 位为幂数(2 的幂数), 其读数值用 E 表示;
- C、第23~1 bit 共23位作为系数,视为二进制纯小数,假定该小数的十进制值为F
- D、转换后的十进制浮点数据以 FData 表示;
- 3、转为为十进制浮点数据公式为:

FData= $(-1)^S * (1 + F) * 2^{(E-127)}$

三、浮点数据实例: (高字节在前)

| 十进制 | 十六进制 | 二进制数据 |
|-------|-------------|---|
| 220.5 | 43-5C-80-00 | 0100 0011 0101 1100 1000 0000 0000 0000 |
| 380.6 | 43-BE-4C-CD | 0100 0011 1011 1110 0100 1100 1100 1101 |
| 50.25 | 42-49-00-00 | 0100 0010 0100 1001 0000 0000 0000 0000 |
| 0.999 | 3F-7F-BE-77 | 0011 1111 0111 1111 1011 1110 0111 0111 |
| 1.0 | 3F-80-00-00 | 0011 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000 |

四、手工转换实例:

1、220.5=43-5C-80-00 进行转换

A、220.5=43-5C-80-00 用二进制表示如下:

| 0 | 1 0 0 0 0 1 1 0 | 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 32 | 31 30 29 28 27 26 25 24 | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 1 | | | | | | | | | |
| | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 23 | | | | | | | | | |
| S | 幂数部分 E | 纯小数部分 F | | | | | | | | | | |

B说明:

- a、符号位: 为 0, 即 S=0
- b、指数部分: E = 86H = 134
- c、纯小数部分: $F = \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^8} = 0.5 + 0.125 + 0.0625 + 0.03125 + 0.00390625$ =0.72265625 注: 只有小数部分的 1, 3, 4, 5, 8位为 1, 其他为 0
- d、转换后的数据 Fdata=(-1)^{S*}(1+f)*2^(E-127)=(-1)^{0*}(1+0.72265625)*2⁽¹³⁴⁻¹²⁷⁾= 1.72265625*2⁷=1.72265625*128=220.5

2、50.25=42-49-00-00 进行转换

A、50.25=42-49-00-00 用二进制表示如下:

| 0 | 1 0 0 0 0 1 0 0 | 1 (| 0 (| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---------------------------|--|------|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 31 30 29 28 27 26 25 24 | 23 2 | 2 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | | | | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | |
| S | 幂数部分 E | 纯く | 卜数 | 部ク | 分 F | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B说明:

a、号位: 为 0, 即 S=0

b、指数部分: E = 84H = 132

c、纯小数部分: $F = \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^7} = 0.5 + 0.0625 + 0.0078125 = 0.5703125$

d、转换后的数据 Fdata=(-1)^S*(1+f)*2^(E-127)=(-1)⁰*(1+0.5703125)*2⁽¹³²⁻¹²⁷⁾= 1.5703125*2⁵=1.72265625*32=50.25

3、**0.999=3F-7F-BE-77** 进行转换

A、0.999=3F-7F-BE-77 用二进制表示如下:

| 0 | 0 1 1 1 1 1 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|----|-------------------------|--|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 31 30 29 28 27 26 25 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | |
| S | 幂数部分 E | 纯 | 小 | 数計 | 部分 | } F | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B说明:

a、位: 为 0, 即 S=0

b、指数部分: E = 7EH = 126

c、纯小数部分:

$$\begin{split} F &= \frac{1}{2^{1}} + \frac{1}{2^{2}} + \frac{1}{2^{3}} + \frac{1}{2^{4}} + \frac{1}{2^{5}} + \frac{1}{2^{6}} + \frac{1}{2^{7}} + \frac{1}{2^{8}} + \frac{1}{2^{10}} + \frac{1}{2^{11}} + \frac{1}{2^{12}} + \frac{1}{2^{13}} + \frac{1}{2^{14}} + \frac{1}{2^{17}} + \frac{1}{2^{18}} + \frac{1}{2^{19}} + \frac{1}{2^{21}} + \frac{1}{2^{22}} + + \frac{1}{2^{23}} \end{split}$$

 $= 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.0625 + 0.03125 + 0.015625 + 0.0078125 + 0.00390625 + 0.000976562 \\ 5 + 0.00048828125 + 0.000244140625 + 0.0001220703125 + 0.00006103515625 + 0.00000 \\ 762939453125 + 0.000003814697265625 + 0.0000019073486328125 + 0.000000476837 \\ 158203125 + 0.0000002384185791015625 + 0.00000011920928955078125 = 0.9980000 \\ 2574920654296875$

d、转换后的数据

Fdata= $(-1)^{S*}(1+f)*2^{(E-127)}=(-1)^{0*}(1+0.99800002574920654296875)*2^{(126-127)}=$ 1.99800002574920654296875/2=0.999000012874603271484375 \approx 0.999000 注: 之所以在最后添加了 " \approx " 符号,因为单精度浮点数据有效位数为 7 位

附录 B: 数据转换例程

一、概述:本文是以 C51(Franklin C)的格式来给出"<u>浮点转换为字节数据</u>"、"<u>字节转换为</u> <u>浮点数据","长整形转换为字节数据"、"字节数据转换为长整形数据"</u>等,本文使 用的编译器为 Franklin C,使用其他类型的编译器时(例 Keil C),只须修改浮点数据转换 例程中填入字节的顺序即可。同时,本文的例程,同样可以在 Turbo C++上直接运行。 产生同样的效果

二、数据转换例程:

```
公共变量
    union
         unsigned char uc[4];
         long
                  lda;
         unsigned long ul;
                  fda:
        float
       }un_4b;
      union
         unsigned char uc[2];
         int
                 ida;
        unsigned int ui;
       }un_2b;
      long
                  lda;
                 ida;
      int
                  real;
      float
      unsigned char
      unsigned char
1、 浮点数据转换为字节数据
```

```
浮点数据转换为字节数据
入口数据: real 放入要转换的浮点数据;
出口数据:转换的四字节数据在 uca[]中
         顺序是从低(uca[0])到高(uca[3])
real=1.0;转换为字节 uca[0]-uca[3]=0,0,0x80,0x3f
void FtoB(void)
 un 4b.fda=real;
 uca[0]=un_4b.uc[0];
 uca[1]=un_4b.uc[1];
 uca[2]=un_4b.uc[2];
 uca[3]=un_4b.uc[3];
}
```

```
2、 字节数据转换为浮点数据
   字节数据转换为浮点数据
   入口数据: 要转换的四字节数据在 uca[]中
           顺序是从低(uca[0])到高(uca[3])
   出口数据: real 存放的为已转换的浮点数据;
   数据 uca[0]-uca[3]=0,0,0x80,0x3f转换为浮点 real=1.0
   void BtoF(void)
    un_4b.uc[0]=uca[0];
    un_4b.uc[1]=uca[1];
    un_4b.uc[2]=uca[2];
    un_4b.uc[3]=uca[3];
    real=un 4b.fda;
3、 长整形数据转换为字节数据
   长整形数据转换为字节数据
   入口数据: 要转换的长整形放在 lda 中
   出口数据:转换完的四字节数据在 uca[]中
           顺序是从高(uca[0])到第(uca[3])
   长整数据 lda=1000 转换的字节数据 uca[0]-uca[3]=0xe8,0x03,0,0
   void LtoB(void)
    un 4b.lda=lda;
    uca[0]=un 4b.uc[0];
    uca[1]=un 4b.uc[1];
    uca[2]=un 4b.uc[2];
    uca[3]=un_4b.uc[3];
4、 字节数据转换为长整形数据
   字节数据换为长整形数据转
   入口数据:转换完的四字节数据在 uca[]中
           顺序是从高(uca[0])到第(uca[3])
   出口数据:转换完毕的长整形放在 lda 中
   字节数据 uca[0]-uca[3]=0xe8,0x03,0,0 转换的长整形数据 lda=1000
   void BtoL(void)
    un_4b.uc[0]=uca[0];
    un_4b.uc[1]=uca[1];
    un 4b.uc[2]=uca[2];
    un_4b.uc[3]=uca[3];
    lda=un_4b.lda;
```

5、整形数据转换为字节数据

```
整形数据换为字节数据
   入口数据: 要转换的整形放在 ida 中
   出口数据:转换完的2字节数据在 ucb[]中
           顺序是从高(ucb[0])到第(ucb[1])
   要转换的整形数据 ida=1000,转换的字节数据 ucb[0]-ucb[1]=0xe8,0x03
   void ItoB(void)
    un 2b.ida=ida;
    ucb[0]=un_2b.uc[0];
    ucb[1]=un_2b.uc[1];
6、字节数据转换为整形数据
   字节数据转换为整形数据
   入口数据: 要转换的 2 字节数据在 ucb[]中
           顺序是从高(ucb[0])到第(ucb[1])
   出口数据:转换完毕的整形放在 ida 中
   字节数据 ucb[0]-ucb[1]=0xe8,0x03 转换的整形数据 ida=1000
   void BtoI(void)
    un 2b.uc[0]=ucb[0];
    un_2b.uc[1]=ucb[1];
    ida=un_2b.ida;
```

附录 C: 通讯连接线制作

一、我公司仪表通讯串口定义:


| 通讯方式 | 接口形式 | 定义 | 说明 | 月 |
|----------|--------|---------------------|------|---|
| RS-232 | DB9 针 | 2-RXD, 3-TXD, 5-GND | 采用3线 | 连 |
| NS-232 | DB25 针 | 2-TXD, 3-RXD, 7-GND | 接方式 | |
| RS-4 8 5 | DB9 针 | 1-A, 4-B | | |

二、RS-232 通讯连接线制作:

1、DB9 座对 DB9 座

| 仪表串口 DB9 | 计算机 DB9 串口 |
|-----------------|-------------------|
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 5 | 5 |

- 2、RS-232 方式通讯时, 仪表与计算机的通讯连接线长度应小于 15m
- 三、**多台 RS-485 接口仪表连接方式**: 当多台带 RS-485 接口仪表连接在 1 条总线上时,应按下图方式进行连接:



附录 D: 通讯样例: (本样例中定义仪表地址为 3)

- 4.1 通讯数据实例——读取电参数
- 4.1.1 主机发送: 55 03 10 68
- 4.1.2 仪表回送:

| 字节位置 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8-11 | | | | | | | |
|------|----------|--------|-----|-----------------|---------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 字节名称 | AAH | 3 | 10H | ЕСН 6АН 66Н 43Н | ECH 6AH 66H 43H 00H 00H 00H 00H | | | | | | | |
| 说明 | 帧头 地址 命令 | | | 电压数据 230.4V | 电压数据 230.4V 电流数据 0.000 | | | | | | | |
| 字节位置 | 12-15 | 5 | | 16-19 | 20-23 | 24 | | | | | | |
| 字节名称 | 00H 0 | 0H 00H | 00H | 8AH 52H 48H 42H | 00Н 00Н 00Н 00Н 22Н | | | | | | | |
| 说明 | 功率数 | 据 0.0 | | 频率数据 50.08 | 功率因数 0.000 校验和 | | | | | | | |

4.2 通讯数据实例 2——读取电能及累计时间

- 4.2.1 主机发送: 55 03 43 9b
- 4.2.2 仪表回送: aa 03 43 00 00 00 00 52 97 ad 43 c9

| 字节位置 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8-11 | 12 |
|------|-----|----|-----|-----------------|-----------------|-----|
| 字节名称 | AAH | 3 | 43H | 00Н 00Н 00Н 00Н | 52H 97H ADH 43H | C9 |
| 说明 | 帧头 | 地址 | 命令 | 电能数据 0kWh | 累计时间 347.18 分钟 | 校验和 |