Piegaferro Bending Machines



P30 CE

P42- P52 CE

carrelli lunghi long saddles



P55 Special

Angle control 2 velocità Angle control 2 speed motor



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD Standard equipment

Per piegaferro For bending machines

- 1 perno quadro
- 1 perno piega staffe
- 3 perni porta bussola
- 1 riscontro
- 1 pedaliera

Bussole in quantità e con diametri variabili, a seconda dei modelli della macchina.



- 1 square pin
- 1 stirrup bending pin
- 3 bush holding pins
- 1 checking block
- 1 pedal

Bushes, in different quantities and diameters, according to the machine model.

	Р	1
1	monophase	
♥	with inverter	J

Modello Model		1				8	A	2	DI			
	(-		65 kg/mm ²			85 kg/mm ²					~
	rpm	HP	kW	10	2 Ø	3 Ø	10	20	3 Ø	cm	kg	kg
P30	10	2	1,5	26	20	16	24	18	14	82x90 h. 85	308	5



Modello Model	1 rpm					8	A	0	DI			
				65 kg/mm ^a			85 kg/mm ²					
		HP	kW	10	20	3 Ø	10	20	3 Ø	cm	kg	kg
P30	10	2	1,5	26	20	16	24	18	14	82x90 h. 85	308	5
P32 E	9	3	2,2	28	22	18	26	20	16	85x90 h. 85	350	8
P36	9	4	3	32	24	18	30	22	16	86x90 h. 85	362	8
P42	6	4	3	36	28	24	34	26	22	105x95 h. 89	600	13
P52	6	5,5	4	42	34	26	38	32	24	105x95 h. 89	630	13
P55 B 1 vel.	6	7,5	5,5	45	36	28	40	34	26	140x95 h. 93	800	13
P55 Special 2 vel.	5,5/11	5,5	4	45	36	28	40	34	26	140x95 h. 93	800	13