<16>	10010001	ZV	ZW	0110	MP	MA	PR	HA	LN	KI	KO	FW	0	ZL
<16-4>	10010001	ZV	ZW	0110	MP	MA	PR	HA	LN	FW		ZN	0	ZL
<16-6>	10010001	ZV	ZW	0110	MP	MA	PR	HA	LN	KN		ZN	0	ZL
<16-5>	10010001	ZV	ZW	0110	MP		PR	HA	LN	KN		ZN	0	ZL
VDV R09.16	10010001	ZV	ZW	0110	MP		PR	HA	LN	KN		ZN	0	ZL