微雕管家使用教程 - 切割篇

切割是激光雕刻机的一大功能,灵活运用切割功能,可以制作很多小饰品或是手工零件。使用微雕管家可以方便地进行切割,建议使用 2500mW (2.5W) 以上激光头的机器,如果你的机器激光功率较低,可以使用海绵纸或是卡纸进行。

微雕管家的下载地址

http://123.249.29.246/update/litefire/setup.exe


微雕管家提供两种切割的模式:

- 1、使用图片
- 2、使用图纸文件


下面将依次介绍。

图片切割法


运行微雕管家,转到【刀路雕刻】模式。




点击【导入图片】,选择一张线条简单明了的图片。




可以更改图片大小, 调整细节。




刚导入图片后,可能处理实心图案雕刻模式,如下图。




点一下【轮廓模式】就变成可以切割的模式了。



在被切割的材料放置在激光头下方,调好激光头焦距,必要的时候用【定位测试】,确定一下被切割材料的位置。切割一般都用比较慢的速度进行。点【开始】。



切割中




完成。手机照得不好, 请见谅。



图纸切割法

图纸切割,适合做零件,大小可以精准控制。图纸可以使用 AutoCAD、CorelDraw、或是其他设计软件来设计,图纸文件需要保存为 DXF 格式。以上软件都可以直接保存为这个格式。


以 AutoCAD2016 为例。用 AutoCAD 打开 DWG 文件,或是直接新建图纸,菜单上选择"另存为"。DXF 格式有几个版本,选择其中一个版本就行。如果出现不兼容情况,请保存为 AutoCAD R12 版本格式的 DXF。



打开微雕管家,【刀路雕刻】模式,点【导入 CAD DXF 文件】,选择之前的保存的 DXF 文件。



导入成功后,之后的操作跟图片切割是一样的,调整合适的速度,定位,开始。



木板切割后的效果。

激光切割木头,切边是黑的。要达到好的切割效果,技巧是用快速切割,不用一次切透, 多切割几遍。多次快速切割的效果,比一次慢慢切割的效果,要好很多。





一些切割样例欣赏

