
电源部分

接法如下所示,请注意方向,切勿用力,USB 端建议接 3.0 或者 Type C,电源至少保证 5V1A,否则单板不工作。



调试器连接

接法如下所示,其中 Vref 必须由外面单板供电,否则会影响到 JTAG 与 UART 工作。



后续更多信息,敬请关注访问 http://www.ifpga.top/ebaz4205-zynq-info