Nguyễn Đình Dương - 20225966

Assignment 1:

```
.global init
.eqv GPIO ENABLE REG, 0x60004020 # Thanh ghi cấu hình vào/ra các chân
GPIO
.eqv GPIO OUT W1TS REG, 0x60004008 # Thanh ghi thiết lập chân GPIO
init:
  # Thiết lập GPIO2 là Output
  li al, GPIO ENABLE REG
  li a2, 0x04
                       # Măt na cho GPIO2 (bit 2)
  sw a2, 0(a1)
  # Thiết lập GPIO3 là Output
  li al, GPIO ENABLE REG
  li a2, 0x08
                       # Măt na cho GPIO3 (bit 3)
  sw a2, 0(a1)
  # Thiết lập GPIO4 là Output
  li al, GPIO ENABLE REG
  li a2, 0x10
                       # Mặt na cho GPIO4 (bit 4)
  sw a2, 0(a1)
  # Bât LED trên GPIO2
 li a1, GPIO OUT W1TS REG
  li a2, 0x04
                       # Mặt nạ cho GPIO2
  sw a2, 0(a1)
  # Bât LED trên GPIO3
  li al, GPIO OUT W1TS REG
  li a2, 0x08
                       # Măt na cho GPIO3
  sw a2, 0(a1)
  # Bật LED trên GPIO4
 li a1, GPIO OUT W1TS REG
  li a2, 0x10
                       # Mặt na cho GPIO4
  sw a2, 0(a1)
```

Lưu ý: Tùy với mỗi chân thì sẽ chỉ lưu và chạy GPIO_ENABLE_REG và GPIO_OUT_W1TS_REG của chân đó.


Output:



Assignment 2


Code GPI02

```
.global init
                                         # Thanh ghi cấu hình vào/ra các
.eqv GPIO ENABLE REG, 0x60004020
chân GPIO
.eqv GPIO OUT W1TS REG, 0x60004008
                                           # Thanh ghi thiết lập chân GPIO
.eqv GPIO OUT W1TC REG, 0x6000400C
                                            # Thanh ghi xóa chân GPIO
.text
init:
  # Thiết lập GPIO2 là Output
  li a1, GPIO_ENABLE_REG
                       # Mặt nạ cho GPIO2 (bit 2)
  li a2, 0x04
  sw a2, 0(a1)
main loop:
  # Bât LED trên GPIO2
  li al, GPIO_OUT_W1TS_REG
  li a2, 0x04
                        # Măt na cho GPIO2
  sw a2, 0(a1)
  # Gọi hàm delay
  call delay asm
  # Tắt LED trên GPIO2
  li a1, GPIO_OUT_W1TC_REG
  li a2, 0x04
                        # Mặt na cho GPIO2
  sw a2, 0(a1)
  # Gọi hàm delay
  call delay asm
  # Quay lại vòng lặp chính
  j main loop
# Hàm delay: chờ một khoảng thời gian
delay asm:
                      # Giá tri biến đếm
  li a3, 0
                           # Thời gian chờ (số lần đếm)
  li a4, 10000000
loop delay gpio2:
  addi a3, a3, 1
  blt a3, a4, loop delay gpio2
```



Code GPI03


```
.global init
.eqv GPIO ENABLE REG, 0x60004020
                                         # Thanh ghi cấu hình vào/ra các
chân GPIO
.eqv GPIO OUT W1TS REG, 0x60004008
                                           # Thanh ghi thiết lập chân GPIO
.eqv GPIO OUT W1TC REG, 0x6000400C
                                           # Thanh ghi xóa chân GPIO
.text
init:
  # Thiết lập GPIO3 là Output
  li al, GPIO ENABLE REG
  li a2, 0x08
                       # Mặt nạ cho GPIO3 (bit 3)
  sw a2, 0(a1)
main loop:
  # Bật LED trên GPIO3
  li al, GPIO OUT W1TS REG
  li a2, 0x08
                       # Mặt na cho GPIO3
  sw a2, 0(a1)
  # Gọi hàm delay
  call delay asm
  # Tắt LED trên GPIO3
  li a1, GPIO OUT W1TC REG
  li a2, 0x08
                       # Măt na cho GPIO3
  sw a2, 0(a1)
  # Gọi hàm delay
```



Code GPIO4

```
.global init
                                         # Thanh ghi cấu hình vào/ra các
.eqv GPIO ENABLE REG, 0x60004020
chân GPIO
                                           # Thanh ghi thiết lập chân GPIO
.eqv GPIO_OUT_W1TS_REG, 0x60004008
.eqv GPIO OUT W1TC REG, 0x6000400C
                                           # Thanh ghi xóa chân GPIO
.text
init:
  # Thiết lập GPIO4 là Output
  li al, GPIO ENABLE REG
  li a2, 0x10
                        # Mặt nạ cho GPIO4 (bit 4)
  sw a2, 0(a1)
main loop:
  # Bât LED trên GPIO4
```

```
li a1, GPIO OUT W1TS REG
                         # Mặt na cho GPIO4
  li a2, 0x10
  sw a2, 0(a1)
  # Gọi hàm delay
  call delay asm
  # Tắt LED trên GPIO4
  li a1, GPIO_OUT_W1TC_REG
  li a2, 0x10
                        # Mặt na cho GPIO4
  sw a2, 0(a1)
  # Goi hàm delay
  call delay asm
  # Quay lại vòng lặp chính
  j main loop
# Hàm delay: chờ một khoảng thời gian
delay asm:
                       # Giá trị biến đếm
  li a3, 0
                          # Thời gian chờ (số lần đếm)
  li a4, 5000000
loop delay gpio4:
  addi a3, a3, 1
  blt a3, a4, loop delay gpio4
  ret
```



Assignment 3:


Code:


```
.global init
# GPIO Register Definitions
```


```
.eqv GPIO ENABLE REG,
                             0x60004020 # GPIO output enable register
.eqv GPIO OUT REG,
                           0x60004004 # GPIO output register
.eqv IO MUX GPIO4 REG,
                              0x60009014 # GPIO4 function configuration
.eqv IO MUX GPIO5 REG,
                              0x60009018 # GPIO5 function configuration
.eqv IO MUX GPIO6 REG,
                              0x6000901C # GPIO6 function configuration
.eqv IO MUX GPIO7 REG,
                              0x60009020 # GPIO7 function configuration
#7-segment display patterns for digits 0-9 (Common Anode - active low)
# Segment mapping: GPIO0-6 -> segments a-g
.data
digits:
  .word 0xC0 \# 0: 1100 0000 - segments a,b,c,d,e,f on (0 = on)
  .word 0xF9 # 1: 1111 1001 - segments b.c on
  .word 0xA4 # 2: 1010 0100 - segments a,b,d,e,g on
  .word 0xB0 # 3: 1011 0000 - segments a,b,c,d,g on
  .word 0x99 # 4: 1001 1001 - segments b,c,f,g on
  .word 0x92 # 5: 1001 0010 - segments a,c,d,f,g on
  .word 0x82 # 6: 1000 0010 - segments a,c,d,e,f,g on
  .word 0xF8 # 7: 1111 1000 - segments a,b,c on
  .word 0x80 #8: 1000 0000 - all segments on
  .word 0x90 #9: 1001 0000 - segments a,b,c,f,g on
.text
init:
  # Configure GPIO0-7 as outputs
  li a1, GPIO ENABLE REG
  li a2, 0xFF
                  # Enable GPIO0-7 as outputs
  sw a2, 0(a1)
  # Configure GPIO4-7 function as GPIO
  li a2, 0x1000
                   # Set GPIO function
  li a1, IO MUX GPIO4 REG
  sw a2, 0(a1)
  li al, IO MUX GPIO5 REG
  sw a2, 0(a1)
  li a1, IO MUX GPIO6 REG
  sw a2, 0(a1)
  li a1, IO MUX GPIO7 REG
  sw a2, 0(a1)
display loop:
  la a3, digits
                 # Load address of digit patterns
  li a4, 0
                # Counter for digits 0-9
next digit:
  # Load and display the current digit pattern
```


```
lw a2, 0(a3)
                   # Load pattern for current digit
  li al, GPIO OUT REG
                   # Output pattern to GPIO
  sw a2, 0(a1)
  # Delay
  call delay
  # Move to next digit
  addi a3, a3, 4
                   # Next pattern address
  addi a4, a4, 1
                   # Increment counter
  li t0, 10
  blt a4, t0, next digit # If counter < 10, continue
  j display loop
                    # Repeat from 0
# Delay subroutine
delay:
  li t0, 0
                # Counter
                     # Delay duration
  li t1, 10000000
delay loop:
  addi t0, t0, 1
  blt t0, t1, delay loop
```

Output:









Assignment 4


```
# Định nghĩa các thanh ghi quan trọng
.eqv GPIO_OUT_W1TS_REG, 0x60004008 # Thanh ghi thiết lập (SET register)
.eqv GPIO_OUT_W1TC_REG, 0x6000400C # Thanh ghi xóa (CLEAR register)
.eqv GPIO_ENABLE_REG, 0x60004020 # Thanh ghi cho phép xuất tín hiệu
.eqv GPIO_IN_REG, 0x6000403C # Thanh ghi đọc trạng thái GPIO
.eqv IO_MUX_GPIO0_REG, 0x60009004 # Thanh ghi thiết lập chức năng GPIO0
.eqv IO_MUX_GPIO2_REG, 0x60009008 # Thanh ghi thiết lập chức năng GPIO2
.eqv IO_MUX_GPIO3_REG, 0x6000900C # Thanh ghi thiết lập chức năng
GPIO3
.eqv IO_MUX_GPIO4_REG, 0x60009010 # Thanh ghi thiết lập chức năng GPIO4
# Hàm khởi tạo
init:
```

```
# Thiết lập GPIO1 là chân xuất tín hiệu (OUTPUT)
li al, GPIO ENABLE REG
                              # Nap địa chỉ thanh ghi GPIO ENABLE REG
vào a1
 li a2, 0x02
                    # Giá trị 0x02 tương ứng với việc kích hoạt GPIO1
sw a2, 0(a1)
                     # Ghi giá trị 0x02 vào thanh ghi GPIO ENABLE REG
 # Thiết lập GPIO0 là chân nhận tín hiệu (INPUT)
li a1, IO MUX GPIO0 REG
                               # Nap địa chỉ thanh ghi IO MUX_GPIO0_REG
vào a1
                     # Đọc giá trị hiện tại của thanh ghi IO MUX GPIO0 REG
1 \text{w a} = 2,0(\text{a} = 1)
                      # Thiết lập bit IO MUX GPIO0 FUN IE để cho phép
ori a2, a2, 0x200
nhân tín hiệu
sw a2, 0(a1)
                     # Ghi lại giá trị mới vào IO MUX GPIO0 REG
# Thiết lập GPIO2 là chân nhân tín hiệu (INPUT)
#li a1, IO MUX GPIO2 REG
                                # Nap địa chỉ thanh ghi IO MUX GPIO2 REG
vào a1
#lw a2, 0(a1)
                      # Đọc giá trị hiện tại của thanh ghi
IO MUX GPIO2 REG
#ori a2, a2, 0x200
                        # Thiết lập bit IO MUX GPIO2 FUN IE để cho phép
nhân tín hiệu
#sw a2, 0(a1)
                      # Ghi lại giá trị mới vào IO MUX GPIO2 REG
# Thiết lập GPIO3 là chân nhận tín hiệu (INPUT)
#li a1, IO MUX GPIO3 REG
                                # Nap địa chỉ thanh ghi IO MUX GPIO3 REG
vào a1
#lw a2, 0(a1)
                      # Đọc giá trị hiện tại của thanh ghi
IO MUX GPIO3 REG
                        # Thiết lập bit IO MUX GPIO3 FUN IE để cho phép
#ori a2, a2, 0x200
nhận tín hiệu
                      # Ghi lại giá trị mới vào IO MUX GPIO3 REG
#sw a2, 0(a1)
# Thiết lập GPIO4 là chân nhân tín hiệu (INPUT)
#li al, IO MUX GPIO4 REG
                                # Nap địa chỉ thanh ghi IO MUX GPIO4 REG
vào a1
#lw a2, 0(a1)
                      # Đoc giá tri hiện tai của thanh ghi
IO MUX GPIO4 REG
                        # Thiết lập bit IO MUX GPIO4 FUN IE để cho phép
#ori a2, a2, 0x200
nhân tín hiệu
#sw a2, 0(a1)
                      # Ghi lại giá trị mới vào IO MUX GPIO4 REG
# Vòng lặp chính
loop:
li a1, GPIO IN REG
                          # Nap địa chỉ thanh ghi GPIO IN REG vào a1
 lw a2, 0(a1)
                     # Đọc giá trị tín hiệu từ GPIO IN REG
```

```
# Kiểm tra GPIO0
                          # Kiểm tra mức tín hiệu GPIO0
 andi a3, a2, 0x01
 bne a3, zero, gpio0 set
 # Kiểm tra GPIO2
 #andi a3, a2, 0x04
                     # Kiểm tra bit 2 (GPIO2) trong giá trị đọc được
                             # Nếu bit 2 = 1 (GPIO2 HIGH), nhảy tới gpio2 set
 #bne a3, zero, gpio2 set
 # Kiểm tra GPIO3
 #andi a3, a2, 0x08
                           # Kiểm tra bit 3 (GPIO3) trong giá trị đọc được
                             # Nếu bit 3 = 1 (GPIO3 HIGH), nhảy tới gpio3 set
 #bne a3, zero, gpio3 set
 # Kiểm tra GPIO4
 #andi a3, a2, 0x10
                     # Kiểm tra bit 4 (GPIO4) trong giá tri đọc được
 #bne a3, zero, gpio4 set # N\u00e9u bit 4 = 1 (GPIO4 HIGH), nh\u00e3y t\u00f3i gpio4 set
clear:
 # Tắt LED (GPIO1 = 0)
 li al, GPIO OUT W1TC REG
                                     # Nap địa chỉ thanh ghi
GPIO OUT W1TC REG
 li a2, 0x02 # Giá trị 0x02 tương ứn
sw a2, 0(a1) # Ghi giá trị vào thanh
j loop # Quay lại đầu vòng lặp
 li a2, 0x02
                       # Giá trị 0x02 tương ứng với việc xóa GPIO1
                       # Ghi giá trị vào thanh ghi để tắt LED
gpio0 set:
 # Bật LED (GPIO1 = 1) nếu GPIO0 = HIGH
 li al, GPIO OUT W1TS REG
                                    # Nap địa chỉ thanh ghi
GPIO OUT W1TS REG
 li a2, 0x02 # Giá trị 0x02 tương ứng với việc thiết lập GPIO1
sw a2, 0(a1) # Ghi giá trị vào thanh ghi để bật LED
j loop # Nhảy tới nhãn loop
gpio2 set:
 # Bật LED (GPIO1 = 1) nếu GPIO2 = HIGH
 li a1, GPIO OUT W1TS REG
 li a2, 0x02
 sw a2, 0(a1)
 j loop
gpio3 set:
 # Bật LED (GPIO1 = 1) nếu GPIO3 = HIGH
 li a1, GPIO OUT W1TS REG
 li a2, 0x02
 sw a2, 0(a1)
 i loop
```

```
gpio4_set:
# Bật LED (GPIO1 = 1) nếu GPIO4 = HIGH
li a1, GPIO_OUT_W1TS_REG
li a2, 0x02
sw a2, 0(a1)
j loop
```

Output:



Assignment 5


Code:


```
.global init
# GPIO Register Definitions
```


```
.eqv GPIO ENABLE REG,
                             0x60004020 # GPIO output enable register
.eqv GPIO OUT REG,
                           0x60004004 # GPIO output register
.eqv IO MUX GPIO4 REG,
                              0x60009014 # GPIO4 function configuration
.eqv IO MUX GPIO5 REG,
                              0x60009018 # GPIO5 function configuration
.eqv IO MUX GPIO6 REG,
                              0x6000901C # GPIO6 function configuration
.eqv IO MUX GPIO7 REG,
                              0x60009020 # GPIO7 function configuration
#7-segment display patterns for digits 0-9 (Common Anode - active low)
# Segment mapping: GPIO0-6 -> segments a-g
.data
digits:
  .word 0xC0 \# 0: 1100 0000 - segments a,b,c,d,e,f on (0 = on)
  .word 0xF9 # 1: 1111 1001 - segments b.c on
  .word 0xA4 # 2: 1010 0100 - segments a,b,d,e,g on
  .word 0xB0 # 3: 1011 0000 - segments a,b,c,d,g on
  .word 0x99 # 4: 1001 1001 - segments b,c,f,g on
  .word 0x92 # 5: 1001 0010 - segments a,c,d,f,g on
  .word 0x82 # 6: 1000 0010 - segments a,c,d,e,f,g on
  .word 0xF8 # 7: 1111 1000 - segments a,b,c on
  .word 0x80 #8: 1000 0000 - all segments on
  .word 0x90 #9: 1001 0000 - segments a,b,c,f,g on
.text
init:
  # Configure GPIO0-7 as outputs
  li a1, GPIO ENABLE REG
  li a2, 0xFF
                  # Enable GPIO0-7 as outputs
  sw a2, 0(a1)
  # Configure GPIO4-7 function as GPIO
  li a2, 0x1000
                   # Set GPIO function
  li a1, IO MUX GPIO4 REG
  sw a2, 0(a1)
  li al, IO MUX GPIO5 REG
  sw a2, 0(a1)
  li a1, IO MUX GPIO6 REG
  sw a2, 0(a1)
  li a1, IO MUX GPIO7 REG
  sw a2, 0(a1)
display loop:
  la a3, digits
                 # Load address of digit patterns
  li a4, 0
                # Counter for digits 0-9
next digit:
  # Load and display the current digit pattern
```


```
lw a2, 0(a3)
                   # Load pattern for current digit
  li al, GPIO OUT REG
                   # Output pattern to GPIO
  sw a2, 0(a1)
  # Delay
  call delay
  # Move to next digit
  addi a3, a3, 4
                   # Next pattern address
  addi a4, a4, 1
                   # Increment counter
  li t0, 10
  blt a4, t0, next digit # If counter < 10, continue
  j display loop
                    # Repeat from 0
# Delay subroutine
delay:
  li t0, 0
                # Counter
                     # Delay duration
  li t1, 10000000
delay loop:
  addi t0, t0, 1
  blt t0, t1, delay loop
```

Output:









1. Khởi tạo (init):

- o Cấu hình các chân GPIO0-7 làm đầu ra (output).
- o Cấu hình chức năng GPIO cho các chân GPIO4-7.

2. Vòng lặp hiển thị (display_loop):

- Tải các giá trị số từ bảng digits.
- Lặp qua các giá trị số (0-9) và hiển thị lên các chân GPIO.
- Sau mỗi lần hiển thị, gọi hàm delay để tạo độ trễ.

3. Chuyển sang số tiếp theo (next_digit):

- o Cập nhật địa chỉ và chỉ số số tiếp theo.
- Nếu đã hiển thị đủ 10 số (0-9), quay lại hiển thị từ số 0.

4. Hàm delay (delay):

0	Tạo một độ trễ bằng cách sử dụng một vòng lặp không làm gì ngoài việc tăng biến đếm.