姓名: 刘春盛 性别: 男 年龄: 78 日期: 2020-06-14

病程

主诉:下颌牙桥折断。

检查:左下4到右下6固定修复牙桥稳定,咬合良好,46牙冠折断。咬合空间较低,牙冠强度不够。

处理:取下固定牙桥,开窗式转移杆口内铸造树脂硬性链接,硅橡胶取模。用原来临时牙定要咬合

,送工厂制作马龙桥聚合瓷牙冠。原牙桥戴回,螺丝孔暂封。

医瞩:不适随诊。

医生签名: 日期: