実構造物調査および長期暴露試験結果に 基づいた港湾RC構造物における 鉄筋腐食照査手法に関する検討

山路 徹¹・横田 弘²・中野 松二³・濱田 秀則⁴

¹正会員 (独) 港湾空港技術研究所 材料研究室(〒239-0826 横須賀市長瀬 3-1-1) E-mail:yamaji@pari.go.jp

²フェロー会員 (独) 港湾空港技術研究所 LCM 研究センター(〒239-0826 横須賀市長瀬 3-1-1) ³正会員 ショーボンド建設 (株) 近畿圏支社 (元 (独) 港湾空港技術研究所 依頼研修生) (〒536-0022 大阪市城東区永田 3-12-15)

4正会員 九州大学大学院准教授 工学研究院 (〒819-0395 福岡市西区元岡744)

海洋環境下に位置する港湾RC構造物に対象を限定し、塩害に起因する鉄筋腐食照査を行う際に必要なパラメータである腐食発生限界塩化物イオン濃度 C_{lim} 、表面塩化物イオン濃度 C_0 および見かけの塩化物イオン拡散係数 D_{up} について、実構造物調査および長期暴露試験による検討を行った。 C_{lim} については、干満帯と海中部を再現した屋外水槽における長期暴露試験結果より、比較的湿潤した環境に位置している港湾RC構造物(桟橋上部工)においては2.0kg/m³とすることを提案した。 C_0 については、桟橋上部工に対象を限定し、H.W.L.からコンクリート表面までの距離とともに直線的に変化させることを提案した。拡散係数については、普通ポルトランドセメントの場合、土木学会コンクリート標準示方書における予測値 D_p に 0.65を乗じた値を用いることを提案した。

Key Words: port reinforced concrete structures, critical chloride concentration for initiation of corrosion, chloride ion concentration at the concrete surface, apparent diffusion coefficient

1. はじめに

土木学会コンクリート標準示方書[施工編] 1 (以下、土木学会示方書と呼ぶ)において、塩化物イオンの侵入に起因する鉄筋腐食照査を行う際に必要なパラメータは、腐食発生限界塩化物イオン濃度 C_{lim} 、コンクリート表面での塩化物イオン濃度 C_0 および見かけの塩化物イオン拡散係数 D_{co} である.

港湾 RC 構造物においては、これまで設計時において、通常は上記の鉄筋腐食に関する照査は行われていなかった。しかしながら、2007 年度に改訂された「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に基づき、桟橋上部工においては鉄筋腐食に関する照査を行うことが義務付けられた。その際、上述したパラメータを、適宜設定することが求められる。なお、構造物の設計供用年数は 50 年であることが多い。

港湾 RC 構造物において、特に塩害が問題となるのは、 桟橋式構造物の上部工(以下、桟橋上部工)である. 桟橋上部工は海面のやや上に位置しているために塩化 物イオンの供給だけでなく、鉄筋腐食反応に必要な酸 素の供給も十分に行われる.一方,塩害が問題となる上部工の下面は,杭や鉄筋コンクリート部材に囲まれた閉鎖的な空間であり,海水に接触する機会が多いことと,常時日陰であることから,コンクリート自体は比較的湿潤な状態にある.前述のパラメータ C_{lim} , C_0 および D_{qp} は,それぞれへの影響度の程度の違いこそあれ,外部の環境やコンクリートの含水状況の影響を受ける.すなわち,桟橋上部工の場合の各種パラメータの実態は,他の陸上構造物における値と異なる傾向を示す可能性がある.

そこで本研究では、前述のパラメータ C_{lim} 、 C_0 および D_{ap} について、実構造物(港湾 RC 構造物)での調査および長期暴露試験を行うことにより検討を行った。なお、 C_{lim} については長期暴露試験、 C_0 については実構造物での調査, D_{ap} については実構造物での調査および長期暴露試験を基に検討を行った。そして、得られたデータを基に、桟橋上部工を主対象とし、塩化物イオンの侵入に起因する鉄筋腐食に対する照査を行う際のこれらのパラメータの設定値の提案を行った。

2. 本研究における塩化物イオン浸透に関する 考え方

本研究では、塩化物イオンの拡散を表す式として、 Fick の第二法則を「コンクリート表面での塩化物イオン 濃度が一定」として解いて得られる式(1)を用いている. この考え方は、土木学会示方書と同様である.

$$C(x,t) = C_0 \left(1 - erf\left(\frac{x}{2\sqrt{D_{ap}t}}\right) \right) \tag{1}$$

ここで、C(x,t): 時間(経過年数)t,表面からの距離 xにおける塩化物イオン濃度、 C_0 : コンクリート表面における塩化物イオン濃度、 D_{qp} : 見かけの塩化物イオン拡散係数、ef(s): 誤差関数、である。なお、材料などから混入する塩化物イオンはここでは考慮していない。

この式が成立するのは、コンクリート表面での塩化物イオン濃度が一定、すなわち C_0 が時間とともに変化しない場合である。このことに関しては、港湾 RC 構造物が位置する海中部や干満帯では、海水すなわち塩化物イオンの供給がほぼ常時行われていると考えられるため、 C_0 を一定とみなす式(1)が成り立つとしている報告が多い 2 . 一方、飛沫帯や海岸付近では、飛沫や海塩粒子として飛来することによって塩化物イオンが供給されるため、コンクリート表面での塩化物イオン濃度は時間とともに増加するとしている報告も多い 2 ,3,3,4). C_0 を一定とみなすか、時間とともに変化するのかは、本研究を進める上で根本となるため、まず C_0 の時間変化に関して考察を行う。

図-1 は、防波堤ケーソンの壁面の飛沫帯から採取し たコンクリートコアにより求めた Coの時間変化を示し たものである. なお、採取時の経過年数 tと H.W.L.から の距離 Xも図中に併記した. Xは各港内でほぼ同様な範 囲内にある. この C_0 の算出の際は、塩化物イオン濃度 分布に対して、 C_0 一定の場合の解である式(1)を用い て回帰分析を行って求めた. 経過年数 t が同じものは, 同一ケーソンから採取したコア2本に関する測定値の平 均値である. 一方, 経過年数 t が異なるものは, 同一港 内で近接するケーソンから採取したコア2本に関する測 定値の平均値である. そのため, 同じ防波堤でも経過年 数によってコンクリート配合は若干異なる可能性がある. しかしながら、 Coに関しては環境条件の影響の方が卓 越するため、 Coの時間変化を検討する際には、 コンク リート配合が若干異なっていても大きな問題は生じない と考える. 図-1 の各経過年数 tにおいて、厳密には Xが 同じでない場合もあるが、 Coは時間とともに増加する という傾向は見られず、むしろ若材齢時は増加するがあ

| I港 | | II; | II港 II | | II港 IV | | /港 | V港 | |
|----|------|-----|--------|----|--------|----|-------|----|------|
| t | Χ | t | Χ | t | Χ | t | Χ | t | Χ |
| 5 | 0.47 | 8 | 0.38 | 11 | 0.80 | 5 | 0.30 | 8 | 0.76 |
| 10 | 0.45 | 14 | 0.03 | 20 | 0.30 | 10 | -0.07 | 12 | 0.76 |
| 15 | 0.36 | | | 24 | 0.30 | 15 | 0.10 | | |
| | | | | | | 20 | 0.26 | | |

t:経過年数(年), X:H.W.L.からの距離(m)




図-1 飛沫帯における C_0 の時間変化例



写真-1 桟橋式構造物 (標準的な形式)




図-2 試験体における飽水率 w (試料採取箇所:表面から50~70mm付近)

る程度時間が経つと一定値となるという傾向が見られた.

港湾 RC 構造物のうち、鉄筋腐食に関する照査を行う 必要があるとされている構造物は、飛沫帯あるいは干満 帯に位置する桟橋上部工である. この構造物は写真-1 に示すように、比較的海面に近い箇所に位置している. また、塩害を受ける上部工の下面は常に日陰に存在して おり、また閉鎖的空間であるため、比較的乾燥しにくい 環境にある. さらには、通常、前垂れと呼ばれる、漂流 物が侵入するのを防ぐためのコンクリート部材が設けら れていることが多い(写真-1 参照). すなわち,この 桟橋上部工のような構造物の場合, 位置する環境が飛沫 帯であっても、海上大気中のような乾燥しやすい環境よ りもむしろ、干満帯のような乾燥しにくい環境に近いと 推測される. 図-2 は、3 港の構造物近傍に φ 150× 300mm の試験体を設置 5 し,5 年経過時にコンクリート の飽水率 w を測定したものである. 設置環境は飛沫帯 と干満帯である。また、試料採取位置は表面から 50~ 70mm の位置である. なお, 図中の「20°C室内」の場合 は、室内 20℃・湿度 80~90%の環境に試験体を設置 ⁶し、 40 週経過時に測定したもので、試料採取位置は表面か ら 20~40mm の位置である.

飽水率 w は以下の式により求めた.

$$w = \frac{W - W_d}{W_c - W_d} \times 100 \tag{2}$$

ここで、W: 採取(解体)直後の質量、 W_s : 飽水質量(水道水中に浸漬して十分吸水させた状態の質量), W_d : 絶乾質量(一定質量になるまで 105 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ で乾燥させた状態の質量)である. なお,採取量は X $^{\circ}$ $^{\circ}$

X港および Z港では、飛沫帯の方が若干飽水率は低くなる傾向にある。しかしながら、前垂れのある Y港では、ほとんど同じである。一方、湿度 80~90%環境の室内における測定値は 70%程度と比較的低い値を示した。これは、湿度は高くても外部からの水の供給がないためであると考えられる。これらの測定結果は、試料の採取量も少なく、データ数も少ないが、一般的な桟橋上部工が位置する環境の場合、コンクリート内部における飽水率はかなり高いことを示唆するものである。

以上のことを踏まえ、供用年数が 50 年程度と比較的長く、かつ比較的湿潤した環境に位置している桟橋上部工を主対象とした本研究では、 C_0 を一定とみなし、塩化物イオンの浸透予測の際、あるいは回帰計算により C_0 および D_{qp} を算出する際には式(1)を用いることとする. 以降では、長期暴露試験および実構造物調査から得た C_0 および D_{qp} の結果をまとめ、設計時における設定値を提案する. また、長期暴露試験結果に基づき、腐食発生限界塩化物イオン濃度 C_{bm} についても検討を行う.

表-1 コンクリート配合

| | | | 当な | z量(kg∕ | /m ³) | |
|------|------|-------|-----|--------|-------------------|------|
| セメント | W/C | W | | C C | S | G |
| | 0.45 | 水道水 | 162 | 360 | 738 | 1110 |
| N | 0.55 | | 166 | 302 | 826 | 1056 |
| IN | 0.45 | 海水 | 165 | 367 | 732 | 1102 |
| | 0.55 | 海小 | 168 | 305 | 823 | 1051 |
| | 0.45 | 水道水 | 158 | 351 | 758 | 1094 |
| В-А | 0.55 | 小坦小 | 158 | 287 | 820 | 1092 |
| D 7 | 0.45 | 海水 | 160 | 356 | 756 | 1091 |
| | 0.55 | | 162 | 295 | 812 | 1081 |
| | 0.45 | 水道水 | 160 | 355 | 736 | 1108 |
| В-В | 0.55 | 小坦小 | 162 | 295 | 793 | 1099 |
| 0.0 | 0.45 | 海水 | 162 | 360 | 733 | 1103 |
| | 0.55 | | 164 | 298 | 789 | 1094 |
| | 0.45 | 水道水 | 162 | 360 | 714 | 1120 |
| в-с | 0.55 | | 164 | 298 | 770 | 1112 |
| 150 | 0.45 | 海水 | 164 | 364 | 710 | 1114 |
| | 0.55 | 加八 | 166 | 302 | 767 | 1107 |
| | 0.45 | 水道水 | 158 | 351 | 738 | 1110 |
| F-B | 0.55 | 小坦小 | 160 | 291 | 792 | 1097 |
| ' ' | 0.45 | 海水 | 160 | 356 | 733 | 1103 |
| | 0.55 | /4/// | 162 | 295 | 790 | 1096 |




図-3 干満サイクルおよび暴露位置

3. 港湾 RC 構造物における鉄筋腐食照査に必要なパラメータ(C_0 , D_{ap} , C_{lm})に関する調査結果

(1) 腐食発生限界塩化物イオン濃度 Сіт

a)概要

 C_{lm} は鉄筋腐食発生時期に関連する非常に重要な要因である。この値については諸説あり、試験方法や環境によって大きく異なることが報告されているが、一般的には $1.2\sim2.4$ kg/m³程度であると考えられている。ここでは、港湾空港技術研究所内の暴露施設(海水循環水槽)に 15 年間暴露された試験体に関する調査結果 7 を用いて、 C_{lm} について検討を行う。

b)調查内容

1)使用材料および試験体

セメントは、普通ポルトランドセメント(表-1 中では N)、高炉セメント A種(B-A)・B種(B-B)・C種(B-C)、フライアッシュセメント B 種(F-B)の計 5




図-4 鉄筋位置の塩化物イオン濃度と腐食面積率の関係

種類を用いた. 骨材は、細骨材として神奈川県産の川砂 (表乾密度 2.64g/cm³, 吸水率 1.82%) 、粗骨材として神 奈川県産の川砂利 (表乾密度 2.76g/cm³, 吸水率 1.10%) を用いた. また、練混ぜ水として水道水・海水 (久里浜 湾から採取. 塩化物イオン濃度は 17g/L) の 2 種類を用いた. コンクリートの配合を表-1 に示す. 水セメント比は 0.45, 0.55 の 2 種類である. なお、本配合は、目標スランプ 8±1cm、目標空気量 4±1%として定められたものである.

製造した試験体の形状は ϕ 150×300mm の円柱で、内部に鉄筋(ϕ 9mm 丸鋼) がかぶり 20,40 および 70mm で埋設されている.

2) 暴露環境

海水循環水槽における干満帯および海中部に暴露を行った. 図-3 に干満サイクルおよび暴露位置を示す.

3)試験項目

暴露 15 年が経過した時点で試験体を解体後,鉄筋に生じた腐食面積率および鉄筋位置における全塩化物イオン濃度あるいは可溶性塩化物イオン濃度を測定した. 前者は鉄筋における腐食部分(目視で明確に判別できる部分)を透明フィルムに写し取り,鉄筋表面積に対する割合として求めた.後者は JCI-SC4「硬化コンクリート中に含まれる塩分の分析方法」に準拠して求めた.

c) 試験結果

図-4 に干満帯と海中部における鉄筋位置での塩化物イオン濃度と腐食面積率の関係をかぶり深さ別に整理したものを示す。また、図中の 1.2kg/m³ は土木学会示方書における Clam の値である。干満帯の方は全塩化物イオン濃度が 2.0kg/m³ 付近から腐食の傾向が見られ始め、さらに濃度が大きくなると明確な腐食傾向が見られる。また、かぶりの影響も見られ、かぶりが比較的大きな 70mmの場合は鉄筋位置の全塩化物イオン濃度が大きくても腐食が生じていないものが目立つ。このことは他の文献 ® でも報告されており、原因としてはかぶりが大きいこと

で鉄筋表面への酸素供給量が減少していることが考えられる.

一方,海中部の方は鉄筋位置における塩化物イオン濃度が干満帯と同等もしくは多いにもかかわらず,ほとんど腐食が生じていなかった.これは海中部のため,外部からの酸素の供給量およびコンクリート内部を透過する量が少なかったためと考えられる.

今回の干満帯および海中部の結果において、 C_{lm} は $1.2 kg/m^3$ よりも見かけ上大きくなっているようである.これは、腐食の要因である酸素の拡散性状はコンクリートの飽水率の増加とともに小さくなるため 9 、鉄筋の腐食反応速度が緩やかとなり、仮に鉄筋表面の塩化物イオン濃度が高濃度となって鉄筋表面の不動態皮膜が破壊されていたとしても腐食が顕在化しておらず、見かけ上 C_{lm} が大きくなっている可能性が考えられる.

d) Climの設定値に関する提案

干満帯と海中部を再現した海水循環水槽において、15年間の暴露試験を行った結果、この干満帯において、 C_{lm} の下限値は 2.0kg/m^3 程度であると推測された。また、 C_{lm} がかぶりの影響を受けていることも確認された。一方、海中部においては、鉄筋位置の塩化物イオン濃度が高くなってもほとんど腐食は生じていなかった。

本研究で主対象としている桟橋上部工が位置する環境は飛沫帯である場合が多い.一方,今回の試験結果は飛沫帯でなく,干満帯におけるものである.しかしながら,図-2 に示すように,一般的な桟橋上部工の場合,飛沫帯であっても,コンクリートの飽水率 w の値は比較的大きく,干満帯における値と同様のようである.

以上より、塩化物イオンの侵入による鉄筋腐食に関する照査を行う際の C_{lm} の設定値として、比較的湿潤した環境に位置している港湾コンクリート構造物(特に桟橋上部工)においては、干満帯において実施された本試験結果を参考に $2.0 kg/m^3$ とすることを提案する. なお、この値には、コンクリートの飽水率が大きいことにより、

鉄筋腐食の開始が見かけ上遅くなった影響も含まれていると推測される.

(2) コンクリート表面の塩化物イオン濃度 Co

a)概要

過去の調査などから、桟橋上部工の塩害による劣化の進行状況は、海水面からの距離の影響を大きく受けていることが明らかになっている 10 . 例えば、 $\mathbf{2-5}$ に示すような 2 種類の桟橋上部工で、経過年数が同じであった場合、海面から上部工までの距離が近い場合は劣化が激しく、遠い場合は少なくなる傾向にある。これは、距離が近い方が海水の供給が多くなり、その結果、 C_0 が大きくなることが主な要因と考えられる.

また、文献 11)では L.W.L. (朔望平均干潮面) からコンクリート表面までの距離から C_0 の値を評価しようと試みている。しかしながら、サンプル数は十分であるとは言い難く、また、測定された C_0 の値のばらつきも非常に大きい。

本論文では全国各地の実構造物での C_0 の調査結果 12 を多数収集し、暴露環境から C_0 値を定量的に評価する手法の検討を行った.

b)調査内容

港湾コンクリート構造物に対してコンクリートコアを 採取して塩化物イオン濃度分布を調査した結果を収集した.この結果を,式(1)で回帰計算を行って C₀を求め, 図-5に示すような海面 (H.W.L.および L.W.L.) からの距離との関連性を検討した.なお,一部の港については, 著者らがコンクリートコアを採取し,同様の方法で C₀を求めた.この際,以下の条件に適合するもののみを採用した.

- i) 桟橋上部工のみを対象とした(防波堤, 重力式係船岸は対象から除いた).
- ii)経過年数が特定できるもの.
- iii) コンクリートコアの採取位置(高さ)が特定できる もの.
- iv) 健全な箇所からコアを採取したと推測されるもの (例えば、「コア採取箇所付近にはひび割れなどが確認 された」といった記録が残されている場合は対象から除 いた).
- v)式(1)を用いた回帰計算に使用可能な塩化物イオン 濃度の測定結果が3点以上存在しているもの.
- vi)表面に貝類の付着が無いもの.

その結果、計 18 港の桟橋上部工から、計 175 点のデータが得られた。全構造物において、使用材料および配合は不明である。一般的に、 C_0 にはセメントの種類が影響するとされているが、ここでは全て普通ポルトランドセメントであると仮定した。

c) 調査結果

塩化物イオン濃度分布の測定例を図-6 に示す.この場合, 桟橋上部工のはりおよびスラブの両部材からコアを採取し, さらに陸側, 海側, その中間部の3箇所で採取している.海側や中間部よりも, 陸側から採取したコアの場合に表面付近の塩化物イオン濃度が高くなっている.これは, 波が土留め壁で反射し, コンクリート表面への海水の供給量が多くなっているためと推測される.次に, スラブとはりを比較すると, 同じ場所で比較した場合, 常にはりの方が表面付近の塩化物イオン濃度は高くなっている.これは, はりの方が海面からの距離が近いためと推測される.以上のように, 同一桟橋内でも塩化物イオンの浸透現象は大きくばらつくのが実状である.これは同一桟橋内でも波浪状況が場所によってばらつくためであると考えられる.

図-7 は、海水面からコア底面(コンクリート表面)までの距離と Gの関係についてまとめたものである.




図-5 実構造物 (桟橋上部工) の劣化度と 海水面からの距離の関係




図-6 塩化物イオン濃度分布例




図-7 海水面からコア底面までの距離(左図:L.W.L., 右図:H.W.L.)

なお、海水面をLWLとHWL(朔望平均満潮面)の2種類設定した。いずれもばらつきをもちながら、海水面から離れるにつれて C_0 が低下する傾向が見られる。また、相関係数(\mathbb{Z} -7 中の r)で比較すると、HWLの場合の方が比較的相関が高くなっているため、以後、HWLの場合に着目して検討を進める。

図-8 は、各 H.W.L.からの距離別に C₀の度数分布をま とめたものである. H.W.L.からの距離が比較的遠い 1~ 1.5m や 1.5~2.0m の場合は Coが 0~5kg/m³と値の小さい データが多いが、 $0.5\sim1.0$ m になると $10\sim15$ kg/m³のデー タが増え、0~0.5mの場合はさらに大きい 15~20kg/m3の データが増えていることがわかる. すなわち, H.W.L.か ら遠ざかるにつれて、Coはある最頻値と分布を持ちな がら小さくなっている傾向が分かる. さらにこの分布は 正規分布に従っているようにも見える。ここで、各度数 分布が正規分布に従っている場合、実際の測定値から求 めた累積確率と,実際の測定値から求めた平均値と標準 偏差から計算した累積確率が等しくなる. そこで, 両者 の比較をしたものが図-9である。実際の測定値から求 めた累積確率(図-9 中の点)と実測値から計算した平 均値と標準偏差(図-9 中に併記)を正規分布を表す式 に代入して計算した累積確率(図-9 中の曲線)には比 較的良い相関が見られた. すなわち, 各位置でのばらつ きは正規分布に従っているとみなせることになる. ここ で Coの度数分布が正規分布となる原因としては、H.W.L. からの距離が同程度であっても、波浪状況が適当にばら ついて、そのばらつきの状態が正規分布に近い状態とな っていたためと推測される.

d) 累積確率を考慮した Coの算定例

図-9 のように C_0 のばらつきが正規分布とみなせた場合, そのばらつき, すなわち前述の累積確率 P_r を考慮




図-8 H.W.L からの距離別の Co度数分布

| | H.W.L.からの距離 | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | 0m以下 | 0~0.5m | 0.5~1m | 1~1.5m | 1.5~2m | |
| 平均値 μ | 16.21 | 13.37 | 11.05 | 6.28 | 4.86 | |
| 標準偏差σ | 5.12 | 5.05 | 5.41 | 4.62 | 4.08 | |






図-9 実際の累積確率分布と正規分布に基づく累積確率 分布の比較(点:実際の値,曲線:計算値)

した C_0 の算定が可能となる. 性能照査時に平均的な C_0 を設定する場合は、平均値すなわち累積確率 P_r =0.5 の値を用いればよい. また、対象構造物が位置する波浪条件が通常よりも厳しい場合や構造物の重要度が高い場合など、より大きな C_0 を設定する方が合理的と考えられる場合には、 P_r =0.8 あるいは 0.9 といったより高い P_r を設定して C_0 を算定することも可能である. このように P_r を設定して C_0 を求めた例を図-10 中に折れ線として示した. なお、 C_0 算定の際は図-9 中に併記した μ と σ を用いた. P_r =0.5 の場合は図-7 の近似直線とほぼ一致していることがわかる. すなわち、図中の近似曲線(式(3))を用いて各位置における平均的な C_0 を算出することが可能となる.

$$C_0 = -6.0X + 15.1 \tag{3}$$

ここで、X: HWLからコンクリート部材位置までの鉛直距離(m)である。なお、Xの適用範囲については、今回調査で多くのデータが得られた $0 \le X \le 2$ mの範囲のみとする。他の範囲については今後のデータの蓄積が必要である。

一方、図-10 中の Pr=0.8 と 0.9 の場合は近似直線とほぼ同じ傾きを有しており、また、Prが増すとともに近似直線から離れている.

以上のように、各位置での C_0 のばらつきが正規分布とみなせる場合、 C_0 のばらつき、すなわち累積確率を考慮した C_0 の算定も可能となる。ただし、ばらつきの根拠が不明確な現時点において、必ずしもデータ数は十分であるとは言えない。累積確率を用いて C_0 のばらつきを評価する手法の信頼性をより高めるためには、さらなるデータの蓄積およびばらつきの要因の解明が必要である。

e) Co設定手法に関する提案

塩化物イオンの侵入による鉄筋腐食に関する照査を行う際の C_0 の設定値として, \mathbf{Z} -11 に示す値を提案する.図中には土木学会示方書に示されている飛沫帯および汀線位置の値と,汀線位置からの高さ変化も示した.なお,ここでは汀線位置を H.W.L. (X=0 m) と仮定した.凡例の「文献 13)試験体(干満)」とは,前述の海水循環水槽(干満帯)における試験体(セメントは普通ポルトランドセメント)での調査結果である 13 . 「調査結果平均値($1 \le X \le 2$)」とは,今回調査結果における $1 \le X \le 2$ mの範囲の平均値である.「文献 2)平均値(海中/干満)」は,本研究と同様に C_0 に関する調査を行っている文献 2)における C_0 の平均値である.なお,位置 X は不明であるため,X=-1 m とした.

 $0 \le X \le 2 \text{ m}$ 程度の範囲については、本調査結果から得られた平均的な値である式(3)を提案する. ただし、




図-10 累積確率を考慮した Coの算定例




図-11 今回提案する Coの設定値

その下限値としては、 $6kg/m^3$ を提案する。下限値を設定した理由は以下の2つである。(i) C_0 を過小に評価することは危険側の設計となる。(ii) $\mathbf{Z}-11$ の「調査結果平均値($1 \le X \le 2$)」における C_0 が $6kg/m^3$ 程度(5.57)であった。以上の理由から、式(3)で得られる C_0 値に下限値($6kg/m^3$)を設けることとした。また、鉄道・道路構造物においては、X が今回の範囲より大きくても、かなり大きな C_0 値を示すことがある 3,4 。 桟橋上部工の場合、船を係留して荷役を行うための構造物であるために、波浪条件は比較的穏やかな場所に位置し、さらには杭や前垂れ($\mathbf{5}\mathbf{q}-1$ 参照)に囲まれた閉鎖的な環境に位置している。また、その影響を受けて、コンクリートに乾湿の繰り返しが比較的生じにくい環境であると推測される.一方、鉄道・道路構造物は、波浪の静穏度を確保する必要が無く、また風や飛沫を遮るものは無い場合が多いと

推測される。そして、乾湿の繰り返しが生じやすい環境であると推測される。そのため、鉄道・道路構造物においては、Xが今回の範囲より大きくても、かなり大きな C_0 値を示すことがあると推測される。以上のことから、本研究で提案している対象は、比較的湿潤した環境に位置する桟橋上部工に限定されると考える。

X<0 m の範囲については、さらにデータが少なく、現状では値は設定し難いが、ここでは X=0 m の C_0 値を採用することを提案する.この理由は以下の通りである. (i)図-11 中の「文献 13)試験体(干満)」および「文献 2)調査結果」における C_0 は $10\sim15$ kg/m³程度の値であった. (ii)多数の C_0 データについて整理を行っている文献 14)における調査結果においても、飛沫帯に比べて干満帯や海中部の方が C_0 は小さくなる傾向にあった. 飛沫帯で C_0 が大きくなる原因としては、コンクリートが乾燥と湿潤の繰り返し作用を受けることによって塩化物イオンの浸透が促進されることが考えられる.しかしながら、具体的にどのような環境の場合はどの程度 C_0 が増加し、あるいは減少するのかは現時点では明確ではない.よって、X<0 の場合は、X=0 m の C_0 値を採用することをここでは提案する.

(3) 見かけの塩化物イオン拡散係数 Dao

a) 概要

ここでは、まず試験体および実構造物における D_{φ} に関する調査結果 ¹⁵ について述べる。そして、水セメント比から拡散係数を設定する手法について検討を行う。

b) 調査内容

1) 試験体における調査

港湾空港技術研究所内の暴露施設である海水循環水槽および海水シャワー暴露場と那覇港に試験体を暴露した.なお、海水シャワー暴露場とは、自然海水を1日2回(1回約3時間)散布可能な施設である。海水循環水槽は干満帯と海中部、海水シャワー場は飛沫帯を模擬していると想定している。以下に試験体概要を示す。試験体概略を表-2に、配合を表-3に示す。

i)試験体1

3 (1) と同じ試験体であるため、説明は割愛する. なお、練混ぜ水として海水を使用した結果は対象外とした. ii) 試験体 2^{15}

普通ポルトランドセメントおよび高炉セメント B 種を用いて、 $150\times150\times150$ mm のコンクリート試験体を作成した。W/Cは 0.40 および 0.55 の 2 種類である。暴露環境は海水循環水槽(干満帯)および海水シャワー暴露場であり、暴露期間は約 2.5年である。

iii)試験体 3¹⁵⁾

普通ポルトランドセメントを用い,600×900×600mm

のコンクリートブロックを作成した. W/C は 0.55 であり、暴露環境は海水シャワー暴露場であり、暴露期間は約5年である.

iv)試験体 4¹⁵⁾

普通ポルトランドセメントを用いて, 150×150×800mm の角柱試験体を作成した. W/C は 0.37 と 0.50 である. 暴露環境は沖縄県那覇港の海上大気中(D.L.+6~7m)であり, 暴露期間は約15年である.

v)試験体 5¹³⁾

普通ポルトランドセメントを用いて、 ϕ 100×200mm の円柱試験体を作成した. W/C は 0.47~0.52 程度である. 暴露環境は、海水循環水槽(干満帯)である. 暴露期間は約10年である.

Dm 算出の際には、コンクリート中の塩化物イオン濃

表-2 試験体一覧

| No. | 暴露場所 | 暴露 期間(年) | セメント* |
|-----|----------------------|-------------|-------|
| | | | N |
| | 海水街理水槽 | | BA |
| 1 | 海水循環水槽 (干満帯) | 15 | BB |
| | (I /III) ft3 / | | BC |
| | | | F |
| 2 | 海水循環水槽 (干満帯・海中部)・ | 2.5 | N |
| | 海水シャワー場(飛沫帯) | 2.0 | BB |
| 3 | 海水シャワー場(飛沫帯) | 5.4 | N |
| 4 | 那覇港(海上部) | 15 | N |
| 5 | 海水循環水槽 (干満帯) | 10 | N |

*N: 普通ポルトランドセメント BA・BB・BC: 高炉セメントA種・B種・C種 F:フライアッシュセメントB種

表-3 配合

| T | 77.34 | W /O | 単位量(kg/m³) | | | | |
|-----|-------|------|------------|-----|-----|------|------|
| No. | 名前 | W/C | W | C | S | G | |
| | N1 | NIE | 0.45 | 162 | 360 | 738 | 1110 |
| | | 0.55 | 166 | 302 | 826 | 1056 | |
| | BA1 | 0.45 | 158 | 351 | 758 | 1094 | |
| | DAI | 0.55 | 158 | 287 | 820 | 1092 | |
| 1 | BB1 | 0.45 | 160 | 355 | 736 | 1108 | |
| ' | | 0.55 | 162 | 295 | 793 | 1099 | |
| | BC1 | 0.45 | 162 | 360 | 714 | 1120 | |
| | | 0.55 | 164 | 298 | 770 | 1112 | |
| | F1 | 0.45 | 158 | 351 | 738 | 1110 | |
| | | 0.55 | 160 | 291 | 792 | 1097 | |
| | N2 | 0.55 | 172 | 313 | 767 | 1041 | |
| 2 | BB2 | 0.55 | 172 | 313 | 764 | 1041 | |
| | | 0.40 | 172 | 430 | 658 | 1041 | |
| 3 | N3 | 0.55 | 158 | 288 | 786 | 1094 | |
| 4 | N4 | 0.37 | 178 | 481 | 609 | 1080 | |
| 4 | | 0.50 | 165 | 330 | 804 | 1061 | |
| | N5 | 0.52 | 170 | 330 | 831 | 977 | |
| 5 | | 0.50 | 165 | 330 | 836 | 985 | |
| ا | | 0.47 | 155 | 330 | 847 | 1001 | |
| | | 0.52 | 170 | 330 | 923 | 964 | |

度を 3~5 点測定し、式(1)を用いて回帰分析して求めた. なお、試験体が円柱の場合、浸透面が円であることを考慮し、座標系を円柱座標系として計算を行った¹³.

2) 実構造物における調査

(2) の実構造物における調査時には C_0 を求めている ため、同時に D_{qp} も得られている.なお、以下の場合に 該当する場合は、 D_{qp} データを採用しなかった.その結 果、採用されたデータ数は計 132 個である.

i)C₀<1 kg/m³の場合(回帰計算の精度が十分で無いと考えられるため)

ii)コア採取箇所周辺にひび割れなどの変状がある場合 (記録が残されていた場合).

iii)同一構造物内での他のコアの調査結果と比較して,塩 化物イオン濃度分布形状が著しく異なる場合.

iv)塩化物イオン濃度分布形状が異常な場合(表面から内部まで値が同様な場合など).

また,(2)の調査対象港 18港のうち 6港の7つの桟橋式構造物では,著者らが実構造物からコンクリートコアを計 43 本採取し,コンクリート中の塩化物イオン濃度分布から D_{φ} を求めている.この際,一部のコア採取は,現地で解体した部材を研究所内に搬入した後で実施した.なお,浮きやひび割れなどの変状が見られる箇所からコアを採取することは極力避け,変状が見られる箇所から採取したコアや,採取後のコアに変状が確認された場合は採用しなかった.その結果,採用されたデータ数は計 35 個である.

c)調査結果

1)試験体における調査結果

図-12 は WC と D_{qp} の関係を示したものである. なお、図中の曲線は土木学会示方書における拡散係数の予測値 D_{p} の値である.

普通ポルトランドセメント(N)の場合:

$$\log_{10}D_p = -3.9 (W/C)^2 + 7.2 (W/C) - 2.5 \tag{4}$$

高炉セメント(B)の場合:

$$\log_{10}D_p = -3.0 (W/C)^2 + 5.4 (W/C) - 2.2$$
 (5)

今回得られた結果は、各種暴露環境にかかわらず、セメントが N、B いずれの場合も、予測値 D_p の推定式(4)(5) と比べて約半分程度の小さな値を示した.

2) 実構造物における調査結果

図-13 は WC と D_{φ} の関係を示したものであり,図-12 の暴露試験体の値に加えて,実構造物での調査結果も追記したものである。なお,図中に掲載したのは,著者らが直接採取したコアにおける調査結果(計 35 個。 (3) b) 2)に記載)のみとした。この理由は以下の通りであ

る. D_{qp} は、 C_0 の場合と比べて、コンクリート内部に生じたひび割れなどの変状(アルカリ骨材反応に起因するものも含む)の影響を受けやすい. しかしながら、著者らが直接採取していないものは、コアの状態を実際に目視等で確認できておらず、不確定な要因が多いため、図中には掲載しなかった. なお、上記のデータ 35 個のうち、飛沫帯のデータは 27 個、干満帯のデータは 8 個である.

また、図中に掲載した実構造物のデータについても、セメントの種類および WC が不明である。ここでは、セメント種類については普通ポルトランドセメント、WC については、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の初版 16 に示された、鉄筋コンクリート構造物における最大 WC の特性値 (0.55) と仮定した。この仮定条件を元に整理した結果、実構造物におけるデータは飛沫帯、干満帯のいずれも、全て式 (4) を下回っていた。

d) 拡散係数の特性値 Dk設定手法に関する提案

比較的湿潤した環境に位置する桟橋上部工において、 鉄筋腐食に関する照査を行う際の拡散係数の特性値 D_k の値として、図-13 に示す式を提案する。セメントが普




図-12 W/CとD_{ap}の関係(試験体)




図-13 今回提案する Dap の推定値

通ポルトランドセメントの場合については、土木学会示 方書における式(4)で得られる D_p の値に 0.65 を乗じた値 を用いることを提案する。この理由は、今回得られた試験体および実構造物に関する調査結果の上限値と概ね一致すると推測されるためである。なお、文献 17)においても、0.65 を乗じることで概ね実構造物における調査 結果と一致することが示されている。

図-14 は文献 3)における青森県の日本海側に位置する 道路構造物での調査結果において、式 (1) を用いて求めた D_{qp} 値を追記したものである. なお、水セメント比は $0.5\sim0.6$ の範囲と記述されていたため、0.50, 0.55, 0.60 と仮定して値を掲載した. 0.60 の場合は全て提案式を下回り、0.50 および 0.55 の場合もほとんどの値が下回っている. なお、文献 3)の対象構造物が位置する環境は、本研究で主対象としている飛沫帯ではなく、海上大気中の方がむしろ近い. そのため、厳密な比較とはなり得ない. しかしながら、この比較の結果は、本提案式が、海上大気中のような環境下においても適用できる可能性も示している.

また、表-4 は、式 (4) に W/C=0.55 を代入し、0.65 を乗じた場合の $D_{qp}(1.24 \text{ cm}^2/\text{年})$ と、全実構造物の D_{qp} ((3) b) 2)の条件 i)~iv)を満たすもの、計 132 個)を比較し、 D_{qp} が 1.24 以下の場合の度数と累積確率を示したものである。変状などが生じている可能性も十分に考えられる不確定なデータを多数含んでいるにもかかわらず、84%のデータが提案式で求めた値を下回っていた。

一方,高炉セメントの場合については,式(5)をそのまま用いることを提案する.この理由は以下の2つである.(i)現時点では実構造物におけるデータ数が非常に




図-14 提案式と文献 3)における調査結果の比較

表-4 提案式の値と実構造物データの比較

| | D _{ap} <1.24* | 1.24* <d<sub>ap</d<sub> | 計 |
|------|------------------------|-------------------------|-----|
| 度数 | 111 | 21 | 132 |
| 累積確率 | 0.84 | _ | |

*式(4)(6)にW/C=0.55を代入した際の値

少ない. (ii)高炉セメントの場合, 一般的に C_0 が普通ポルトランドセメントの場合より増大する傾向にある 7 . しかしながら, 現状では具体的にどの程度大きくなるかは明確でない. そのため, D_{ap} を過小に設定しないこととした.

以上の結果より、港湾コンクリート構造物の場合において、塩化物イオンの侵入による鉄筋腐食に関する照査を行う際に用いる見かけの塩化物イオン拡散係数の特性値 D_k の算定式として、以下の式を提案する.

$$D_k = \alpha D_p \tag{6}$$

ここで、 α : 換算係数で、普通ポルトランドセメントを使用する場合には一般に 0.65、高炉セメントの場合は一般に 1.0 を用いることとする。 D_p : 見かけの塩化物イオン拡散係数の予測値 (cm^2/F) である。

4. 塩化物イオンの侵入による鉄筋腐食に関する照 査の試算例

(1)概要

ここでは、3 (1) の腐食発生限界塩化物イオン濃度 C_{lm} 、3 (2) のコンクリート表面での塩化物イオン濃度 C_0 、3 (3) の見かけの塩化物イオン拡散係数 D_{qp} に関する調査結果を用いて、港湾コンクリート構造物における、塩化物イオンの侵入による鉄筋腐食に関する照査の試算を行う. なお、照査手法については、土木学会示方書に準拠したものである. ここでは、各種影響因子の設定値あるいは設定手法について、本研究での調査結果を主に用いている. また、各種安全係数については全て 1.0 としたため、本文中では触れないことにする.

(2) 試算条件

実際に港湾コンクリート構造物が建設される条件を想定し、以下のように設定した。計算条件一覧をまとめたものを表-5に示す。なお、ここでは、かぶりを 2種類に固定し、設計供用期間中に鉄筋腐食が開始しない最大の見かけの塩化物イオン拡散係数 D_{qp} を計算し、それに対応する WCをセメント種類毎に求めた。

- a) 設計供用期間は50年とした.
- b)塩化物イオン浸透予測は式(1)を用いた.
- c) 鉄筋腐食開始時期は、鉄筋位置の塩化物イオン濃度 C(x,t)が腐食発生限界塩化物イオン濃度 C_{lm} に到達した時期とした. なお、 C_{lm} は 3 (1) で提案した値である 2.0 kg/m 3 とした.
- d) コンクリート表面での塩化物イオン濃度 C_0 は 3 (2) で提案した手法を採用し、H.W.L.から部材位置までの距離 Xを以下の X 通りに設定して算出した.

表-5 計算条件一覧

| パラメ | 設定値 | |
|----------------------|---------------|-----|
| C _{lim} (kg | 2.0 | |
| | i) X=0.35(m) | 13 |
| $C_0(kg/m^3)$ | ii) X=1.0(m) | 9.1 |
| | iii) X=1.5(m) | 6.1 |
| かぶりc (mm) | i) | 70 |
| 71.27.20 (IIIII) | ii) | 100 |




図-15 必要最大水セメント比の試算例

(N:普通ポルトランドセメント, B:高炉セメント)

- i) X=0.35 m($C_0=13$ kg/m³となり、土木学会示方書における飛沫帯の値に相当)
 - ii) X=1.0 m ($C_0=9.1 \text{kg/m}^3$ となる)
 - iii) *X*=1.5 m(*C*₀=6.1kg/m³となる)
- e)かぶり cは以下の 2通りの値を設定した.
 - i) 70 mm
 - ii) 100 mm
- f) 設計供用期間中に鉄筋腐食が開始しない最大の見かけの塩化物イオン拡散係数 D_{ap} に対して、3 (3) で提案した式を用いて、セメント毎(普通ポルトランドセメントおよび高炉セメント)に W/C を求めた. なお、土木学会示方書では、作用荷重によりコンクリートに生じたひび割れの影響を考慮し、 D_{ap} を平均的に大きく設定する手法がとられるが、ここでは簡便のため作用荷重によりコンクリートに生じたひび割れの影響は考慮しなかった.

(3)試算結果

設計供用期間中に鉄筋腐食を生じさせないために必要な最大 WC を試算した結果を図-15 に示す。 C_0 =9.1kg/m³の場合,セメントが普通ポルトランドセメント(N)では,かぶり 70mm で最大 WC を 0.39 程度,かぶり 100mm で 0.47 程度まで低減させる必要がある結果となる。一方,セメントが高炉セメント(B)では,かぶり 70mm で最大 WC を 0.41 程度,かぶり 100mm で 0.53 程度まで低減させればよい結果となる。

5. まとめ

海洋環境下に位置する港湾 RC 構造物,特に桟橋上部工に対象を限定し,塩害に起因する鉄筋腐食照査手法を行う際に必要なパラメータである腐食発生限界塩化物イオン濃度,コンクリート表面での塩化物イオン濃度および見かけの塩化物イオン拡散係数について,実構造物での調査および長期暴露試験による検討を行った。その結果を以下にまとめる.

1) 腐食発生限界塩化物イオン濃度

干満帯と海中部を再現した屋外水槽において、15 年間の暴露試験を行った結果、この干満帯において、Clim は 2.0kg/m³ 程度であると推測された。また、Clim がかぶりの影響を受けていることも確認された。一方、海中部においては、鉄筋位置の塩化物イオン濃度が高くなってもほとんど腐食は生じていなかった。以上より、塩化物イオンの侵入による鉄筋腐食に関する照査を行う際のClim の設定値として、比較的湿潤した環境に位置している港湾 RC 構造物においては 2.0kg/m³ とすることを提案した。なお、この値には、コンクリートの飽水率が大きいことにより、鉄筋腐食の開始が見かけ上遅くなった影響も含まれていると推測される。

2) コンクリート表面の塩化物イオン濃度 Co

塩化物イオンの侵入による鉄筋腐食に関する照査を行う際の C_0 の設定値に関して,HWLからコンクリート表面までの距離 X とともに,直線的に変化させる算定式を提案した.

なお、上記算定式は、実構造物調査から得られた平均的な C_0 の値である。ここで、X の適用範囲としては、 $0 \le X \le 2$ m 程度の範囲とする。また、 C_0 の下限値として 6.0kg/m^3 を提案した。なお、この式が適用可能な構造物は、桟橋上部工のように、波浪条件が比較的穏やかな場所に位置し、さらには杭や前垂れに囲まれた閉鎖的な環境に位置している構造物に限定されると考える。

3) 見かけの塩化物イオン拡散係数

港湾 RC 構造物の場合において、塩化物イオンの侵入による鉄筋腐食に関する照査を行う際に用いる見かけの塩化物イオン拡散係数の特性値 D_k の算定式として、土木学会示方書における拡散係数の予測値 D_p に換算係数 α を乗じた式を提案した。また、 α の値としては、普通ポルトランドセメントを使用する場合には 0.65、高炉セメントの場合は 1.0 を用いることを提案した。なお、主な適用対象構造物は桟橋上部工とする。

本報告における提案内容は、全て実構造物(港湾 RC 構造物) あるいは試験体における調査結果に基づいたも のである. また、実構造物においては材料特性が不明で あったため、多くの仮定を設定して議論を進めている. そのため、より議論を深めるべき内容やより詳細な検討を進めなければならない内容も多数残されている.これらについては、今後さらに検討を進める必要がある.

謝辞:本文に掲載した現地調査の実施に当たっては、国土交通省各地方整備局の方々にご協力頂いた。また、長期暴露試験結果については、歴代の材料研究室に在籍された諸先輩の方々によって長期間にわたって引き継がれてきた貴重な暴露試験体を使用することで得られた成果である。皆様に対して、この場を借りて厚く感謝の意を表する。

参考文献

- 1) 土木学会: コンクリート標準示方書[施工編], 2002.
- 2) 前田聡,武若耕司,山口明伸:塩害データベースを用いた コンクリート中への塩化物イオン拡散の定量評価,土木学 会論文集, No.760/V-63, pp.109-120, 2004.5.
- 3) 藤田弘昭, 上原子晶久, 津村幸三, 石澤徹: 青森県日本海沿岸における RC 橋梁の塩害に関する調査, 土木学会論文集E, Vol.62, No.2, pp.330-340, 2006.5.
- 4) 川村力,谷村幸裕,曽我部正道,鳥取誠一,長谷川雅志, 東川孝治:鉄道構造物の調査に基づくコンクリート中への 塩化物イオン浸透に関する研究,土木学会論文集, No.781/V-663, pp.193-204, 2005.2.
- 5) 山路徹, タレク ウディン モハメッド, 濱田秀則, 平崎敏 史: 桟橋上部エコンクリート中の鉄筋の自然電位に及ぼす 海水浸漬時間の影響, 第 57 回セメント技術大会講演要旨, pp.126-127, 2003.
- 6) 川島徹,山路徹,濱田秀則,渡邊和重,山本悟,木村道 夫:防錆剤を用いたコンクリート中の鉄筋の防錆効果に及 ぼすセメント種類の影響,土木学会第59回年次学術講演 会,5-263,pp.523-524,2004.
- 7) 山路徹, Tarek Uddin Mohammed, 青山敏幸, 濱田秀則:海洋 コンクリートの耐久性に及ぼす暴露環境およびセメント種

- 類の影響, コンクリート工学年次論文集, Vol.23, No.2, pp.577-582, 2001.
- 8) 例えば、武田均、丸屋剛:鉄筋腐食による劣化を考慮した補修後のかぶり、土木学会第55回年次学術講演会、pp.670-671、2000.9.
- 9) 例えば,福手勤,山本邦夫,濱田秀則:海水を練り混ぜ水とした海洋コンクリートの耐久性に関する研究,港湾技術研究所報告,第29巻,第3号,pp.57-93,1990.9.
- 10) 小牟禮建一,濱田秀則,横田弘,山路徹: RC 桟橋上部工 の塩害による劣化進行モデルの開発,港湾空港技術研究所 報告,第41巻,第4号,pp.3-37,2002.12.
- 11) 守分敦郎,羽渕貴士,村松道雄,北澤真:桟橋上部工の耐 久性照査に用いる表面塩化物イオン量について,第44回 日本学術会議材料連合講演会講演論文集,Vol.22,No.1, pp.11-14,2000.9.
- 12) 山路徹,中野松二,濱田秀則:港湾コンクリート構造物に おける塩害環境の定量的評価手法に関する検討,港湾空港 技術研究所報告,第44巻,第3号,pp.39-75,2005.9.
- 13) 審良善和, 濱田秀則, 大即信明, T. U. Mohammed: 円柱供 試体側面から浸透した塩化物イオンの拡散係数の算出方法, コンクリート工学年次論文集, Vol.27, No.1, pp.613-618, 2005.
- 14) 濱田秀則: RC 港湾構造物の塩害に係わる環境要因の定量 的評価に関する研究,港湾技術研究所報告,第38巻,第2 号,pp299-393,1999.6
- 15) 山路徹, 中野松二, 濱田秀則:港湾 RC 構造物における塩 化物イオン拡散係数調査結果および簡易推定手法に関する 検討, 港湾空港技研資料, No.1141, 2006.9.
- 16) 日本港湾協会:港湾の施設の技術上の基準・同解説,pp.3-25,1979.3.
- 17) 古玉悟, 田邊俊郎, 横田弘, 濱田秀則, 岩波光保, 日比智也: 桟橋の維持補修マネジメントシステムの開発, 港湾技研資料, No.1001, 2001.6.

(2007.10.18受付)

STUDY ON THE VERIFICATION OF STEEL CORROSION IN PORT REINFORCED CONCRETE STRUCTURES BASED ON SITE SURVEY AND LONG TERM EXPOSURE TEST

Toru YAMAJI, Hiroshi YOKOTA, Shoji NAKANO and Hidenori HAMADA

For the verification of steel corrosion in upper deck of wharf type structure, a critical chloride concentration for initiation of steel corrosion (C_{lim}), a chloride ion concentration at the concrete surface (C_0) and an apparent diffusion coefficient (D_{ap}) were investigated based on site survey and long term exposure tests. For C_{lim} , 2.0 kg/m³ is proposed in port reinforced concrete structures, based on long term exposure test in the pool which tidal and submerged conditions were simulated. For C_0 , it is proposed that C_0 is varied linearly with the distance between H.W.L. and concrete surface. For D_{ap} , it is proposed that characteristic value of diffusion coefficient is obtained by multiplying the estimation equation of 'JSCE standard specification for concrete structures' by 0.65 in case of normal portland cement.