Stikkordsliste

Stikkordsliste

\boldsymbol{A}		
Alexander L. Kielland1-1	Bruddkontraksjon	3-31
Aluminium	Bruddkriterier	
Ekstruderingslegeringer8-16	Kvadratiske bruddkriterier	5-59
Elektrolyse8-9	Maksimalspenningskriteriet	5-58
Generiske legeringer8-14	Maksimaltøyningskriteriet	5-59
Herdbare legeringer8-10	Bruddseighet	6-3, 6-18
Ikke-herdbare legeringer8-9	Bruddvurderingsdiagram (FAD)	6-41
Leveringstilstand8-14	Brønnhode	
Materialvalg8-4	Burgers vektor	3-58
Mekaniske egenskaper 8-20,8-37,8-45	-	
Plastisk formbare legeringer8-9	\boldsymbol{C}	
Partikkelforsterket8-19	Cellestørrelse	3-64
Produktutvikling8-1,8-15	Charpy omslagskurven	
Prosessrute8-6	Charpy-prøving	
Resirkulering8-1	CMOD	
Støpelegeringer8-9	CTOD	
Valselegeringer8-16	Bruddseighet	
Verdensproduksjon8-1	CTOD-Prøving	
Aluminiumnitrid10-10	Designkurven	
American Aluminium Association (AA)8-11	Dimensjonsløs	
Anisotropi	Ekvivalent CTOD	
Normalanisotropi	Kritisk verdi	
Plananisotropi4-10	Kittisk verdi	0-39, 10-39
Appretur5-16	D	
Aramidfiber	D	
Armeringstyper	DEFORM	
Flokk5-11	Deformasjon	
Garn5-12	Deformasjonsfastning	
Malt fiber5-11	Designkurven	6-32
Matte	Dislokasjoner	
Overflatematte5-12	Jogs	
Roving5-11	Kantdislokasjon	
Vever	Pile-ups	
Austenitt	Skruedislokasjon	
Austeintt10-9	Dislokasjonsbevegelse	
В	Dislokasjonsring	
	Dislokasjonsteori	
Bainitt	Dislokasjonstetthet	
Basalplan3-49	Dispersoider	
Bridgmans korreksjonsfaktor3-41	Dupleks-stål	
Brudd	Duktil sprekkvekst	
Seige brudd3-42	Dyptrekking	3-26
Sprøbrudd6-46		
Bruddinitiering6-1	\boldsymbol{E}	
Bruddmekanikk6-1	Effektforbruk	3-19
Elastisk-plastisk6-29	Einsteins summasjonsregel	3-8
Gyldighetsområde6-29	Ekstensiometer	
Lineær-elastisk6-23	Ekstrudering	
Bruddmekanisk prøving6-24	Container	
CT-stav6-25	Pressbarhet	
Klypemåler6-26	Ekstruderingsemne	
Sprekkåpning6-26	Ekstruderingsmatrise	
Sprekkåpningsdiagram6-27	Verktøykostnad	
Trepunkts bøyestav6-25	Elementnettverk	
Utmattingssprekk6-25		

Stikkordsliste II

Elliptisk sprekk	Inversmatrisen Isotropt materiale	
	Isotropt materiale	5 11
		3-44
Strekkbelastning6-13		
Enhetsvektor3-44	J	
EN standard10-7	J-Δa-kurve	8-41, 8-44
Epoksyplaster5-27	J-integralet	
F	K	
FAD (Failure Assessment Diagram)6-41	Kaldforming	8-33
Fastningskoeffisient3-34	Karbidutskilling	
Fastningskurve3-22	Karbonekvivalent	
Feiltype6-45	Kileformede sprekker	
Ferritt	Kimdanning	
FE-simulering4-14	Kjerner	
Fiberkompositter5-1	Kobolt-legeringer	
Flerlagssveising	Kokillestøping	
Flyteflate3-16	Kompliansematrise	
Mises flyteflate3-16	Kompositter	
Tresca flyteflate3-16	Ensrettede kompositter	5-4
Flytegrense3-14	Høymodulkompositter	
Flytekriterier3-14	Lavmodulkompositter	
Flytespenning3-14	Kontrollert valsing	
Flytmotstand3-1	Konvensjonell valsing	
Flytpressing8-33	Korngrenseutfellinger	
Bakoverflytpressing8-33	Kornforfining	
Foroverflytpressing8-33	Korngrenseglidning	
Formbarhetsdiagram (FLD)3-28	Kornstruktur	
Formbarhetsgrense	Korrosjon	
1 ormounicusgronse	Interkrystallinsk korrosjon	
G	Kloridspenningskorrosjon	
Gjennombrenning8-35	Spenningskorrosjon	
Glassfiber	Korrosjonsbeskyttelse	
Glideplan3-17	Kronecker's delta symbol	
Glideretning	Krumningsradius	
Glidesystem	Karbonfiber	
Grensetrekkforholdet - LDR4-11	Kryssbinding	
Grensettekkromotect EDK 11	Krystallgitter	
H	Krystallplastisitet	
	Ki ystanpiastistict	
Hall-Petch-relasjon	L	
Halvfabrikata		<i>5</i> 20
Heksagonal struktur	Laminatteori	
Helikopterdekk	Larson-Miller parameteren	
•	Last-CMOD kurve Lavkarbonstål	
Homogenisering		
Hookes lov	Lekkasje-før-brudd prinsippet	
Hovedtøyningsretninger	Level 1, 2 og 3	
Hydrofonrørstuss	Levy-Mises ligningene	
Hydrogeninduserte herdesprekker	Lokal innsnøring	
Hydrogensprøhet	Ludwigs ligning	
Høytemperatursprekker 9-14, 9-15	Lunkere	
I	Løselighetsprodukt	10-9
IDA7-1, 7-4	M	
Ikke-destruktiv kontroll (NDT)6-2	Martensitt	10-28
Inneslutninger	Matere	
Innherding8-27	Matriks	

Stikkordsliste

Mesoplastisitet3-4	Sigebruddprøving	9-27
Mikrolegeringselementer10-7	Sigefasthet	9-25, 9-26
Mikrolegerte stål	Siging	
Mikromekanisk modell5-30	Primær siging	9-26
Miller-indeks3-44	Sekundær siging	9-26
Mises3-15	Tertiær siging	9-26
Modus I, II og III6-6	Sigma-fasen	
Mohr's sirkel3-7	Skadeanalyse	
Mykgløding4-1	Skallingstemperaturen	
	Skjærlepper	
N	Skjærmodul	
Nb-utfellinger	Slagseighet	
Net section spenning6-45	Spenning	
	Deviatorspenning	3-7
Nikkellegeringer	Flerakset spenning	
Nomogram 10-32	Hovedspenning	
Normaliteten	Hydrostatisk	
NORSOK	Koordinatspenning	
Nåleferritt	Normalspenning	
	Plan spenning	
0		
Omslagstemperatur10-1	Restspenning	
Ortotropt materiale5-41	Skjærspenning	
Overbelastningsbrudd1-5	Sveisespenninger	
Overmatch	S-N-kurve	
	Smeltegrensesprekker	
P	Smiing	
Papirindustri9-23	Friformsmiing	
Paris ligning6-62	Kaldsmiing	
Partikkelutfelling8-10	Senkesming	
Passivsjiktet9-1	varmsming	
Pile-up3-64	Spenningsfelt	
Plastisk forming	Spenningsintensitet	
Plastkompositt	Spenningsintensitetsfaktor	6-1,6-8
Plastisk sammenbrudd 6-50	Spenningskonsentrasjon	1-6
Plastisk sone	Spenningskonsentrasjonsfaktor	6-6
Poissons tall 5-39	Spenningsmatrise	3-6
	Sprekkveksthastighet	6-62
Pop-in	Striasjoner	6-60
Porevekst	Støping	
Potenslov-relasjonen	Kokillestøping	8-17, 8-21
Primærmetall	Lunker	
Prosessrute8-6	Mater	8-20
	Presstøping	8-23
R	Presstøpt gods	
R-verdi	Sandstøping	
Reduksjonsgrad8-25	Superposisjon	
Rekategorisering6-58	Stivhetsmatrise	
Rekrystallisasjon8-40	Strekklappcelle	
Rekrystallisasjonshastighet10-24	Strekkprøving	
	Strekkfasthet	
S	Strekkstav	
Scanning Elektron Mikroskop (SEM)7-8		
Schaeffler-diagram9-6	Sulfidinneslutninger	1-4
Schmids lov		7.2
Selvdiffusjon	Eksplosjonssveising	
Semiaustenittiske stål	Friction-stir welding (FSW)	
		7-3
Seigherding 10-19	Sveising	
Sensibilisering9-12	Bløte soner	8-37

Stikkordsliste IV

Swift relasjonen4-5	Utmatting	6-58, 8-19
•	Lastcykel	
T	Utmattingsfasthet	
Taylor-faktor3-57	Utmattingsforløp	6-58
Tekken-prøving10-34	Utmattingssprekker	6-58
Tekstur	Utrivningsbrudd	10-37
Temperaturutvidelseskoeffisient8-5		
Transformasjonsmatrise5-49	V	
Transformasjonstemperatur10-28	Vanadiumkarbid	10-9
Transgranulær sprekkvekst8-40	van der Waals krefter	
Transmisjonselektronmikroskop10-15	Varmebehandling	
Tresca	Akselerert avkjøling	10-25
Trykkfasthet5-8	Innherding	
Turbinmateriale9-41	Seigherding	
Tverrfaglig samarbeid8-45	Spenningsgløding	
Tynnfilm-teknologi8-45	Utherding	
Tøyning	Varmefaste stål	
Lengdetøyning3-10	Varmepåvirket sone (HAZ)	
Plan tøyning	Veritas	
Sann tøyning3-33	Voces-relasjonen	4-5
Skjærtøyning3-10	·	
Volumtøyning3-10	W	
Tøyningshastighet3-11	Westergaards modell	6-4
	Wöhler-kurve	
$oldsymbol{U}$		
Utrivningsbrudd1-5	Ø	
Ustabilt brudd 6-22, 6-30	Øredannelse	3-20
	,	