МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра САУ

Лабораторная работа №5 по дисциплине «МПУ» Вариант 7

Студенты гр. 6	
Преподаватель	

Санкт-Петербург 2018 **Цель работы**. Программирование процедур вывода символьной инфор-мации на жидкокристаллический индикатор с использованием параллельного порта МК.

Задание: задано дискретное дифференциальное уравнение y(k+1) = y(k) + Tf[y(k), u(k)], где u(k) и y(k) — значения входного воздействия и управляющего сигнала в дискретные моменты времени t = kT, где T — период прерывания (шаг расчета).

В данной лабораторной работе необходимо реализовать это соотношение в виде программы для расчета управляющего сигнала y(k) на пяти шагах при начальном условии y(0) = 0 и известных значениях u(k) на каждом шаге. Для индикации полученных значений y(k) необходимо на каждом шаге выводить их на индикатор. Формат вывода: Результат: Y(k) = X, где X – выводимое число, а k – номер шага.

No	Функция	т	Значения u(k)				
варианта		1	0	1	2	3	4
7	f = -5y + u/4 - 1	1	8	28	48	68	88

Таблица 1. Данные задания.



Рис.1 Отображение символов из DDRAM в окне индикатора.





Рис.2 Схема подключения ЖКИ и МК

Proteus



Блок-схема



Код программы.

```
Variant 7
lab 5
*/
#include <io.h>
#include <mega128a.h>
#include <delay.h>
#define CMD 1
#define DATA 0
#define DISPLAY 1
#define CURSOR 0
#define RHIGHT 1
#define LEFT 0
#define ON 1
#define OFF 0
#define EIGHT 1
#define FOUR 0
```

```
#define ONE 0
#define TWO 1
#define EIGHT 1
#define FOUR 0
#define LOWERCASE 0
#define UPPERCASE 1
#define RS 7 // выбор регистра
#define E 6 // строб передачи
//прототипы функции для работы с дисплеем
void LCD_message(char cmd,int type );
void clear_display()
void default_display();
void shift_direction(int ID,int S);
void switch_display(int B,int D,int C);
void shift(int choose,int direction);
void display_setting(int data_bus_width,int line_number,int font);
void LCD_init(void);
void LCD_string(unsigned char *str);
void LCD int(int value);
void LCD_data_string(int data, unsigned char i);
unsigned char Code(unsigned char symb);
unsigned char Digit (unsigned int d, unsigned char m);
void main(void)
  unsigned char T=1;
  int i, y, u[5]=\{8, 28, 48, 68, 88\};
  DDRC = 0xFF;
                       // все разряды PORTC на выход
  DDRD = ((1 \le E) | (1 \le RS)); // разряды PORTD на выход
  LCD init(); //инициализация
  clear display(); //Очистить дисплей и установить курсор в нулевую позицию (адрес 0)
  LCD_string("PE3УЛЬТАТ:");
  while (1)
    clear_display() ;
    y=0;
    for (i=0; i<5; i++)
       y = y + T * (-5*y+u[i]/4-1); //расчет заданной функции
       LCD data string(y, i); //вывод результат строкой i - аргумент функции y - значение
       delay_ms(1000);
    }
  }
```

//Вывод числового значения (тах 5 десятичных разрядов и больше нуля)

```
void LCD_int(int value)
{
 int i;
  unsigned char flag_first_num = 0;
  unsigned char number;
  if (value<0) LCD_message(0b10010110,DATA);//выводим минус
  for(i=1; i<=5; i++)
    number = Digit(value,i);
    if(number != 0) //появление перового символа
     flag_first_num = 1;
    if(flag_first_num == 1)
      LCD_message(number+'0',DATA);//выводим цифру
    }
  }
void LCD_message(char message,int type)
 //[]-----[]
 // Назначение: запись кодов в регистр команд ЖКИ |
 // Входные параметры: message - сообщение |
 // Входные параметры: type - тип сообщения (код или данные) |
  if(type) // 1
  PORTD &= \sim(1<<RS); // выбор регистра команд RS=0
  PORTD |= (1<<RS); // выбор регистра данных RS=1
  PORTC=message; // записать команду в порт PORTC
  PORTD = (1 << E); // \  сформироватьна
  delay_us(5); // |выводе Е строб 1-0
  PORTD&= ~(1<<E); // / передачи команды
  delay ms(100); // задержка для завершения записи
void LCD_init(void)
  //[]-----[]
 // Назначение: инициализация ЖКИ |
  //[]-----[]
  delay ms (100); // задержка для установления
          // напряжения питания
  LCD_message(0x30,CMD); // \ вывод
  LCD_message(0x30,CMD); //| tpex
  LCD_message(0x30,CMD); // / команд 0x30
  LCD_message(0x38,CMD); //8 разр.шина, 2 строки, 5 ? 7 точек
  LCD message(0x0E,CMD); // включить ЖКИ и курсор, без мерцания
```

```
LCD_message(0x06,CMD); //инкремент курсора, без сдвига экрана
  LCD_message(0x01,CMD); // очистить экран, курсор в начало
void LCD_data_string(int data, unsigned char i)
  unsigned char STR[5] = \{ 'Y', '(', ')', '=', '\setminus 0' \};
  unsigned char k=0;
    while (k<5)
      if (k==2) LCD_message(i+'0',DATA); // вывод аргумента функции
      if (k==4)
      {
        LCD int(data);
        break;
      }
      LCD_message(STR[k],DATA); //оформление
      k++:
      delay_ms(50);
    }
}
//вывод строковой информации на дисплей
void LCD_string(unsigned char* str)
{
  while(*str != '\0')
    LCD_message(Code(*str++),DATA);
    //*str извлечение элемента по адресу в указателе str
    //str++ увеличение значение указателя на 1 (т.е. переход к следующему элементу массива)
  }
unsigned char Digit (unsigned int d, unsigned char m)
{
  // ]-----
 // Назначение: выделение цифр из разрядов пятиразрядного |
 // десятичного положительного числа |
  // Входные параметры: |
 //| d - целое десятичное положительное число |
 //| m - номер разряда (от 1 до 5, слева направо) |
  // Функция возвращает значение цифры в разряде m числа d |
  //[]-----[]
  unsigned char i = 5, a;
  while(i)
  {
```

```
a = d\%10; //ecли d < 0 то a < 0
    if(i--==m) break;
    d = 10;
  }
  return(a);
unsigned char Code(unsigned char symb)
  //[]-----[]
  // Назначение: перекодировка символов кириллицы |
  // Входные параметры: symb – символ ASCII |
  // Функция возвращает код отображения символа |
  //[]-----
   unsigned char TabCon[] =
  {0x41,0xA0,0x42,0xA1,0xE0,0x45,0xA3,0xA4,0xA5,0xA6,0x4B,
0xA7,0x4D,0x48,0x4F,0xA8,0x50,0x43,0x54,0xA9,0xAA,0x58,
  0xE1,0xAB,0xAC,0xE2,0xAD,0xAE,0x62,0xAF,0xB0,0xB1,0x61,
  0xB2,0xB3,0xB4,0xE3,0x65,0xB6,0xB7,0xB8,0xB9,0xBA,0xBB,
  0xBC,0xBD,0x6F,0xBE,0x70,0x63,0xBF,0x79,0x5C,0x78,0xE5,
  0xC0,0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC7};//коды символов в кириллице
  return (symb >= 192 ? TabCon[symb-192]: symb);
//очистить дисплей и установить курсор в нулевую позицию (адрес 0)
void clear_display()
  LCD_message(1,CMD);
};
//установить курсор в нулевую позицию, дисплей относительно буфера DDRAM в начальную позицию
void default_display()
{
  LCD_message(2,CMD);
//установить направление сдвига курсора при записи кода в DDRAM
// и разрешить(запретить) сдвиг окна вместе с курсором
//ID = RIGHT
// ID = LEFT
// S = ON разрешить сдвиг окна вместе с курсором
// S = OFF запретить сдвиг окна вместе с курсором
void shift direction(int ID,int S)
 LCD_message((1<<2)|(ID<<1)|S,CMD);
//Включить(выключить) индикатор, зажечь (погасить) курсор. Сделать курсор мигающим
// B = ON курсор мигает
// B = OFF курсор не мигает
// D = ON включить индикатор
// D = OFF выключить индикатор
// C = ON зажечь курсор
// C = OFF погасить курсор
```

```
void switch_display(int B,int D,int C)
  LCD_message((1<<3)|(D<<2)|(C<<1)|B,CMD);
//сдвиг курсора или дисплея вправо или влево
// choose = DISPLAY
// choose = CURSOR
// direction = RIGHT
// direction = LEFT
void shift(int choose,int direction)
  LCD_message((1<<4)|(choose<<3)|(direction<<2),CMD);
//установить разрядность шины данных, количество строк, шрифт
//data_bus_width = EIGHT 8 бит
//data_bus_width = FOUR 4 бит
//line_number = ONE 1 строка
//line number = TWO 2 строки
//font = LOWERCASE строчные
////font = UPPERCASE заглавные
void display_setting(int data_bus_width,int line_number,int font)
  LCD\_message((1<<5)|(data\_bus\_width<<4)|(line\_number<<3)|(font<<2),CMD);
```

Вывод: Программирование процедур вывода символьной инфор-мации на жидкокристаллический индикатор с использованием параллельного порта МК.