МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) КАФЕДРА САУ

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе №6 по дисциплине «МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА В МЕХАТРОНИКЕ И РОБОТОТЕХНИКЕ»

тема: Работа с датчиком температуры по протоколу І2С

Студенты гр. 6492	Мурашко А.С. Огурецкий Д.В Спорыш И.В.
Преподаватель	 Девяткин А.В.

Санкт-Петербург 2019 **Цель работы** — Изучение работы протокола I2С и работы с датчиком температуры Ds1631.

Задание на лабораторную работу — Написать программу вывода температуры с датчика на символьный дисплей




Рис. 1 Схема подключения датчиков температуры

Выполнение работы

Описание функций библиотеки, реализующей работу І2С

Основной особенность: для получения низкого уровня на линии используется замыкание линии на землю, а для получения высокого уровня используется внешняя подтяжка к питанию, то для генерации этих уровней используется не регистр PORTx, а регистр DDRx, который переводит ножку контроллера из состояния входа (высокого сопротивления) в состояние выхода с низким уровнем.

Код

```
1 #define SDA 1
 2 #define SCL 0
 3 #define DDRX I2C DDRG
 4 #define HIGH(pin) (DDRX I2C &= (~ BV(pin)))
 5 #define LOW(pin) (DDRX_I2C |= _BV(pin))
 6 #define PULSE 50 //us время импульса, определяет скорость передачи
 8 void I2C_Start(void)
 9 {
10
       HIGH (SDA);
11
       HIGH (SCL);
       delay us(PULSE);
13
       LOW (SDA);
       delay us(PULSE);
14
15 }
```

```
17 void I2C SendByte (unsigned char data)
      //время на передачу 1 бита 3*PULSE 1 байт 24*PULSE
19
      unsigned char i;
20
      LOW (SCL);
21
      delay us(PULSE);
22
      for (i=(1<<7); i>0; i=(i>>1))
23
          if(data & i) {HIGH(SDA);}else{LOW(SDA);}
24
25
          delay us(PULSE);
26
          HIGH (SCL);
27
          delay us(PULSE);
28
          LOW (SCL);
29
          delay us (PULSE);
30
     }
31
          LOW(SDA); //чтобы при подтверждении не произошла отправка стоп-со-
32 стояния
         delay us(PULSE); //ждем пока АСК бит ведомого станет 1
33
34
          //подтверждаем АСК бит
35
          HIGH (SCL);
36
          delay_us(PULSE);
37
          LOW (SCL);
38
          delay us(PULSE);
39 }
41 void I2C Stop(void) { HIGH(SCL); delay us(PULSE); HIGH(SDA); de-
42 lay us(PULSE); }
43
44 unsigned char I2C ReadByte (unsigned char ack)
45 {
46
     unsigned char i, readbyte = 0;
47
     HIGH (SDA);
     for(i=(1<<7) ; i > 0 ; i = (i >>1))
48
49
50
          HIGH (SCL);
51
          delay us(PULSE);
          if(BIT IS SET(PING, SDA))
52
53
          readbyte |= i;
54
          LOW (SCL);
55
          delay us(PULSE);
56
57
     if(ack) {HIGH(SDA);}else{LOW(SDA);} //отправляем АСК-бит
58
     delay us(PULSE);
     HIGH (SCL);
59
60
     delay us(PULSE);
61 LOW(SCL);
62
     delay us(PULSE);
63
     //для окончания приема
64
     LOW (SDA);
65
     delay us (PULSE);
     return readbyte;
  }
```

Описание функций библиотеки, реализующей работу LCD

дисплея

Код

```
1 #include <io.h>
 2 #include <mega128a.h>
 3 #include <delay.h>
 5 #define CMD 1
  6 #define DATA 0
  7 #define DISPLAY 1
 8 #define CURSOR 0
 9 #define RHIGHT 1
 10 #define LEFT 0
 11 #define ON 1
 12 #define OFF 0
 13 #define EIGHT 1
14 #define FOUR 0
15 #define ONE 0
16 #define TWO 1
17 #define LOWERCASE 0
 18 #define UPPERCASE 1
 19 #define RS 7 // выбор регистра
 20 #define E 6 // строб передачи
 22 //установка адреса DDRAM (позиция символа)
 23 //pos = 0 ... 39
 24 //line = 0 - first line
 25 //line = 1 - second line
 26 void LCD pos (char pos, char line)
 28
      LCD message(((1<<7) | (pos+line*64)), CMD);
 29 }
 30
 31 //Вывод числового значения (тах 5 десятичных разрядов и больше нуля)
 32 void LCD uint(int value)
 33 {
 34
       int i ;
 35
       unsigned char flag_first_num = 0 ;
       unsigned char number;
      if (value<0) LCD message(0b10010110, DATA);//выводим минус
 37
     for(i=1; i<=5; i++)
 38
 39
       {
 40
           number = Digit(value,i);
 41
           if (number !=0) //появление перового символа
 42
 43
              flag first num = 1;
 44
 45
           if(flag first num == 1)
 46
 47
 48
 49
               LCD message(number+'0', DATA);//выводим цифру
 50
           }
 51
 52
     }
```

```
53 }
 54
 55 void LCD message (char message, int type)
      //[]-----[]
 57
 58
      //| Назначение: запись кодов в регистр команд ЖКИ |
 59
      //| Входные параметры: message - сообщение |
      //| Входные параметры: type - тип сообщения (код или данные) |
 60
 61
      //[]-----[]
 62
 63
      if(type) // 1
 64
     PORTD &= ~ (1<<RS); // выбор регистра команд RS=0
 65
      else
      PORTD |= (1<<RS); // выбор регистра данных RS=1
 66
 67
      PORTC=message; // записать команду в порт PORTC
 68
     PORTD|= (1 << E); // \ сформироватьна
 69
     delay us(5); // |выводе E строб 1-0
     PORTD&= ~ (1<<E); // / передачи команды
 70
 71
      delay ms(3); // задержка для завершения записи
 72
 73 }
74
 75 void LCD init(void)
      //[]-----[]
 77
 78
      //| Назначение: инициализация ЖКИ |
 79
      //[]-----[]
      DDRC = 0xFF; // все разряды PORTC на выход
 80
 81
      DDRD|= ((1<<E)|(1<<RS));// разряды PORTD на выход
 82
      delay ms (100); // задержка для установления
 83
                     // напряжения питания
    LCD_message(0x30,CMD); // \ вывод
 84
 85
     LCD message(0x30,CMD); //| Tpex
     LCD message(0x30, CMD); // / команд 0x30
 86
     LCD message(0x38,CMD); //8 разр.шина, 2 строки, 5 ? 7 точек
 87
      LCD message(OxOE,CMD); // включить ЖКИ и курсор, без мерцания
 88
      LCD message (0x06, CMD); //инкремент курсора, без сдвига экрана
 89
 90
      LCD message(0x01, CMD); // очистить экран, курсор в начало
 91 }
 92
 93 //вывод строковой информации на дисплей
 94 void LCD string (unsigned char* str)
 95 {
 96 while(*str != '\0')
 97
 98
          LCD message(Code(*str++),DATA);
99
          //*str извлечение элемента по адресу в указателе str
          //str++ увеличение значение указателя на 1 (т.е. переход к следу-
100
101 ющему элементу массива)
102 }
103 }
104
105 unsigned char Digit (unsigned int d, unsigned char m)
106 {
107
      //[]-----[]
108
      //| Назначение: выделение цифр из разрядов пятиразрядного |
109
      //| десятичного положительного числа |
110
      //| Входные параметры: |
      //| d - целое десятичное положительное число |
111
```

```
112
               //| m - номер разряда (от 1 до 5, слева направо) |
113
               //| Функция возвращает значение цифры в разряде m числа d |
              //[]-----[]
114
115
            unsigned char i = 5, a;
116
            while(i)
117
             {
118
                       a = d%10; //если d < 0 то a<0
                       if(i-- == m) break;
119
120
                      d /= 10;
121
              }
122
               return(a);
123 }
124
125 unsigned char Code (unsigned char symb)
126 {
               //[]-----[]
127
128
              //| Назначение: перекодировка символов кириллицы |
129
              //| Входные параметры: symb - символ ASCII |
130
              //| Функция возвращает код отображения символа |
              //[]-----[]
131
132
                unsigned char TabCon[] =
133
             \{0x41, 0xA0, 0x42, 0xA1, 0xE0, 0x45, 0xA3, 0xA4, 0xA5, 0xA6, 0x4B, 0xA5, 0xA6, 0xA
134 0xA7, 0x4D, 0x48, 0x4F, 0xA8, 0x50, 0x43, 0x54, 0xA9, 0xAA, 0x58,
            0xE1, 0xAB, 0xAC, 0xE2, 0xAD, 0xAE, 0x62, 0xAF, 0xB0, 0xB1, 0x61,
              0xB2,0xB3,0xB4,0xE3,0x65,0xB6,0xB7,0xB8,0xB9,0xBA,0xBB,
136
               0xBC, 0xBD, 0x6F, 0xBE, 0x70, 0x63, 0xBF, 0x79, 0x5C, 0x78, 0xE5,
137
138
              0xC0,0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC7};//коды символов в ки-
139 риллице
              return (symb >= 192 ? TabCon[symb-192]: symb);
141 }
142
143 //очистить дисплей и установить курсор в нулевую позицию (адрес 0 )
144 void clear display()
145 {
            LCD message (1, CMD);
146
147 };
148
149 //установить курсор в нулевую позицию, дисплей относительно буфера DDRAM
150 в начальную позицию
151 void default display()
152 {
              LCD message(2,CMD);
153
154 };
155
156 //установить направление сдвига курсора при записи кода в DDRAM
157 // и разрешить (запретить) сдвиг окна вместе с курсором
158 // ID = RIGHT
159 // ID = LEFT
160 \ // \ S = ON разрешить сдвиг окна вместе с курсором
161 // S = OFF запретить сдвиг окна вместе с курсором
162 void shift direction (int ID, int S)
164 LCD message((1<<2)|(ID<<1)|S,CMD);
165 }
166
167 //Включить (выключить) индикатор, зажечь (погасить) курсор. Сделать курсор
168 мигающим
169 // B = ON курсор мигает
170 // B = OFF kypcop не мигает
```

```
171 // D = ON включить индикатор
172 \ // \ D = OFF выключить индикатор
173 // C = ON зажечь курсор
174 // C = OFF погасить курсор
175 void switch display(int B, int D, int C)
       LCD message((1<<3)|(D<<2)|(C<<1)|B,CMD);
177
178 }
179
180 //сдвиг курсора или дисплея вправо или влево
181 // choose = DISPLAY
182 // choose = CURSOR
183 // direction = RIGHT
184 // direction = LEFT
185 void shift(int choose, int direction)
186 {
       LCD message((1<<4)|(choose<<3)|(direction<<2),CMD);
187
188 }
189
190 //установить разрядность шины данных, количество строк, шрифт
191 //data bus width = EIGHT 8 бит
192 //data bus width = FOUR 4 бит
193 //line number = ONE 1 строка
194 //line number = TWO 2 строки
195 //font = LOWERCASE строчные
   ///font = UPPERCASE заглавные
   void display setting(int data bus width,int line number,int font)
   LCD message((1<<5)|(data bus width<<4)|(line number<<3)|(font<<2),CMD);
```

Описание функций по работе с датчиком и main()

Работа программы подробно описана в блок-схеме.

Код

```
2 * Created: 11.09.2019 11:46:22
3 * Author: Student
 4 * lab6
 5 * Variant 8
6 *
7 */
9 #include <define.h>
10
11 // Коды команд
12 #define START_CONVERT_T 0x51 //байт управления с битом записи,
13 #define READ TEMPERATURE 0хАА // байт управления с битом записи
14 #define ACCESS CONFIG 0xAC
                                  // байт управления с битом записи
15 // Биты регистра конфигурации
16 #define R1 3 //разрядность предоставляемого результата и
17 //время единичного измерения
18 #define R0 2
19 #define SHOT 0 // режим одиночного измерения. Если этот
20 //бит сброшен, то датчик работает в режиме постоянного измерения.
```

```
21 #define W 0
                //запись
22 #define R 1
                 //чтение
24 // Запуск измерения температуры
25 void startConvert(unsigned char address)
27 I2C Start();
29 I2C SendByte (START CONVERT T);
30 I2C Stop();
31 }
32
33 // Функция чтения температуры с датчика
34 int readTemperature (unsigned char address)
35 {
36 int result;
37 I2C Start();
39 I2C SendByte (READ TEMPERATURE);
40
   I2C Start();
   I2C_SendByte( 0b10010000 | (address<<1) | R);</pre>
41
42 result = I2C ReadByte(0);
43 result <<= 8;
44 result += I2C ReadByte(1);
45 I2C Stop();
46 return result/256;
47 }
48
49 // Настройка датчика температуры на одиночное
50 // измерение и 9-и битный результат
51 void setDs1631 (unsigned char address)
52 {
53 I2C Start();
54 I2C SendByte( 0b10010000 | (address<<1) | W); //
55 I2C SendByte (ACCESS CONFIG);
56 I2C SendByte ( BV(SHOT));
57 I2C Stop();
58 }
59
60 void main (void)
61 {
62
     LCD init();
      LCD string("temp(0) = ");
63
     LCD_{pos}(0,1); //перенос курсора в 0 позицию второй строки
65
     LCD string("temp(7) = ");
66
     while (1)
67
      {
68
         setDs1631(0);
69
         startConvert(0);
         //вывод результата на дисплей
70
71
         LCD pos(10,0);
72
        LCD uint(readTemperature(0));
73
        setDs1631(7);
74
         startConvert(7);
75
         //вывод результата на дисплей
76
         LCD pos(10,1);
77
         LCD uint(readTemperature(7));
78
         delay ms(200);
79
     }
```

Блок-схема начало инициализация Настройка датчика выбор 1переменных температуры на одиночное измерение и 9-и битный ого датчика, его настройка и начало измерения прерывания по любому настройка внешнего зменению входного сигнала . прерывания вывод ина INT7 результата на дисплей все разряды PORTC на выход для передачи кода символа Настройка датчика выбор 2init_segments() температуры на одиночное PORTD6 на выход строб передачи, Е ого датчика, его настройка и начало инициализация измерение и 9-и битный LCD дисплея . измерения результат PORTD7 на выход выбор регистра, RS вывод вывод результата на вывод номера датчика на поясняющих дисплей дисплей и название строк на параметра дисплей

Рис. 5 Блок-схема main()

задержка 200 мс

конец

Вывод: с помощью микроконтроллера можно управлять дисплеем и считывать показания с датчика температуры. Таким образом можно быстро создать простую систему умного дома.