МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра САУ

Лабораторная работа №3 по дисциплине «МПУ» Вариант 7

Студенты гр. 6	 Раскин В.Ю.
Преподаватель	

Санкт-Петербург

Цель работы. Изучение принципов программного управления шаговым двигателем с использованием параллельного порта МК.

Задание. Составьте программу управления шаговым двигателем для реализации заданного режима управления и графика изменения скорости вращения.




Рис.1 Конструкция и схема включения обмоток ШД




Рис.2 Схема коммутации обмоток для двухфазного полушагового режима ШД




Рис.3 Схема подключения ШД





Рис.4 График движения ШД

Proteus



Блок схема:



Код программы.

```
#include <mega128a.h>
#include <delay.h>

#define Time_1 100 // максимальное время задержки в мсек
#define Time_step 500 //время через которое изменяется задержка в мсек
#define STEP_ENGINE 5 //изменение времени задержки в мсек
#define time_pause 3000 // время между повторением алгоритма (мс)
#define Time_2 50 // минимальное время задержки в мсек

void main(void)

{
    int i=0;
    int time; //время задержки
```

```
int step_engine[4] = \{ //0b0000DCBA \}
0b00000011,
0b00000110,
0b00001100,
0b00001001
};
int counter = 0;
DDRC=0x0F;
while (1)
  time = Time_1;
 //----прямое включение направления-----
  while(time >= Time_2) //разгон двигателя
    for(i=0; i \le 3; i++)//
      PORTC |= step_engine[i]; // сформировать фронт импульса
                      // задать длительность импульса
      delay ms(time);
      PORTC &= ~step_engine[i];
    }
    if(counter >= Time_step/(4*time))
      time -= STEP_ENGINE;
      counter = 0;
    counter ++;
  time = Time_2;
  while(time <= Time_1) //замедление двигателя
    for(i=0;i <= 3; i++)//
    {
      PORTC |= step_engine[i]; // сформировать фронт импульса
      delay ms(time);
                           // задать длительность импульса
      PORTC &= ~step_engine[i];
    if(counter >= Time_step/(4*time))
      time += STEP_ENGINE;
      counter = 0;
    counter ++;
  time = Time_1;
  //-----прямое включение направления-----
  while(time >= Time_2) //разгон двигателя
    for(i=0;i <= 3; i++)//
      PORTC |= step_engine[i]; // сформировать фронт импульса
                       // задать длительность импульса
      delay ms(time);
      PORTC &= ~step_engine[i];
    if(counter >= Time_step/(4*time))
```

```
time -= STEP_ENGINE;
    counter = 0;
  counter ++;
time = Time_2;
while(time <= Time_1 ) //замедление двигателя
  for(i=0;i \le 3; i++)//
    PORTC |= step_engine[i]; // сформировать фронт импульса
                     // задать длительность импульса
    delay_ms(time);
    PORTC &= ~step_engine[i];
 if(counter >= Time_step/(4*time))
    time += STEP ENGINE;
    counter = 0;
  counter ++;
time = Time_1;
//-----обратное включение направления-----
while(time >= Time_2) //разгон двигателя
  for(i = 3; i >= 0; i--)//
    PORTC |= step_engine[i]; // сформировать фронт импульса
    delay ms(time); // задать длительность импульса
    PORTC &= ~step_engine[i];
  if(counter \geq Time step/(4*time))
    time -= STEP_ENGINE;
    counter = 0;
  counter ++;
time = Time_2;
while(time <= Time_1) //замедление двигателя
  for(i = 3; i >= 0; i--)//
    PORTC |= step_engine[i]; // сформировать фронт импульса
    delay_ms(time);
                    // задать длительность импульса
    PORTC &= ~step_engine[i];
  if(counter >= Time\_step/(4*time))
    time += STEP ENGINE;
    counter = 0;
  counter ++;
```

```
delay_ms(time_pause);// время между переключением направления двигателя }
```

Вывод: Изучили принципы программного управления шаговым двигателем с использованием параллельного порта МК.