

摘要：

SK海力士韩国清州核心芯片工厂突发火灾并引发氟泄漏，约3600名员工紧急疏散，6人受伤。公司称生产未受中断，但事故原因仍在调查，伤亡数字存在上调可能，全球存储芯片供应链动态备受关注。

SK海力士位于韩国清州的芯片工厂发生火灾并引发氟泄漏，数千名员工被紧急疏散，事故对生产运营的潜在冲击引发外界关注。

据路透社援引韩联社报道，事故发生于当地时间6月1日上午10时32分，起火点位于清州第四园区M15与M15X工厂之间连接区域六楼的气体室。火势在喷淋系统启动后迅速得到控制，但过程中部分氟气体外泄，造成6人受伤，伤者已被送往公司医院接受治疗。

消防部门确认共6人在事故中受伤，伤者已转至公司医院接受治疗。消防当局表示，调查工作仍在进行，不排除伤亡数字上调的可能性。

气体泄漏发生后，SK海力士立即启动应急程序，将M15与M15X两座工厂内所有约3600名员工全数撤离。公司发言人表示：“我们已立即完成全员疏散，火灾已被扑灭。将配合相关部门调查原因，同时向主管机构进行申报。”该发言人进一步补充，设备运营方面未出现异常，生产未受到中断，安全检查完成后员工将返回工作岗位。

清州第四园区的M15及M15X工厂是SK海力士的核心芯片制造设施。目前SK海力士发言人未就媒体进一步询问作出回应，事故具体原因有待消防及相关监管部门调查结论。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

70 收藏

分享到: 微信 微博

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论