摘要：

工业和信息化部、中央网信办、市场监管总局高度重视，在前期调查工作基础上，成立联合调查组开展核查，并依法依规处理。

针对网络反映的“尊界V800汽车刹车踏板支架断裂问题”，工业和信息化部、中央网信办、市场监管总局高度重视，在前期调查工作基础上，成立联合调查组开展核查，并依法依规处理。有关情况将及时公布。

文章来源：工信微报

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

518 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

2 条评论

MobileUser1823
3小时前 中国广东省

这就对了，重拳出击，实事求是

1 回复

见闻用户
15小时前 中国福建省

应当制定更严苛的安全法律法规。那些为了营生的快递小哥电动摩托车时常被交警没收抓捕，电动摩托车既然可以出产是符合国家有关标准，为何只抓捕那些营生的快递小哥？

1 回复