첨부 1) 질량 관성 모멘트의 측정 및 계산

우선 각 부품의 질량과 회전축에서 무게중심간의 거리를 측정하여 각각의 질량관성 모멘트를 구하고, 이를 합하여 총 질량관성 모멘트를 추정하였다. 이 과정을 간단한 MATLAB 프로그램으로 구현하였 다. MATLAB m-파일 코드의 리스트는 다음과 같다. 단위계는 물론 MKS이다.

```
각 요소의 질량관성모멘트를 구하는 MATLAB 프로그램
% 각종 질량 관성 모멘트를 구하는 프로그램
clear
% Motor coupler
d1=30e-3; t1=10-3;
d2=55e-3; t2=7e-3;
m=60e-3;
              dis=7e-3;
m1 = ((d1/2)^2 pi*t1)/(pi*(t1*(d1/2)^2 + t2*(d2/2)^2))*m;
m2=m-m1;
j_Mcoupler=(m1*(d1/2)^2+m2*(d2/2)^2)/2
% Plate
I=165e-3;
           b=62.5e-3;
d1=107e-3; d2=58e-3;
              dis=1/2-d2;
m=50e-3;
j_plate=(m/12)*(b^2+l^2)+m*dis^2
  Encoder
l=53.7e-3; d=54e-3;
m=290e-3; dis=1/2;
j_encoder=(m/12)*(3*(d/2)^2+l^2)+m*dis^2
% Prism 1, 2
t=9.65e-3; b=50.8e-3;
m=50e-3;
              dis1=60e-3;
dis2=102e-3;jj1_prism=m*dis1^2;
jj2_prism=m*dis2^2;
j1_prism=(m/12)*(b^2+t^2)+jj1_prism
j2_prism=(m/12)*(b^2+t^2)+jj2_prism
% Encoder coupler
t=20e-3;d=35e-3;
m=60e-3; dis=122e-3;
j_Ecoupler=(m/12)*(3*(d/2)^2+t^2)+m*dis^2
j_theta_Ecoupler=(m/2)*(d/2)^2
% Bar
I=1000e-3; d=8e-3;
dis=122e-3;
j_bar=m*dis^2
j_theta_bar=(m*l^2)/3
% J Motor
Jm=2.754e-5
% Total
j h=j Mcoupler+j plate+j encoder+j1 prism+j2 prism+j Ecoupler+Jm
j_tot=j_Mcoupler+j_plate+j_encoder+j1_prism+j2_prism+j_Ecoupler+Jm+j_bar
```

```
실 행
                                        결 과
j Mcoupler = 6.8034e-006
                                        : Motor coupler
j_plate = 1.5973e-004
                                        : Frame
j_encoder = 3.3161e-004
j1_prism = 1.9114e-004
j2_prism = 5.3134e-004
                                        : Encoder
                                        : Prism 1
                                        : Prism 2
j_Ecoupler = 8.9963e-004
                                       : Encoder coupler (화향)
j_theta_Ecoupler = 9.1875e-006
                                       : Encoder coupler ( )방향)
j_bar = 4.4652e-004
                                        : Bar ( θ방향)
j_theta_bar =
                 0.0100
                                       : Bar ( ী 방향)
Jm = 2.7540e-005

j_h = 0.0021
                                        : Motor
                                        : Arm
j_tot =
            0.0026
                                        : Arm + Bar
```

첨부 2) DC-Motor 와 Encoder 의 사양

1. DC-Motor

제 품 명	EC-530
생 산 사	Electro Craft co.
장 착 된 엔 코 더	800 p/r Incremental encoder
토 크 상 수	0.05154 Nm/A
역 기 전 력 상 수	0.05241 V/rad/s
전 기 자 저 항	2.27 Ohm
전 기 자 인 덕 턴 스	6.43e-3 H
관 성 모 멘 트	2.754e-5 kgm^2
정 격 전 압	24 V
유 효 출 력	80 W


2. Encoder

MS50-1000-ABZ-Line Driver		
LG 산전 (주)		
5 - 30 V		
100 mA 이하		
분 해 능 1000 p/r		
위상차 T/4 +- T/8, 듀티비 T/2 +- T/8		
5 - 50 kHz max		
사 용 온 도 범 위 -10 - +55 도(섭씨)		
5000 rpm		
100 gfcm max at 25 도(섭씨)		
0.02 mm 이내		
2.5 kg		
10 kg		
진폭 1.5 mm (10 - 55 Hz)		
50 g , 11 ms (3 방향, 3 회)		

첨부 3) DC-Motor의 K_m 과 $C_{\scriptscriptstyle \Phi}$ 를 구하는 과정

본 연구에서는 모터와 Arm을 연결한 상태에서의 Motor torque 상수 K_m 을 실험적으로 구하여 사용하였다. 다음은 그 과정을 나타낸 것이다.

- 1) Motor에 연결된 엔코더는 800펄스의 분해능을 가진 것으로, 전형적인 인크리멘탈(증분형) 엔코더이다. 여기에 8비트까지 데이터를 표현해 줄 수 있는 카운터 회로를 연결해 800 pulse 의 분 해능을 모두 살려 주었다.
- 2) 이 Motor에 우리가 장착할 Arm을 연결한 상태에서 7 Volt (1.5 A) 의 스텝 입력을 가하였다.
- 3) 그 결과를 데이터로 저장하여 다음 MATLAB 프로그램 (프로그램 4)으로 속도 그래프를 도시하였다. 동시에 그 속도 그래프에 근접한 DC-Motor의 일반적인 거동을 겹쳐 그려, 계수의 값을 추정하였다. 만일 일반화된 Curve-fitting 과정을 거쳤다면 더욱 정밀한 값을 얻을 수 있었을 것이다.



4) 해 석 DC-Motor의 운동방정식은 일반적으로 다음과 같이 간략하게 나타내어진다.

$$J_h \dot{\Phi} + C_{\Phi} \dot{\Phi} = K_m u$$

위 식은 DC 모터가 전압에 비례하여 선형적으로 토크를 발생하는 장치라는 가정에서 나온 것이다. 여기서 $\dot{\Phi}=\omega$ 라고 하면 다음 등식을 얻는다.

$$\dot{\omega} + \frac{C_{\phi}}{J_h} \omega = \frac{K_m}{J_h} u$$

여기서 $\frac{C_{\Phi}}{J_h}$ = a 이고 $\frac{K_m}{J_h}$ = b 라고 하면, 다음을 얻는다.

$$\dot{\omega} + a\omega = bu$$

이를 라플라스 변환하면 다음 식과 같다.

$$\overline{s_{\omega}}(s) + \overline{a_{\omega}}(s) = \overline{bu}(s)$$

여기서 다음의 전달함수를 구한다.

$$\frac{-}{\frac{\omega}{n}} = \frac{b}{s+a}$$

그리고, 스텝 입력값인 $oldsymbol{u}_0$ 가 상수이므로

$$\frac{-}{\omega} = \frac{u_0 b}{s(s+a)} = \frac{u_0 b}{a} (\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a})$$

이다. 이를 다시 역라플라스 변환하면

$$\phi = \frac{u_0 b}{a} (1 - e^{-at})$$

를 얻는다. 이 결과는 곧 모터 거동의 이론적인 모형이므로 실제 모터를 구동하여 얻은 데이터의 그래프와 비교하여 계수 a와 b를 결정할 수 있다. (그림 26)에 a와 b를근사화시킨 곡선과 실제 실험데이터가 겹쳐 그려져 있다.

5) 결과는 다음과 같다.

$$a \simeq 1.5$$

$$b \simeq \frac{\omega_{term} \cdot a}{u_0} = \frac{42 \cdot a}{7} = 9$$

앞에서 미리 구한 Arm의 질량관성 모멘트 값 $J_{\!\scriptscriptstyle h}$ 를 사용하면,

$$C_{\phi} = 3.15 \times 10^{-3} N \cdot m$$

 $K_m = 18.9 \times 10^{-3} J V$

이다.

```
LQR을 위한 프로그램
% LQ 제어기 설계 프로그램
% 물성치
clear
g=9.81;
mb=30e-3;
L=1000e-3;
r=122e-3;
km=0.0189;
Cphi=3.15e-3;
Ctheta=0.0;
Jtot=0.0026;
Jb=(mb*L^2)/3;
% 지환
Q=-0.5^2*mb*L*r;
R=-0.5*mb*L*g;
S=Jb*Jtot-Q^2;
% 치환
k1=(-Jtot*R)/S;
k2=(-Jtot*Ctheta)/S;
k3=(Q*Cphi)/S;
k4=(Q*R)/S;
k5=(Q*Ctheta)/S;
k5=(Q Cirieta), 5,
k6=(-Jb*Cphi)/S;
k7=(-Jtot*Q*km)/S;
k8=(Jb*km)/S;
% 상태공간
A=[zeros(2) eye(2); k1 0 k2 k3; k4 0 k5 k6]; B=[0; 0; k7; k8];
C=[eye(4)];
D=zeros(4,1);
% 안정도판별
pzmap(A,B,C,D)
% 기중행렬
Q=[eye(4)];
R=0.05;
% 이산화
[Ad,Bd]=c2d(A,B,0.001);
Cd=C;
Dd=D;
% 제어기 생성
[K,S,E]=dlqr(Ad,Bd,Q,R)
printsys(Ad,Bd,Cd,Dd)
```

```
PID 제어기를 위한 프로그램
clear
Jphi = 0.0026;
Jthe = 0.0105; N = -0.0018;
G=1.472*10^-1;
Cphi=3.15/1000;
km = 18.9/1000;
Cthe=0.0;
M = [ Jphi N; N Jthe]
C = [ Cphi 0; 0 Cthe]
K = [ 0 0 -G]
Bs = [km; 0]
A=[zeros(2,2) eye(2); -inv(M)*K -inv(M)*C]
A = [2elos(2,2) eye(2); = [8]
B = [0; 0; inv(M)*Bs]
C = [0 | 0 | 0]
D = [0]
Sys=ss(A,B,C,D);
systf=tf(sys)
eig(systf)
Kd=30.0011; Kp=1500; Ki=40
pidc=tf([Kd Kp Ki],[1 0])
Cs=feedback(systf,pidc)
eig(Cs)
pzmap(Cs)
```

```
LQ 최적제어기법을 위한 프로그램
//LQ control with 1/1000 second sampling time
// Sampling Data
                                                                                  // 1/1000s
                                                                                  volt=(int)((k1*a+k2*b+k3*s_a+k4*s_b)*100.)*0.01;
#include (stdio h)
                                                                                      Direction of Motor
#include <conio.h>
                                                                                          (volt<0.) dir=0;
#include <dos.h>
                                                                                 else if (volt>0.) dir=1;
#include <stdlib.h>
                                                                                 // Boundary of Voltage
#include <math.h>
#include <graphics.h>
                                                                                          (volt<-24.) volt=-24.;
                                                                                 if
                                                                                 else if (volt> 24.) volt= 24.;
// Address for each ports
#define PA8255
                                                                                       Output
                   0x300
#define PB8255
                                                                                 if (times<TOCK)
                   0×301
#define PC8255
                   0x302
                                                                                   volt=NOISE;
#define CW8255
                  0x303
                                                                                   char_c=abs((int)(volt*127./24.))*2+dir;
// Motor stop value
                                                                                   outport(PC8255,char_c);
#define STOP
// For the interrupt
#define PIC1 0x20
                                                                                  else if (times>=TOCK)
#define INTR 0x8
                                                                                   char c=abs((int)(volt*127./24.))*2+dir;
// Time for Initial state
                                                                                   outportb(PC8255,char c);
#define TOCK
// Noise voltage
#define NOISE
                                                                                       For Graphical output
// Time for displaying data
                                                                                 if (i>PTIME)
#define PTIME
// Matrix gain
                                                                                   printf("A=%6d, B=%6d, C=%6.2f, t=%5d\r",a,b,volt,times);
#define K1
                   -809 6896
                                                                         // Close Loop of "while(!kbhit())"
#define K2
                   -4.3723
#define K3
                   -197.5417
                                                                         // Return to Standard Environment
#define K4
                   5.4039
                                                                            disable();
// Define functions
                                                                            setvect(INTR, oldvect);
void interrupt sampling(void)
                                                                            enable();
void interrupt (*oldvect)();
                                                                            outportb(PC8255, STOP);
int i=∩:
                               //Clocking for plotting timing
                                                                         // For Output Stream of Data
unsigned int times=0;
                                  //Clocking for real time
                                                                            stream=fopen("c:\\bc\\bin\\lq103.dat","wt");
unsigned char char_a=0,char_b=0;//Source input
                                                                            i=∩:
double volt=0.;
                                                                            while(i<30001)
// smapling data
short int huge data[30001][4];
                                                                                  fprintf(stream,"%5d %5d %5d %3d\n"
void main()
                                                                         ,data[i][0],data[i][1],data[i][2],data[i][3]);
        Variables for LQ controller
  int a=0,b=0,l a=0,l b=0,s a=0,s b=0;
                                                                         // Close function of "main()"
  double k1=0.,k2=0.,k3=0.,k4=0.;
       Variables for output
  unsigned char char_c=0,dir=0;
                                                                         // Interrupt rutine
        Initialization of graphic mode & file stream
                                                                         void interrupt sampling()
  FILE *stream;
                                                                         // Time Cloacking
        For Interrupt Sampling:
                                                                            if (times>30000) {times=0;}
        0x4A6 => 0.001s, 0x2E7C => 0.01s
                                                                            times++;
  disable();
                                                                            if (i>(PTIME+1)) {i=0;}
  oldvect=getvect(INTR);
  setvect(INTR, &sampling);
                                                                                 Sampling Data: 1/1000 Sec char_a=inportb(PA8255);
                                                                         //
  outportb(0x43, 0x36); //8253 : Mode 3, Binary counter, counter
  outportb(0x40, 0xa6): //Under byte: Timer #0 => 1.19Mhz outportb(0x40, 0x04): //Over byte: T=(Load Number)/1190000
                                                                                  char_b=inportb(PB8255);
                                                                         //
                                                                                 Sampling Data for Stream: 1/1000 Sec
                                                                                 data[times][0]=(short int)times;
  enable();
                                                                                 data[times][1]=(short int)char a;
  // Initialization of 8255 & Motor
                                                                                 data[times][2]=(short int)char_b;
  outportb(CW8255,0x92);
  outportb(PC8255,STOP);
                                                                                 data[times][3]=(short int)volt;
                                                                         // End of Interrupt Rutine
       Inital gain
  k1=(K1*2.*3.14*0.001);
k2=(K2*2.*3.14*0.005);
                                                                            outportb(PIC1, 0x20);
                                                                         // End of Program ~~~
  k3=(K3*2.*3.14);
  k4=(K4*2.*3.14*0.002);
  while(!kbhit())
        // Converting Encoding Data to Radian
        a=char_a-128;
        b=char_b-128;
        // LQ Controler
        s_a=a-l_a;
        l_a=a;
        s b=b-l b;
        l b=b;
```

PID 제어기법을 위한 프로그램

```
PID control with 1/1000 second sampling time
        Sampling data
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <dos.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <graphics.h>
        Addresses for each ports
#define PA8255
                   0x300
#define PB8255
                   0x301
#define PC8255
                   0x302
#define CW8255
                   0x303
// Motor stop value #define STOP 0x00
        For the interrupt
#define PIC1
                   0x20
#define INTR
        Time for Initial state
#define TOCK
                   100
        Noise
#define NOISE
                   24
        Time for displaying data
#define PTIME
                   20
        gain
#define K1
                               501000.
#define K2
                               -1001000.
#define K3
                               500000.
        Define functions
void interrupt sampling(void);
void interrupt (*oldvect)();
int i=0;
                               //Clocking for plotting timing
unsigned int times=0;
                                           //Clocking for real time
unsigned char char a=0,char b=0;
                                           //Source input
double volt=0.;
        smapling data
short int huge data[30001][4];
void main()
                   Variables for PID controller
        int b=0,x=0,xm1=0,xm2=0;
        double um1=0.;
        double k1=0.,k2=0.,k3=0.;
                   Variables for output
        unsigned char char c=0,dir=1;
                   Initialization of graphic mode & file stream
        FILE *stream;
                   For Interrupt Sampling :
        //
                   0x4A6 => 0.001s, 0x2E7C => 0.01s
        disable();
        oldvect=getvect(INTR);
setvect(INTR, &sampling);
        outportb(0x43,0x36); //Mode3,Binarycounter,counter#0
        outportb(0x40,0xA6); //Underbyte:Timer #0 => 1.19Mhz
        outportb(0x40,0x04): //Overbyte:T=(LoadNumber)/1190000
        enable();
                   Initialization of 8255 & Motor
        outportb(CW8255,0x92);
        outportb(PC8255,STOP);
                   Initial gain
        k1=(K1*2.*3.14*0.001);
k2=(K2*2.*3.14*0.001);
        k3=(K3*2.*3.14*0.001);
        while(!kbhit())
                               Converting Encoding Data to Radian
                    x=char_a-128;
                   b=char_b-128;
```

```
PID Controler
                    volt=(int)((um1+k1*x+k2*xm1+k3*xm2)*100.)*0.01;
                    xm2=xm1;
                    xm1=x;
                    um]=volt;
                    //
                                Direction of Motor
                    if (volt<0.) dir=1; else if (volt>0.) dir=0;
                    // Boundary of Voltage if (volt<-24.) volt=-24.; else if (volt> 24.) volt= 24.;
                               Output
                    if (times<TOCK)
                                volt=NOISE;
                                char_c=abs((int)(volt*127./24.))*2+dir;
                                outport(PC8255,char c);
                    else if (times>=TOCK)
                                char c=abs((int)(volt*127./24.))*2+dir;
                                outportb(PC8255,char c);
                               For Graphical output
                    if (i>PTIME)
                                printf("A=%6d, B=%6d, C=%6.2f,
t=%d\r",x,b,volt,times);
        Close Loop of "while(!kbhit())"
//
//
        Return to Standard Environment
        disable();
        setvect(INTR, oldvect);
        enable();
        outportb(PC8255, STOP);
        For Output Stream of Data
//
        stream=fopen("c:\\bc\\bin\\pid.dat","wt");
        i=();
        while(i<30001)
                    fprintf(stream,"%5d %5d %5d %3d\n"
,data[i][0],data[i][1],data[i][2],data[i][3]);
                    i++;
        Close function of "main()"
//
//
        Interrupt rutine
void interrupt sampling()
]/
        Time Cloacking
        if (times>30000) {times=0;}
        times++;
        if (i>(PTIME+1)) {i=0;}
//
                    Sampling Data: 1/1000 Sec
                    char_a=inportb(PA8255);
                    char_b=inportb(PB8255);
                    Sampling Data for Stream: 1/1000 Sec
//
                    data[times][0]=(short int)times;
                    data[times][1]=(short int)char_a;
                    data[times][2]=(short int)char_b;
                    data[times][3]=(short int)volt;
        End of Interrupt Rutine
//
        outportb(PIC1, 0x20);
//
        End of Program ~~~
```

첨부 6) Routh-Hurwitz의 안정도 판별법

선형 시불변 계통의 특성방정식을

$$F(s) + as^{n} + a_{1}s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_{n} = 0$$

라고 하자. 위의 특성 방정식의 모든 근이 s-평면의 좌반부에 놓이게 하는 필요충분조건은, 방정식의 Hurwitz행렬식 D_k (k = 1,2, …,n)가 모두 양수(+)이어야만 한다는 것이다. 위의 특성방정식의 Hurwitz 행렬식은 다음과 같이 주어진다.

$$D_{1} = a_{1}$$

$$D_{2} = \begin{vmatrix} a_{1} & a_{3} \\ a_{0} & a_{2} \end{vmatrix}$$

$$D_{3} = \begin{vmatrix} a_{1} & a_{3} & a_{5} \\ a_{0} & a_{2} & a_{4} \\ 0 & a_{1} & a_{3} \end{vmatrix}$$

$$\vdots$$

여기서, n보다 큰 차수나 또는 부(-)의 지수의 계수는 영으로 대치된다.

Routh의 표의 작성(Tabulation)

Routh-Hurwitz 판별법을 간단히 하는 방법은 말한다. 첫단계,다음과 같이 계수들을 나열한다.

$$a_0 \quad a_2 \quad a_4 \quad a_6 \quad a_8 \quad \cdots \quad a_1 \quad a_3 \quad a_5 \quad a_7 \quad a_9 \quad \cdots \quad \cdots$$

두 번째 단계, 지시된 연산에 의하여 다음 수의 배열을 구성하는 것이다. 여기서는 3차 방정식에 대하여 설명하겠다.(a_4, a_5 는 3차식이기 때문에 0 이라고 한다.)

s^3	a_0	\boldsymbol{a}_2
s^2	a_1	a_3
s^{l}	$A = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$	$B = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$
s^0	$C = \frac{Aa_3 - a_1B}{A}$	$D = \frac{Aa_5 - a_1a_6}{A}$

여기서 첫 번째 열의 부호가 항상 양이 되도록 값을 계산한다. 이를 본 도립진자시스템에 적용하면

$$K_p > 11.25$$

 $K_i > 1.35$

이 주어지게 된다. 이 범위안에 이득값이 존재함으로써 우반부에 존재하는 영점이나 극점을 좌반부로 이동 시킬 수 있다. 즉 위의 범위에 있을 때에만 안정하다고 생각할 수 있다. 시스템이 안정권에 들어가면 응답의 몇가지 특성을 주목하여 원하는 응답으로 만들어주게 된다. K_p , K_i 의 비율에 주목하여 시뮬레이션을 통하여 응답을 본 다음 적절한 형태의 시뮬레이션상에서의 그래프가 나올때까지 K_p , K_i 의 비를 증가시킨다. 즉 K_p 의 값을 $1.35 \times \alpha$ 로 α 를 1에서 10까지 정도화 시킨다음 가장 적절한 α 를 지정한다. 이후에 적당한 결과가 나오도록 K_d 값을 변화 시킨다.

첨부 7) 참고자료 목록

- 1. C언어로 구현한 IBM PC 인터페이스 회로 설계 (도서출판 한독) 정기철, 이형찬, 이복구, 이은욱, 임동균, 민병석, 이장무, 조병섭 공저
- 2. 기계공학 실험 1 (연세대학교 공과대학 기계공학과) 과내 실험 교재
- 3. PC 인터페이스 제작과 실제 (크라운 출판사) 오재광 저
- 4. 터보 C 정복 (가남사) 임인건 저
- 5. 디지탈 제어시스템 제 2 판 (화성출판사) Benjamin C. Kuo 저 박진배, 어진우, 백윤수, 최윤호 공역
- 6. 최신 제어시스템 제 7 판 (반도출판사) Richard C. Dorf, Robert H. Bishop 저 박홍배, 이균경 공역
- 7. MATLAB 제어공학 (멀티정보사) Katsuhiko Ogata 저 황우현, 김경숙 역
- 8. Automatic Control Systems 제 7 판 (Prentice Hall) Benjamin C. Kuo 저
- 9. 도립진자 시스템의 자세제어에 관한 연구 (95년 성균관대 전기공학과 석사논문) 강기원
- 10. 기타