الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوإن الوطني للامتحانات والمسابقات

وزارة التربية الوطنية امتحان كالمررا التعارم الثاته

ديوان الوطني تحميمات والمسابقات دورة جوان 2008

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

المدة: 4 سا و 30 د

الشُّعبة :تقني رياضي

اختبار في مادة التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين الموضوع الأول

نظام آلى للمعايرة و التعبئة

الموضوع:

يحتوي ملف الدراسة على جزئين:

الملف التقني: الوثائق (25/1 ، 25/2 ، 25/3 ، 25/4 ، 25/3 )

25/13 ، 25/12 ، 25/11 ، 25/10 ، 25/9 ، 25/8 ، 25/7 ، 25/6 ، 12/25 ، 25/12 ، 25/12 ، 25/13 ، 25/12

#### ملاحظة:

لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

يسلم ملف الأجوية بكامل وثانقه ( 25/13 · 25/10 · 25/10 · 25/10 · 25/10 · 25/13 · 25/12 ، 25/11 · 25/10 ،

#### 1- الملف التقني

#### 1-1- وصف وتشغيل:

يهدف عمل هذا النظام إلى ملء أكياس بوزن 50Kg بخليط من مادتين ( 50 % من مسحوق ذرة و 50 % من مسحوق الشعير) ومعايرتها قصد استعمالها لتغذية المواشي، ويقوم النظام بخمسة(05) أشغو لات :

ضخ المادتين في الخزانين "A" و "B" بواسطة المضختين المحركتين "M<sub>1</sub>" و "M<sub>2</sub>".

بعد فتح الصمامين الكهر ومغناطيسيين EV<sub>1</sub> و EV<sub>2</sub> ثوزن المادتين "A"و "B" في الوعاءين "R<sub>1</sub>" و "R<sub>2</sub>"

• خلط المادتين "A" و "B" يكون في الخلاط بو اسطة الصحن المتحكم فيه بالمحرك المخفض "M".

فتح الصمام الكهرومغناطيسي EV<sub>3</sub> لملء الأكياس بالخليط حتى وصول الوزن 50Kg بالضغط على ملتقط الوزن "e" فيقلع المحرك "M<sub>a</sub>" لخياطة الكيس.

عملية الإخلاء تكون بواسطة الدافعة "V3".

#### 1-2- منتج محل الدراسة:

نقترح دراسة جهاز مخفض الذي يشتغل بمحرك كهرباني على الوثيقة 3/25.

#### 1-3-1 معطيات تقتية :

\* استطاعة المحرك: P=1,5kw ، سرعة الدوران: N=1500 tr/mn المتصنفات ذات أسنان قائمة: الأسطوانية (2) ، (3) ومخروطية (4)، (5).

40 mm = d5 40 mm = d2

 $r_{4/5}=2$  -  $r_{2/3}=1/2.5$  : نسب النقل : m=2mm : المقياس التناسبي

#### 1-4- سير الجهاز:

تنقل الحركة من المحرك الكهربائي إلى جهاز الخلط بواسطة مخفض السرعة المتكون من مجموعة متسننات {(2) ، (3) } أسطوانية ذات أسنان قائمة و {(4) ، (5) }مخروطية ذات أسنان قائمة.

#### 1-5- العمل المطلوب:

#### 1-5-1- دراسة الإنشاء: ( 12,5 نقطة )


أ- تحليل وظيفي : أجب مباشرة على الوثيقتين 25\6 و 25\7.


#### ب تحليل بنيوي :

- \* دراسة تصميمية جزئية : أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الوثيقة 25\8.
  - \* دراسة تعريفية جزنية : أتمم الدراسة التعريفية الجزنية مباشرة على الوثيقة 2519.

### 1-5-2- دراسة التحضير: ( 7,5 نقطة )

- \* تكنولوجية وسائل الصنع: أجب مباشرة على الوثيقة 25\10.
  - \* تكنولوجية طرق الصنع: أجب مباشرة على الوثيقة [ 25/1 .
- \* عقد المرحلة الخاص بصنع الدولب المحرك (2): أجب مباشرة على الوثيقة 25\12 .
  - \* دراسة الآليات : أجب مباشرة على الوثيقة 25\13 .








	C 60	Ø	صبع التموضع 5	2	25
تجارة		ي ذو تجويف سداسي ISO 4762 M8-2	برغي ذو راس اسطوانه 0	7	24
تجارة	Cu Sn 10	يغ	سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	2	23
تجارة		ي ISO 10642 M5-15	برغي ذو رأس مخروط	13	22
تجارة		واحدة طراز A 25x35x7	فاصل الكتامة ذات شفة	2	21
تجارة		طر 2 x 52	حلقة مرنة للأجواف ق	1	20
تجارة			حلقة مرنة للأعمدة قط		19
تجارة		ر 1,2 x 20	حلقة مرنة للأعمدة قط	_	18
	C 22		لجاف (خاتم)	1	17
	C 22		لجاف (خاتم)	1	16
	C 22		لجاف (خاتم)	1	15
تجارة			خابور متوازي شكل	3	14
تجارة			حلقة كبح طراز 7	2	13
تجارة		طراز KM-M17x1	صامولة ذات حزوز	2	12
	EN-GJL300		غطاء	1	11
	EN-GJL300		غطياء		10
تجارة			مدحرجة ذات كريات		9
تجارة		بتماس نصف قطري	مدحرجة ذات كريات	2	8
	C 40		عمود وسيطسي	1	7
	30CrMo12		عمود محرك	1	6
	30CrMo12		عمود مستن	1	5
	C 60		عجلة مخروطية	1	4
1	C 50		عجلة مستنة	1	3
	25CrMo4		دولب محرك	1	2
	EN-GJL200		الهيكل	2	1
الملاحظات	المادة	ت	التعيينا	لعند	الرقم
المقياس 5:4	سرعـة	مخفض ال		غة	
	لخلط	لجهاز ا		A	r
	25 /4	الصقحة		00	

 $\bigvee$ 

## ملف الموارد












### الخدوابس المتسوازيسة


	d	a	b	Snis	j j	k
	17 à 22	8	6	0,25	d - 3,5	d + 2,8
	22 à 30	8	7	0,25	d - 4	d + 3,3
100	30 à 38	10	8	0,4	d - 5	d + 3,3







### فاصل الكتامة ذات شفتين بإحتكاك نصف قطري طراز AS









### برغی ذو رأس سداسی H






### حلقة كبح قروفر W



### حلقة الإستناد خاصة

 $e = 2 \, mm \, , D = 20$ 




d b e					
4	7.3	1.5			
5	8.3	1.5			
 6	8.3 10.4	2			
8	13.4	2.5			

الصفحة 25/5

### 1-5-1- دراسة الإنشاء:

### أ- التحليل الوظيفي


1- أتمم المخطط الوظيفي ( A-0 )



2- أتمم جدول الوصلات الحركية التالى :

إسم الوصلة الرمز الوسيلة	القطع
	6\2
	1\7
	1\5
	1/11

3 - أتمم الرسم التخطيصي الوظيفي التالي:




1-4 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط


4-التحديد الوظيفي للأبعاد:

" A " على الرسم التالي:

4-2- سجل على الجدول الذالي التوافقات المفاسية
 6-2 و يران الدوجودة على الرسم القالي :



النوع	التوافق	الأقطار
_		Øı
		Ø <sub>2</sub>
		Ø <sub>3</sub>



الصفحة 25/6

5- أتمم المخطط للوسط المحيطي للمنتوج ( مخفض 8- در اسة ميكانيكية للمقاومة : السرعة لجهاز الخلط ) تنقل الحركة الدورانية بين العمود (6) و العجلة (2) بواسطة الخابود (14) مع تطبيق قوة مُمأسية π = 3 ، ناخد T = 1500 N المحرك 6- دراسة المتسننات ذات أسنان قائمة : 8-1- أعطى طبيعة التأثير على الخابور: ② ، ② : أسطوانية / ﴿ ، ۞ : مخروطية 6-1- أتمم جدول المميزات التالي : 8-2- علما أن الخابور المتوازي (18 × 6 × 6)من الصلب d m مقاوسة المرونة Re=285N/mm² ومعامل الأمن s = 3 2 40 Rpg = 0.5 Rp2 3 - تحقق من شرط المقاوسة للخابور 4 2 (3) 40 6-2- أحسب نسبة النقل الكلية : 6-3- أحسب سرعة الخروج: - أعطى استنتاج حول النتيجة الموجودة 7- دراسة المواد 7-1 - إشرح التعيين المواصف للقطع التالية: EN - GJL 200: (1) 30 Cr Mo 12:(5)

Cu Sn 10: (23)

7-2- أعطى كيفية الحصول على خام الهيكل (1):

### ب- الدراسة البنيوية


دراسة بياتية تصميمية جزئية :


لتحسين السير الحسن و تحقيق خلوص وظيفي أدنى للمتسننات المخروطية { ( **( )**و ( **( )**} نظف :

أنجاز وصلة متمحورة بين العمود (أو الهيكل (بمدحرجات ذات دحاريج مخروطية (أيداز وصلة متمحورة بين العمود (أيدان الهيكل (بمثل المدحرجات برسم تخطيطي فقط)
 \* فاصل الكتامة ذات شفتين بإحتكاك نصف قطري طراز AS 30x42x7 على الغطاء عند خروج العمه د.

إنجاز الوصلة الاندماجية للعمود (5) و اندولب المخروطي المسنن باستعمال خابور متوازي الشكل 20×6×6 A و برغي ذو رأس سداسي 15-4M و حلقة استناد من صلب : N6 - 10673 (حلقة استناد خاصة بقطر خارجي 20 Ø وسمك 2 مم) و حلقة قروفر طراز W6 .


استعن بملف الموارد على الوثيقة 5/25






### 1-5-2- دراسة التحضير

♦ تكنولوجية وسائل الصنع:



تكنولوجية طرق الصنع:




2- نقترح التجميع التالي لإنجاز الدولب (2)
 ( (8) } ، { (5)،(6)،(7) } ، { ((8)،(4)} ، { (1)،(2)}
 استنتج السير المنطقي للصنع.

السماح العام: ISO2768 mK

		-
المنصب	المسعمايات	المراحل
منصب المراقبة	مراقبة الخام الأولي	100
غراطة	{ 2-1}	200
		300
		400
نحت المستنات	{ 8 }	500
منصب المراقبة	مراقبة نهانية	600

1- أتمم الشكل الأولي للخام للدولب (2)
 على الرسم التالي :
 (تحضير الخام بالمنشار الميكانيكي)



#### • عقد المرحلة

نريد إنجاز عقد المرحلة الخاص بمجوعة السطوح { (2) ، (1) } للدولب المحرك (2) . الفرضيات المتعلقة ب:

- القطعة : حصل عليها عن طريق الدرفلة من مادة 25CrMo4 بأبعد خام 22 × 50 .
  - · الصنع: نريد إنجاز سلسلة صغيرة تقدر بـ 20 قطعة في الشهر لمدة 03 سنوات.
- الورشات : مجهزة بآلات عادية ، نصف أوتوماتيكية ، أوتوماتيكية ، وذات تحكم عددي للسلسلة الصغيرة. أنجز عقد المرحلة الخاص بهذه المجموعة :
  - رسم المرحلة: بين أبعاد الصنع، الوضعية الإيزوستاتية و الأداة الخاصة بإنجاز السطح (2)
    - معلومات الصنع: بين العمليات ، عناصر القطع و الأدوات

	3-36	-	S C 3	
<u> </u>	محرك مخفض لجهاز الخا	المجموعة :	د المرحلة	عة
	دولب محرك (2)	القطعة :	,	
التناريخ:	25CrMo4	المادة :	رحلة: 200	رقم الم
الزقم:	20 / شهر/3 سنوات	البرنامج :	ب: الخراطة	المنصب
1			TO	الأَلَّة :
			قطعة: التركيب	
			المرحلة	- رسم
A - A	A.		A	
			<b> </b>	
	77			
1 Y/				
I //			/	
	1	1		
			$\setminus$	
Y/				
//	/ /l			
			<b>⊢</b>	
			Å	
	(2)			
			مات الصنع :	۔ معلق
الأدوات	صر القطع	عـنـا	عمليات التصنيع	=
5 51 11 · 11	a Vf f	n Vc	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,5
الصنع المراقبة	ا ت سرت ع	سرق ان	النب	4
		100		201
		1200		
				$\vdash$
	1 X 1 1			
	1 / \			$\vdash$
				_

#### دراسة الآليات

دراسة المنصب : حسب منطقة دراسة الأليات الملف التقني وثيقة (25/2)

#### الوصف وكيفية التشغيل :

- عند الكثف حضور الأكياس في مركز الملء يتم بولسطة للملتقط " a "
- فتح الكهروصمام (EV<sub>3</sub>) إلى غاية ملء الكيس (50Kg) بالضغط على ملتقط الوزن (e).
  - يقلع المحرك M4 لخياطة الكيس حيث تستغرق هذه العملية 5 ثواني.
  - نهاية زمن الخياطة يؤدي إلى دفع الكيس نحو بساط الإخلاء بواسطة الدافعة V<sub>3</sub>.
    - نهایة الدفع یسبب رجوع الدافعة و تنکرر الدورة.

#### المنفذات:

- الدافعة  $V_3$  مزدوجة المفعول متحكم فيها بموزع هوائي  $V_3$  ثنائي الاستقرار  $V_3$  ،  $V_3$  ] المحرك :  $V_3$  محرك الخياطة.

#### الملتقطات:

c<sub>0</sub> - c<sub>1</sub> : ملتقطات نهاية الشوط.


د ملتقط وضعیة الوزن.

a : منتقط وضعیة الکشف عن حضور الأكیاس

#### العمل المطلوب:

أتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات (GRAFCET)(المستوى 2) .

2- مثل الموزع2/5 بإنمام الرسم التخطيطي النالى :



### الموضوع الثاتي

# الموضوع : نظام آلي للتحكم في تقدم و قص الصفاتح

يحتوي الموضوع على منفين:

- منف تقتي: الوثاقق ( 25/14 ، 25/15 ، 25/17، 25/17، 25/18 )

- ملف الأجوبة: الوثائق (25/29 ، 25/20 ، 25/22 ، 25/22 ، 25/24 ، 25/24 ، 25/25 ، 25/24 ) في نهاية الامتحان، يسلم ملف الأجوبة بكامل وثائقه ( 25/19 ، 25/20 ، 25/21 ، 25/24 ، 23/23 )

حتى ولو كانت فارغة داخل الورقة المزدوجة للاختبار.

لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار


# الملف التقنى

لتصبير المواد الغذائية قصد المحافظة عليها لمدة طويلة، يستوجب تعليبها. ولصنع العلب المعدنية نستعمل صفائح خاصة بالتصبير. تقص الصفائح باستعمال نظام آلي بعد تثبيتها و تقدمها بواسطة جهاز التحكم في تقدم الصفائح.

قم بدر آسة جزئية وفق مسعى المشروع و التي تحتوي على:

- دراسة إنشائية على جهاز التحكم في تقدم الصفائح ( التحليل الوظيفي و التحليل البنيوي).
  - دراسة تحضيرية لعنصر من هذا الجهاز (تحضير الصنع و الآليات).

### 1- تحديد الموقع



### 2 - تقديم النظام:

يمثل الرسم التخطيطي لتحديد الموقع (صفحة 14/25) نظاما آليا للتحكم في قص الصفائح بأبعاد محددة لنقلها إلى مركز تصنيع العلب ( الغير ممثل).

يتكون هذا النظام من :

- جهاز التحكم في تقدم الصفائح.

- جهاز القص

بساط متحرك لنقل الصفائح إلى وعاء الاستقبال.

### 3- سير النظام:

#### في حالة الراحة

أنعدام وجود الصفيحة المعدنية .

- مجموع مبيقان الدافعات في وضعية الدخول.

- طاولة تقدم الصفيحة في الوضعية الانطلاقية ( الملتقط e مضغوط ).

المحركات متوقفة (Mt<sub>1</sub> - Mt<sub>2</sub>).

إنطلاق الدورة

- تتم تغذية النظام بالصفائح يدويا ( الملتقط f يشير إلى وجود الصفيحة).

عند الضغط على زر انطلاق الدورة m ، تخرج سيقان الدافعتين A و 'A فقد الصفيحة .

نهاية شد الصفيحة تؤدي إلى دوران المحرك Mt<sub>1</sub> لتقدم الصفيحة حتى تلمس الملتقط g
 فيتوقف المحرك Mt<sub>1</sub> وتنزل ساق الدافعة B لقص الصفيحة.

قص الصفيحة يؤدي إلى صعود ساق الدافعة B ودور ان المحرك Mt<sub>2</sub>

عند نهاية صعود ساق الدافعة B تفك الصفيحة .

عند نهاية دخول ساقي الدافعتين A و 'A ، يتوقف مجرك البساط Mt<sub>2</sub> و يدور المحرك Mt<sub>1</sub> في الاتجاء المعاكس إلى غاية تلامس الملتقط e فيتوقف ونتتهي الدورة .

#### 4- العمل المطلوب


1- دراسة الإنشاء ( 14نقطة )

أ- التحليل الوظيفي (09 نقاط)
 ب- التحليل البنيوي ( 05 نقاط)

2- دراسة التحضير (06 نقاط )


أ- تحضير الصنع (04 نقاط)
 ا- تحضير الصنع (04 نقاط)


ب- الآليات ( 02 نقاط )



	EN-GJL200	الطاونة	1	19
	C30	صامولة	1	18
	C35	ساق الدافعة	1	17
	GC35	جسم الدافعة	1	16
	C35	القتك السقتي	1	15
	C35	الفك المطوي	1	14
	C35	برغي التحكم	1	13
	CuSn9P	وسيادة ذات سند	1	12
تجارة		مدحرجة ذات دحاريج مخروطية	2	11
<u> </u>	25CrMo4	عجلة مسننة	1	10
	EN-GJL200	غطاء	1	9
	CuSn9P	وسنادة	2	8
تجارة		فاصل ذو شفة	1	7
-34-	25CrMo4	عمود مسئن	1	6
تجارة		حلقة كبح	1	5
ئجارة		صامولة محززة	1	4
· J <del></del>	EN-GJL200	غلاف	1	3
	EN-GJL200	الهيكل	1	2
	EN-GJL200	حامل	1	1
الملاحظات	المسدة	التعيية	العدد	لرقم
مقیاس 4:1		جهاز التحكم في تقدم ا		
	1-	الصفحة 25/17		

### المـــوارد






### ملف الأجوبة

1- دراسة الإنشاء (14 نقط)

أ- تحليل وظيفي


1- اتمم علبة الوظيفة الإجمالية للجهاز



2- أتمم جدول الوصلات الحركية الأتى

الامز	اسم الوصلة	القطع
		(9 -2) /6
		13/10
		(9-2) /13
		18/13
		1/19

3- نتمم الرسم التخطيطي الحركى للجهاز




 $\emptyset$  60H7p6 هو 12 و 4 هو 60H7p6 -4 60p6 = 60 $_{+32}^{+51}$  60H7= 60 $_{+0}^{+30}$ 

- خ اقصی=...... - خاد: \_

– ما نوع التوافق ؟ .....

5- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط A



				_
ِ مو.	13	العمود	-6	

6- العمود 13 موجه دورانيا بواسطة مدحرجتين11
 6-1- ما نوع هذه المدحرجات ؟

6–2 ما نوع التركيب ؟

6-3 - هل هو صحيح ؟ برر ذلك .

7- مادة الوسادة 12 هي P
 12 هي Cu Sn 9P
 1-7- اشرح هذا التعيين مع ذكر اسم المادة

7-2 - برر اختيار هذه المادة .


	القائمة	الأستان	لمتسننات ذات	مميزات ا	اتمم جدول	-8
	a	d	z	m	مستنات	
	200	80			6	
1	200			4	10	

المعلالات:

 $e^{-1}$  أحسب سرعة العمود 13 علما أن سرعة المحرك N = 800t/mn

10- أحسب سرعة تقدم الطاولة 19 علما أن خطوة البرغي تساوي 4 مم (خط لولبي واحد )

الصفحة 25/19




200N ← 10mm 6 N m ← 10mm : السلم 4-11 أرسم المنحنى البياني لعزوم الاتحناء على طول الرافدة

### دراسة بياتية تصميمية جزئية

لتحسين مردود الجهاز نقترح إجراء التغيرات الأنتية:


انجاز وصلة متمحورة بين العمود (6) و الهيكل { (9) ،(2) } بمدحرجات ذات صف واحد من الكريات و تماس نصف قطري.


-ضمان الكتامة بفاصل ذو شفة واحدة.



### الدراسة البياتية التعريفية:

2 - أتمم الرسم التعريفي الجزئي للعمود (6) موضحا كل التفاصيل البيانية مع وضع كل السماحات البعدية
 و الهندسية و خشونة السطوح الخاصة بحوامل الوسادات






الصفحة 25/23

تنجز الوسادة (12) في ورشة مجهزة للعمل بأي سلسلة حسب مجموعة السطوح ( (1) ، (2) ، (4) ، (4) } تقتصر دراسة هذه المرحلة على تشغيل السطوح (2) و (4) .


الجزرسم المرحلة بين ابعاد الصنع ، الوضعية السكونية والأداة المناسبة

\* مطومات الصنع : بين الصليات ، عناصر القطع و أدوات الصنع و المراقبة.

المجموعة : جهاز التحكم	ita ettera	
القطعة : وسادة	عقد المرحلة	
المادة : CuSn9P	رقم المرحلة : 200	
البرنامج: سلسلة صغيرة	المنصب:خراطة	
	T.P.:מֹצוֹ	
	حامل القطعة ك التركيب	
	رسم المرحلة	



	الأدوات الصنع		ية الم	ـر الـــ	فاص	<u>e</u>	عمليات التصنيع	ِقَم
المراقبة	الصنع	a	$V_{\rm f}$	f	n	Vc	التعيين	
		ع	سرت	ت	ٰ ن	سرق		
			\		1	80		
			\ /					
			\/					
			X					
			$/ \setminus  $		-			
			7 N		1			
			/ \					



# سلم التنقيط للموضوع الأول

دراسة الإنشاء 12,5 دراسة التحضير 7,5 المجموع 20

7,5	دراسة التحضير	12,5	دراسة الإنشاء
2.4	تكنولوجيا وسائل الصنع	7.9	أ- التحليل الوظيفي
	0,4 -1		0,6
	$(0,2+0,4)\ 0,6$		$(0,25 \times 4)$ 1 2
	$(0,1 \times 6) 0,6$ -3		$(0.2 \times 4) 0.8$ 3
	$(0,2 \times 3) 0,6$ -4		0,25 1-4
	0,2 -5		$(0,25 \times 3) 0,75$ 2-4
0.8	تكنولوجيا طرق الصنع	,	0,5 5
	0,2 -1 0.6 -2	Ì	$(0,1\times7)\ 0,7$ 1-6 $(0,2+0,2)\ 0,4$ 2-6
2.5	2- 2.6 عقد المرحلة		(0,2+0,2) 0,4 2-6 $(0,2+0,2)$ 0,4 3-6
4.5	- رسم المرحلة		$ \begin{array}{c cccc} (0,2 + 0,2) & 0,4 & 3-0 \\ 0,6 & 1-7 & 1 \end{array} $
	الإيزو 0,5		0,2
	الأبعاد 0,5		8- در اسة ميكانىكىة للمقاه مة
	الأدوات 0,25		0,3 -1-8
	- المعلومات		1,22-8
	العمليات 0,75		0,2 -
	شروط القطع 0,5		
1.8	الآليات		
	- المخطط 1,5 GRAFCET		ب- التحليل البنيوي :
	- الأسنلة -	4.6	دراسة تصميمية
			- الوصلة المتمحورة 1,4
			- الوصلة الإندماجية 1,2
			دراسة تعريفية
			- الرسم البياني 1,1 (0,5 + 0,6) - الرسم البياني 1,1 (0,5 + 0,5)
			(0,5 × 0,0) 1,1 و السماحات (0,15 × 6) (0,15 × 6)
			(3,12 3) 3,2

148

الإجابة النمونجية مادة: التكنولوجيا شعبة تقني رياضي فرع هندسة ميكانيكية دورة جوان 2008

### 1-5-1- دراسة الإنشاء:

4-التحديد الوظيفي للأبعاد:


" A " على الرسم التالي:

12

4-1- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط

#### أ- التحليل الوظيفي

1- أتمم المخطط الوظيفي ( A-0 )




2- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

الوسيلة	الرمز	إسم الوصلة	القطع
خابور +مسندين		اندماجية	6\2
مدحرج `	市	متمحورة	1\7
مدحرجات	+	متمحورة	1\5
بر اغي		اندماجية	1\11

3 - أتمم الرسم التخطيطي الوظيفي التالي:




النوع	التوافق	الأقطار
بالشد	k6	1Ø
بخلوص	H7	2Ø
بخلوص	H7g9	3Ø



3 (16 (8 (17 (4 /3/12

5- أتمم المخطط للوسط المحيطي للمنتوج (مخفض السرعة لجهاز الخلط )



6- در اسة المتسننات ذات أسنان قائمة:

2 ، (3 : أسطوانية / (4 ، (5 : مخروطية

6-1- أتمم جدول المميزات التالي:

. a	Z	d	m	:
, α		40	111	
70	20	40	2	2
1	50	100		3
	40	80	2	4
	20	40		(5)

2-6- أحسب نسبة النقل الكلية:

$$r = r_{2/3} \cdot r_{4/5} = 2 \cdot \frac{1}{2,5} = \frac{2}{2,5}$$

6-3- أحسب سرعة الخروج:

$$r = \frac{N_5}{N_2} \Leftrightarrow N_5 = r.N_2 = \frac{2}{2.5}.1500 = 1200tr / mn$$

7- دراسة المواد

1-7 - إشرح التعيين المواصف للقطع التالية:

EN - GJL 200: (1)

زُهر غرافيتي رقاءقي (صفائحي)

 $\left(N/mm^2\right)$  الأدنى للإنكسار ( $N/mm^2$ ) مقاومة الحد

30 Cr Mo 12 : (5) ملب ضعيف المزج

30: 3,3% من الكربون


 $\frac{12}{4}$  من الكروم و آثار من الموليدان

Cu Sn 10: (23) مزيج النحاس:Cu

10 Sn ا%: 10% من القصدير

7-2- أعطي كيفية الحصول على خام الهيكل (1): القولية

8- دراسة ميكانيكية للمقاومة : تنقل الحركة الدورانية بين العمود (6) و العجلة (2) بواسطة الخبور (14) مع تطبيق قوة مماسية  $\pi = 1500 \, \mathrm{N}$ 



8-1- أعطي طبيعة التأثير على الخابور: القص

6x6x18) جهد من صلب (6x6x18) جهد مقاومة المرونة  $Re=285N/mm^2$  ومعامل أمن Rpg=0.5 Rp

- تحقق من شرط المقاومة للخابور

$$\mathcal{T}_{\text{max}} = \frac{T}{S} \le Rpg \Leftrightarrow \frac{T}{S} \le 0,5Rp$$

$$\frac{T}{s} \le 0,5\frac{\text{Re}}{s} \Leftrightarrow \frac{1500}{6 \times 18} \le 0,5 \times \frac{285}{3}$$

 $\Leftrightarrow$  13,89  $\leq$  47,5 $N/mm^2$ 

- أعطي استنتاج حول النتيجة الموجودة شرط المقاومة محقق بكل أمن.

150

### ب- الدراسة البنيوية


• دراسة بيانية تصميمية جزئية:

لتحسين السير الحسن و تحقيق خلوص وظيفي أدنى للمتسننات المخروطية (4) و (5) الخلوص لذا نطلب .


• إنجاز وصلة متمحورة بين العمود (5) و النيكل (1) بمدحرجات ذات دحاريج مخروطية 5 النجاز وصلة متمحورة بين العمود (5) و النيكل (1) بمدحرجات برسم تخطيطي فقط) \* فاصل الكتامة ذات شفتين بإحتكاك نصف قطري طراز AS 30x42x7 على الغطاء عند خروج العمود

النجاز الوصلة الاندماجية للعمود (ق) و الدولب المخروطي المسنن باستعمال خابور متوازي الشكل 20×6×6 A و برغي ذو راس سداسي 15-16 H و حلقة استناد من صلب: No 10673 - No (حلقة استناد خاصة بقطر خارجي 20 Ø وسمك 2 مم) و حلقة قروفر طراز Wo .

### استعن بملف الموارد على الوثيقة 5 25



• الدراسة البياتية التعريفية: أتمم الرسم التعريفي الجزئي للغطاء (11) موصحا كل التفاصيل البيانية. \* وضح السماحات الهندسية. } بدون قيم




	نمادة EN-GJL 300		152	
L	المقياس 1:1	الغطاء" (11)	الغة-	1)
}		()	Ar	
			00 1	17/5

### -5-2- دراسة التحضير


#### ♦ تكنولوجية وسائل الصنع:

نريد در اسة وسائل الصنع اللازمة من حيث الآلات ، أدراة القطع و المراقبة للسداد (23) في ورشة الصناعة الميكانيكية.



### • تكنولوجية طرق الصنع:

نقترح دراسة صنع الدولب المحرك (2) من مادة : 25 Cr Mo 4



المنصب	العمليات	المراحل
منصب المراقبة	مراقبة الخام الأولي	100
خراطة	{ 2-1}	200
خراطة	{4-3}	300
النقر	{7-6-5}	400
نحت المستنات	{ 8 }	500
منصب المراقبة	مراقبة نهانية	600

1- أتمم الشكل الأولي للخام للدولب (2) على الرسم التالي: (تحضير الخام بالمنشار الميكانيكي)

Y	Y
0 X	OZ

الصفحة : 17/7

#### • عقد المرحلة

نريد إنجاز عقد المرحلة الخاص بمجوعة السطوح { (2) ، (1) } للدولب المحرك (2) . الفرضيات المتعلقة ب:

- القطعة : حصل عليها عن طريق الدرفلة من مادة 25CrMo4 بأبعد خام 22 × 50 .
  - الصنع: نريد إنجاز سلسلة صغيرة تقدر بـ 20 قطعة في الشهر لمدة 03 سنوات.
- الورشات : مجهزة بآلات عادية ، نصف أوتوماتيكية ، أوتوماتيكية ، وذات تحكم عددي للسلسلة الصغيرة. أنجز عقد المرحلة الخاص بهذه المجموعة :
- رسم المرحلة: بين أبعاد الصنع، الوضعية الإيزوستاتية و الأداة الخاصة بإنجاز السطح (2)
  - معلومات الصنع: بين العمليات ، عناصر القطع و الأدوات

	المجموعة :	عقد المرحلة
		قم المرحلة : 200
20 / شهر /3 سنوات	البرنامج :	منصب : الخراطة
		آلة: TO امل القطعة: التركيب
		امل القطعة: التركيب رسم المرحلة
	4	A 1 5 5
ر القطع		عمليات التصنيع
		القطعة : دولب محرك (2)  25CrMo4 : 25CrMo4 البرنامج : 20 / شهر / 3 سنوات

ات	الأدو	ے	ة ط	ــر الـ	نياص	e	عمليات التصنيع	
المراقبة	الصنع	a ع	Vf سرت	f ū	n ن	Vc سرق	التعييات	الل قع
معيار خارجي	أداة تسوية	1	\ /	0.1	666	100	تسوية (2) <sup>بره ځ</sup> 21_C	201
	أداة مركزة			-100	2000		تقب مركزه	202
	أداة تثقيب			-	1100		$C''_{f1} = \phi 18^{+6,2}_{0} : (1)$	203
معيار داخلي	أداة تجويف			0.1	1100		$C'_{f1} = \phi 19,6$ (1) تجویف	204
	من كربيدK10			0.05	1300		$C_{f1} = \phi 20g6$ (1) تجویف فی تم	205
		,		\				

الصفحة : 17/8

#### • دراسة الآليات

دراسة المنصب : حسب منطقة دراسة الآليات الملف التقني وثيقة (25/2)

#### الوصف وكيفية التشغيل:

- عند الكشف حضور الأكياس في مركز الملّ عيتم بواسطة الملتقط " a "
- فتح الكهروصمام (EV<sub>3</sub>) إلى غاية ملء الكيس (50Kg) بالضغط على ملتقط الوزن (e).
  - يقلع المحرك M4 لخياطة الكيس حيث تستغرق هذه العملية 5 ثواني.
  - نهاية زمن الخياطة يؤدي إلى دفع الكيس نحو بساط الإخلاء بواسطة الدافعة V3.
    - نهاية الدفع يسبب رجوع الدافعة وتتكرر الدورة.

#### المنفذات:

 $V_3^-$  ،  $V_3^+$  الدافعة  $V_3$  مزدوجة المفعول متحكم فيها بموزع هوائي  $V_3$  ثنائي الاستقرار  $V_3^+$  ،  $V_3^+$  المحرك :  $V_3$  محرك الخياطة.

#### الملتقطات:

co - c1 : ملتقطات نهاية الشرط.


e : ملتقط وضعية الوزن.


a : ملتقط وضعية الكشف عن حضور الأكياس

#### العمل المطلوب:

1- أتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات (GRAFCET)(المستوى 2).

2- مثل الموزع بإتمام الرسم التخطيطي التالي:





156

# سلم التنقيط

الشعبة: تقني رياضي فرع هندسة ميكانيكية الموضوع: حهاز التحكم في تقدم الصفاتح

1

بكالوريا التعليم الثانوي دورة جوان 2008

دراسة التحضير/6	دراسة الإنشاء/14					
		<del></del>				
* تكنولوجية طرق الصنع * تكنولوجية طرق الصنع 2 × 0.25 (1 2 × 0,125 (2 * تكنولوجية وسائل الصنع 0,25 (1 0.25 (2 0.25 (3 0,25×2 (4	ب- التحليل البنيوي/5 1) تمثيل المدحرجات 0.5 التركيب: 2 الكتامة: 0.5 ثكل ( الرسم ): 1	9/ التحليل الوظيفي 0.1 × 5 (1 0.1 × 10 (2 0.1 × 8 (3 0.1 × 5 (4 0.5 (5 0.2+0.1+0.1 (6 0.1+0.2 (7				
عقد المرحلة عقد المرحلة - الوضعية السكونية 0,5 - الوضعية السكونية 0,25 - ابعاد الصنع 2 × 0,25 - معلومات الصنع 7×1,0 - معلومات الصنع 7×1,0 - الآليات = /2 - المراحل 6 × 0.2 - 0.2	- بعدية ` 0.4 - هندسية 0.4 - حالة السطوح 0.2	0.2 × 5 (8 0.5 (9 0.5 (10				

1- دراسة الإنشاء (14 نقط)

ا- تحليل وظيفي


[- اتمم علبة الوظيفة الإجمالية للجهاز



جهاز التحكم في تقدم الصفائح أ 2- أتمم جدول الوصلات الحركية الأتى

الرمز	اسم الوصلة	القطع				
+===+	متمحورة	(9 -2) /6				
	اندماجية	13/10				
+===+	متمحورة	(9-2) /13				
<u>-</u>	لولبية	18/13				
<u>-[</u>	انزلاقية	1/19				

3- اتمم الرسم التخطيطي الحركي للجهاز




$$60p6 = 60^{+51}_{+32} \qquad \qquad 60H7 = 60^{+30}_{+0}$$

**خ اقصى=** جوف اقصى – عمود ادنى = 0.030 = – 0.032 مم

- خ ادنى =... جوف أدنى - عمود أقصى = 60- 0.51 - - 0.51 مم

ما نوع التوافق ؟ بالشد لأن الخلوصين سالبين

و- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط A



6-العمود 13 موجه دورانيا بواسطة مدحرجتين11 6-1- ما نوع هذه المدحرجات ؟ مدحرجات ذات دحاريج مخروطية

> 2-6 **ماتوع التركيب** ؟ تركيب غير مباشر " O "

6-3 - هل هو صحيح ؟ برر ذلك . نعم نظر ا لوجود حمو لات خارج المدحرجات

7- مادة الوسادة 12 هي Cu Sn 9P

7-1- اشرح هذا التعيين مع ذكر اسم المادة

رمز المادة الأساسية النحاس كليرونز Sn : رمز المادة المضافة القصدير 9% من القصدير + أثار من الفسفور

7-2 - برر اختيار هذه المادة . مقاومة التــآكل والاحتكاك

8- اتمم جدول مميزات المتسننات ذات الأسنان القائمة

a	d	Z	m	مسننات
200	80	20	4	6
	320	80	4	10

المعادلات:

$$a = \frac{d_6 + d_{10}}{2} \Rightarrow d_{10} = 2a - d_6$$
$$d = m z \Rightarrow z = \frac{d}{2}$$


9 أحسب سرعة العمود 13 علما أن سرعة المحرك N=800t/mn هي

$$r = \frac{N_6}{N_{13}}$$
,  $N_m = N_6$ ;  $r = \frac{z_6}{z_{10}} = \frac{1}{4}$   
 $N_{13} = \frac{800}{4} = 200 \text{tr/mn}$ 

10 أحسب سرعة تقدم الطاولة 19 علما أن خطوة البرغي تساوي 4 مم (خط لولبي واحد )

 $Va = N_{13} .p = 200 \times 4 = 800 \text{ mm/mn}$ 

158



200N → 10mm 6 N m → 10mm

السلم:

11- حساب المقاومة - لنفرض أن العمود 6 يشبه رافدة ترتكز على سندين بسيطين A و B وتحت تأثير قو آ E في علما أن:  $\| \overrightarrow{F} = 1000N ; \| \overrightarrow{R_A} \| = 600N ; \| \overrightarrow{R_B} \| = 400N$ الرافدة معرضة لانحناء البسيط 11-11 اكتب معادلات الجهود القاطعة و احسب T  $0 \le X \le 40$ - في المقطع AC  $\overline{T} = -R_A = -600 \text{ N}$ المقطع  $40 \le x \le 100$  $\overline{T} = -R_A + F = 400 \text{ N}$ 2-11 ارسم المنحنى البياني للجهود القاطعة على طول الرافدة 3-11 كتب معادلات عزوم الانحناء واحسب Mf  $0 \le X \le 40$ - في المقطع AC  $\overline{Mf} = -T \cdot x = R_A x$ 

 $x=0 \Leftrightarrow Mf=0$  $x = 40 \iff Mf = 24 N m$ 

- في المقطع CB

$$\overline{Mf} = R_A.x - F(x-40)$$
  
 $x = 40 \Leftrightarrow Mf = 24 \text{ Nm}$   
 $x = 100 \Leftrightarrow Mf = 0$ 

 $40 \le X \le 100$ 


4-11 أرسم المنحنى البياني لعزوم الانحناء على طول الر افدة

#### دراسة بياتية تصميمية جزئية

لتحسين مردود الجهاز نقترح إجراء التغيرات الآتية:


انجاز وصلة متمحورة بين العمود (6) و الهيكل { (9) ، (2) } بمدحرجات ذات صف واحد من الكريات و تماس نصف قطري.

ضمان الكتامة بفاصل ذو شفة واحدة.



#### الدراسة البياتية التعريفية:

2 - أتمم الرسم التعريفي الجزئي للعمود (6) موضحا كل التفاصيل البيانية مع وضع كل السماحات البعدية و الهندسية و خشونة السطوح الخاصة بحواما؛ الوسادات



- 2

الصفحة 17/14

أ– ك – نا

التعر - الس ( الر - سا




#### تحضير الصنع

· نقترح دراسة انجاز الوسادة 12 طبقا للرسم تعريفي المقابل


السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة الرسم أسفله)


سأسلة التصنيع صغيرة



### اتكنولوجيا طرق الصنع

ا- أعط شكل وأبعاد الخام الضروري لإنجاز اوسادة12 مع تحديد أبعاد الخام.





2- لإنجاز الوسادة 12 اتمم سير الصنع الموالي

·· <del>·</del>
المرحلة
100
200
300

Ra 3,2

#### \* تكنولوجية وسائل الصنع

1- في أي منصب تنجز هذه العمليات ؟ (ضع علامة × في الخانة المناسبة)


×	عرمه م في المعاد الم
	تفريز
	نيقتن

2ما هي الآلة التي تراها ملائمة لتصنيع هذه القطعة؟ (ضع علامة × في الخانة المناسبة )

		ه المناسب	في الحال	علامه ^	(ضع
TCN	FV	PMB	TSA	FΗ	TP
					×

السماح العام: ISO2768 mK

3- ما هي الأدوات التي تختارها من بين الأدوات التالية؟ مع ذكر أسمائها



..... 3 - أداة خرط قائمة .... 2- اداة معكوفة 7- مجوف

1- أداة تجويف

-4 ما هي الوسائل المناسبة التي تستعمل لقياس:  $0000 \, \%$  ميكرومتر خارجي

Ø35H7 ؟ .... ميكرومتر داخلي ....

162


2- دراسة التحضير ( 4 نقط )

أ- تحضير الصنع

- نقترح دراسة انجاز الوسادة 12 طبقا للرسم التعريفي المقابل


- السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة (الرسم أسفله)

- سلسلة التصنيع صغيرة



\* تكنولوجيا طرق الصنع

1- أعط شكل وأبعاد الخام الضروري لإنجاز الوسادة 12 مع تحديد أبعاد الخام.





2 - لإنجاز الوسادة 12 اتمم سير الصنع الموالي

السطوح المشغلة	المرحلة
مراقبة الخام	100
{ 4, 3, 2, 1}	200
مراقبة نهائية	300

**№1.6** 🖪 A B @ 05 10 16±0.4 60±0.3 Ra 3,2 السماح العام: ISO2768 mK

#### \* تكنولوجية وسائل الصنع


1- في أي منصب تنجز هذه العمليات؟ علامة × في الخانة المناسنة )

(	علامه ۸ في الحالة الم	سع
×	خراطة	
	تفريز	
	<u> </u>	

2ما هي الآلة التي تراها ملائمة لتصنيع هذه القطعة؟ ملاء قد ف الخانة المناسبة)

		- الفحاسب	قي الكات	عدمه	رضع
TCN	FV	PMB	TSA	FH	TP
					×

3- ما هي الأدوات التي تختارها من بين الأدوات التالية؟ مع ذكر أسمائها



..... 3 - أداة خرط قائمة .... 2- اداة معكوفة 7- مجوف


4- ما هي الوسائل المناسبة التي تستعمل لقياس: 60p6 Ø ? ميكرومتر خارجي .....

Ø35H7 ؟ .... ميكرومتر داخلي

- انجز رسم المرحلة بين ابعاد الصنع ، الوضعية السكونية والأداة المناسبة

\* معلومات الصنع: بين العمليات ، عناصر القطع و أدوات الصنع و المراقبة.

** **	المجموعة: جهاز التحكم
عقد المرحلة	القطعة: وسادة
رقم المرحلة: 200	المادة :CuSn9P
المنصب:خراطة	البرنامج: سلسلة صغيرة
الألة: T.P.	
حامل القطعة ك التركيب	
رسم المرحلة	



# 163

	الأدوات	_ع	hā	ر الــــ	ناص		عمليات التصنيع	الرقم
المراقبة	الصنع	a	$V_{\rm f}$	f	n	$V_{C}$	التعييان	
		ع	سرت	ت	ن	سرق		
معیار	CD F Y/OO	9,5		0,3	330	80	خراطة (2) E تسوية (4	201
16±0,4	CM-K20	·		,			64 ± 91 CF2 16 = CF4	
60p6		0,3_		0,2	440	80	خراطة (2) بــ F / ج	202
							69,4 <sup>±0,2</sup> =CF2"	
		0,15		01	440	- 830	خ اطة (2) ـــ F	203
							√Ra16 .60p6=CF2	
							,	

- أتمم مخطط (م ت م ن ) مستوى 2 للدورة

