HASIL EVALUASI PERUBAHAN LINGKUP KERJA

Nomor: EV-LK/KTR-0142/V/2026

DOKUMEN SINTETIS UNTUK PENGUJIAN SISTEM. Bukan dokumen operasional. Seluruh data bersifat fiktif.

Tanggal dokumen: 28 April 2026

Analisis Teknis

Pemeliharaan manifold perlu ditambahkan ke lingkup pekerjaan karena hasil inspeksi menemukan penurunan ketebalan pipa pada jalur manifold. Penambahan ini mengubah lingkup pekerjaan dan menambah biaya pekerjaan.