
利用组织组成物标注 Fe-Fe<sub>3</sub>C 相图。

并分别计算为 **0.6%** 、**1.2%**、**3.0%**、**5.0**%四种合金室温下的相组成、组织组成物的相对含量?



## 1) 0.6%C

相组成: 
$$\omega_{\alpha} = \frac{6.69 - 0.6}{6.69 - 0.0218} \times 100\% = 91.3\%$$
 
$$\omega_{\text{Fe}_3C} = \frac{0.6 - 0.0218}{6.69 - 0.0218} \times 100\% = 8.7\%$$

组织组成: 
$$\omega_{\alpha} = \frac{0.77 - 0.6}{0.77 - 0.0218} \times 100\% = 22.7\%$$

$$\omega_{P} = \frac{0.6 - 0.0218}{0.77 - 0.0218} \times 100\% = 77.3\%$$

说明: 计算中通常把室温下 $\alpha$ 相的成分视为0.0218%。

## 2) 1.2 %C

相组成: 
$$\omega_{\alpha} = \frac{6.69 - 1.2}{6.69 - 0.0218} \times 100\% = 82.3\%$$
 相组成: 
$$\omega_{\text{Fe}_3C} = \frac{1.2 - 0.0218}{6.69 - 0.0218} \times 100\% = 17.7\%$$

组织组成: 
$$\omega_{P} = \frac{6.69 - 1.2}{6.69 - 0.77} \times 100\% = 92.7\%$$
组织组成: 
$$\omega_{\mathrm{Fe_{3}C_{II}}} = \frac{1.2 - 0.77}{6.69 - 0.77} \times 100\% = 7.3\%$$

注意: P和Fe<sub>3</sub> $C_{II}$ 的成分点分别为 0.77%和 6.69%。

## 3) 5.0%C

相组成: 
$$\omega_{\alpha} = \frac{6.69 - 5.0}{6.69 - 0.0218} \times 100\% = 25.3\%$$
 相组成: 
$$\omega_{\mathrm{Fe}_3C} = \frac{5.0 - 0.0218}{6.69 - 0.0218} \times 100\% = 74.7\%$$

共晶反应: 
$$\omega_{L_c} = \frac{6.69-5}{6.69-4.3} \times 100\% = 70.7\%$$
 共晶反应: 
$$\omega_{Fe_3C_1} = \frac{5-4.3}{6.69-4.3} \times 100\% = 29.3\%$$

组织组成: 
$$\omega_{Ld} = \omega_{L_c} = \frac{6.69-5}{6.69-4.3} \times 100\% = 70.7\%$$
组织组成: 
$$\omega_{Fe_3C_1} = \frac{5-4.3}{6.69-4.3} \times 100\% = 29.3\%$$

注意: 计算共晶反应前  $\mathbf{L}_C$  和  $Fe_3C_1$  的含量,  $\mathbf{L}_C$  的含量即为后续结晶过程中  $\mathbf{L}_d$  和  $\mathbf{L}_d$  的含量,而  $Fe_3C_1$  稳定且其含量不变。

4) 3.0%C

相组成: 
$$\omega_\alpha = \frac{6.69 - 3.0}{6.69 - 0.0218} \times 100\% = 55.3\%$$
 相组成: 
$$\omega_{\mathrm{Fe}_3C} = \frac{3.0 - 0.0218}{6.69 - 0.0218} \times 100\% = 44.7\%$$

$$\omega_{L_c} = \frac{3-2.11}{4.3-2.11} \times 100\% = 40.6\%$$
 共晶反应: 
$$\omega_{\gamma_E} = \frac{4.3-3}{4.3-2.11} \times 100\% = 59.4\%$$

$$\omega_{Ld} = \omega_{L_c} = \frac{3-2.11}{4.3-2.11} \times 100\% = 40.6\%$$
组织组成: 
$$\omega_P = \frac{6.69-2.11}{6.69-0.77} \times 100\% \times \omega_{\gamma_E} = 77.4\% \times 59.4\% = 46\%$$

$$\omega_{\text{Fe}_3C_{\text{II}}} = \frac{2.11-0.77}{6.69-0.77} \times 100\% \times \omega_{\gamma_E} = 22.6\% \times 59.4\% = 13.4\%$$

说明:

- 1) 首先计算共晶反应前  $\mathbf{L}_C$  和  $\gamma_{\mathrm{E}}$  的含量,此时  $\mathbf{L}_C$  的含量即为后续结晶过程中  $\mathbf{L}_d$  和  $\mathbf{L}_d$  的含量。
- 2) 共晶反应结束,先共晶  $\gamma_{\rm E}$  中陆续析出  ${\rm Fe_3}C_{\rm II}$ ,直到共析温度,此时  $\gamma_{\rm S}$  的含量即位  ${\bf P}$  的含量。
- 3) 因 P 和  $\mathrm{Fe_3}C_{\mathrm{II}}$  均从先共晶  $\gamma_{\mathrm{E}}$  中析出,因此计算其含量时均要乘以先共晶  $\gamma_{\mathrm{E}}$  的含量。