




Note:
* >>Cap TBD
J1
PROGRAM.
SW1
RESET
U5
C9
C8
GND
3V3
5V
C14
C13
F1
VUSB
C4
R2
J2
LED1
LED2
R12
D1
R13
R21
U3


JLCJLCJLC






.35 (mm)
CJLCJLC
U1
R1
C1
C2
C3
R16
Q3
Q2
Rx1
R4
R5
LED6
LED7
LED8
LED9
R25
R26
R27
R28
U9
U10
U11


C5
U2
R17
R18
SENSOR
J14
R6
R50
GND
SDA
R8
SCL
R7
3V3
LED9
LED10
J3
R29
U12
U13
(mm)


R13
R20
U3
R21
C10
R14
C21
+
K1
J4
J6
NC1
IN1
NO1
NC2


R22
R23
R24
U4
U6
U7
U8
U14
K2
K3
K4
K5
J8
J10
J13
C2
IN2
NO2
NC3
IN3
NO3
NC4
IN4
NO4
NC5
IN5
NO5



R25
U9
R26
U10
R27
U11
R28
U15
K5
K6
K7
K8
J5
J7
J9
J11
NO5
NC6
IN6
NO6
NC7
IN7
NO7
NC8
IN8
NO8
NC9



U12
R29
U13
C22
+
K9
K10
J12
IN9
NO9
NC10
IN10
NO10
99.34 (m


176.35


HS
pliant
FOOTPRINT


35 <mm>










99.34 (m