

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| # | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                  | สินค้า/ประเภทประกัน                         | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                           | ช่าง                                                                                  | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สถานะงาน                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | วันที่เอกสาร<br>01/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>02/06/2026<br>08:10<br>วันที่จบงาน<br>02/06/2026<br>13:48 | JOB6906-001  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700         | เครื่อง Loading<br>Conveyor / สัญญา<br>SVC. | <b>Complaint :</b> Loading Conveyer<br><b>Detail :</b> สายพานลำเลียงผ้าเข้าเครื่อง<br>ชักอุโมงค์ Loading Conveyer L1<br>XT-LC60/4 SAP13070001380<br>อาการ รางส่งผ้าไม่เลื่อน เลขที่ใบแจ้ง<br>ซ่อม 2489              | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b>  | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> ตรวจสอบเช็คเครื่อง loading<br>เข้าเครื่องชักอุโมงค์<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> 1/06/69.19.00-20.00.2<br>ชมร6850.บุญรอด.ปิ่นณวัฒน์.2ชมร2587.วีระ<br>ยุทธ.อภิวัฒน์ได้ทำการแก้ไขสายไฟเข้าตู้คอน<br>โทรเครื่องชักอุโมงค์และไล่ชั้นสายไฟตู้<br>คอนโทรลใหม่เครื่องใช้งานได้แล้ว<br><b>ผลการแก้ไข :</b> แก้ไขเรียบร้อยแล้ว | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>2 วัน  |
| 2 | วันที่เอกสาร<br>01/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>23/06/2026<br>08:16<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>14:51 | JOB6906-002  | บริษัท แกรนด์เซ็นทรัล ลอน<br>ดรี จำกัด สำนักงานใหญ่ :<br>52/5 6 ตำบลบางโฉลง<br>อำเภอบางพลี จังหวัด<br>สมุทรปราการ 10540 | เครื่องอบผ้าระบบ<br>อุโมงค์ / นอกประกัน     | <b>Complaint :</b> ตู้อบ X-Dry120<br><b>Detail :</b> ตู้อบร้อนช้า ตัดบอย(บางตู้)<br>และโปรแกรมที่หน้าจอคอนโทรล                                                                                                      | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - วัฒนา เกิด<br>ศักดิ์ (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b> | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> ตู้อบร้อนช้า ตัดบอย(บาง<br>ตู้) และโปรแกรมที่หน้าจอคอนโทรล<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> วันที่ 02-06-69.เวลา<br>10.00-13.00 น.วัฒนา. GCL.ตรวจสอบเช็คเครื่อง<br>X-Dry120 หน้าจอ Control Auto X-Dry120<br><b>ผลการแก้ไข :</b>                                                                                           | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>33 วัน |
| 3 | วันที่เอกสาร<br>01/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>02/06/2026<br>08:10<br>วันที่จบงาน<br>02/06/2026<br>13:52 | JOB6906-003  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700         | เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ /<br>สัญญา SVC.       | <b>Complaint :</b> เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ<br>DI-225 ปอนด์<br><b>Detail :</b> เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ DI-225<br>ปอนด์ SAP131300009738 S/N:<br>A303813/140108976 อาการแจ้ง<br>ซ่อม คอยสตริมรั่ว เลขที่ใบแจ้งซ่อม<br>2490 | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b>  | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> ตรวจสอบเช็คเครื่องอบผ้าคอย<br>สตริมรั่ว<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> 1/06/69.20.00-01.00.2<br>ชมร6850.บุญรอด.ปิ่นณวัฒน์.2ชมร2587.วีระ<br>ยุทธ.อภิวัฒน์.เปลี่ยนคอยล์สตริมใหม่เรียบร้อยแล้ว<br><b>ผลการแก้ไข :</b> เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว                                                                           | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>2 วัน  |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์ฟพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| # | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                       | สินค้า/ประเภทประกัน                        | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                           | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สถานะงาน                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 4 | วันที่เอกสาร<br>01/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>02/06/2026<br>08:11<br>วันที่จบงาน<br>02/06/2026<br>13:36 | JOB6906-004  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700              | เครื่องซักผ้า<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC. | Complaint : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ<br>100 ปอนด์<br>Detail : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 100<br>ปอนด์ SP-100<br>S/N:A059614120118 /<br>SAP131300009737 No.11 อาการ<br>แจ้งซ่อม ไฟไม่เข้าเครื่อง เลขที่ใบแจ้ง<br>ซ่อม 2491 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเครื่องซักผ้าสาย<br>ไฟขาด<br>ดำเนินการแก้ไข : 1/06/69.15.00-18.00.2<br>ชม6850.บุญรอด.ปณณวัฒน์.2ชม2587.วีระ<br>ยุทธ.อภิวัฒน์.ได้ทำการแก้ไขสายไฟเครื่องซัก<br>ใหม่และตรวจสอบเช็คสายไฟเครื่องซักใหม่ทั้งหมด<br>เครื่องใช้งานได้แล้ว<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                               | Finish<br>ใช้เวลาทำงาน<br>2 วัน |
| 5 | วันที่เอกสาร<br>02/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>04/06/2026<br>08:28<br>วันที่จบงาน<br>08/06/2026<br>08:16 | JOB6906-123  | คณะแพทยศาสตร์โรง<br>พยาบาลรามาธิบดี<br>มหาวิทยาลัยมหิดล : 270<br>พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร<br>10400 | เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น<br>ๆ / สัญญา SVC.   | Complaint : PM ประจำเดือน<br>มิถุนายน 2569<br>Detail : PM ประจำเดือน มิถุนายน<br>2569                                                                                                                               | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชาญชัย เสา<br>ไธสง (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :  | ตรวจสอบเบื้องต้น : PM ประจำเดือน<br>มิถุนายน 2569<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 02/06/2569 เวลา<br>16.00 - 24.00 น. สุวรรณ สมบูรณ์ นฤเบศ พัน<br>ธิตรา ธนภฤต<br>วันที่ 02/06/2569 เวลา 16.00 - 01.00 น. สิ<br>ริวัชญ์ ชาญชัย เอกพิทักษ์ สุริยา สนธยา บุญ<br>รอด วัฒนา วีระยุทธ ปณณวัฒน์<br>วันที่ 02/06/2569 เวลา 17.00 - 01.00 น. สุ<br>ระชัย ชยากร กิจติ<br>เข้าดำเนินการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องและ<br>อุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทำความสะอาด ประจำ<br>เดือน ทะเบียนรถ ถษ186, ถษ943, 2ชม6850,<br>2ชม2587, 6กต72, 2ชม8021<br>ผลการแก้ไข : | Finish<br>ใช้เวลาทำงาน<br>7 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| # | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                          | สินค้า/ประเภทประกัน                     | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                      | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                    | สถานะงาน                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 6 | วันที่เอกสาร<br>04/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>25/06/2026<br>08:19<br>วันที่จบงาน<br>26/06/2026<br>07:27 | JOB6906-178  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องเพรสผ้าอัตโนมัติ<br>/ สัญญา SVC. | Complaint : เครื่องเพรสผ้าอัตโนมัติ<br>Detail : เครื่องเพรสผ้าอัตโนมัติ<br>IMLP-U51 S/N :A199912070482<br>NO.2 อาการแจ้งซ่อม สติมเข้าเครื่องรั่ว<br>เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2492                                                      | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องเพรสผ้า<br>ดำเนินการแก้ไข : 24/06/69.16.00-20.00.<br>ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.เปลี่ยน<br>pressure.Reducing.valve ใหม่แล้ว<br>ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>23 วัน |
| 7 | วันที่เอกสาร<br>04/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>08/06/2026<br>08:30<br>วันที่จบงาน<br>08/06/2026<br>08:32 | JOB6906-179  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องพับผ้า / สัญญา<br>SVC.           | Complaint : เครื่องพับผ้าอัตโนมัติ<br>เบอร์ 4<br>Detail : เครื่องพับผ้าอัตโนมัติ<br>AMFOLD-Pเบอร์ 4 S/N<br>:A058814120118 /<br>SAP130700001379 อาการแจ้งซ่อม<br>ข้อต่อสายลมกระบอกระเบิดเช็คใบมีดชำรุด<br>เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2493 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชาญชัย เสา<br>ไธสง (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :  | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คและแก้ไข<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 5/6/69 เวลา<br>13:00-17:00 บุญรอด,ชาญชัย,วัฒนา<br>แก้ไขเปลี่ยนฟิตตังใหม่ ทะเบียนรถ ถส943<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ              | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน  |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| # | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                 | สินค้า/ประเภทประกัน                                          | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                       | ช่าง                                                                      | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | สถานะงาน                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 8 | วันที่เอกสาร<br>04/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>06/06/2026<br>08:53<br>วันที่จบงาน<br>22/06/2026<br>10:42 | JOB6906-180  | โรงพยาบาลชลบุรี : 69 2<br>สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด<br>ชลบุรี 20000                             | ระบบลำเลียงผ้าเข้า<br>เครื่องอบอุโมงค์ /<br>สัญญาเครื่องเข้า | Complaint : ท่อยางน้ำมันไฮดรอลิค<br>ขาด ทำให้น้ำมันไฮดรอลิคไหลออกมา<br>Detail : ท่อยางน้ำมันไฮดรอลิค ขาด<br>ทำให้น้ำมันไฮดรอลิคไหลออกมา<br>เครื่องเพรสผ้าอุโมงค์ XPS60/1<br>(A250523/24010687)<br>หัวหน้าช่างฟอก โทร.0854395605 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - อภิวัฒน์<br>จันทร์เปรม (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องเพรสผ้าอุโมงค์ ท่อ<br>ยางน้ำมันไฮดรอลิค ขาด ทำให้น้ำมันไฮดรอลิ<br>คไหลออกมา<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 30/05/69 เวลา<br>13:00 - 18:00 สุระชัย , ชยากร , กิจติ<br>วันที่ 30/05/69 เวลา 17:00 - 06:00 ทะเบียน<br>รถ ถษ 186 อรรถพล , สมชาย<br>วันที่ 4/06/69 เวลา 13:00 - 22:00 ทะเบียน<br>รถ 2ฒร6850 บุญสม , อภิวัฒน์<br>ได้ทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนยางใหม่ แล้วขัน<br>สายใหม่ทั้งหมด เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ<br>ผลการแก้ไข : เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ | Finish<br>ใช้เวลาทำงาน<br>19 วัน |
| 9 | วันที่เอกสาร<br>04/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>08/06/2026<br>08:26<br>วันที่จบงาน<br>08/06/2026<br>08:30 | JOB6906-181  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร<br>นคร 10700 | เครื่องซักสลัดผ้า<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC.               | Complaint : เครื่องซักสลัดอัตโนมัติ<br>เบอร์ 4<br>Detail : เครื่องซักสลัดอัตโนมัติ<br>SI-135 เบอร์ 4 S/N<br>:A115409070379 /<br>SAP131300004236 อาการแจ้งซ่อม<br>ท่อเคมีแตก เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2494                               | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชาญชัย เสา<br>ไธสง (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :     | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คและแก้ไข<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 5/6/69 เวลา<br>10:00-12:00 บุญรอด,ชาญชัย,วัฒนา<br>แก้ไขเปลี่ยนท่อน้ำยาเข้าเครื่อง ทะเบียนรถ<br>ถส943<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finish<br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน  |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์ฟพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                     | สินค้า/ประเภทประกัน                     | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                             | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สถานะงาน                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10 | วันที่เอกสาร<br>05/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>09/06/2026<br>08:22<br>วันที่จบงาน<br>09/06/2026<br>11:55 | JOB6906-217  | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย : 1873 พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 | เครื่องซักสัลดผ้าอัตโนมัติ / สัญญา SVC. | Complaint : ใบงานที่233/69 เครื่องอบautoเบอร์1 อาการ ฝาหน้าไม่ปิดและไม่ เปิด (เครื่องใช้งานไม่ได้)<br>Detail :                                                                                                                                                                        | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญสม อุปมา (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :         | ตรวจสอบเบื้องต้น : น้ำรั่วใต้เครื่อง<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 05/06/68 เวลา 17:00 - 19:00 บุญสม,เอกพิทักษ์ ทะเบียนรถ 2ฅร6850 ตรวจสอบพบท่อสตีมรั่วต้องเบิกท่อสตีมใหม่<br>ผลการแก้ไข :                                                                                                                                                                                                                 | Finish<br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน |
| 11 | วันที่เอกสาร<br>05/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>09/06/2026<br>08:23<br>วันที่จบงาน<br>09/06/2026<br>11:55 | JOB6906-218  | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย : 1873 พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 | เครื่องซักสัลดผ้าอัตโนมัติ / สัญญา SVC. | Complaint : ใบงานที่234/69 ซักเล็กเบอร์ 2 มีอาการ มีน้ำซึมออกมาใต้ฐาน<br>Detail :                                                                                                                                                                                                     | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญสม อุปมา (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :         | ตรวจสอบเบื้องต้น : ประตูดื่นเข้า<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 05/06/68 เวลา 19:00 - 22:00 บุญสม,เอกพิทักษ์ ทะเบียนรถ 2ฅร6850 เปลี่ยนซิลกระบอกกลมและเปลี่ยนโซ่ลิ้นยอยด์<br>ผลการแก้ไข :                                                                                                                                                                                                                   | Finish<br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน |
| 12 | วันที่เอกสาร<br>05/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>05/06/2026<br>17:28<br>วันที่จบงาน<br>09/06/2026<br>08:46 | JOB6906-272  | โรงพยาบาลชลบุรี : 69 2 สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000           | เครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติ / สัญญา SVC. | Complaint : เครื่องซักผ้าอุโมงค์<br>Detail : ส่งซ่อมวาล์วน้ำช่อง2และ3 ต้องขยับลูกลอยถึงจะมีน้ำเข้าเครื่อง/ส่งซ่อมวาล์วน้ำช่อง2และ3 ต้องขยับลูกลอยถึงจะมีน้ำเข้าเครื่องอุโมงค์ช่อง2และ3 พอมีน้ำถึงทำให้สายผ้าสกรปรกเลื่อนได้ เครื่องซักผ้าอุโมงค์ XPW60/9 หัวหน้าชักฟอก โทร.0854395605 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - อภิวัฒน์ จันทร์เปรม (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ส่งซ่อมวาล์วน้ำช่อง2และ3 ต้องขยับลูกลอยถึงจะมีน้ำเข้าเครื่อง/ส่งซ่อมวาล์วน้ำช่อง2และ3 ต้องขยับลูกลอยถึงจะมีน้ำเข้าเครื่องอุโมงค์ช่อง2และ3 พอมีน้ำถึงทำให้สายผ้าสกรปรกเลื่อนได้<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 5/06/69 เวลา 11:00 - 19:00 ทะเบียนรถ ฅข186 สุริยา, อภิวัฒน์ , ปัญวัฒน์ ได้ทำการแก้ไขโดยการถอด Water Level ออกมาล้างทำความสะอาด<br>ผลการแก้ไข : เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ | Finish<br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน |

## บริษัท เค.เอส.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                     | สินค้า/ประเภทประกัน                         | อาการเสีย                                                                                                     | ช่าง                                                                                | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                            | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 13 | วันที่เอกสาร<br>05/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>09/06/2026<br>08:00<br>วันที่จบงาน<br>09/06/2026<br>11:55 | JOB6906-277  | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย : 1873 พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 | เครื่องซักผ้าติดเชื้ออัตโนมัติ / สัญญา SVC. | Complaint : ใบงานที่235/69 ซักติดเชื้อเบอร์ 1 มีอาการ โปรแกรม4 มีอาการ กดแล้วไม่มีโปรแกรม โชว์ nv<br>Detail : | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญสม อุปมา (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :<br>[ACT] บุญสม อุปมา | ตรวจสอบเบื้องต้น : โปรแกรมหาย<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 05/06/68 เวลา 12:00 - 16:00 บุญสม,เอกพิทักษ์ ทะเบียนรถ 2ฒร6850 เปลี่ยนแบตเตอรี่และลงโปรแกรมใหม่<br>ผลการแก้ไข : | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                  | สินค้า/ประเภทประกัน                        | อาการเสีย                                                                                                                    | ช่าง                                                                    | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สถานะงาน                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14 | วันที่เอกสาร<br>06/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>08/06/2026<br>08:42<br>วันที่จบงาน<br>24/06/2026<br>08:56 | JOB6906-304  | คณะแพทยศาสตร์วชิร<br>พยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิ<br>นทราธิราช : 681 สามเสน<br>แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต<br>กรุงเทพมหานคร 10300 | เครื่องซักผ้า<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC. | Complaint : แก๊วเครื่องสัน ตรวจสอบ<br>เช็ควัดการสันสะเทือน<br>Detail : แก๊วเครื่องสันสะเทือน ตรวจสอบ<br>เช็ควัดการสันสะเทือน | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - วัฒนา เกิด<br>ศักดิ์ (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : แก๊วเครื่องสันสะเทือน<br>ตรวจเช็ควัดการสันสะเทือน<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 6-06-69.เวลา<br>10.00-17.00. ทะเบียนรถ 2ฒร8021.วัฒนา,สิ<br>รวิชัย,เอนกพงษ์. เชื่อมเพลายึดเครื่อง SB485<br>2 เครื่อง และ วัดแรงสันสะเทือนบริเวณ<br>รอบฐานเครื่อง,วัดแรงสันสะเทือนบริเวณชั้น 3<br>แผนกเวชภัณฑ์<br>วันที่ 12-06-69.10.00-19.00 น.ทะเบียนรถ 2<br>ฒร8021.วัฒนา,อภิวัฒน์.วัดแรงสันสะเทือนฐาน<br>เครื่องและชั้น 3 แผนกเวชภัณฑ์<br>วันที่ 13/6/69 , 10.00-15.00 , บุญสม,สิรวิ<br>ชัย,เอนกพงษ์ , เช็คลูกยางรั่วและปรับรอบการ<br>spin จาก600เป็น544 เพื่อลดการสั่นของเครื่อง<br>,2ฒร6850<br>วันที่ 18-06-69.11.00-17.00.ทะเบียนรถ 2<br>ฒร8021.วัฒนา. ติดตามวัดค่าแรงสันสะเทือน<br>ชั้น 3 แผนกเวชภัณฑ์<br>ผลการแก้ไข : วัดค่าแรงสันเรียบร้อย | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>19 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                          | สินค้า/ประเภทประกัน                                | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                          | ช่าง                                                                                 | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 15 | วันที่เอกสาร<br>06/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>08/06/2026<br>23:14<br>วันที่จบงาน<br>10/06/2026<br>07:23 | JOB6906-338  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องซักผ้า<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC.         | <b>Complaint :</b> เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ<br>เบอร์ 4<br><b>Detail :</b> เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ<br>SI-135 เบอร์ 4 S/N<br>:A115409070379 /<br>SAP131300004236 อาการแจ้งซ่อม<br>เดินเครื่องไม่ได้โปรแกรมหาย เลขที่ใบ<br>แจ้งซ่อม 2495 | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b> | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> ตรวจสอบเช็คเครื่องซักผ้า<br>โปรแกรมหายบ่อย<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> 8/06/69.10.00-16.00.2<br>ผง2587.บุญรอด.วัฒนา.ปณณวัฒน์.เปลี่ยนหน้า<br>จอเครื่องซักและลงโปรแกรมใหม่ทดลองการใช้<br>เครื่องใช้งานได้ตามปกติแล้ว<br><b>ผลการแก้ไข :</b> เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน |
| 16 | วันที่เอกสาร<br>06/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>08/06/2026<br>23:14<br>วันที่จบงาน<br>10/06/2026<br>07:26 | JOB6906-339  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องซักผ้าติดเชื้อ<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC. | <b>Complaint :</b> เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์<br><b>Detail :</b> เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์ SB-485 SAP130700000771<br>อาการแจ้งซ่อม สปริงกลอนประตูหัก<br>เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2496                                     | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b> | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> ตรวจสอบเช็คเครื่องซักติดเชื้อ<br>เบอร์ 7 สปริงประตูหัก<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> 9/06/69.10.00.12.00.2<br>ผง2587.บุญรอด.วีระยุทธ.ปณณวัฒน์.เปลี่ยน<br>สปริงประตูเครื่องซักใหม่<br><b>ผลการแก้ไข :</b> เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว                                    | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน |
| 17 | วันที่เอกสาร<br>08/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>12/06/2026<br>08:51<br>วันที่จบงาน<br>12/06/2026<br>10:12 | JOB6906-367  | บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (<br>สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่<br>6 บางโกลน บางพลี<br>สมุทรปราการ 10540              | เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น<br>ๆ / ประกันเครื่อง        | <b>Complaint :</b> Smile wash A005<br><b>Detail :</b> Smile wash A005 อาการ<br>แจ้งซ่อม เกิดมีปัญหา,ตุ๋บใหญ่ขึ้น aH<br>วันที่ 8/06/2569                                                                                            | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - ชาญชัย เสา<br>ไรสง (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b>  | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> ตรวจสอบเช็คและแก้ไขเปลี่ยน<br>อะไหล่<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> วันที่ 8/6/69 เวลา<br>10:00-12:00 ชาญชัย,อภิวัฒน์,วีระยุทธ<br>เปลี่ยน temp วัตถุอุณหภูมิใหม่ 1 ชิ้น ทะเบียน<br>รถ ถส943<br><b>ผลการแก้ไข :</b> แก้ไขสำเร็จ                                          | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน |



## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์ฟพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                  | สินค้า/ประเภทประกัน                      | อาการเสีย                                                                                                                                                                      | ช่าง                                                              | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                 | สถานะงาน                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 18 | วันที่เอกสาร<br>08/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>12/06/2026<br>10:03<br>วันที่จบงาน<br>12/06/2026<br>10:12 | JOB6906-369  | บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลีสมุทรปราการ 10540 | เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / ประกันเครื่อง | Complaint : Smile wash A007<br>Detail : Smile wash A007 อาการแจ้งซ่อม แก๊สหมดทั้งสองฝั่ง แต่ไม่เตือนสีแดง วันที่ 08/06/2569                                                    | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชาญชัย เสาไรสง (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ขอบตรวจเช็คและแก้ไขสถานีแก๊ส<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 9/6/69 เวลา 11:00-13:00 ชาญชัย,เอกพิทักษ์<br>ตัวเช็คแก๊ส Auto Change เสีย รอการสั่งซื้อทะเบียนรถ ถส943<br>ผลการแก้ไข : ตรวจเช็คสำเร็จรอการสั่งซื้อ | Finish<br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน |
| 19 | วันที่เอกสาร<br>08/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>11/06/2026<br>08:34<br>วันที่จบงาน<br>12/06/2026<br>10:12 | JOB6906-372  | บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลีสมุทรปราการ 10540 | เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / ประกันเครื่อง | Complaint : Smile wash A006/2<br>Detail : Smile wash A006/2<br>อาการแจ้งซ่อมเครื่อง อบเบอร์ 8 เวลาเดินเครื่องไม่ปั่น รบกวนเช็คทุกเครื่องให้หน่อยนะคะ วันที่แจ้งซ่อม 08/06/2569 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชาญชัย เสาไรสง (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าตรวจเช็คและแก้ไข<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 8/6/69 เวลา 13:00-15:00 ชาญชัย,อภิวัฒน์,วีระยุทธ<br>แก้ไขอัทเดหวายริงวงจรใหม่ ทะเบียนรถ ถส943<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ                                  | Finish<br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                             | สินค้า/ประเภทประกัน                      | อาการเสีย                                                                             | ช่าง                                                              | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สถานะงาน                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 20 | วันที่เอกสาร<br>08/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>22/06/2026<br>14:12<br>วันที่จบงาน<br>23/06/2026<br>15:19 | JOB6906-410  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร<br>10700 | เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น<br>ๆ / สัญญา SVC. | Complaint : PM ประจำเดือน<br>มิถุนายน 2569<br>Detail : PM ประจำเดือน มิถุนายน<br>2569 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญสม อุปมา<br>(ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : PM ประจำเดือน<br>มิถุนายน 2569<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 08/06/2569 เวลา<br>14.00- 22.00 น.สุระชัย ชยากร สุริยา<br>วันที่ 08/06/2569 เวลา 16.00- 22.00 น.<br>บุญสม บุญรอด วัฒนา ปิณณวัฒน์ ชาญชัย เอก<br>พิทักษ์ สิริวัชญ์ วีระยุทธ อภิวัฒน์ สุวรรณิ พัน<br>จิตรา สมบูรณ์ นฤเบศ ทะเบียนรถ ถษ186,<br>ถส943, 2พร6850, 2ตง2587, 6กต72<br>วันที่ 09/06/2569 เวลา 14.00- 23.00 น.สุระ<br>ชัย ชยากร สุริยา บุญสม บุญรอด วัฒนา<br>ปิณณวัฒน์ ชาญชัย เอกพิทักษ์ สิริวัชญ์ วีระยุทธ<br>อภิวัฒน์ สุวรรณิ พันจิตรา ทะเบียนรถ ถษ186,<br>ถส943, 2พร6850, 2ตง2587, 6กต72<br>ผลการแก้ไข : | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>16 วัน |

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                                        | สินค้า/ประเภทประกัน                                              | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ช่าง                                                                                | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                     | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 21 | วันที่เอกสาร<br>08/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>10/06/2026<br>13:41<br>วันที่จบงาน<br>13/06/2026<br>15:21 | JOB6906-417  | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล<br>พลาซา จำกัด (มหาชน) สาขา<br>ที่ 00006 : 277 5 พัทยา-<br>นาเกลือ ตำบลนาเกลือ<br>อำเภอบางละมุง จังหวัด<br>ชลบุรี 20150 | เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ /<br>นอกประกัน                            | <b>Complaint</b> : เปลี่ยนอะไหล่ตาม<br>รายการอนุมัติ<br><b>Detail</b> : รายการอะไหล่เครื่องรีดผ้า<br>Image รุ่น IM1200x3300x2<br>/A089019060257<br>เลขที่บิล HSSS6906-056,<br>BI6906-085, SP6906-031<br>เปลี่ยน Relay Fuji<br>ติดต่อคุณตุ้มหัวหน้าช่าง<br>0898505088 คุณมาริสา<br>0655946677 ** หน่วยงาน เซ็นทรัล<br>พัตยา ** ** | <b>ทีมปฏิบัติงาน</b> :<br>Team - สุริยา บาล<br>วงศา (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน</b> : | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น</b> : ได้ทำการเสนอราคา<br>เปลี่ยนอะไหล่<br><b>ดำเนินการแก้ไข</b> : วันที่ 10/06/69<br>เวลา08:00/20:00ทะเบียนรถ 2พร8021,<br>สุริยา/ปณณวัฒน์ เปลี่ยนอะไหล่ตามอนุมัติ<br>เสร็จเรียบร้อยพร้อมทดสอบเครื่อง<br><b>ผลการแก้ไข</b> :  | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>6 วัน |
| 22 | วันที่เอกสาร<br>09/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>12/06/2026<br>09:58<br>วันที่จบงาน<br>12/06/2026<br>10:12 | JOB6906-462  | บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (<br>สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่<br>6 บางโกล้ง บางพลี<br>สมุทรปราการ 10540                                           | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+<br>กล่องหยอดเหรียญสิบ<br>/ ประกันเครื่อง | <b>Complaint</b> : Smile wash A006/2<br><b>Detail</b> : Smile wash A006/2 เครื่อง<br>ซักเบอร์ 5 น้ำไม่เข้าเครื่องคะ เครื่องซัก<br>เบอร์ 1 เวลาไม่เดินคะ วันที่แจ้งซ่อม<br>09/06/2569                                                                                                                                             | <b>ทีมปฏิบัติงาน</b> :<br>Team - ชาญชัย เสา<br>ไธสง (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน</b> : | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น</b> : ตรวจสอบเช็คและแก้ไขน้ำไม่<br>เข้าเครื่อง<br><b>ดำเนินการแก้ไข</b> : วันที่ 9/6/69 เวลา<br>10:00-11:00 ชาญชัย,เอกพิทักษ์<br>วาล์วน้ำร้อนปิดอยู่ แก้ไขเปิดวาล์วน้ำ ทะเบียน<br>รถ ถส943<br><b>ผลการแก้ไข</b> : แก้ไขสำเร็จ | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>4 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์ฟพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                                        | สินค้า/ประเภทประกัน                                       | อาการเสีย                                                                                                                                                                 | ช่าง                                                                  | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                          | สถานะงาน                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 23 | วันที่เอกสาร<br>09/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>10/06/2026<br>13:41<br>วันที่จบงาน<br>13/06/2026<br>15:21 | JOB6906-476  | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล<br>พลาซา จำกัด (มหาชน) สาขา<br>ที่ 00006 : 277 5 พัทยา-<br>นาเกลือ ตำบลนาเกลือ<br>อำเภอบางละมุง จังหวัด<br>ชลบุรี 20150 | เครื่องซักผ้า<br>อัตโนมัติ / นอก<br>ประกัน                | Complaint : เปลี่ยนอะไหล่ตาม<br>รายการอนุมัติ<br>Detail : ติดต่อคุณตุ้มหัวหน้าช่าง<br>0898505088 คุณมารีสา<br>0655946677 ** หน่วยงาน เซ็นทรัล<br>พทยา ** **               | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - สุริยา บาล<br>วงศา (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ได้ทำการเสนอราคา<br>เปลี่ยนอะไหล่<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่10/06/69<br>เวลา08:00/20:00ทะเบียนรถ 2พร8021,<br>สุริยา/ปณณวัฒน์<br>เปลี่ยนอะไหล่ตามอนุมัติเสร็จเรียบร้อยพร้อม<br>ทดสอบเครื่อง<br>ผลการแก้ไข :                                          | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน  |
| 24 | วันที่เอกสาร<br>10/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>12/06/2026<br>15:33<br>วันที่จบงาน<br>23/06/2026<br>09:44 | JOB6906-496  | คณะแพทยศาสตร์โรง<br>พยาบาลรามารามิบัติ<br>มหาวิทยาลัยมหิดล : 270<br>พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร<br>10400               | เครื่องปั๊มน้ำออกจาก<br>ผ้า / สัญญา SVC.                  | Complaint : เครื่องปั๊มน้ำออกจากผ้า<br>Detail : เครื่องปั๊มน้ำออกจากผ้า<br>XPS60/1 S/N :A224514110500<br>อาการ เครื่องปั๊มน้ำไม่ปั๊บน้ำ (<br>อาการเดิม) วันที่ 08/06/2569 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :  | ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องไม่ปั๊บน้ำ<br>ดำเนินการแก้ไข : เปลี่ยน solinail valveชุด<br>กระบอก hydrolic ชุดปั๊บน้ำ ล้างชุด check<br>valve วันที่ 10/06/69 เวลา 15:00-19:00 น<br>ชยากร,กจิติ ทะเบียน ถษ 186<br>ผลการแก้ไข : เบื้องต้นเครื่องใช้งานได้ รอเช็ค<br>ผลระยะยาว | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>14 วัน |
| 25 | วันที่เอกสาร<br>10/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>15/06/2026<br>08:27<br>วันที่จบงาน<br>15/06/2026<br>08:59 | JOB6906-497  | โรงพยาบาลเมตตาประชา<br>รักษ์ (วัดไร่ขิง) : 52 2 ไร่ขิง<br>สามพราน นครปฐม 73210                                                                | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ<br>จุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ /<br>นอกประกัน | Complaint : เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ<br>จุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ<br>Detail : ดูหน่วยงานติดตั้งเครื่องนึ่งฆ่า<br>เชื้อ                                                               | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญสม อุปมา<br>(ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :     | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเพื่อสั่งซื้อ<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 10/06/68 เวลา<br>08:00-12:00 ทะเบียนรถ 2พร6850 ตรวจสอบเช็ค<br>ระยะสายไฟและสถานที่ติดตั้งเพื่อสั่งซื้ออะไหล่<br>ผลการแก้ไข :                                                                     | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>6 วัน  |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พลาซ่า จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                       | สินค้า/ประเภทประกัน                                              | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                              | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 26 | วันที่เอกสาร<br>10/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>16/06/2026<br>15:04<br>วันที่จบงาน<br>17/06/2026<br>06:57 | JOB6906-500  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พยานก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร<br>10700            | เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ /<br>สัญญา SVC.                            | Complaint : เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ<br>DI-225 ปอนด์<br>Detail : เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ DI-225<br>ปอนด์ เบอร์ 5<br>S/N:A303813/14010876 /<br>SAP130700001098 อาการแจ้งซ่อม<br>ทอस्टิมเข้าเครื่องร้ว เลขที่ใบแจ้งซ่อม<br>2498 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คทอस्टิมเข้า<br>เครื่องอบเบอร์ 5<br>ดำเนินการแก้ไข : 16/06/69.16.00-20.00.2<br>ณร8021.บุญรอด.วัฒนา.ได้ทำการแก้ไขชั้นยู<br>เนียนทอस्टิมเข้าเครื่องหลังเครื่องอบ<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว                                                | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>8 วัน |
| 27 | วันที่เอกสาร<br>10/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>12/06/2026<br>15:33<br>วันที่จบงาน<br>18/06/2026<br>13:35 | JOB6906-534  | คณะแพทยศาสตร์โรง<br>พยาบาลรามาธิบดี<br>มหาวิทยาลัยมหิดล : 270<br>พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร<br>10400 | เครื่องพับผ้า / สัญญา<br>SVC.                                    | Complaint : เครื่องพับผ้า<br>AMFOLD-B<br>Detail : เครื่องพับผ้า AMFOLD-B<br>(46) S/N:A226714110500 อาการ<br>แจ้งซ่อม พับผ้าห่มกระบอกกลมร้ว วันที่<br>แจ้งซ่อม 10/06/2569                                                 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :   | ตรวจสอบเบื้องต้น : กระบอกกลมชำรุด<br>ดำเนินการแก้ไข : เปลี่ยนกระบอกกลมชุดสับผ้า<br>25x100(CMZ) ตัว 10/06/69 ชยากร<br>15:00-16:00 น ชยากร<br>ผลการแก้ไข : ทดสอบพับผ้าใช้งานปรกติ                                                                                            | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>9 วัน |
| 28 | วันที่เอกสาร<br>12/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>12/06/2026<br>10:07<br>วันที่จบงาน<br>20/06/2026<br>16:11 | JOB6906-649  | บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (<br>สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่<br>6 บางโหลง บางพลี<br>สมุทรปราการ 10540                           | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+<br>กล่องหยอดเหรียญสิบ<br>/ ประกันเครื่อง | Complaint : Smile wash A009<br>Detail : Smile wash A009 ขอเข้า<br>ตรวจเช็คแรงสั่นสะเทือนของเครื่องซัก<br>เนื่องจากมีคณร้องเรียนเรื่องการสั่น<br>สะเทือนของเครื่อง                                                        | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชาญชัย เสา<br>ไธสง (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :  | ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าตรวจวัดแรงสั่น<br>สะเทือน<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 11/6/69 เวลา<br>13:00-17:00 ชาญชัย,สุระชัย<br>ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนเครื่องซัก 4 เครื่อง ค่าที่<br>วัดได้ 0-0.2 mms ค่าปกติ ทะเบียนรถ ถส943<br>ผลการแก้ไข : เข้าตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน<br>สำเร็จ | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>9 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                             | สินค้า/ประเภทประกัน                             | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                                | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                               | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 29 | วันที่เอกสาร<br>12/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>14/06/2026<br>17:57<br>วันที่จบงาน<br>17/06/2026<br>06:50 | JOB6906-651  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร<br>10700 | เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ /<br>สัญญา SVC.          | Complaint : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ<br>เบอร์ 2<br>Detail : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 2<br>ขนาด 3 ลูกกลิ้ง IM800x3000x3 S/N:<br>A0610100614 /<br>SAP131300005288 อาการแจ้งซ่อม<br>สายพานเครื่องป้อนผ้าไม่หมุน เลขที่ใบ<br>แจ้งซ่อม 2499 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องรีดผ้า<br>ดำเนินการแก้ไข : 16/06/69.10.00-12.00.2<br>ชม8021.บุญรอด.วัฒนา.ปรับตั้งสายพานเครื่อง<br>รีดผ้าและพันเทปกั้นเส้น<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว                              | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>6 วัน |
| 30 | วันที่เอกสาร<br>12/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>14/06/2026<br>17:58<br>วันที่จบงาน<br>16/06/2026<br>07:37 | JOB6906-656  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร<br>10700 | เครื่องซักสไลด์ผ้า<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC. | Complaint : เครื่องซักสไลด์อัตโนมัติ<br>เบอร์ 9<br>Detail : เครื่องซักสไลด์อัตโนมัติ เบอร์<br>9 ขนาด 100 ปอนด์ SP-100 S/N:<br>A059714120118 /<br>SAP131300009735 อาการแจ้งซ่อม<br>ยางขอบประตูรั้ว เลขที่ใบแจ้งซ่อม<br>2501               | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้ายาง<br>ขอบประตูรั้ว<br>ดำเนินการแก้ไข : 13/06/69.14.00-15.00.<br>ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.สุริยา.ปณณวัฒน์.เปลี่ยน<br>ยางขอบประตูเครื่องซักใหม่<br>ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์ฟพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                           | สินค้า/ประเภทประกัน                      | อาการเสีย                                                                                                      | ช่าง                                                                 | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะงาน                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 31 | วันที่เอกสาร<br>12/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>12/06/2026<br>15:33<br>วันที่จบงาน<br>23/06/2026<br>08:05 | JOB6906-662  | สถาบันการแพทย์จักรี<br>นฤบดีรินทร์ : 111 4 บางปลา<br>บางพลี สมุทรปราการ<br>10540 | เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น<br>ๆ / สัญญา SVC. | Complaint : PM ประจำเดือน<br>มิถุนายน 2569<br>Detail : PM ระบบเครื่องจักรเฉพาะ<br>ทาง ประจำเดือน มิถุนายน 2569 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : PM ระบบเครื่องจักร<br>เฉพาะทาง เครื่องจักรประกอบอาคาร ประจำ<br>เดือน มิถุนายน 2569<br>เปลี่ยนลูกปืนคออุโมงค์<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 12/06/2569 เวลา<br>13.00 - 24.00 น. สุริยา , ปิณณวัฒน์, บุนนโรด , วี<br>ระยุทธ , เอกพิทักษ์ , ระพีพัฒน์<br>วันที่ 12/06/2569 เวลา 16.00 - 24.00 น. สุ<br>ระชัย, ชาญชัย, สนธยา, สุวรรณิ, พันธิตรา, สมบูรณ์,<br>นฤเบศ, ชยากร, ธนกฤต , วิชพล<br>วันที่ 12/06/2569 เวลา 19.00 - 24.00 น<br>บุญสม, สิริวัชญ์ , อภิวัฒน์ ทะเบียนรถ ถส943,<br>6กต72, ถช 186, 2ฌร6850, 2ฌง 2587, 2ฌร<br>8021<br>วันที่ 13/06/2569 เวลา 15.00 - 24.00 น. สุ<br>วรรณิ , พันธิตรา , สมบูรณ์ , นฤเบศ , อภิวัฒน์<br>วันที่ 13/06/2569 เวลา 08.00 - 08.00 น.<br>ชาญชัย<br>วันที่ 13/06/2569 เวลา 15.00 - 02.00 น. สุ<br>ระชัย<br>วันที่ 13/06/2569 เวลา 15.00 - 08.00 น. สม<br>ชาย, เอกพิทักษ์<br>วันที่ 13/06/2569 เวลา 20.00 - 08.00 น.<br>บุญสม, สิริวัชญ์ , วีระยุทธ , ชยากร<br>วันที่ 13/06/2569 เวลา 22.00 - 08.00 น.<br>บุนนโรด, สุริยา , ปิณณวัฒน์ | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>12 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                           | สินค้า/ประเภทประกัน     | อาการเสีย                                                                   | ช่าง                                                                  | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 32 | วันที่เอกสาร<br>12/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>13/06/2026<br>08:18<br>วันที่จบงาน<br>13/06/2026<br>08:32 | JOB6906-664  | บริษัท ไอเซน บัตเจท โฮเทล<br>แอนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด<br>สำนักงานใหญ่ : 47/15<br>ถนน ราษฎร์บำรุง เนินพระ<br>เมืองระยอง ระยอง 21000 | เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ / | Complaint : DE75G s/n<br>A073126050200<br>Detail : แก๊สไม่จุต ต้องเปิดฝาบ่น | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - สิริวัชญ์ ใจคิด<br>(ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | วันที่ 13/06/2569 เวลา 24.00 - 08.00 น.<br>อรรถพล ทะเบียนรถ ถส943, 6กต72, ถษ 186,<br>2ฒร6850, 2ฒง 2587, 2ฒร 8021<br>วันที่ 16/06/2569 เวลา 08:00-19:00 ชาญ<br>ชัย,เอกพิทักษ์,ชยากร,วีระยุทธ ทะเบียนรถ<br>ถส943,2ฒง 2587<br>วันที่ 17/06/2569 เวลา 08:00-17:00 ชาญ<br>ชัย,บุญรอด ทะเบียนรถ ถส943<br>วันที่ 18/06/2569 เวลา 15:00-19:00 วีระ<br>ยุทธ,ชยากร ทะเบียนรถ 2ฒง 2587<br>วันที่19/06/2569 เวลา 08:00-14:00 น<br>เตรียมพื้นที่เทพนิรมอาคาร บริเวณอาคารบ่อ<br>บำบัด ชยากร วีระยุทธ 2 ฒง 2587<br>วันที่20/06/2569 เวลา 13:00-19:00 น เทพนิ<br>รมอาคาร บริเวณอาคารบ่อบำบัด จักรพันธ์ วี<br>ยุทธ 2 ฒง 2587<br>ผลการแก้ไข :<br>ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องอบจุดไม่ค่อยติด<br>ดำเนินการแก้ไข : ทำการตรวจเช็ครางแก๊ส,<br>เขี้ยวสปากและเปลี่ยนเรกูเรเตอร์แก๊สจากสีเขียว<br>เป็นสีแดง<br>วันที่ 12/6/69 , 14.00-19.00 , บุญสม,สิริวั<br>ญ์, 2ฒร6850<br>ผลการแก้ไข : | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>2 วัน |



## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                    | สินค้า/ประเภทประกัน                                | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                                       | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                             | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 33 | วันที่เอกสาร<br>12/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>14/06/2026<br>17:58<br>วันที่จบงาน<br>16/06/2026<br>15:08 | JOB6906-666  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700           | เครื่องซักผ้าติดเชื้อ<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC. | Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์<br>Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์ เบอร์ 7 SB485 S/N:<br>A059209060193 /<br>SAP130700000771 อาการแจ้งซ่อม<br>เซ็นเซอร์ชำรุด เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2502                                    | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า<br>sensor ขาด<br>ดำเนินการแก้ไข : 13/06/69.20.00-22.00.<br>ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.สุริยา.ปณณวัฒน์ได้ทำ<br>การเปลี่ยนเซ็นเซอร์จับมูลฝั่ถ้าเข้าใหม่<br>ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว                                                         | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน |
| 34 | วันที่เอกสาร<br>12/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>14/06/2026<br>17:59<br>วันที่จบงาน<br>16/06/2026<br>07:35 | JOB6906-670  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700           | เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ /<br>สัญญา SVC.             | Complaint : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ<br>เบอร์ 2<br>Detail : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 2<br>ขนาด 3 ลูกกลิ้ง IM800x3000x3<br>SAP131300005288 อาการแจ้งซ่อม<br>เดินเครื่องไม่ได้ โอเวอร์โหลดทปิอิน<br>เวอร์เตอร์ขึ้น OC3 เลขที่ใบแจ้งซ่อม<br>2503 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องรีด<br>สายพานป้อนผ้าไม่หมุน<br>ดำเนินการแก้ไข : 13/06/69.10.00-14.00.<br>ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.สุริยา.ปณณวัฒน์.เปลี่ยน<br>มอเตอร์เกียร์ป้อนผ้าใหม่และพันหนามเตยลูก<br>กลิ้งป้อนผ้าใหม่<br>ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้วและ<br>แก้ไขเรียบร้อยแล้ว | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน |
| 35 | วันที่เอกสาร<br>12/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>18/06/2026<br>08:25<br>วันที่จบงาน<br>18/06/2026<br>13:34 | JOB6906-671  | คณะแพทยศาสตร์โรง<br>พยาบาลรามาธิบดี<br>มหาวิทยาลัยมหิดล : 270<br>พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 | เครื่องซักผ้าติดเชื้อ<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC. | Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 225<br>ปอนด์<br>Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 225<br>ปอนด์ S/N:A225514100500 เบอร์<br>15 อาการแจ้งซ่อม เครื่องซักติดเชื้อ ไม่<br>ทำงาน วันที่แจ้งซ่อม 11/06/2569                                             | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร์ (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :  | ตรวจสอบเบื้องต้น : มอเตอร์ช้อตลงกราวด์ อิน<br>เวอร์เตอร์ขึ้น OC3<br>ดำเนินการแก้ไข : เปลี่ยนมอเตอร์พร้อมตั้งบา<br>ลานซ์สายพานใหม่ วันที่ 17/06/69 เวลา<br>13:00-21:00 น ชยากร วีรยุทธ เอกพิทักษ์<br>ทะเบียนรถ 2ฃง2587<br>ผลการแก้ไข : เทสเครื่องขณะไม่มีโหลดใช้งาน<br>ได้ปกติ             | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>7 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                           | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                           | สินค้า/ประเภทประกัน               | อาการเสีย                                                                                                                           | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | สถานะงาน                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 36 | วันที่เอกสาร<br>13/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>15/06/2026<br>08:17<br>วันที่จบงาน | JOB6906-728  | บริษัท เอสเอวายเอ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ :<br>981 สีลม แขวงสีลม เขต<br>บางรัก กรุงเทพมหานคร<br>10500 | เครื่องซักสไลด์ผ้า<br>อัตโนมัติ / | Complaint :<br>HolidayInnBangkokSilom<br>Detail : รื้อเครื่อง Washer 120 Kg. /<br>ประกอบเครื่อง SL230 วันที่<br>13/6/2569 เป็นต้นไป | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ติดตั้งเครื่องซักใหม่<br>ดำเนินการแก้ไข : ทำการไปเช็คหน้างานก่อน<br>นำเครื่องซัก SL230 ไปติดตั้ง<br>รื้อถอนเครื่องซักตัวเก่าของโรงแรมออก<br>วันที่ 13/6/69 , 15.00-18.00 , บุญสม,สิริวัช<br>ญ์,เอนกพงษ์ ,2พร6850<br>วันที่ 16/6/69 , 17.00-05.00 , บุญสม,สุริยา,สิ<br>ริวัชญ์,ปณณวัฒน์,เอนกพงษ์ ,2พร6850,<br>ถษ186.26/06/69.17.00-05.00.ถษ186.บุญ<br>รอด.สุริยา.เอนกพงษ์.อรรถพล.ประกอบเครื่อง<br>ซักผ้า SL 230ประกอบถึงซักเข้ากับบีมประกอบ<br>โซ้คประกอบสปริงประกอบ<br>มอเตอร์.27/06/69.08.00-05.00.ถษ186.บุญ<br>รอด.สุริยา.เอนกพงษ์.อรรถพล.ประกอบกล่องไฟ<br>ประกอบกล่องลมและเดินระบบคอนโทรลและ<br>เดินระบบน้ำระบบลม<br>วันที่ 29/6/69 , 13.00-18.00 , สิริวัชญ์ ,2<br>พร6850 เข้าไปรันเครื่องซักSL230 และดู<br>โปรแกรม<br>วันที่ 30/6/69 , 09.00-12.00 , สิริวัชญ์,บุญ<br>รอด ,2พร6850 เพิ่มแผนximใต้เครื่องซักSL230<br>และแก้ไขโปรแกรมกับบริษัท<br>น้ำยา.1/07/69.19.00-04.00.2ผง2587.บุญ<br>รอด.วีระยุทธ.สุริยา.ได้ทำการรื้อถอนเครื่องซักผ้า<br>เก่าของโรงแรมออก.2/07.69.08.00-24.00.2<br>ผง2587.บุญรอด.วีระยุทธ.สุริยา.รื้อถอนเครื่อง | Inprogress<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                          | สินค้า/ประเภทประกัน                                | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                              | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานะงาน                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 37 | วันที่เอกสาร<br>13/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>16/06/2026<br>15:03<br>วันที่จบงาน<br>17/06/2026<br>06:54 | JOB6906-740  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องซักผ้าติดเชื้อ<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC. | Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์<br>Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์ เบอร์ 6 S/N:A060910070146<br>/ SAP131300005287 อาการแจ้ง<br>ซ่อม เดินเครื่องไม่ได้ประตูไม่ล็อก เลข<br>ที่ใบแจ้งซ่อม 2504 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | เก่าเครื่องซักผ้าของโรงแรม<br>ออก.30/06/69.09.00-14.00.2ชมร6850.บุญ<br>รอด.ศรีวัณญ์.test run เครื่องซักSL<br>230.3/07/69.17.00-06.00.2ชมร2587.บุญ<br>รอด.วีระยุทธ.สุริยา.เอนกพงษ์.อรรถพล.<br>ประกอบเครื่องซักSL 230ประกอบ<br>มอเตอร์.4/07/69.08.00-05.00.2ชมร2587.บุญ<br>รอด.วีระยุทธ.สุริยา.เอนกพงษ์.อรรถพล.ประ<br>กอบใช้ประกอบสปริงประกอบตู้ไฟและเดิน<br>ระบบไฟเดินระบบลม<br>ผลการแก้ไข :<br>ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า<br>เบอร์ 6 ฝาประตูปิดไม่ได้<br>ดำเนินการแก้ไข : 16/06/69.12.00-16.00.2<br>ชมร8021.บุญรอด.วัฒนา.เปลี่ยน remit ฝา<br>ประตูเครื่องซักใหม่และเปลี่ยนโซลินอยด์วาล์ว<br>ใหม่ทดลองการใช้เครื่องใช้งานได้แล้ว<br>ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว | Finish<br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                          | สินค้า/ประเภทประกัน                      | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                           | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                             | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 38 | วันที่เอกสาร<br>13/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>15/06/2026<br>08:34<br>วันที่จบงาน<br>16/06/2026<br>07:41 | JOB6906-741  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องอบผ้าระบบ<br>อุโมงค์ / สัญญา SVC. | Complaint : เครื่องอบผ้าระบบ<br>อุโมงค์ L2 No.1<br>Detail : เครื่องอบผ้าระบบอุโมงค์<br>X-Dryer60 L2 No.1<br>S/N:A058414/15010118 /<br>SAP131300009746 อาการแจ้งซ่อม<br>ประตูผ้าออกไม่เปิด เลขที่ใบแจ้ง<br>ซ่อม 2505 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องอบผ้า<br>ดำเนินการแก้ไข : 13/06/69.15.00-17.00.<br>ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.สุริยา.ปณณวัฒน์.ปรับตั้ง<br>limit ฝาประตูหลังใหม่<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว                                                              | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>4 วัน |
| 39 | วันที่เอกสาร<br>13/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>15/06/2026<br>08:34<br>วันที่จบงาน<br>16/06/2026<br>07:48 | JOB6906-742  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องอบผ้าระบบ<br>อุโมงค์ / สัญญา SVC. | Complaint : เครื่องอบผ้าระบบ<br>อุโมงค์ L2 No.2<br>Detail : เครื่องอบผ้าระบบอุโมงค์ L2<br>No.2 S/N: A058214/15010118 /<br>SAP131300009747อาการแจ้งซ่อม<br>ประตูผ้าออกไม่เปิด เลขที่ใบแจ้งซ่อม<br>2506               | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องอบผ้า<br>ดำเนินการแก้ไข : 13/06/69.17.00-19.00.<br>ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.สุริยา.ปณณวัฒน์.ได้ทำ<br>การแก้ไขปรับตั้ง limit ฝาหน้าใหม่ใช้งานได้<br>แล้ว<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว                                    | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>4 วัน |
| 40 | วันที่เอกสาร<br>13/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>15/06/2026<br>08:35<br>วันที่จบงาน<br>16/06/2026<br>07:53 | JOB6906-743  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องปับน้ำออกจาก<br>ผ้า / สัญญา SVC.  | Complaint : เครื่องปับน้ำออกจากผ้า<br>Detail : เครื่องปับน้ำออกจากผ้า L2<br>NO.2 XPS60/1 SAP130700001398<br>อาการแจ้งซ่อม เพรสอุโมงค์ NO.2 เพ<br>รสไม่ได้ร้องตลอด เลขที่ใบแจ้งซ่อม<br>2507                          | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องเพส<br>รอุโมงค์<br>ดำเนินการแก้ไข : 13/06/69.19.00-20.00.<br>ถษ.186.บุญรอด.วัฒนา.สุริยา.ปณณวัฒน์.ได้ทำ<br>การแก้ไขปรับตั้งเซ็นเซอร์เครื่องเพสใหม่<br>ทดลองการใช้เครื่องใช้งานได้แล้ว<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>4 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                          | สินค้า/ประเภทประกัน                                          | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                    | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สถานะงาน                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 41 | วันที่เอกสาร<br>13/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>15/06/2026<br>08:36<br>วันที่จบงาน<br>06/07/2026<br>09:23 | JOB6906-744  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องซักผ้าติดเชื้อ<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC.           | Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์<br>Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์ เบอร์ 7 SB485<br>SAP130700000771 อาการแจ้งซ่อม<br>สายพานขับเคลื่อนตระกร้าขนาด 2 เส้น เลขที่<br>ใบแจ้งซ่อม 2508 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - สิริวัชญ์ ใจคิด<br>(ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :  | ตรวจสอบเบื้องต้น : สายพานขนาด2เส้น<br>ดำเนินการแก้ไข : ทำการเปลี่ยนสายพานขับเคลื่อน<br>ตระกร้าใหม่2เส้น เครื่องซักติดเชื้อเบอร์7<br>วันที่ 22/06/69 , 16.00-19.00 , บุญสม,สิริวัชญ์<br>, 2พร6850<br>ผลการแก้ไข :                                                                                                                                                  | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>24 วัน |
| 42 | วันที่เอกสาร<br>15/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>22/06/2026<br>18:08<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>08:51 | JOB6906-749  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องซักผ้าระบบ<br>อุโมงค์ / สัญญา SVC.                    | Complaint : เครื่องซักผ้าอุโมงค์ L2<br>เบอร์ 2<br>Detail : เครื่องซักผ้าอุโมงค์ L2 เบอร์<br>2 XPW60/13S SAP130700001383<br>อาการหน้าแปลนสตริมรั่ว เลขที่ใบแจ้ง<br>ซ่อม 2509                                  | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเครื่องซักอุโมงค์<br>หน้าแปลนรั่ว<br>ดำเนินการแก้ไข : 20/06/69.18.00-19.00.2<br>พร8021.บุญรอด.วัฒนา.ชากร.เปลี่ยนปะเก็น<br>หน้าแปลนเครื่องซักอุโมงค์ใหม่<br>วันที่ 29-06-69.เวลา 17.30-21.00 น.ทะเบียน<br>รถ 186.วัฒนา,สุริยา.ใส่ปะเก็นหน้าแปลน<br>ใหม่ 2 ตัว ชิ้นน้อยยึดให้แน่นเรียบร้อย<br>ผลการแก้ไข : เปลี่ยนปะเก็นเรียบร้อยแล้ว | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>19 วัน |
| 43 | วันที่เอกสาร<br>15/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>18/06/2026<br>08:50<br>วันที่จบงาน<br>18/06/2026<br>09:01 | JOB6906-784  | บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (<br>สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่<br>6 บางโพง บางพลี<br>สมุทรปราการ 10540               | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+<br>กล่องหยอดเหรียญสิบ<br>/ นอกประกัน | Complaint : Smile wash A001<br>Detail : Smile wash A001 เครื่อง<br>ซัก เบอร์ 7 น้ำไหลเข้าเครื่องไม่หยุดคะ<br>วันที่แจ้งซ่อม 14/06/2569                                                                       | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชาญชัย เสา<br>ไธสง (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :  | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คและแก้ไขท่อเด<br>รน<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 15/6/69 เวลา<br>13:00-15:00 ชาญชัย แก้ไขถอดล้างเดรนวาล์ว<br>ทุกเครื่อง ทดบิยนรถ ถส943<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ                                                                                                                                                                    | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>4 วัน  |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                    | สินค้า/ประเภทประกัน                                        | อาการเสีย                                                                                                                                         | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 44 | วันที่เอกสาร<br>15/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>18/06/2026<br>08:56<br>วันที่จบงาน<br>18/06/2026<br>09:01 | JOB6906-785  | บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลี สมุทรปราการ 10540                  | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+ กล้องหยอดเหรียญสิบ / ประกันเครื่อง | Complaint : Smile wash A005<br>Detail : Smile wash A005 ไฟป้ายไม่ติดคะ วันที่แจ้งซ่อม 14/06/2569                                                  | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชาญชัย เสาไรสง (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :      | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คไฟป้าย<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 15/6/69 เวลา 15:00-17:00 ชาญชัย พบปัญหาหลอดไฟ LED เสีย ทะเบียนรถ ถส943<br>ผลการแก้ไข : รอเปลี่ยนหลอดไฟ          | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>4 วัน |
| 45 | วันที่เอกสาร<br>15/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>วันที่จบงาน                                               | JOB6906-789  | บริษัท แกรนด์เซ็นทรัล ลอนดรี จำกัด สำนักงานใหญ่ : 52/5 6 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 | เครื่องอบผ้าระบบ<br>อุโมงค์ / นอกประกัน                    | Complaint : หน้าจอ คอนโทรลตู้อบ X-Dryer 90 Hot Oil<br>Detail : หน้าจอสัมผัสไม่ได้                                                                 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น :<br>ดำเนินการแก้ไข :<br>ผลการแก้ไข :                                                                                                                       | New<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน    |
| 46 | วันที่เอกสาร<br>15/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>15/06/2026<br>15:38<br>วันที่จบงาน<br>17/06/2026<br>09:07 | JOB6906-793  | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) : 89 วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ / สัญญา<br>เครื่องเช่า              | Complaint : เครื่องซัก auto 2 น้ำเข้าตลอด<br>Detail : เครื่องซัก auto 2 น้ำเข้าตลอด<br>พนักงาน ครีวการบิน สุวรรณภูมิ ติดต่อคุณสมศักดิ์ 0892394879 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชยากร ชัยบัตร (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :       | ตรวจสอบเบื้องต้น : น้ำประตुरूว<br>ดำเนินการแก้ไข : 15/06/692 เวลา 13.00-15.00 ชมร8021 เอกพิทักษ์. ชยากร<br>ทำการปรังตั้งประตูใหม่<br>ผลการแก้ไข : เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>3 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                       | สินค้า/ประเภทประกัน                       | อาการเสีย                                                                                                                                                                                           | ช่าง                                                             | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                    | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 47 | วันที่เอกสาร<br>15/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>15/06/2026<br>15:38<br>วันที่จบงาน<br>20/06/2026<br>10:57 | JOB6906-794  | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) :<br>89 วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ / สัญญาเครื่องเช่า | Complaint : เครื่องซัก Auto 3 ขา ยืดไฮโดรริกหัก น้ำมันไฮโดรริกรั่ว<br>Detail : เครื่องซัก Auto 3 ขา ยืดไฮโดรริกหัก น้ำมันไฮโดรริกรั่ว<br>หน้างาน ครีวการบิน สุวรรณภูมิ ติดต่อคุณสมศักดิ์ 0892394879 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชยากร ชัยบัตร (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : เฟลทียืดชำรุด<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 15/06/69 เวลา 15.00-17.00 ชยากร เอกพิทักษ์ ทะเบียนรถ 2 ฒร 8021 เปลี่ยนเฟลทียืดกระบอกระบบhydraulic ใหม่<br>ผลการแก้ไข : ใช้งานได้ปกติ | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>6 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                        | สินค้า/ประเภทประกัน                      | อาการเสีย                                                                                                                                                                                 | ช่าง                                                                 | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สถานะงาน                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 48 | วันที่เอกสาร<br>15/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>23/06/2026<br>08:06<br>วันที่จบงาน<br>29/06/2026<br>11:52 | JOB6906-823  | สถาบันการแพทย์จักรี<br>นฤปดิษฐ์ : 111 4 บางปลา<br>บางพลี สมุทรปราการ<br>10540 | เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น<br>ๆ / สัญญา SVC. | Complaint : PM ประจำเดือนระบบ<br>ประกอบอาคาร<br>Detail : PM ประจำเดือนระบบ<br>ประกอบอาคาร Emergency light /<br>Exit Sign และ ระบบปรับอากาศ<br>HVAC ระบบความร้อน ความเย็นและ<br>ระบายอากาศ | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : PM ประจำเดือนระบบ<br>ประกอบอาคาร Emergency light / Exit Sign<br>และ ระบบปรับอากาศ HVAC ระบบความร้อน<br>ความเย็นและระบายอากาศ<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 05/06/2569 เวลา<br>15.00-21.00 น. สมบูรณ์ นฤเบศ ล้างแอร์<br>ประจำสัปดาห์ ทะเบียนรถ 6กต72<br>วันที่ 15/06/2569 เวลา 13.00-23.00 น.<br>สมบูรณ์ นฤเบศ ทะเบียนรถ 6กต72 เข้าดำเนิน<br>การ ตรวจเช็คบำรุง Emergency light / Exit<br>Sign และแก้ไข ใบแจ้งซ่อมระบบปรับอากาศ<br>วันที่ 16/06/2569 เวลา 13.00-21.00 น.<br>สมบูรณ์ นฤเบศ ทะเบียนรถ 6กต72 เข้าดำเนิน<br>การแก้ไข ใบแจ้งซ่อมระบบปรับอากาศ และ<br>ตรวจเช็คบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศ HVAC<br>ระบบความร้อน ความเย็นและระบายอากาศ<br>ตามแผนงานประจำเดือน<br>วันที่ 19/06/2569 เวลา 13.00-21.00 น.<br>สมบูรณ์ นฤเบศ ทะเบียนรถ ถข186 เข้าดำเนิน<br>การตรวจเช็คระบบปรับอากาศ ตามแผนงาน<br>ประจำเดือน<br>วันที่ 26/06/2569 เวลา 13.00-21.00 น.<br>สมบูรณ์ นฤเบศ ทะเบียนรถ 6กต 72 เข้า<br>ดำเนินการตรวจเช็คระบบปรับอากาศประจำ<br>สัปดาห์ Filter AHU<br>วันที่ 27/06/2569 เวลา 11.00-19.00 น. | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>15 วัน |



## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                          | สินค้า/ประเภทประกัน                            | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ช่าง                                                                                  | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สถานะงาน                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 49 | วันที่เอกสาร<br>15/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>23/06/2026<br>10:50<br>วันที่จบงาน<br>24/06/2026<br>07:29 | JOB6906-825  | บริษัท ศศิ โปร ลอนดรี จำกัด<br>(ร้านสะดวกซื้อ รัชดาภิเษก<br>36) : 710 เพชรเกษม 92/1<br>บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพ<br>มหานคร 10160 | เครื่องซักผ้า<br>อัตโนมัติ / ประกัน<br>เครื่อง | <b>Complaint :</b> เครื่องซัก HE-100<br>ปอนด์ และ เครื่องอบผ้า 120 ปอนด์<br><b>Detail :</b> เครื่องซักผ้า HE-100 ปอนด์<br>อาการ เครื่องซักหลังจากที่เปลี่ยนหัว<br>น็อตกลางลงไป ก็ยังมีผ้าขาดอีก และ<br>พอลซักเสร็จเหมือนมีน้ำซึมออกมาจาก<br>ตรงหัวน็อตที่เปลี่ยน ทีมช่างเข้ามาดู<br>แล้วไม่เกี่ยวกับน้ำยา และ ตะกร้ามี<br>คราบติดด้วย<br>เครื่องอบผ้า DE-120 ปอนด์<br>อาการ เครื่องอบผ้า มีเขม่าสีดำลง<br>เวลาอบผ้าเวลาอบผ้าเสร็จทำให้ผ้า มี<br>รอยเขม่า<br>ติดต่อคุณโอ 0619495941 **พนักงาน:<br>รัชดาภิเษก 36* | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b>  | สมบูรณ์ ทะเบียนรถ 6กต 72 เข้าดำเนินการ<br>งานดูsupplier ตรวจสอบเช็คแอร์ ahu<br><b>ผลการแก้ไข :</b><br><b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> ตรวจสอบเช็คเครื่องซักผ้า<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> 22/06/69.11.00-20.00.2<br>ชมร8021.บุญรอด.วัฒนา.ได้ทำการตรวจสอบเช็ค<br>เครื่องซักผ้าและไม่ทำการขัดตะกร้าตรงติผ้าลอง<br>ซักผ้าและเช็คผ้าเข้าก่อนซักและหลังซักเสร็จ<br>หลังขัดตะกร้ายังไม่เจอผ้าขาด<br><b>ผลการแก้ไข :</b> ขัดตะกร้าเครื่องซัก | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>10 วัน |
| 50 | วันที่เอกสาร<br>17/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>17/06/2026<br>14:58<br>วันที่จบงาน<br>23/06/2026<br>08:46 | JOB6906-905  | บริษัท โคตร คลีน จำกัด<br>สำนักงานใหญ่ : 175/4 หมู่<br>4 ลำโรง พระประแดง<br>สมุทรปราการ 10130                                   | เครื่องซักผ้า<br>อัตโนมัติ / ประกัน<br>เครื่อง | <b>Complaint :</b> เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ<br>SP185<br><b>Detail :</b> เข้าตรวจสอบการทำงานของ<br>เครื่อง SP185 ในส่วนของเครื่อง<br>Housing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - วัฒนา เกิด<br>ศักดิ์ (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b> | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> เข้าตรวจสอบเช็คการทำงานของ<br>เครื่อง SP185 ในส่วนของเครื่อง Housing<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> วันที่ 17-06-69.เวลา<br>10.00-16.00 น.ทะเบียนรถ 2ชมร8021.วัฒนา,<br>อภิวัฒน์. ตรวจสอบเช็ค Housing + Bearing เครื่อง<br>SP185<br><b>ผลการแก้ไข :</b>                                                                                                                                                    | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>7 วัน  |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                   | สินค้า/ประเภทประกัน                     | อาการเสีย                                                                                                                                                                    | ช่าง                                                                  | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สถานงาน                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 51 | วันที่เอกสาร<br>17/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>18/06/2026<br>13:32<br>วันที่จบงาน<br>22/06/2026<br>09:19 | JOB6906-949  | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี<br>มหาวิทยาลัยมหิดล : 270<br>พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร<br>10400 | เครื่องปั๊มผ้า / สัญญา<br>SVC.          | Complaint : เครื่องปั๊มผ้า<br>AMFOLD-P<br>Detail : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-P<br>S/N :A304412/13010761 (43)<br>อาการแจ้งซ่อม โซลินอยด์ลมรั่ว วันที่<br>แจ้งซ่อม 16/06/2569      | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :  | ตรวจสอบเบื้องต้น : โซลินอยด์มีลมออกตลอด<br>ดำเนินการแก้ไข : เปลี่ยน air solinoid valve<br>1/2 (A0-P005-021)ชุดลมเป่าใหม่ 18/6/69<br>เวลา 11:00 น ถึง 14:00 น ชยากร วีระยุทธ<br>ทะเบียนรถ 2ฒง 2587<br>ผลการแก้ไข : ใช้งานได้ปกติ                                                                                                                              | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>6 วัน  |
| 52 | วันที่เอกสาร<br>17/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>18/06/2026<br>13:32<br>วันที่จบงาน<br>22/06/2026<br>09:19 | JOB6906-951  | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี<br>มหาวิทยาลัยมหิดล : 270<br>พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร<br>10400 | เครื่องปั๊มผ้า / สัญญา<br>SVC.          | Complaint : เครื่องปั๊มผ้า<br>AMFOLD-P<br>Detail : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-P122<br>S/N :A131419090387 (41) อาการ<br>แจ้งซ่อม กระบอกลมแผ่นซับรั่ว วันที่<br>แจ้งซ่อม 17/06/2569 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :  | ตรวจสอบเบื้องต้น : กระบอกลมรั่ว<br>ดำเนินการแก้ไข : เปลี่ยนกระบอกลม Air<br>Cylinder Dia 25 * 50 A0-P003-121 ใหม่<br>17/06/69 เวลา13:00-14:00 น ชยากร<br>ทะเบียนรถ 2ฒง2587<br>ผลการแก้ไข : ใช้งานได้ปกติ                                                                                                                                                      | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>6 วัน  |
| 53 | วันที่เอกสาร<br>18/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>18/06/2026<br>14:26<br>วันที่จบงาน<br>01/07/2026<br>08:21 | JOB6906-993  | โรงพยาบาลชลบุรี : 69 2<br>สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด<br>ชลบุรี 20000                               | เครื่องปั๊บน้ำออกจาก<br>ผ้า / นอกประกัน | Complaint : เครื่องปั๊บน้ำมีรอยรั่ว<br>น้ำออกหมดไม่สามารถปั๊บน้ำให้แห้ง<br>Detail : เปลี่ยนเมมเบรน 1 ตัว พร้อม<br>ตั้งระบบและเทรนนิ่งการใช้งานพร้อม<br>บันทึกวิดีโอ          | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชาญชัย เสา<br>ไธสง (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าตรวจเช็คและเปลี่ยน<br>อะไหล่<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 18/6/69 เวลา<br>10:00-17:00 ชาญชัย,บุญรอด แก้ไขเปลี่ยน เม<br>มเบรนใหม่ 1 ตัว ทะเบียนรถ ถส943<br>วันที่ 22/6/69 เวลา 13:00-21:00 ชาญชัย,เอก<br>พิทักษ์,สุระชัย ลงโปรแกรมเครื่องซักและตรวจ<br>หาสาเหตุน้ำมันรั่วจากเครื่อง Press ทะเบียนรถ<br>ถส943<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>14 วัน |

## บริษัท เค.เอส.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                        | สินค้า/ประเภทประกัน                         | อาการเสีย                                                                                          | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | สถานะงาน                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 54 | วันที่เอกสาร<br>20/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>20/06/2026<br>20:43<br>วันที่จบงาน<br>22/06/2026<br>08:15 | JOB6906-1085 | บริษัท โคตร คลีน จำกัด<br>สำนักงานใหญ่ : 175/4 หมู่<br>4 ลำโรง พระประแดง<br>สมุทรปราการ 10130 | เครื่องปั๊มผ้า / ประกัน<br>เครื่อง          | Complaint : เช็คจุดเสีย<br>Detail : เครื่องปั๊มผ้า/อาการ สายพาน<br>ขาด ติดต่อ คุณเล็ก 082-542-4563 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า<br>ดำเนินการแก้ไข : 19/06/69.15.00-19.00.2<br>ชม2587.วีระยุทธ.ชยากร.ตรวจเช็คเครื่องปั๊มผ้า<br>พบว่าสายพานขาดแก้ไขให้ใช้ได้ไปก่อนรอเบิก<br>สายพานมาเปลี่ยน<br>ให้.20/06/69.11.00-14.00.2ชม8021.บุญ<br>รอด.วัฒนา.ชยากร.ได้ทำการเปลี่ยนสายพาน<br>เครื่องปั๊มผ้า 3 เส้นทดลองการใช้เครื่องใช้งาน<br>ได้ปกติแล้ว<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้วและเปลี่ยน<br>สายพานเรียบร้อยแล้ว                                                                                                             | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>3 วัน  |
| 55 | วันที่เอกสาร<br>22/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>23/06/2026<br>08:57<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>15:13 | JOB6906-1125 | โรงซักพลูตาหลวง : พลูตา<br>หลวง สัตหีบ ชลบุรี 20180                                           | เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น<br>ๆ / ประกันเครื่อง | Complaint : ติดตั้งระบบ IOT<br>Detail : ติดตั้งระบบ IOT                                            | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - สิริวัชญ์ ใจคิด<br>(ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :  | ตรวจสอบเบื้องต้น : เดินระบบIOT<br>ดำเนินการแก้ไข : -ติดตั้ง IOT -เดินระบบไฟ<br>CT , Power Meter เครื่องซักผ้า -เดินระบบไฟ<br>CT , Power Meter เครื่องอบผ้า -เดินสาย<br>สัญญาณ Modbus RTU RS 485 เดินท่อและ<br>สาย LAN เพิ่ม<br>วันที่ 21/06/69 , 08.00-17.00 , บุญสม,สิริวัช<br>ญ์,อภิวัฒน์ ,2ชม6850<br>วันที่ 25/06/69 , 17.00-24.00 , บุญสม,สิริวัช<br>ญ์,เอกพิทักษ์ ,2ชม6850<br>วันที่ 2/07/69 , 08.00-02.00 , บุญสม,สิริวัช<br>ญ์,อภิวัฒน์ ,2ชม6850 เดินระบบไฟ กล้องIOT<br>เพิ่มทั้งฝั่งซักและอบพร้อมเทอร์นระบบ<br>ผลการแก้ไข : | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>12 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                          | สินค้า/ประเภทประกัน                                | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                    | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สถานะงาน                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 56 | วันที่เอกสาร<br>22/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>24/06/2026<br>08:35<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>11:29 | JOB6906-1126 | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องซักผ้า<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC.         | Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์<br>Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์ เบอร์ 6 S/N:A060910070146<br>/ SAP131300005287 อาการแจ้ง<br>ซ่อมน้ำรัยยางขอบประตู เลขที่ใบแจ้ง<br>ซ่อม 2511                    | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเกณท์เครื่องซักผ้า<br>ดำเนินการแก้ไข : 20/06/69.10.00-12.00.2<br>ชมร8021.บุญรอด.ชยากร.วัฒนา.เปลี่ยนโซลิ<br>นอยด์วาล์วและฟิตตั้งใหม่<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                              | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>12 วัน |
| 57 | วันที่เอกสาร<br>22/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>22/06/2026<br>18:08<br>วันที่จบงาน<br>23/06/2026<br>07:19 | JOB6906-1128 | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องพับผ้า / สัญญา<br>SVC.                      | Complaint : เครื่องพับผ้า<br>AMFOLD-P<br>Detail : เครื่องพับผ้า AMFOLD-P<br>S/N:A058914120118 /<br>SAP130700001378 อาการแจ้งซ่อม<br>สายพานลำเลียงผ้าด้านบนขนาด 1 เส้น<br>เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2512                               | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องพับผ้า<br>ดำเนินการแก้ไข : 20/06/69.16.00-17.00-2<br>ชมร8021.บุญรอด.วัฒนา.ชยากร.ได้ทำการเปลี่ยน<br>สายพานเครื่องพับผ้า 1 เส้น<br>ผลการแก้ไข : เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                       | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>2 วัน  |
| 58 | วันที่เอกสาร<br>22/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>22/06/2026<br>18:09<br>วันที่จบงาน<br>29/06/2026<br>11:38 | JOB6906-1130 | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องซักผ้าติดเชื้อ<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC. | Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์<br>Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์ เบอร์ 7 S/N:<br>A059209060193 /<br>SAP130700000771 อาการแจ้งซ่อม<br>สายพานขับเคลื่อนรื้อราขาด 3 เส้น เลขที่<br>ใบแจ้งซ่อม 2513 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้าติด<br>เชื้อเบอร์ 7 สายพานขาด<br>ดำเนินการแก้ไข : 20/06/69.19.00-21.00.2<br>ชมร8021.บุญรอด.วัฒนา.ชยากร.เปลี่ยน<br>สายพานเครื่องซัก<br>ใหม่.22/06/69.14.00-19.00.2ชมร6850.บุญ<br>สม.สริวิชัย.เปลี่ยนสายพานขับเคลื่อนรื้อราใหม่ 2<br>เส้น<br>ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>8 วัน  |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                    | สินค้า/ประเภทประกัน                                | อาการเสีย                                                                                                                                                                                               | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                 | สถานะงาน                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 59 | วันที่เอกสาร<br>22/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>22/06/2026<br>18:09<br>วันที่จบงาน<br>23/06/2026<br>07:21 | JOB6906-1133 | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700           | เครื่องปั๊มผ้า / สัญญา<br>SVC.                     | Complaint : เครื่องปั๊มผ้า<br>AMFOLD-P<br>Detail : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-P<br>SAP130700001379/S/N:<br>A058814120118 อาการแจ้งซ่อม<br>แบตเตอรี่หมด เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2514                                 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเครื่องปั๊มผ้า<br>เบอร์ 4<br>ดำเนินการแก้ไข : 20/06/69.17.00-18.00.2<br>ชม8021.บุญรอด.วัฒนา.ชยากร.เปลี่ยน<br>แบตเตอรี่หน้าจอเครื่องปั๊มผ้าใหม่<br>ผลการแก้ไข : เปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว    | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>2 วัน  |
| 60 | วันที่เอกสาร<br>22/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>24/06/2026<br>08:34<br>วันที่จบงาน<br>06/07/2026<br>09:17 | JOB6906-1136 | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700           | เครื่องปั๊มผ้า / สัญญา<br>SVC.                     | Complaint : เครื่องปั๊มผ้า<br>AMFOLD-P<br>Detail : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-P<br>เบอร์ 2 SAP130700001377 /<br>S/N:A059014120118 อาการแจ้ง<br>ซ่อม เดินเครื่องไม่ได้ไฟช้อตอินเตอร์<br>เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2515 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - สิริวัชญ์ ใจคิด<br>(ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :  | ตรวจสอบเบื้องต้น : Inverter ช้อต<br>ดำเนินการแก้ไข : ทำการเปลี่ยนแก้ไข เปลี่ยน<br>แม่กั้นตึกและอินเวอร์เตอร์ Lenze ใหม่ และเท<br>สการปั๊มผ้า<br>วันที่ 22/06/69 , 14.00-16.00 , บุญสม,สิริวัช<br>ญ์ , 2ชม6850<br>ผลการแก้ไข : | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>15 วัน |
| 61 | วันที่เอกสาร<br>22/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>22/06/2026<br>08:51<br>วันที่จบงาน<br>22/06/2026<br>08:58 | JOB6906-1140 | คณะแพทยศาสตร์โรง<br>พยาบาลรามาธิบดี<br>มหาวิทยาลัยมหิดล : 270<br>พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 | เครื่องซักผ้าติดเชื้อ<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC. | Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 225<br>ปอนด์<br>Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 225<br>ปอนด์ เบอร์2 (15) S/N:<br>A225514100500 อาการแจ้งซ่อม<br>steam ไม่เข้า วันที่แจ้งซ่อม<br>18/06/2569             | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร์ (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :  | ตรวจสอบเบื้องต้น : โซลินอยด์วาล์วไม่ทำงาน<br>ดำเนินการแก้ไข : เปลี่ยน solinoid valve<br>steam ใหม่ วันที่ 20/06/69<br>เวลา15:00-16:00 น ชยากร บุญรอด วัฒนา<br>ทะเบียนรถ 2 ชม 8021<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ                 | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>1 วัน  |

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง  
จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน  
เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                   | สินค้า/ประเภทประกัน                                              | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                                                             | ช่าง                                                                                | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะงาน                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 62 | วันที่เอกสาร<br>22/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>22/06/2026<br>18:06<br>วันที่จบงาน<br>23/06/2026<br>08:21 | JOB6906-1141 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี<br>มหาวิทยาลัยมหิดล : 270<br>พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร<br>10400 | เครื่องดักฝุ่นอัตโนมัติ /                                        | <b>Complaint :</b> เครื่องดักฝุ่น<br><b>Detail :</b> เครื่องดักฝุ่น เบอร์ 1<br>ALF-650 S/N:A226314110500<br>อาการแจ้งซ่อมถึงดักฝุ่นไซโคลอน วาล์ว<br>เสีย วันที่แจ้งซ่อม 22/06/2569                                                                                    | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร์ (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b> | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> โซลินอยด์ไม่ทำงาน<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> เปลี่ยนsolinoidชุดลมเป่า<br>ฝุ่นใหม่ 22/06/69 เวลา 16:00-19:00 น ชยา<br>กร อภิวัฒน์ ทะเบียนรถ กษ 186<br><b>ผลการแก้ไข :</b> ใช้งานปกติ                                                           | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>2 วัน  |
| 63 | วันที่เอกสาร<br>22/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>23/06/2026<br>10:52<br>วันที่จบงาน<br>25/06/2026<br>08:48 | JOB6906-1142 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี<br>มหาวิทยาลัยมหิดล : 270<br>พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร<br>10400 | เครื่องซักผ้าติดเชื้อ<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC.               | <b>Complaint :</b> เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 225<br>ปอนด์<br><b>Detail :</b> เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 225<br>ปอนด์ เบอร์ 2 S/N:<br>A225514100500 อาการแจ้งซ่อม<br>เปลี่ยนโซลินอยด์ steam แล้ว เปิด<br>วาล์ว สติมเข้าตลอดไม่ตัด วันที่<br>22/06/2569                          | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร์ (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b> | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> สตริมรั่ว ขณะเปิดวาล์ว<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> สลับทิศทาง main steam<br>เข้า solinoid valve วันที่ 22/06/69 เวลา<br>15:00-16:00น ชยากร อภิวัฒน์ ทะเบียน<br>รถ186<br><b>ผลการแก้ไข :</b> ใช้งานปกติ                                         | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>4 วัน  |
| 64 | วันที่เอกสาร<br>22/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>30/06/2026<br>15:53<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>08:41 | JOB6906-1146 | บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (<br>สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่<br>6 บางโหลง บางพลี<br>สมุทรปราการ 10540                       | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+<br>กล่องหยอดเหรียญลิบ<br>/ ประกันเครื่อง | <b>Complaint :</b> Smile wash A006/2<br><b>Detail :</b> Smile wash A006/2<br>เครื่องซักเบอร์ 1 ไม่รับเหรียญ รบกวน<br>ช่างทำความสะอาดช่องรับเหรียญทุก<br>เครื่องให้หน่อยนะคะ<br>เครื่องซักเบอร์ 5 ปุ่มสตาร์ทกดไม่ติด<br>เครื่องไม่ทำงานคะ<br>วันที่แจ้งซ่อม 22/06/2569 | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - ชาญชัย เสา<br>ไธสง (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b> | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> เข้าตรวจเช็คเครื่องไม่รับ<br>เหรียญและกดปุ่มไม่ได้<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> วันที่ 22/6/69 เวลา<br>10:00-12:00 ชาญชัย แก้ไขเปลี่ยนหน้าจอใหม่<br>และทำความสะอาดตัวหยอดเหรียญทุกเครื่อง<br>ทะเบียนรถ กส943<br><b>ผลการแก้ไข :</b> แก้ไขสำเร็จ | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>12 วัน |

## บริษัท เค.เอส.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                   | สินค้า/ประเภทประกัน                                     | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                          | ช่าง                                                                            | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | สถานะงาน                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 65 | วันที่เอกสาร<br>22/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>30/06/2026<br>15:53<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>08:39 | JOB6906-1148 | บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโกล้ง บางพลีสมุทรปราการ 10540 | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+ กล่องหยอดเหรียญสลิป / นอกประกัน | <b>Complaint</b> : Smile wash A002/2<br><b>Detail</b> : Smile wash A002/2 เครื่องซักเบอร์ 1 ปิดประตูไม่ได้คะ + พัดลมกดไม่ค่อยติดคะ วันที่แจ้งซ่อม 22/06/2569                                                       | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - ชาญชัย เสาไรสง (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b> | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> เข้าตรวจเช็คและแก้ไข<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> วันที่ 22/6/69 เวลา 08:00-10:00 ชาญชัย แก้ไขปรับตั้ง micro switch และยัดน็อตใหม่<br>ทะเบียนรถ ถส943<br><b>ผลการแก้ไข :</b> แก้ไขสำเร็จ                                                                                                                                                                                            | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>12 วัน |
| 66 | วันที่เอกสาร<br>22/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>25/06/2026<br>08:18<br>วันที่จบงาน<br>02/07/2026<br>08:44 | JOB6906-1172 | โรงพยาบาลชลบุรี : 69 2 สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000         | เครื่องปั๊บน้ำออกจากผ้า / สัญญาเครื่องเช่า              | <b>Complaint</b> : เครื่องปั๊บน้ำออกจากผ้า XPS60/1 /A250523/24010687<br><b>Detail</b> : อาการ มีน้ำมันรั่วตรงกระบอกกด แล้วหยดใส่ผ้า ตามรูปที่ส่งแนบ<br>หัวหน้าช่างฟอก 092-7191994 หัวหน้าทีมซัก (พีทภ) 062-0039769 | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - ชยากร ชัยบัตร (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b>  | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> น้ำมันHydrolic ซึม vane pump<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> เปลี่ยนประเก็นเป็นประเก็นยางขนาด5mm เปลี่ยนน็อตM6ยึดหน้าแปลน ตัฟเกลียวยึดเพลทเพิ่ม เปลี่ยนท่อยางใหม่ วันที่ 22/06/69 เวลา 16:00-21:00น สุรัชชัย, ชาญชัย วันที่23/06/69 เวลา 15:00-02:00น ชยากร, เอกพิทักษ์ วันที่24/06/69 เวลา 16:00-21:00น ชยากร, สุริยา ทะเบียนรถ ถส 943, 2พร 8021<br><b>ผลการแก้ไข :</b> ใช้งานได้ปกติ | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>11 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                     | สินค้า/ประเภทประกัน                                | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                 | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                     | สถานะงาน                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 67 | วันที่เอกสาร<br>22/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>25/06/2026<br>08:18<br>วันที่จบงาน<br>25/06/2026<br>12:06 | JOB6906-1194 | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700            | เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ /<br>สัญญา SVC.             | Complaint : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ<br>เบอร์ 1<br>Detail : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 1<br>IM800x3000x3<br>S/N:A112410080285<br>SAP130700000773 อาการแจ้งซ่อม<br>รีดผ้าออกมาเปื้อนใช้งานไม่ได้ เลขที่ใบ<br>แจ้งซ่อม 2516 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเครื่องรีดผ้าเวลา<br>รีดผ้าผ้าดำ<br>ดำเนินการแก้ไข : 24/06/69.10.00-16.00.<br>ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.ได้ทำการขัดกระทะ<br>เครื่องรีดเบอร์ 1 ทั้งหมดและทำความสะอาด<br>กระทะเครื่องรีดใหม่<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว                              | Finish<br>ใช้เวลาทำงาน<br>4 วัน |
| 68 | วันที่เอกสาร<br>22/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>23/06/2026<br>15:53<br>วันที่จบงาน<br>24/06/2026<br>07:35 | JOB6906-1207 | บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (<br>มหาชน) สำนักงานใหญ่ :<br>48 บูรพา เจริญกรุง แขวง<br>บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ<br>มหานคร 10500 | เครื่องซักสลัดผ้า<br>อัตโนมัติ / ประกัน<br>เครื่อง | Complaint : เช็จุดเสีย<br>Detail : รายการอะไหล่เครื่องซักผ้า<br>Image รุ่นSI-275 มีอาการเครื่องวสั่น<br>ผิดปกติ เหมือนลูกปืนแตก ติดต่อคุณธี<br>รนนัน 0954935222 ** Mandarin<br>Oriental, Bangkok *                        | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเครื่องซักผ้า<br>ดำเนินการแก้ไข : 23/06/69.13.00-19.00.<br>ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.ได้ทำการตรวจเช็คเครื่อง<br>ซักผ้าพบว่ายางขอบประตูรั้วและแบริงลูกปืนมี<br>เสียงดังน้อยยัดตุ๊กตาและ housing ยังปกติดีรอ<br>เสนอราคา<br>ผลการแก้ไข : รอเสนอราคามาเปลี่ยน | Finish<br>ใช้เวลาทำงาน<br>3 วัน |



## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                | สินค้า/ประเภทประกัน                                       | อาการเสีย                                                                                                                                                                  | ช่าง                                                                      | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 69 | วันที่เอกสาร<br>23/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>25/06/2026<br>08:17<br>วันที่จบงาน<br>30/06/2026<br>08:19 | JOB6906-1211 | โรงพยาบาลสุโขทัย : 43467<br>12 จรดวิถีดอง ตำบลบ้าน<br>กล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย<br>จังหวัดสุโขทัย 64000 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ<br>จุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ /<br>นอกประกัน | Complaint : เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ<br>จุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ<br>Detail : เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย<br>ไอน้ำ ส่งของพร้อมติดตั้งรายการอะไหล่<br>ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 690834 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ปณณวัฒน์<br>สุขสวัสดิ์ (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : เพราะฐานรองล้อรถใส่<br>ขวดนึ่งน้ำเกลือขาด<br>ดำเนินการแก้ไข : 22/6/69.14:00-22:00.รถ2<br>ตม2587. ปณณวัฒน์,วีระยุทธ เข้าหน้างานโรง<br>พยาบาลสุโขทัย<br>23/6/69.08:00-18:00.รถ2ตม2587. ปณณวัฒน์,<br>วีระยุทธ โรงพยาบาลสุโขทัย ทำการถอดราง<br>เก่าออกและทำกรวยใหม่<br>24/6/69.08:00-14:00.รถ2ตม2587. ปณณวัฒน์,<br>วีระยุทธ โรงพยาบาลสุโขทัย ใส่รางใหม่<br>สามารถนำขวดเข้าเครื่องได้แล้ว<br>26/6/69.13:00-18:00.รถ2ตม2587. ปณณวัฒน์,<br>วีระยุทธ โรงพยาบาลสุโขทัย เข้ามาเทรส<br>เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ<br>27/6/69.08:00-20:00.รถ2ตม2587. ปณณวัฒน์,<br>วีระยุทธ โรงพยาบาลสุโขทัย เข้าเทรสเครื่อง<br>ฆ่าเชื้อ<br>ผลการแก้ไข : | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>8 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์ฟพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                  | สินค้า/ประเภทประกัน                         | อาการเสีย                                                             | ช่าง                                                               | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สถานะงาน                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 70 | วันที่เอกสาร<br>23/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>23/06/2026<br>08:57<br>วันที่จบงาน<br>06/07/2026<br>09:01 | JOB6906-1214 | โรงซักฟลุตาลวง : ฟลุตาลวง สัตหีบ ชลบุรี 20180                                           | เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / สัญญาเครื่องเช่า | Complaint : เข้าติดตั้งปั้มน้ำ<br>Detail : ติดต่อ คุณณิศ 061-771-9911 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - สิริวัชญ์ ใจคิด (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : แก้ไขระบบน้ำ<br>ดำเนินการแก้ไข : เดินสลิเลย์เพิ่ม2ตัวเพื่อสลับการทำงานของปั้มน้ำ เพิ่มแท่งอิเล็กทรอนิกส์ตัดต่อหน้า เพิ่มโซลินอยวาล์วน้ำ1ตัว และเปลี่ยนปั้มน้ำบาดาล1ตัว เปลี่ยนปั้มน้ำเข้าอาคาร1ตัว<br>วันที่ 19/06/69 , 08.00-20.00 , บุญสม,สิริวัชญ์,อภิวัฒน์ ,2พร6850<br>วันที่ 20/06/69 , 08.00-24.00 , บุญสม,สิริวัชญ์,อภิวัฒน์ ,2พร6850<br>วันที่ 25/06/69 , 08.00-17.00 , บุญสม,สิริวัชญ์,เอกพิทักษ์ ,2พร6850<br>ผลการแก้ไข : | Finish<br>ใช้เวลาทำงาน<br>14 วัน |
| 71 | วันที่เอกสาร<br>23/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>23/06/2026<br>09:22<br>วันที่จบงาน<br>23/06/2026<br>09:26 | JOB6906-1234 | บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลีสมุทรปราการ 10540 | เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ+กล่องหยอดเหรียญสิบ /  | Complaint : เครื่องไม่มีความร้อน<br>Detail : เครื่องไม่มีความร้อน     | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชาญชัย เสาไธสง (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :  | ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 20/6/69 เวลา 13:00-16:00 ชาญชัย เปลี่ยนหน้าจอและเทอร์โมสตัท ทะเบียนรถ ถส943<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finish<br>ใช้เวลาทำงาน<br>1 วัน  |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                                    | สินค้า/ประเภทประกัน                          | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                    | ช่าง                                                                  | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                      | สถานะงาน                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 72 | วันที่เอกสาร<br>24/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>24/06/2026<br>17:18<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>08:14 | JOB6906-1352 | โรงพยาบาลชลบุรี : 69 2<br>สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด<br>ชลบุรี 20000                                                | เครื่องปั๊มลมอัตโนมัติ /<br>สัญญาเครื่องเช่า | Complaint : แจ้งซ่อมปั๊มลม2ตัวตัด<br>ตลอดต้องปิดแล้วเปิดใหม่ถึงใช้งานได้<br>ตัด วันละ 2-3รอบ<br>Detail : แจ้งซ่อมปั๊มลม2ตัวตัดตลอด<br>ต้องปิดแล้วเปิดใหม่ถึงใช้งานได้ตัด วัน<br>ละ 2-3รอบ<br>เครื่องปั๊มลม<br>หัวหน้าช่างฟอก 092-7191994 หัวหน้า<br>ทีมซัก (พีท) 062-0039769 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - สุรียา บาล<br>วงศา (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ปั๊มลมมีอาการตัดบ่อยพบ<br>ว่าขึ้นให้ตรวจเช็คPM ใส่กรอกมันของเหลว<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่24/06/69<br>เวลา15:00-16:00น ชยากร.สุรียา ทะเบียนรถ2<br>ฌร8021 ได้รีเซ็ต Allam ครบรอบPMจาก<br>2500เป็น3500<br>ผลการแก้ไข :           | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>10 วัน |
| 73 | วันที่เอกสาร<br>24/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>24/06/2026<br>15:07<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>08:54 | JOB6906-1357 | บริษัท แรมแบรนด์ทโยเติ้ล<br>แบงค็อก จำกัด สำนักงาน<br>ใหญ่ : 19 สุขุมวิท 18<br>สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต<br>คลองเตย กรุงเทพมหานคร<br>10110 | เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ /<br>ประกันเครื่อง    | Complaint : รีดแล้วออกมาผ้ายับ<br>Detail : รีดแล้วออกมาผ้ายับ<br>เครื่องรีดผ้า IR1200x3000x2<br>ติดต่อคุณเจต 098532886                                                                                                                                                       | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญสม อุปมา<br>(ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :     | ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องรีด รีดผ้าไม่เรียบ<br>ดำเนินการแก้ไข : แก้ไขผ้าสักหลาด ปลายผ้า<br>ยับ ทำให้เวลาผ้าออกมาจะยับตาม ผ้าสักหลาด,<br>เพิ่มโปรแกรมเครื่องพับใหม่<br>วันที่ 24/6/69 , 12.00-16.00 , บุญสม,สิริวิษญ์<br>, 2ฌร6850<br>ผลการแก้ไข : | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>10 วัน |
| 74 | วันที่เอกสาร<br>24/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>24/06/2026<br>13:50<br>วันที่จบงาน<br>30/06/2026<br>15:52 | JOB6906-1359 | คณะแพทยศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยขอนแก่น :<br>มิตรภาพ ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด<br>ขอนแก่น 40000                                | เครื่องพับผ้า / นอก<br>ประกัน                | Complaint : เครื่องพับผ้า<br>Detail : ตรวจเช็คเซนราคา                                                                                                                                                                                                                        | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชาญชัย เสา<br>ไรสง (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเซนราคา<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 23/6/69 เวลา<br>09:30-21:00 ชาญชัย,อภิวัฒน์<br>วันที่ 24/6/69 เวลา 08:30-19:00 ชาญชัย,อภิ<br>วัฒน์<br>ตรวจเช็คและเซนราคาอะไหล่ ทะเบียนรถ<br>ถส943<br>ผลการแก้ไข : ตรวจเช็คสำเร็จ     | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>7 วัน  |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                               | สินค้า/ประเภทประกัน                                 | อาการเสีย                                                                                                                                                                                | ช่าง                                                                  | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 75 | วันที่เอกสาร<br>24/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>25/06/2026<br>14:10<br>วันที่จบงาน<br>30/06/2026<br>15:52 | JOB6906-1360 | โรงพยาบาลร้อยเอ็ด : 111<br>รณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด 45000  | เครื่องซักผ้าระบบ<br>อุโมงค์ / สัญญาเครื่อง<br>เช่า | Complaint : เครื่อง XPW60/9<br>Detail : No.KRG6906-001<br>02/06/2569<br>1 A114425090275 A0-E007-<br>439 หน้าจอ power panel display<br>1 ตัว<br>15.6" ppc2100<br>24vdc.<br>พร้อมลงโปรแกรม | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชาญชัย เสา<br>ไรสง (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าเปลี่ยนอะไหล่<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 25/6/69 เวลา<br>08:30-19:00 ชาญชัย,อภิวัฒน์<br>วันที่ 26/6/69 เวลา 08:30-19:00 ชาญชัย,อภิ<br>วัฒน์<br>วันที่ 27/6/69 เวลา 08:30-20:00 ชาญชัย,อภิ<br>วัฒน์<br>เปลี่ยนหน้าใหม่พร้อมลงโปรแกรมเทสรันเครื่อง<br>ทะเบียนรถ ถส943<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>7 วัน |
| 76 | วันที่เอกสาร<br>24/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>26/06/2026<br>09:55<br>วันที่จบงาน<br>26/06/2026<br>13:30 | JOB6906-1366 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภา<br>กาชาดไทย : 1873 พระราม<br>4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 10330 | เครื่องซักสไลด์ผ้า<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC.     | Complaint : เชื่อมGap piece 2 จุด<br>เครื่องรีดผ้า เบอร์ 2 และขัดตะกร้าส่วน<br>ที่เหลือ<br>Detail :                                                                                      | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - สิริวัชญ์ ใจคิด<br>(ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องรีดรีว<br>ดำเนินการแก้ไข : ทำการहारอยรีวและเชื่อม<br>ปิดรอยรีวเครื่องรีด 2จุด<br>วันที่ 22/6/69 เวลา 19:00-24:00 บุญสม,สิ<br>ริวัชญ์ ทะเบียนรถ 2ฒร6850<br>ผลการแก้ไข :                                                                                                                       | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>3 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                        | สินค้า/ประเภทประกัน                | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                | สถานะงาน                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 77 | วันที่เอกสาร<br>24/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>29/06/2026<br>16:06<br>วันที่จบงาน                        | JOB6906-1370 | บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ : 48 บุรพา เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ มหานคร 10500 | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ / นอกประกัน | <b>Complaint</b> : เปลี่ยนอะไหล่เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ / นอกประกัน<br><b>Detail</b> : รายการอะไหล่เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด SI-275 ปอนด์ เบอร์ 2 /A217823/2401059<br>- ชุดซีลลูกปืนกันน้ำ ทั้งชุด<br>ติดต่อคุณธีรนนัน 0954935222 **<br>Mandarin Oriental, Bangkok *<br>*** ก่อนเข้าต้องทำเอกสารเข้าหน้างาน<br>ก่อน **** จะเข้าวันไหนแจ้งมาจะทำเอกสารส่งไปขอเข้า *** | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า<br>ดำเนินการแก้ไข : 29/06/69.10.00-18.00.2<br>ผง2587.บุญรอด.วีระยุทธ.ตรวจเช็คเครื่องซักผ้าและถอดฝาเฮาส์ซึ่งดูพบว่าเสื้อลูกปืนกับฝาเฮาส์เสียดสีกัน<br>ผลการแก้ไข : รอกการแก้ไข       | Inprogress<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน |
| 78 | วันที่เอกสาร<br>25/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>25/06/2026<br>09:36<br>วันที่จบงาน<br>26/06/2026<br>07:31 | JOB6906-1379 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : 270 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  | เครื่องปั๊มผ้า / สัญญา SVC.        | <b>Complaint</b> : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-B<br><b>Detail</b> : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-B (46) S/N: A226714110500 อาการแจ้งซ่อม เครื่องปั๊มผ้าโซลินอยด์ลมนไม่ทำงาน วันที่แจ้งซ่อม 24/06/2569                                                                                                                                                                              | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องปั๊มผ้า<br>ดำเนินการแก้ไข : 25/06/69.10.00-14.00. ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.<br>เปลี่ยนAirsolehoid.valveใหม่แล้วทดลองการใช้เครื่องใช้งานได้ตามปกติแล้ว<br>ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>2 วัน     |

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                               | สินค้า/ประเภทประกัน                       | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                    | ช่าง                                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สถานะงาน                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 79 | วันที่เอกสาร<br>25/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>25/06/2026<br>15:38<br>วันที่จบงาน<br>27/06/2026<br>08:53 | JOB6906-1388 | โรงพยาบาลยะลา (สำนักงานใหญ่) : 152 สีโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000                 | เครื่องกำเนิดไอน้ำ<br>Boiler / นอกประกัน  | <b>Complaint :</b> อนุมิติ<br><b>Detail :</b> เครื่องกำเนิดไอน้ำจำนวน 2 เครื่อง Boiler fulton 200 hp                                                                                                         | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - สุระชัย มิไพ<br>ทुरย์ (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b> | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> Boiler Fulton Model No.NDFL100-30 S/N: F10412681A อาการไม่จุด เปลี่ยนอะไหล่ใหม่แล้วไม่หาย<br><b>หน้าจอโชว์ Alarm Loc.d 3 และ Loc.c12</b><br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> วันที่ 25/06/2026 08.00 - 20.00 -สุระชัย ได้เปลี่ยน ชุด Display + Controller และปรับตั้งค่า ใหม่ ( เดินทางกับช่าง KHT )<br><b>ผลการแก้ไข :</b> ทดสอบใช้งานได้ปกติ | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>3 วัน     |
| 80 | วันที่เอกสาร<br>25/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>25/06/2026<br>09:36<br>วันที่จบงาน<br>26/06/2026<br>08:14 | JOB6906-1389 | โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องซักผ้า<br>อัตโนมัติ / สัญญา SVC.   | <b>Complaint :</b> เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 9<br><b>Detail :</b> เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 9 SP-100 ปอนด์ S/N: A059714120118 / SAP131300009735 อาการแจ้งซ่อมโซลินอยด์ประตูชำรุด เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2517 | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b>   | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> 25/06/69.15.00-19.00. ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.เปลี่ยนdoor lockฝาเครื่องซักใหม่ทดลองการใช้เครื่องใช้งานได้แล้ว<br><b>ผลการแก้ไข :</b> เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว                                                                                                                           | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>2 วัน     |
| 81 | วันที่เอกสาร<br>25/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>26/06/2026<br>08:08<br>วันที่จบงาน                        | JOB6906-1393 | สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ : 111 4 บางปลาบางพลี สมุทรปราการ 10540                                  | เครื่องซักผ้าระบบ<br>อุโมงค์ / สัญญา SVC. | <b>Complaint :</b> เครื่องซักผ้าอัตโนมัติระบบอุโมงค์ 14 ช่อง<br><b>Detail :</b> มีน้ำรั่วซึมบริเวณผนังด้านข้างเครื่องซักผ้าอัตโนมัติระบบอุโมงค์14 ช่อง เลขที่ใบแจ้งซ่อม M-0128                               | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร์ (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b>    | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> น้ำซึมผนังเข้าตัวอาคารตอนฝนตก<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> ทาสีซีเมนต์ยึดหุ่นกันซึมคาดฟ้าอาคารบริการผ้า วันที่25/06/69 เวลา 13:00-14:00 น ชยากร สุริยา จักรพันธ์ ทะเบียน 2 ธร 8021<br><b>ผลการแก้ไข :</b>                                                                                                                               | Inprogress<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                           | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                   | สินค้า/ประเภทประกัน                                   | อาการเสีย                                                                                                                                    | ช่าง                                                                     | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | สถานะงาน                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 82 | วันที่เอกสาร<br>25/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>25/06/2026<br>09:46<br>วันที่จบงาน | JOB6906-1395 | สถาบันการแพทย์จักรี<br>นฤปดิษฐ์ : 111 4 บางปลา<br>บางพลี สมุทรปราการ<br>10540                                            | เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น<br>ๆ / สัญญา SVC.              | Complaint : พื้น epoxy ชำรุด<br>Detail : พื้น epoxy ชำรุด เลขที่ใบ<br>แจ้งซ่อม M-0117                                                        | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร์ (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :    | ตรวจสอบเบื้องต้น : พื้น epoxy ชำรุด อาคาร<br>โรงซักผ้า(โซนเครื่องรีด)อาคารบริการผ้า ชั้น 1<br>ดำเนินการแก้ไข : รื้อแผ่นepoxyพื้นเดิมออก<br>เทพื้นใหม่ ทากันซึม ทาสีepoxy วันที่<br>25/06/69 เวลา 14:00-19:00 น ชยากร สุริยา<br>จักรพันธ์ ทะเบียนรถ 2 ผง 8021<br>วันที่ 27/06/69 เวลา 14:00-19:00 น จักร<br>พันธ์ ทะเบียนรถ 6 กต 72<br>ผลการแก้ไข : | Inprogress<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน |
| 83 | วันที่เอกสาร<br>25/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>26/06/2026<br>08:08<br>วันที่จบงาน | JOB6906-1397 | สถาบันการแพทย์จักรี<br>นฤปดิษฐ์ : 111 4 บางปลา<br>บางพลี สมุทรปราการ<br>10540                                            | เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น<br>ๆ / สัญญา SVC.              | Complaint : พื้นทรุดเป็นโพรง<br>Detail : พื้นทรุดเป็นโพรง เอาดินถม<br>ปิดพร้อมกับอัดบดให้แน่น หลังอาคาร<br>โรงซักผ้า เลขที่ใบแจ้งซ่อม M-0122 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร์ (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :    | ตรวจสอบเบื้องต้น : พื้นทรุดเป็นโพรงหลังตัว<br>อาคาร<br>ดำเนินการแก้ไข : เทพื้นริมอาคาร พร้อมปรับ<br>ระดับ บริเวณอาคารบ่อบำบัด วัน<br>ที่20/06/2569 เวลา 13:00-19:00 น เทพื้น<br>จักรพันธ์ วีรยุทธ 2 ผง 2587<br>ผลการแก้ไข :                                                                                                                        | Inprogress<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน |
| 84 | วันที่เอกสาร<br>25/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>วันที่จบงาน                        | JOB6906-1417 | สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัย<br>สงขลานครินทร์ จำกัด สาขา<br>ที่ 00005 : 2 ตำบลทุ่งใหญ่<br>อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด<br>สงขลา 90110 | เครื่องซักสไลด์ผ้า<br>ป้องกันการแพร่<br>กระจายเชื้อ / | Complaint : SB100 s/n<br>A147625080358<br>Detail : ติดตั้งชุดไฟโซเรน                                                                         | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - สุระชัย มิไพ<br>ทूरย์ (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น :<br>ดำเนินการแก้ไข :<br>ผลการแก้ไข :                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cancel<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน     |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                           | สินค้า/ประเภทประกัน                                             | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ช่าง                                                                     | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 85 | วันที่เอกสาร<br>25/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>26/06/2026<br>13:43<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>08:13 | JOB6906-1419 | คุณจิรัชญา อิทธิสมุทรเจริญ :<br>79/6 หมู่ที่ 1 บ้านปรก เมือง<br>สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม<br>75000                 | เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ+<br>กล่องหยอดเหรียญสิบ<br>/ ประกันเครื่อง | Complaint : ตรวจเช็คเครื่องใน<br>ประกัน<br>Detail : - เครื่องอบผ้าแบบเรียงซ้อน<br>รุ่น SDC-35 ปอนด์<br>/A217323/24030595/อาการ ยาง<br>ขอบประตูชำรุด<br>- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องซัก<br>HC-40 ปอนด์ /A217023100595/<br>อาการ ทำงานอยู่แล้วดับไป เกิดจาก<br>Inverter<br>ลูกตัวแฉ่งผ่านทางเซลล์แบงค์<br>ติดต่อคุณกิมฮู้ 0824951455 ร้าน<br>สะดวกซักคลื่นนี้ อ.เมือง สมุทรสงคราม<br>รบกวนให้ช่างเขาโทรแจ้ง บอกลูกค้า<br>ด้วยนะครับ | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - สุริยา บาล<br>วงศ์ (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :    | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า<br>หยอดเหรียญหน้าจอตัดบอยขึ้นอร่าม invite<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่26/06/69<br>เวลา09:00-16:00น. สุริยา/บุญรอด/ทะเบียน<br>รถ186ได้ทำการตรวจได้ทำการตรวจเช็ค<br>ระบบสายไฟทุกจุดพบเทอร์มินอลสายไฟหลวม<br>อยู่หนึ่งจุดได้ทำการแก้ไขสายไฟหลวมอยู่หนึ่ง<br>จุดได้ทำการแก้ไขเรียบร้อย<br>ผลการแก้ไข :                              | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>9 วัน |
| 86 | วันที่เอกสาร<br>25/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>25/06/2026<br>15:38<br>วันที่จบงาน<br>27/06/2026<br>08:53 | JOB6906-1422 | คณะแพทยศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br>: 15 กาญจนวนิชย์ ตำบล<br>หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่<br>จังหวัดสงขลา 90110 | เครื่องซักผ้าติดเชื้อ<br>อัตโนมัติ /                            | Complaint : SB225 s/n<br>A312025/26040822<br>Detail : ติดตั้งชุดไฟโซเรน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - สุระชัย มีไฟ<br>ทूरย์ (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ลูกค้าต้องการติดตั้งโซเรน<br>แฉ่งเดือนเมื่อจบโปรแกรม<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 23/06/2026 เวลา<br>15.00-21.00 -สุระชัย เดินทางไปภาคใต้<br>วันที่ 24/06/2026 เวลา 08.00-19.00 -สุระชัย<br>ติดตั้งโซเรน พร้อมทดสอบการทำงาน (นั่งเครื่อง<br>บิน และเดินทางกับช่าง KHT และเดินทางต่อไป<br>ที่ โรงพยาบาลยะลา)<br>ผลการแก้ไข : ติดตั้งใช้งานได้เรียบร้อย | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>3 วัน |



## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                             | สินค้า/ประเภทประกัน                                | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                        | ช่าง                                                                    | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานะงาน                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 87 | วันที่เอกสาร<br>25/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>26/06/2026<br>13:29<br>วันที่จบงาน<br>06/07/2026<br>09:34 | JOB6906-1427 | โรงพยาบาลสมุทรปราการ :<br>71 จั๊กกะพาก ตำบลปากน้ำ<br>อำเภอเมืองสมุทรปราการ<br>จังหวัดสมุทรปราการ 10270             | เครื่องซักสไลด์ผ้า<br>อัตโนมัติ / นอก<br>ประกัน    | Complaint : เชื้อจุดเสีย<br>Detail : เครื่องซัก มีอาการ ซักจบ<br>โปรแกรมแล้วน้ำไหลเข้ามาใหม่ ติดต่อ<br>พัสดุ 088-0029171                                                                                         | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญสม อุปมา<br>(ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :       | ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องซักน้ำเข้าตลอด<br>เวลา<br>ดำเนินการแก้ไข : ตรวจเช็คเครื่องและทำความสะอาด<br>สอะอวาล์วน้ำเย็นเนื่องจากวาล์วตัน<br>วันที่ 26/6/69 , 11.00-13.00น. , บุญสม,<br>วัฒนา,สิริวัชญ์ ,2พร6850<br>ผลการแก้ไข :                                                                                                           | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>12 วัน |
| 88 | วันที่เอกสาร<br>26/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>26/06/2026<br>16:42<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>15:23 | JOB6906-1466 | สถาบันการแพทย์จักรี<br>นฤปดินทร์ : 111 4 บางปลา<br>บางพลี สมุทรปราการ<br>10540                                     | เครื่องกำเนิดไอน้ำ<br>Boiler / สัญญา SVC.          | Complaint : บำรุงรักษาเครื่องกำเนิด<br>ไอน้ำ Boiler<br>Detail : บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ<br>Boiler Fulton ขนาด 500 แรงม้า 2<br>ระบบ จำนวน 1 เครื่อง ประจำ 2<br>เดือน                                         | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :    | ตรวจสอบเบื้องต้น : ทดสอบBoiler ประจำ<br>รอบ2เดือน<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 26/06/69 เวลา<br>13:00-21:00 น สุระชัย ชยากร เอกพิทักษ์ บุญ<br>สม วัฒนา สิริวัชญ์ ทะเบียนรถ 2 พร 8021 2<br>พร 6850 เทสระบบ ตัด-ต่อ การทำงาน เก็บค่า<br>พารามิเตอร์ blow donw safety switch<br>ผลการแก้ไข : ดำเนินการเสร็จสิ้น                               | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>8 วัน  |
| 89 | วันที่เอกสาร<br>26/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>30/06/2026<br>09:25<br>วันที่จบงาน<br>04/07/2026<br>08:43 | JOB6906-1471 | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร<br>10700 | เครื่องซักผ้าติดเชื้อ<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC. | Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์<br>Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์ เบอร์ 7 SB-485<br>S/N:A059209060193 /<br>SAP130700000771 อาการแจ้งซ่อม<br>ท่อน้ำยาเคมีแตก เลขที่ใบแจ้งซ่อม<br>2518 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - วัฒนา เกิด<br>ศักดิ์ (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์ เบอร์ 7 SB-485 S/N:A059209060193<br>/ SAP130700000771 อาการแจ้งซ่อม ท่อ<br>น้ำยาเคมีแตก เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2518<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 29-06-69.เวลา<br>16.00-16.30 น.ทะเบียนรถ ถษ186.วัฒนา,<br>สุริยา.เปลี่ยนท่อน้ำยาเคมีเครื่องซักฆ่าเชื้อเบอร์<br>7 เรียบร้อย<br>ผลการแก้ไข : | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>9 วัน  |

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                   | สินค้า/ประเภทประกัน                                       | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                                                             | ช่าง                                                                                | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 90 | วันที่เอกสาร<br>27/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>29/06/2026<br>08:16<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>14:15 | JOB6906-1493 | บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+<br>กล่องหยอดเหรียญสิบ / นอกประกัน | <b>Complaint</b> : Smile wash A001<br><b>Detail</b> : Smile wash A001 1.<br>เครื่องซัก เบอร์ 12 ปั่นผ้าไม่หมดค้ะ<br>และก๊อคน้ำชำระค้ะ และ<br>2. พ่อบ้านแจ้งว่ารางน้ำไม่ระบายค้ะ<br>เวลาถูกค้ะซักพร้อมกันน้ำระบายไม่ทัน<br>น้ำล้นออกมาค้ะ วันที่แจ้งซ่อม<br>27/06/2569 | <b>ทีมปฏิบัติงาน</b> :<br>Team - สิริวัชญ์ ใจคิด (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน</b> :    | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น</b> : ตามรายการที่แจ้ง<br><b>ดำเนินการแก้ไข</b> : เครื่องซักเบอร์12 ทำการ<br>ล้างท่อเดนและล้างท่อเลเวล<br>ปัญหาท่อตันตันการ แหย่ท่อน้ำทิ้งใหม่และเพิ่ม<br>ท่อสามทางเพื่อการทำความสะดวกได้ง่ายพร้อม<br>ทั้งโบทันแก๊วน้ำซึม แก๊วไฟป้ายฝั่งเครื่องซัก<br>ซื้อสวิตซ์12Vมาใส่และแก้ไขต่อไฟหน้าร้านให้<br>ติดตามไฟป้ายหน้าร้าน<br>27/6/69 , 10.00-18.00น. , บุญสม,สิริวัชญ์ ,2<br>ฅร6850<br>1/7/69 , 13.00-17.00 , ชาญชัย,สิริวัชญ์ ,<br>ถส943<br><b>ผลการแก้ไข</b> : ต้องนำสวิตซ์มาใส่ใหม่ | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>7 วัน |
| 91 | วันที่เอกสาร<br>27/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>02/07/2026<br>09:10<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>08:46 | JOB6906-1494 | บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+<br>กล่องหยอดเหรียญสิบ / นอกประกัน | <b>Complaint</b> : Smile wash A002/2<br><b>Detail</b> : Smile wash A002/2 เครื่อง<br>ซัก เบอร์ 5 ซักไม่จบโปรแกรม วันที่<br>แจ้งซ่อม 27/06/2569                                                                                                                        | <b>ทีมปฏิบัติงาน</b> :<br>Team - ชาญชัย เสา<br>โรสง (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน</b> : | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น</b> : เข้าตรวจเช็คและแก้ไข<br><b>ดำเนินการแก้ไข</b> : วันที่ 29/6/69 เวลา<br>13:00-15:00 ชาญชัย ถอดล้างท่อเดนและสาย<br>เลเวลทุกเครื่อง<br>ทะเบียนรถที่ใช้ ถส943<br><b>ผลการแก้ไข</b> : แก้ไขสำเร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>7 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                | สินค้า/ประเภทประกัน                                              | อาการเสีย                                                                                                                                                                                        | ช่าง                                                                | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สถานะงาน                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 92 | วันที่เอกสาร<br>27/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>02/07/2026<br>09:12<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>08:43 | JOB6906-1495 | บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลี สมุทรปราการ 10540              | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+<br>กล่องหยอดเหรียญสิบ<br>/ ประกันเครื่อง | Complaint : Smile wash A008<br>Detail : Smile wash A008 เครื่องซัก เบอร์ 1 น้ำไม่เข้าเครื่อง วันที่แจ้งซ่อม 27/06/2569                                                                           | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชาญชัย เสาโรสง (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :   | ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าตรวจและแก้ไข<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 29/6/69 เวลา 10:00-12:00 ชาญชัย พบปัญหาเหรียญเสียทำการเปลี่ยนตัวใหม่<br>ทะเบียนรถ ถส943<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ                                                                                                                                           | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>7 วัน     |
| 93 | วันที่เอกสาร<br>27/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>29/06/2026<br>15:51<br>วันที่จบงาน                        | JOB6906-1496 | บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลี สมุทรปราการ 10540              | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+<br>กล่องหยอดเหรียญสิบ<br>/ นอกประกัน     | Complaint : Smile wash A005<br>Detail : Smile wash A005 แก๊สรอแก้ไข และไฟป้ายไม่ติด 2 ป้าย วันที่ 27/06/2569                                                                                     | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - สุริยา บาลวงศา (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :   | ตรวจสอบเบื้องต้น : สายถ่วงผ้เข้าไปเกาะกับกลอนประตู<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่28/06/69 เวลา20:00-21:00สุริยาได้ดำเนินการแก้ไขเปิดฝากลอนประตูและนำเอาถ่วงผ้าออกเสร็จเรียบร้อยวัน<br>ผลการแก้ไข :                                                                                                                               | Inprogress<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน |
| 94 | วันที่เอกสาร<br>27/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>30/06/2026<br>09:25<br>วันที่จบงาน<br>04/07/2026<br>08:42 | JOB6906-1501 | โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องซักผ้าติดเชื้อ<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC.               | Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์<br>Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ SB-485 S/N: A059209060193 / SAP 130700000771 อาการแจ้งซ่อม สายพานขับตะกร้าขาด 3 เส้น วันที่แจ้งซ่อม 2519 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - วัฒนา เกิดศักดิ์ (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ SB-485 S/N: A059209060193 / SAP 130700000771 อาการแจ้งซ่อม สายพานขับตะกร้าขาด 3 เส้น วันที่แจ้งซ่อม 2519<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 29-06-69.เวลา 6.30-17.30 น.ทะเบียนรถ ถส186.วัฒนา, สุริยา.เปลี่ยนสายพานเครื่องซักผ้าเชื้อเบอร์ 7 จำนวน 3 เส้นเรียบร้อย<br>ผลการแก้ไข : | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>8 วัน     |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                   | สินค้า/ประเภทประกัน                         | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                 | ช่าง                                                                    | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 95 | วันที่เอกสาร<br>30/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>01/07/2026<br>17:24<br>วันที่จบงาน<br>02/07/2026<br>20:19 | JOB6906-1671 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี<br>มหาวิทยาลัยมหิดล : 270<br>พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร<br>10400 | เครื่องซักผ้า<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC.  | Complaint : เครื่องซักผ้า<br>อัตโนมัติ 60 ปอนด์<br>Detail : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 60<br>ปอนด์ เบอร์ 2 S/N:<br>OHO01314110008 อาการแจ้งซ่อม<br>สลักประตู และตู้เกี่ยวชำรุด วันที่แจ้ง<br>ซ่อม 30/06/2569                  | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :  | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า<br>ดำเนินการแก้ไข : 1/07/69.09.00-13.00.2<br>ผว2586.บุญรอด.วีระยุทธ.สุริยา.เปลี่ยนสลัก<br>ดอร์ล็อกประตูใหม่และเปลี่ยนตู้ล็อกประตูใหม่<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                  | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>3 วัน |
| 96 | วันที่เอกสาร<br>30/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>วันที่จบงาน                                               | JOB6906-1689 | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 פרานנק แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร<br>10700       | เครื่องซักผ้าระบบ<br>อัตโนมัติ / สัญญา SVC. | Complaint : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ L1<br>เบอร์ 1<br>Detail : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ L1 เบอร์<br>1 XPW60/13S SAP130700001382<br>ปรับปรุงเครื่องใหม่ตามมิติที่ประชุม วันที่<br>13-5-2569 ให้เปลี่ยนจากสายพาน<br>เป็นระบบโซ่ | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - สิริวัณญ์ ใจคิด<br>(ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :   | ตรวจสอบเบื้องต้น :<br>ดำเนินการแก้ไข :<br>ผลการแก้ไข :                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cancel<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน |
| 97 | วันที่เอกสาร<br>30/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>30/06/2026<br>19:28<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>09:34 | JOB6906-1692 | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) :<br>89 วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล<br>เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร<br>10900       | Shuttle Conveyer /<br>สัญญาเครื่องเข้า      | Complaint : แกนเพลลา Shuttle<br>ชำรุด<br>Detail : ช่วยเข้ามาแก้ไขให้หน่อยครับ<br>เดี๋ยวมั่นจะหัก<br>เครื่อง Shuttle<br>หน้างาน ครีวการบิน สุวรรณภูมิ ติดต่อ<br>คุณสมศักดิ์ 0892394879                                     | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - วัฒนา เกิด<br>ศักดิ์ (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : ช่วยเข้ามาแก้ไขให้หน่อย<br>ครับเดี๋ยวมั่นจะหัก<br>เครื่อง Shuttle<br>หน้างาน ครีวการบิน สุวรรณภูมิ ติดต่อคุณสม<br>ศักดิ์ 0892394879<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 30-06-69.เวลา<br>11.00-21.00 น.ทะเบียนรถ 2ผว2587.วัฒนา,<br>วีระยุทธ.ปรังตั้งเพลลาถูกล้างดีดสายพานพร้อม<br>ยึดตัวนอนล็อกเพลลาใหม่<br>ผลการแก้ไข : | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>4 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #  | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                          | สินค้า/ประเภทประกัน                                | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ช่าง                                                                                  | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | สถานะงาน                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 98 | วันที่เอกสาร<br>30/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>02/07/2026<br>10:30<br>วันที่จบงาน<br>04/07/2026<br>08:42 | JOB6906-1707 | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | Shuttle Conveyer /<br>สัญญา SVC.                   | <b>Complaint</b> : ระบบลำเลียงผ้าเข้า<br>เครื่องอบอุโมงค์ Shuttle Conveyer<br><b>Detail</b> : ระบบลำเลียงผ้าเข้าเครื่องอบ<br>อุโมงค์ Shuttle Conveyer XTSC5/4<br>SAP130700001385 L2 อาการแจ้ง<br>ซ่อม รวบรวมส่งผ้าจากเพรสไปเครื่อง<br>อบอุโมงค์ L2 No.2 Sensor ขาด ใช้<br>งานไม่ได้ เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2520 | <b>ทีมปฏิบัติงาน</b> :<br>Team - วัฒนา เกิด<br>ศักดิ์ (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน</b> : | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น</b> : ระบบลำเลียงผ้าเข้า<br>เครื่องอบอุโมงค์ Shuttle Conveyer<br>XTSC5/4 SAP130700001385 L2 อาการ<br>แจ้งซ่อม รวบรวมส่งผ้าจากเพรสไปเครื่องอบ<br>อุโมงค์ L2 No.2 Sensor ขาด ใช้งานไม่ได้<br>เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2520<br><b>ดำเนินการแก้ไข</b> : วันที่ 29-06-69.เวลา<br>12.00-15.00 น.ทะเบียนรถ ถข186.วัฒนา,<br>สุริยา.เปลี่ยนสาย sensor ใหม่ พร้อมเช็คระบบ<br>การทำงาน Auto<br><b>ผลการแก้ไข</b> : | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน |
| 99 | วันที่เอกสาร<br>30/06/2026<br>วันที่รับงาน<br>02/07/2026<br>10:30<br>วันที่จบงาน<br>04/07/2026<br>08:41 | JOB6906-1710 | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องซักผ้าติดเชื้อ<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC. | <b>Complaint</b> : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์<br><b>Detail</b> : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์ เบอร์ 5 SB-485<br>SAP131300002845 อาการแจ้งซ่อม<br>ประตูไม่ล็อกเดินเครื่องไม่ได้ เลขที่ใบ<br>แจ้งซ่อม 2521                                                                                    | <b>ทีมปฏิบัติงาน</b> :<br>Team - วัฒนา เกิด<br>ศักดิ์ (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน</b> : | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น</b> : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์ เบอร์ 5 SB-485 SAP131300002845<br>อาการแจ้งซ่อม ประตูไม่ล็อกเดินเครื่องไม่ได้<br>เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2521<br><b>ดำเนินการแก้ไข</b> : วันที่ 29-06-69.เวลา<br>15.00-16.00 น.ทะเบียนรถ ถข186.วัฒนา,<br>สุริยา.ปรับตั้งตำแหน่ง Limit switch ประตูฝั่ง<br>เอาผ้าออกใหม่เรียบร้อยแล้ว<br><b>ผลการแก้ไข</b> :                                                   | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>5 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #   | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                       | สินค้า/ประเภทประกัน                                | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                             | ช่าง                                                                    | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                               | สถานะงาน                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 100 | วันที่เอกสาร<br>01/07/2026<br>วันที่รับงาน<br>02/07/2026<br>11:50<br>วันที่จบงาน<br>02/07/2026<br>20:23 | JOB6907-041  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พยานนง แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700              | เครื่องซักผ้าติดเชื้อ<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC. | Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์<br>Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485<br>ปอนด์ เบอร์ 8 SB-485 S/N:<br>A099313080246 /<br>SAP131300008550 อาการแจ้งซ่อม<br>บอร์ดหน้าจอไฟไม่ติด เลขที่ใบแจ้งซ่อม<br>2522 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - บุญรอด<br>จันทร์นวล (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน :  | ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า<br>ดำเนินการแก้ไข : 1/07/69.14.00-18.00.2<br>ผง2587.บุญรอด.วีระยุทธ.สุริยา.ตรวจเช็ค<br>ระบบไฟพบว่าimagency เสียเปลี่ยน<br>imagency ใหม่เครื่องใช้งานได้ตามปกติแล้ว<br>ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว                                              | Inprogress<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>2 วัน |
| 101 | วันที่เอกสาร<br>01/07/2026<br>วันที่รับงาน<br>02/07/2026<br>16:55<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>09:23 | JOB6907-051  | คณะแพทยศาสตร์โรง<br>พยาบาลรามาธิบดี<br>มหาวิทยาลัยมหิดล : 270<br>พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร<br>10400 | เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ /<br>สัญญา SVC.             | Complaint : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ<br>Detail : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ<br>IM1200x3000x2 S/N:<br>A225914100500 (37) อาการแจ้ง<br>ซ่อม สามทางรั่ว วันที่แจ้งซ่อม<br>01/07/2569                                           | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - วัฒนา เกิด<br>ศักดิ์ (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ<br>IM1200x3000x2 S/N: A225914100500<br>(37) อาการแจ้งซ่อม สามทางรั่ว วันที่แจ้งซ่อม<br>01/07/2569<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 02-07-69.เวลา<br>16.00-20.00 น.ทะเบียนรถ ถข186.วัฒนา,ปณ<br>ณวัฒน์.เปลี่ยนข้อต่อสามทาง 1/2" เรียบร้อย<br>ผลการแก้ไข : | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>3 วัน     |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #   | วันที่                                                                           | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                         | สินค้า/ประเภทประกัน                      | อาการเสีย                                                                                                                                                                                               | ช่าง                                                                 | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สถานะงาน                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 102 | วันที่เอกสาร<br>02/07/2026<br>วันที่รับงาน<br>02/07/2026<br>10:11<br>วันที่จบงาน | JOB6907-076  | สถาบันการแพทย์จักรี<br>นฤปดินทร์ : 111 4 บางปลา<br>บางพลี สมุทรปราการ<br>10540 | เครื่องอบผ้าระบบ<br>อุโมงค์ / สัญญา SVC. | Complaint : เครื่องอบผ้า<br>X-Dryer120<br>Detail : เครื่องอบผ้า X-Dryer120<br>เบอร์ 24 S/N: A174218/19010497<br>อาการแจ้งซ่อมคอยล์สตีมรั่ว เลขที่ใบ<br>แจ้งซ่อม M-0133(M-0130)                          | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : คอยล์สตีมรั่ว<br>ดำเนินการแก้ไข : ถอดยก coil steam เชื่อม<br>ท่อทองแดงอุดรอยรั่ว ยกขึ้นติดตั้ง วันที่<br>30/06/69 เวลา 13:00-20:00 น ชยากร สุริยา<br>เอกพิทักษ์ อภิวัฒน์ ปัญณวัฒน์ ทะเบียนรถ 2<br>ฒร8021 2ฒง2639 ถษ186<br>01/07/69 เวลา 15:00-21:00 น ชยากร<br>ปัญณวัฒน์ เวลา 18:00-21:00 น ชญชัย สิริวั<br>ญ์ ถส 943 2ฒง2639<br>02/07/69 เวลา 11:00-17:00 น ชยากร 2<br>ฒง2639<br>ผลการแก้ไข : | Inprogress<br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน |
| 103 | วันที่เอกสาร<br>02/07/2026<br>วันที่รับงาน<br>02/07/2026<br>10:11<br>วันที่จบงาน | JOB6907-081  | สถาบันการแพทย์จักรี<br>นฤปดินทร์ : 111 4 บางปลา<br>บางพลี สมุทรปราการ<br>10540 | เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ /<br>สัญญา SVC.    | Complaint : เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ<br>DI-225<br>Detail : เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ DI-225<br>อาการแจ้งซ่อม มีไอน้ำรั่วซึมออกจาก<br>ท่อคอยล์สตีม S/N:<br>A175318/19010497เลขที่ใบแจ้ง<br>ซ่อม M-0134 (M-0131) | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : คอยล์สตีมรั่ว<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 27/06/69 เวลา<br>13:00-19:00 น สุระชัย เอกพิทักษ์ วัฒนา<br>ทะเบียนรถ 2ฒร8021 6กต72<br>29/06/69 เวลา 13:00-20:00 น สุระชัย ชยา<br>กร เอกพิทักษ์ อภิวัฒน์ ปัญณวัฒน์ 2ฒร8021 2<br>ฒง2639<br>ตรวจเช็ค diaframe solinoid valve steam<br>ถอดยก coil steam เชื่อมท่อทองแดงอุดรอย<br>รั่ว ยกขึ้นติดตั้ง<br>ผลการแก้ไข : ใช้งานปรกติไม่รั่วซึมในจุดที่<br>ซ่อม | Inprogress<br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน |

## บริษัท เค.เอส.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #   | วันที่                                                                                                  | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                   | สินค้า/ประเภทประกัน                      | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                     | ช่าง                                                                                  | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะงาน                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 104 | วันที่เอกสาร<br>02/07/2026<br>วันที่รับงาน<br>02/07/2026<br>10:30<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>09:13 | JOB6907-093  | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี<br>มหาวิทยาลัยมหิดล : 270<br>พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร<br>10400 | เครื่องอบผ้าระบบ<br>อุโมงค์ / สัญญา SVC. | <b>Complaint :</b> เครื่องอบผ้าระบบ<br>อุโมงค์<br><b>Detail :</b> เครื่องอบผ้าระบบอุโมงค์<br>(24) X-Dryer120 S/N :<br>A224914110500 อาการแจ้งซ่อม ตู้<br>อบอุโมงค์ กระจกอลมดัมเปอร์ด้านข้าง<br>รื้อ วันที่แจ้งซ่อม 02/07/2569 | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - วัฒนา เกิด<br>ศักดิ์ (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b> | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> เครื่องอบผ้าระบบอุโมงค์<br>(24) X-Dryer120 S/N : A224914110500<br>อาการแจ้งซ่อม ตู้อบอุโมงค์ กระจกอลม<br>ดัมเปอร์ด้านข้างรื้อ วันที่แจ้งซ่อม 02/07/2569<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> วันที่ 02-07-69.เวลา<br>14.00-16.00 น.ทะเบียนรถ ถษ186.วัฒนา,ปณ<br>ณวัฒน์.เปลี่ยนซิลกระบอกอลม Damper<br><b>ผลการแก้ไข :</b> | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>2 วัน |
| 105 | วันที่เอกสาร<br>02/07/2026<br>วันที่รับงาน<br>02/07/2026<br>16:54<br>วันที่จบงาน<br>03/07/2026<br>08:39 | JOB6907-094  | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี<br>มหาวิทยาลัยมหิดล : 270<br>พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร<br>10400 | เครื่องพับผ้า / สัญญา<br>SVC.            | <b>Complaint :</b> เครื่องพับผ้า<br>AMFOLD-B<br><b>Detail :</b> เครื่องพับผ้า AMFOLD-B<br>(30) X-Dryer120<br>S/N:A226714110500 อาการแจ้ง<br>ซ่อม กระจกอลม รื้อ วันที่แจ้งซ่อม<br>02/07/2569                                   | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - วัฒนา เกิด<br>ศักดิ์ (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b> | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> เครื่องพับผ้า AMFOLD-B<br>(30) X-Dryer120 S/N:A226714110500<br>อาการแจ้งซ่อม กระจกอลม รื้อ วันที่แจ้งซ่อม<br>02/07/2569<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> วันที่ 02-07-69.เวลา<br>13.00-14.00 น.ทะเบียนรถ ถษ186.วัฒนา,ปณ<br>ณวัฒน์. เปลี่ยนกระจกอลมและปรับตั้งเรียบ<br>ร้อย<br><b>ผลการแก้ไข :</b>                   | Finish<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>2 วัน |



## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #   | วันที่                                                                           | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                                | สินค้า/ประเภทประกัน                                 | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                                                           | ช่าง                                                                                  | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สถานะงาน                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 106 | วันที่เอกสาร<br>03/07/2026<br>วันที่รับงาน<br>06/07/2026<br>09:32<br>วันที่จบงาน | JOB6907-167  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 פרננק แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร<br>นคร 10700 | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ<br>อัตโนมัติ / สัญญา<br>SVC. | <b>Complaint :</b> เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ<br>ขนาด 135 ปอนด์<br><b>Detail :</b> เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด<br>135 ปอนด์ SI-135 S/N:<br>A115409070379 /<br>SAP131300004236 อาการแจ้งซ่อม<br>เดินเครื่องไม่ได้ตะกร้าไม่หมุน เลขที่ใบ<br>แจ้งซ่อม 2523 | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - วัฒนา เกิด<br>ศักดิ์ (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b> | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ<br>ขนาด 135 ปอนด์ SI-135 S/N:<br>A115409070379 / SAP131300004236<br>อาการแจ้งซ่อม เดินเครื่องไม่ได้ตะกร้าไม่หมุน<br>เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2523<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> วันที่ 03-07-69.เวลา<br>11.00-15.00 น.ทะเบียนรถ ฅษ186.วัฒนา,ปณ<br>ณวัฒน์.ตรวจเช็คอาการเครื่องไม่หมุน<br>วันที่ 04-07-69.เวลา 13.00-15.00 น.ทะเบียน<br>รถ ฅษ186.วัฒนา,ปณณวัฒน์.เปลี่ยน<br>Magnetic,เปลี่ยน Inveretr รีเลย์ร้อย<br><b>ผลการแก้ไข :</b> | Inprogress<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน |
| 107 | วันที่เอกสาร<br>03/07/2026<br>วันที่รับงาน<br>03/07/2026<br>15:19<br>วันที่จบงาน | JOB6907-174  | สถาบันการแพทย์จักรี<br>นฤปดินทร์ : 111 4 บางปลา<br>บางพลี สมุทรปราการ<br>10540                                        | เครื่องปับน้ำออกจาก<br>ผ้า / สัญญา SVC.             | <b>Complaint :</b> เครื่องปับน้ำออกจากผ้า<br><b>Detail :</b> เครื่องปับน้ำออกจากผ้า รุ่น<br>XPS60/1 S/N: A174018120497<br>อาการแจ้งซ่อม สายพานมีล้อยเบี้ยยอยู่<br>จากการใช้งาน วันที่แจ้งซ่อม<br>02/07/2569 เลขที่ใบแจ้งซ่อม<br>M-0140              | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b>    | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> สายพานชำรุด<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> เปลี่ยนสายพานใหม่พร้อม<br>ปรับตั้ง วันที่ 03/07/69 เวลา 15:00-20:00 น<br>ชยากร เอกพิทักษ์ ชาญชัย ทะเบียนรถ 2<br>ฅง2639 ฅส943<br><b>ผลการแก้ไข :</b> ดำเนินการสำเร็จใช้งานได้ปกติ                                                                                                                                                                                                                          | Inprogress<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #   | วันที่                                                                           | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                          | สินค้า/ประเภทประกัน                      | อาการเสีย                                                                                                                                                                                                               | ช่าง                                                                                  | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานะงาน                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 108 | วันที่เอกสาร<br>03/07/2026<br>วันที่รับงาน<br>03/07/2026<br>15:19<br>วันที่จบงาน | JOB6907-175  | สถาบันการแพทย์จักรี<br>นฤปดิษฐ์ : 111 4 บางปลา<br>บางพลี สมุทรปราการ<br>10540                                   | เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น<br>ๆ / สัญญา SVC. | <b>Complaint :</b> PM ประจำเดือนระบบ<br>ประกอบอาคาร<br><b>Detail :</b> PM ประจำเดือนระบบ<br>ประกอบอาคาร Emergency light /<br>Exit Sign และ ระบบปรับอากาศ<br>HVAC ระบบความร้อน ความเย็นและ<br>ระบายอากาศ                 | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - ชยากร ชัย<br>บัตร (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b>    | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> เข้าเก็บข้อมูลประจำวัน<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> วันที่ 4/7/2569 เวลา<br>08:00-12:00 ชยากรชัย เก็บข้อมูลประจำวัน<br>ทะเบียนรถ ถส 943<br><b>ผลการแก้ไข :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inprogress<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน |
| 109 | วันที่เอกสาร<br>03/07/2026<br>วันที่รับงาน<br>06/07/2026<br>09:32<br>วันที่จบงาน | JOB6907-189  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ /<br>สัญญา SVC.    | <b>Complaint :</b> เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ<br>DI-225 ปอนด์<br><b>Detail :</b> เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ DI-225<br>ปอนด์ เบอร์ 5 SAP130700001098<br>อาการแจ้งซ่อม มอเตอร์ขับเคลื่อนตัวล่างมี<br>เสียงดัง เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2524 | <b>ทีมปฏิบัติงาน :</b><br>Team - วัฒนา เกิด<br>ศักดิ์ (ACT)<br><b>ผู้ปฏิบัติงาน :</b> | <b>ตรวจสอบเบื้องต้น :</b> เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ<br>DI-225 ปอนด์ เบอร์ 5 SAP130700001098<br>อาการแจ้งซ่อม มอเตอร์ขับเคลื่อนตัวล่างมีเสียงดัง เลข<br>ที่ใบแจ้งซ่อม 2524<br><b>ดำเนินการแก้ไข :</b> วันที่ 03-07-69.เวลา<br>15.00-20.00 น.ทะเบียนรถ ถส186.วัฒนา,ปณ<br>ณวัฒน์.ปรับตั้งความตึงโซ่เครื่อง อาการยังไม่<br>หาย<br>วันที่ 04-07-69.เวลา 15.00-18.00 น.ทะเบียน<br>รถ ถส186.วัฒนา,ปณณวัฒน์.ถอดเพลาลูกเบี้ยวเพื่อ<br>เปลี่ยนเฟืองและโซ่ รื้อเช็คเปลี่ยนอะไหล่<br><b>ผลการแก้ไข :</b> | Inprogress<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน |

## บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

| #   | วันที่                                                                           | เลขที่เอกสาร | ลูกค้า (สถานที่รับงาน)                                                                                          | สินค้า/ประเภทประกัน                      | อาการเสีย                                                                            | ช่าง                                                                   | การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | สถานะงาน                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 110 | วันที่เอกสาร<br>06/07/2026<br>วันที่รับงาน<br>06/07/2026<br>09:32<br>วันที่จบงาน | JOB6907-230  | โรงพยาบาลศิริราช คณะ<br>แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล :<br>2 พรานนก แขวงศิริราช เขต<br>บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 | เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น<br>ๆ / สัญญา SVC. | Complaint : PM ประจำเดือน กร<br>กฎาคม 2569<br>Detail : PM ประจำเดือน กรกฎาคม<br>2569 | ทีมปฏิบัติงาน :<br>Team - ช่างชัย เสา<br>ไรสง (ACT)<br>ผู้ปฏิบัติงาน : | ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้า PM ประจำเดือน<br>กรกฎาคม 2569<br>เข้าเปลี่ยนเฟืองเครื่องชักอูมิ่งค์ ระบบเฟือง<br>สายพาน เปลี่ยนเป็น ระบบเฟืองโซ่<br>ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 4/7/2569 เวลา เอก<br>พิทักษ์,ชยากร,อภิวัฒน์ เวลาปฏิบัติงาน<br>15:00-08:00<br>วันที่ 4/7/2569 เวลา สุระชัย,ชาญชัย,จักรพันธ์,<br>สิริวิทย์,บุญสม,วัฒนา,ปณณวัฒน์ เวลาปฏิบัติ<br>งาน 18:00-08:00<br>เปลี่ยนเฟืองเครื่องชักระบบอูมิ่งค์ ทะเบียนรถ<br>ถษ186,ถส943,2ตง2639,2ตม8021,2<br>ตม6850<br>ผลการแก้ไข : | Inprogress<br><br>ใช้เวลาทำงาน<br>0 วัน |

จำนวน Ticket รวมทั้งหมด 110 รายการ