INFORME	DE VERIFICACIÓN TÉCNICA N	° 001/IMO/VIF.M	IULT- LOS LINOS /HIRO	:
I. DATOS GENERALES :				
I.1 DE LA VISITA				
Fecha de visita de verificación:	31.07.2025	Hora :	10.00 AM N° de '	Visita : 5
Datos de la visita anterior				
N° de visita :	4 Informe N°: IVT-4	Fecha present.	Informe: 25.07.2025	
Fecha de la proxima visita :	REALIZARON PAGO PARA SOLO 5	VISITAS F	Fecha del anexo H - Regulari	zacion 20/06/2025
		Fech	a del anexo H - Reprograma	do 001 01/07/2025
I.2 DEL INSPECTOR MUNICIPAL		Fech	a del anexo H - Reprograma	do 002 17/07/2025
Contrato N° :			Total de visitas a re	ealizar: 5
Nombre del IMO/N° CAP :	HERBERT ISAAC RICSE CABALLER	RO	CODIGO: IM	O-4-8393-CAPRJ
Designacion del IMO :	1 Do	c. N° y Fecha :		
	(1. Por el propietario) (2. Por la Mu	nicipalidad)		
I.3 DE LA LICENCIA, ADMINISTRADO	Y RESPONSABLE TECNICO			
Municipalidad :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE H	HUANCAYO	Licencia de :	2
N° Doc. Revalidacion :			(1. H	labilitación Urbana; 2. Edificación)
N° de Resolución de Licencia :	0151-2025-MPH-GDU		Modalidad de Aprobación :	В
	Fecha de emisión: 09/06/2025		Fecha de caducidad :	09/06/2028
Nombre del administrado/propietario :	SAMUEL HINOJOSA INOCENTE	<u>.</u>	Teléfono	:
Responsable de Obra :	ING. HORTENCIA BUITRON HINOJO	OSA	Teléfono : 964 727 880 (CIP: 341864
II. DATOS BASICOS A VERIFICAR :				
1. Ubicación del Predio (Av/Ca/Jr/F:	PSJE. LOS LINOS		N° :	S/N
Provincia:	HUANCAYO	Distrito :	HUANCAYO Lote :	
Zonificación :	RDM	Sector :	Sub Sector :	
Area de estructuracion :		Area	a de Tratamiento Normativo :	ATN-1
2. Tipo de Obra				
Nueva	X Ampliación F	Remodelación	Otro	
Descripción de Otro:				
Uso del Predio:	VIVIENDA MULTIFAMILIAR			
Descripcion de la Obra aprobada :	SE TRATA DE USO DE VIVIENDA PA	ARA USO DE VIVIE	NDA MULTIFAMILIAR	
	1ER PISO 4 estacionamientos, Ha	ıll, pasadizo, cuarto c	de residuos, cuarto de maqui	nas, SH y escalera tipo
	integrada hacia 2do Pis	ю.		
	2DO PISO DPTO. 201/ Sala, come	edor, terraza, Dormito	tor <u>io 01, Dormito</u> rio 02, Dorm <u>i</u>	torio 03 + SS.HH.
	SS.HH. Compartido, 1/2	2 SH, caja de escale	era tipo integrada.	
	3ER PISO DPTO. 301/ Sala, come	edor, terraza, Dormito	ori <u>o 02; DPTO.</u> 302 / Sala, co	medor, cocina, ss.hh.
	completo, caja de esca	lera tipo integrada.		
	4TO PISO DPTO. 401/ Sala, come	edor, terraza, Dormito	tori <u>o 02; DPTO.</u> 402 / Sala, co	medor, cocina, ss.hh.
	completo, caja de esca			
			torio 01, Dormitorio 02, Dormi	torio 03 + SS.HH.
	SS.HH. Compartido, 1/2			
	AZOTEA Caja de escalera tipo in	itegrada y azotea - te	echo.	
Altura de Edificación :	5P+AZ (H:16.20) Retiros	: Frontal :	0.00 ml.	Area Autorizada:
Altura de Edificación .	3F+AZ (H.16.20) Retilos	Lateral der. :		547.23 m2
Jardin de Aislamiento :	ml.	Lateral izq. :	ml.	Valor de Obra S/.
Jaruin de Alsiannenio .		Posterior :	ml.	valor de Obra 3/.
Poliza Car vigente :	SI NO X NO CORRESPONDE	Desd		
i onza odi vigorite .			^I	
3. Fecha del Acta de Inicio de obra (a	ndjuntar en la primera visita):	OBRA YA INICI	IADA - EN REGULARIZACIO	ON
4. Verificacion de áreas y linderos				
4.1. Datos registrados:	(según copia literal y licencia)		obra: (Verificado al inicio de	•
Area : Linderos :	131.73 Frente 10	Area :	126.56 Frente	m2 10.29
		2.94	Entrando a la derecha	12.48
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.60 0.30	Entrando a la izquierda _ Fondo	12.14 10.29
	10,100		- 01100	10.29

Observaciones realizadas sobre el terreno : SE IDENTIFICA VARIACION DE AREA Y MEDIDAS PERIMETRICAS, BASICAMENTE HACIA LOS LADOS **ESTE Y OESTE** SIENDO MODALIDAD DE APROBACION "B", LA MUNICIPALIDAD DEBE VERIFICAR CONCORDANCIA Recomendaciones: ENTRE DOCUM.DE PROPIEDAD Y MEDIDAS PERIMETRICAS REALES. 5. Cumplimiento de exigencia obligatoria DESCRIPCION SI NO OBSERVACIONES Presencia del R.O. durante la visita Х Exhibe la Resolución de Licencia respectiva Х RESOLUCION 0151-2025-MPH-GDU (09.06.2025) Cuenta con Planos aprobados en obra Х Cuenta con autorizacion para ocupacion de vía, de Х corresponder 6. Del Cuaderno de Obra N° de folios: Fecha de apertura: NO IMPLEMENTADO DESDE 1RA VISITA (SE REITERA SOLICITUD) Verificacion de anotaciones: Del folio Verificación de Consultas y observaciones : Consultas Asiento N° Descripción Absolución de consulta Asiento N° Descripción III. DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y EL EXPEDIENTE TÉCNICO 3.1. Verificación de las obras en correspondencia a la Licencia de Obra : LICENCIA N° 0151-2025-MPH-GDU De la licencia de obra: 1er Piso 104.11 m2 2do Piso 107.02 m2 3er Piso 107.02 m2 107.02 4to Piso m2 5to Piso 107.02 m2 15.04 Azotea m2 TOTAL 547.23 m2 Observaciones: De la obra ejecutada:

1er Piso	104.81	m2
2do Piso		m2
3er Piso		m2
4to Piso		m2
5to Piso		m2
TOTAL	104.81	m2
Observaciones:	El area techada del 1er Piso es mayor al area techada del 1er piso según licencia de edificaci	ion

3.2. CUMPLIMIENTO BASICO DE LA NORMA G-050

DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACIONES
Cerco perimetral	Х		
Organización de las áreas de trabajo (Caseta de vigilancia, SS. HH., areas de bienestar, depositos y almacenes de obra, areas de operación de obras/prefabricado/habilitacion de materiales, deposito de agregados, acopio temporal de excedentes)		x	
Instalaciones eléctricas provisionales, puesta a tierra (Norma G. 050)		х	
Accesos y vías de circulación dentro de la obra (vías de circulación peatonal, vías de circulación maquinaria, señalización de seguridad) y prevención de riesgos.		х	
Accesos y vías de circulación en la vía pública (vías de circulación peatonal, vías de circulación vehicular, señalización de seguridad y prevención de riesgos).		х	
Supervisor de prevención de riesgos en obra (con menos de 20 trabajadores)		х	Se cuenta con 6 obreros
Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo (CTSST) (con más de 20 trabajadores). Jefe de Prevención de Riesgos de la obra y 02 representantes de los trabajadores. Ley 29783		x	No corresponde

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo		х	
Programa de capacitación y sensibilización (Charla de inducción, personal que ingresa a la obra, semanales y de inicio de jornada).		х	
Equipo de Protección Individual: Básico (indumentaria de trabajo, casco de seguridad, calzado de seguridad, protectores visuales y guantes de seguridad)		х	
Equipo de Protección Individual: Especial (protección respiratoria protectores de oídos, arnés de seguridad, trabajos en caliente y otros).		х	
Protecciones Colectivas (Internas y Externas).		х	
Orden y limpieza dentro de la obra	Х		
Orden y limpieza en vía publica	х		
Uso de Andamios, escalera y otros. (Registro de inspección de andamios, tarjetas para control de andamios)		х	
Equipo de Emergencia (extintores, botiquín, luz de emergencia, linterna,)		х	
Manejo y movimiento de cargas (Protócolo de mantenimiento y uso de equipos, Permiso de Izaje).		х	No corresponde
Procedimientos empleados garanticen el mínimo de riesgos para los trabajadores de la obra y para los predios vecinos y sus ocupantes (Análisis de Trabajo Seguro - ATS, Permiso de trabajo en altura.)		х	
Gestion de residuos solidos de construccion (reportes de volumen eliminados - EPS-RS acreditado por DIGESA, botaderos)		х	
Registra incidentes en el proceso constructivo, detallar		х	
Póliza CAR o Póliza de Responsabilidad Civil vigente	Х		

* Nivel del Riesgo en la Obra	Muy Bajo (MB)	Bajo (B)	Moderada (M)	Alta (A)	Muy Alta (MA)
					-

3.3. RIESGO CON PROPIEDADES COLINDANTES (Desde el interior de la obra)

DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Declaracion Jurada Compromiso (s) de reparacion de daños materiales		х	
Cuenta con Acta de Verificacion del Estado del Bien Inmueble Colindante		х	
Instalacion de Barreras (apuntalamiento o tablestacado) en zonas colindantes (edificaciones, vias publicas,etc)		х	
Señalizacion de advertencia - Proteccion antipolvo hacia colindantes		х	
CHECK LIST DE RIESGOS para trabajos en zonas colindantes con terceros		х	

3.4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS DEL RNE, Y DEMAS NORMAS APLICABLES

Estado de la obra : COLUMNAS Y PLACAS AL 100% / 2do PISO

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y COLUMNETAS AI 80% / 2do PISO

3.5. ESTADO DE AVANCE DE OBRA

3.3. ESTADO DE AVANCE DE OBRA														
NIVEL	NIVEL		NIVEL		NIVEL		NO INIO	CIADA	EN EJECUCIÓN	EN LA ETAPA DE		C/ORDEN DE PARALIZACION	FIN	IALIZADA
PRIMER PISO					х	VACIADO DE LOSA	ALIGERADA							
SEGUNDO PISO	UNDO PISO				х	PLACAS, COLUMN	IAS, MUROS							

(%) GENERAL ESTIMADO

16.76%	1.52%	18.28%
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE ACUMULADO

4 - CLIMPLIMIENTO DE PARAMETROS LIRBANISTICOS

4 CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS URBANISTI	000			
DESCRIPCIÓN	SI	NO	NO CORRESPO NDE	OBSERVACIONES
a) Area libre (pozos de luz, patios, etc)		Х		No cumple con el % de area libre - Aprobado por Modalidad B
b) Altura de edificacion	Х			Cumple acorde a PDM vigente
c) Retiros municipal y retranques		Х		No cumple - Aprobado por Modalidad B
d)Area de lote normativo (Area y linderos - verificacion en 1ra. visita)	x			Consolidado
e) Estacionamiento		х		El proyecto posee 6 departamentos/ Posee 4 estacionamientos/ Deficit 2 estacionamientos.
f) Calificacion de bien Cultural (Notificar al Ministerio de Cultura 2 dias minimo antes de iniciar las obras)			x	NO CORRESPONDE
Avance de obra ejecutado coincide con los Plano Aprobados	os	SI	NO	OBSERVACIONES
			х	Se viene trabajando con planos de cimentacion, columnas y placas que discrepan del proyecto aprobado.
Avance de obra ejecutado diferente a Planos Aproba cumple Parámetros Urbanísticos y cuenta con aproba proyectista		SI	NO	OBSERVACIONES
			х	No se cuenta con aprobacion del proyectista.

5.- PLAN DE CALIDAD Y/O GESTION DE CALIDAD

DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Plan de Calidad		х	
Presenta protocolos, controles, ensayos y pruebas de calidad (especificar)		х	
Las Modificaciones no sustanciales cuenta con la aprobacion del proyectista		х	
Verificacion de juntas sismicas			1" HACIA COLINDANTES
Innovacion en los procesos constructivos y/o Instalaciones complementarias		Х	

6. DEL EJECUTOR

1 LA OBRA SE EJECUTA POR ADMINISTRACION DIRECTA

2 LA OBRA CUENTA CON RESPONSABLE DE OBRA, A CARGO DE LA INg. HORTENCIA BUITRON HINOJOSA CIP. 341864

7. DE LA VERIFICACION TECNICA

VISITA 001

- 1 SE VERIFICA TRABAJOS DE ENCOFRADO DE COLUMNAS 1ER PISO CULMINADO AL 100%
- 2 SE VERIFICA MEDIDAS PERIMETRICAS DEL PREDIO
- 3 SE CONSTATO QUE EL VACIADO DE COLUMNAS, SE REALIZARA CON CONCRETO PRE-MEZCLADO

VISITA 002

1 SE VERIFICA TRABAJOS DE ENCOFRADO Y CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS

VISITA 003

1 SE VERIFICA TRABAJOS DE ENCOFRADO Y ACERO EN VIGAS - LOSA ALIGERADA 1ER PISO

A LA FECHA, SE EJECUTA EL VACIADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA-VIGAS CON SISTEMA PREMEZCLADO

VISITA 004

- 1 SE VERIFICA TRABAJOS AL 100% EN COLUMNAS Y PLACAS
- 2 SE VERIFICA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN MUROS PERIMETRALES

VISITA 005

1 SE VERIFICA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y COLUMENTAS

8. DE LAS COORDINACIONES CON EL R.O.

- 1 RESPECTO A LAS MODIFICACIONES EN OBRA VS EL PROYECTO APROBADO VIA MUNICIPAL, DEBE SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL D.S. 029-2019-VIVIENDA/ ART. 72 NUMERAL 72.2
- 2 IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD Y BRINDAR CHARLAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL OBRERO.
- 3 PREVEER USO ANDAMIOS PARA TRABAJOS SOBRE 1.50 DE ALTURA/ ALBAÑILERIA Y ENCOFRADOS.
- 4 SE RECOMIENDA EVALUAR LAS DIMENSIONES DE LOS DUCTOS DE VENTILACION, LOS CUALES NO CUMPLEN CON EL RNE/ NORMA A.010/ ART. 44 Y ART. 45
- 5 SE RECOMIENDA CURADO PERMANENTE DE ELEMENTOS DE CONCRETO Y MUROS DE ALBAÑILERIA
- 6 SE RECOMIENDA CONTROLAR ESPESOR DE JUNTA H-V EN MUROS DE ALBAÑILERIA. MAX. 1.5CM

9. OBSERVACIONES - CONDICIONES DE SEGURIDAD/ NORMA G.050

1 PREVEER USO DE SEGURIDAD COLECTIVA EN 2DO PISO (ANDAMIOS_LINEA DE SEGURIDAD)/ REITERATIVO

10. VARIACIONES AL PROYECTO APROBADO

VISITA 001

1 SE VERIFICA VARIACION EN MEDIDAS PERIMETRICAS HASTA 0.40CM HACIA LOS LADOS ESTE Y OESTE, POR ENDE SE MODIFICAN EL AREA E INCIDIRA EN LA DISTRIBUCION ARQUITECTONICA.

VISITA 002

1 SE VERIFICA VARIACION RESPECTO AL PROYECTO APROBADO, RESPECTO A ALTURA DEL 1ER PISO Y DISTRIBUCION

VISITA 003

1 SE VERIFICA VARIACION EN CUANTO A LA ALTURA DEL 2DO PISO (2.50 LUZ LIBRE) A (2.60 LUZ LIBRE ESTRUCTURAL)

11. MODIFICACIONES AL PROYECTO APROBADO

MODIFICACIONES ESTRUCTURAS

- 1 EN CIMENTACION 1ER PISO, SE MODIFICARON DIMENSIONES DE ZAPATAS, DIMENSIONES Y ACERO TANTO EN PLACAS Y COLUMNAS.
- Según proyecto aprobado, existen 2 tipos de columnas C1 Y C2 de dimensiones 0.30x0.45, incluyen acero de $\emptyset 3/4$ " y $\emptyset 5/8$ ", sin embargo en obra, las columas son de 0.25x0.45 y solo con aceros de $\emptyset 5/8$ ".
- Según proyecto aprobado, se tienen placas P1 eje 4 Tramo B-C L= 4.32ml (1 und) Y P2 ejes A y D Tramo 1-1' L=2.00ml

(2 unds); en obra se ejecutan otras placas en otra ubicación y de menor dimension.

LOSAS - VIGAS

- Se modifica secciones y armadura en losa-vigas vs el proyecto aprobado. (según proyecto aprobad, las vigas tienen ancho de 0.30 y peralte entre 0.35 y 0.40/ ejecutado ancho 0.25 y peralte en todos 0.40.) se ejecutan losas macisas no contemplados en el proyecto aprobado.

MODIFICACIONES INST. SANITARIAS

- 1 Se modifica diseño de inst. sanitarias vs el proyecto aprobado.
- 2 Se reubica ubicación del tanque cisterna

MODIFICACIONES INST. ELECTRICAS

1 - Se modifica diseño de inst. electricas vs el proyecto aprobado.

MODIFICACIONES ARQUITECTURA

1 MODIFICACION DE ALTURA DE 1ER PISO

- Según proyecto aprobado, altura libre del 1er piso= 2.50; según las alturas de columna ejecutadas, la altura libre del Piso sera 2.80.; se incrementa aprox. 0.30 adicionales.

2 MODIFICACION DISTRIBUCION ARQUITECTONICA

- En 1er piso, se genera un ambiente adicional entre los ejes A-B/1-2 para 1/2 SH
- En 2do piso, se modifica distribucion de SS.HH., entre los ejes A-B/3-4

12. RECOMENDACIONES

1 Respecto a las observaciones citadas en el informe técnico de verificación adjunto (DE CORRESPONDER), la MPH debe ceñirse al numeral 18 del D.S. 002-2017-VIVIENDA.