

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA

ALCANCE, VIGENCIA Y DESLINDE DE COMPETENCIAS

PROYECTO	Buenas Vista – Lote 3, Iscalá Lotes
CÓDIGO DEL ESTUDIO	EAS-GEO-2026-031
UBICACIÓN	Vereda Iscalá, Chinácota, Norte de Santander
FECHA DE EMISIÓN	Agosto de 2026

1 · ALCANCE TÉCNICO

Earth Analytics Solutions asume la responsabilidad técnica del estudio geotécnico referenciado, en los términos de la NSR-10 Título H (Estudios Geotécnicos) · INVÍAS E-122/E-123/E-125/E-126/E-172 y dentro del alcance contratado para el proyecto Buenas Vista – Lote 3, Iscalá Lotes. El estudio entrega parámetros geotécnicos del subsuelo, capacidad portante de diseño, recomendaciones de cimentación, cortes, drenaje y estructura de pavimento, con fines de urbanismo de parcelación campestre de baja densidad. Incorpora un ensayo de cono dinámico de penetración como única medición directa de capacidad de soporte del conjunto.

2 · LIMITACIONES RECONOCIDAS

- Este es un estudio de nivel de reconocimiento y no reemplaza el estudio geotécnico definitivo que exige el **Título H de la NSR-10**. Cada edificación proyectada requerirá su propio estudio de suelos, con la exploración y los ensayos que correspondan a su categoría de unidad de construcción según la Tabla H.3.1-1.
- La exploración ejecutada fue **menor que la ofertada** en la propuesta COT-2026-020: se realizaron dos apiques en este predio. Las conclusiones no son extrapolables sin verificación a los sectores no explorados.
- No se ejecutó **levantamiento topográfico ni de linderos**. El área del predio es la informada por el contratante y no fue verificada. Los perfiles topográficos provienen de modelo de elevación, **exceden el lindero** y por tanto los desniveles dentro del predio son estimaciones derivadas, no valores levantados.
- La exploración se ejecutó en **temporada seca**. La ausencia de nivel freático corresponde a esa condición y debe verificarse en temporada de lluvias.
- Este estudio **no sustituye la certificación de uso de suelo ni la verificación de retiros** ante la Secretaría de Planeación de Chinácota y CORPONOR, pendientes en el predio.
- El programa contratado comprendía **ensayos de clasificación en laboratorio** y **ensayo de CBR en campo** sobre los corredores viales; **no incluía Proctor ni CBR de laboratorio**, que en consecuencia no se reportan. La clasificación se ejecutó en la totalidad de las muestras de este predio.

- El **CBR en campo sí se ejecutó en este predio** (cono dinámico, INV E-172, apique 2). Es el único de los tres predios del conjunto donde llegó a realizarse, y su resultado es el valor de diseño adoptado.
- El **CBR de la facies granular permanece sin verificación**: el ensayo se ejecutó sobre la facies fina y la norma aplica ramas distintas a finos y a granulares.
- Los **parámetros de resistencia y deformabilidad** se derivan por correlación desde propiedades índice, con excepción de la capacidad de soporte medida.
- Los **dos apiques quedaron situados prácticamente sobre la misma curva de nivel**. En consecuencia el estudio no dispone de información sobre la variación del perfil con la altura, y la **condición de drenaje del predio no pudo determinarse**: la posición y orientación de la frontera entre las dos facies permanece desconocida. La exploración complementaria debe distribuirse por cotas.
- La **profundidad del nivel rocoso es irregular** y no puede interpolarse entre los dos puntos explorados. Condiciona el nivel de desplante, la excavabilidad y el volumen de corte del banqueo.

3 · VIGENCIA

Los resultados del estudio son válidos por un período máximo de **tres (3) años** contados desde la fecha de emisión, o hasta que se presenten cambios significativos en el sitio (modificación de cargas, alteración del régimen hídrico, ejecución de excavaciones o rellenos no previstos, eventos sísmicos significativos), en cuyo caso el estudio deberá actualizarse antes de continuar con las obras.

4 · RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

El cliente es responsable de la veracidad de la información de partida entregada al consultor –en particular del **área y los linderos del predio**, que este estudio no verificó–, de garantizar el acceso al predio durante la exploración, y de respetar las recomendaciones y zonas de exclusión declaradas en el informe. Es asimismo responsable de contratar el **levantamiento topográfico**, la **exploración complementaria** recomendada y el **estudio geotécnico definitivo de cada edificación** conforme al Título H de la NSR-10, sin los cuales las recomendaciones de este documento no son suficientes para construir.

5 · VERIFICACIÓN DIGITAL

Este memorial y el informe técnico oficial pueden verificarse en línea escaneando el código QR del documento, que conduce al portal privado de verificación del proyecto en <https://earthas.co/v/d4847ff4d6460598/>.

DAVID LEONARDO MOLINA SALAZAR

GERENTE · INGENIERO CIVIL · MSC GEOTECNIA

· COPNIA 121037-0576623 NTS

REPRESENTANTE DEL CLIENTE

RECIBE CONFORME

Firma y fecha



VERIFICACIÓN INSTITUCIONAL

EAS-GEO-2026-031 · EAS-SGC v1.0

<https://earthas.co/v/d4847ff4d6460598/>