لیست پارامترهای مدل FA007D

کد پارامتر	توضیحات	محدوده تنظیم	تنظیم کارخانه	توضیحات
P-02	جهت چرخش	0: چرخش معکوس، 1: چرخش در جهت عقربه‌های ساعت	1	-
P-03	زاویه سوزن	Jun-18	12	-
P-04	سرعت شروع دوخت	200-800 دور در دقیقه	250	-
P-05	سرعت افزایش و کاهش	300-1200	850	-
P-06	تنظیم تعداد بخیه‌ها	0-999 بخیه	0	-
P-08	سرعت برش	100-2800	2000	-
P-09	عملکرد دمیدن هوا	0: روشن، 1: خاموش	0	-
P-10	عملکرد اجرای خودکار	0: دوخت عادی، 1: دویدن خودکار پاکسازی	0	خاموش کردن برق، توقف اجرا
P-14	محدودیت جریان حداکثر	50-500	300	-
P-15	مکان‌یابی سوزن بالایی	0: بدون تشخیص، 1: تشخیص سوزن	1	-