

LOG DATEN CONVERTIEREN mit MS ECXEL


- 1. Datei öffnen
- 2. Spalte A markieren
- 3. Menü DATEN TEXT IN SPALTEN





AUF ERWEITERT KLICKEN

DEZIMALPUNKT auswählen



AUF OK und Fertig stellen!