
PULSE
J2
TAMPER
J3
I2C
J4
TP4
TP5
J5
UART
USB-C
U2
SW1
RESET
U4
R12
R13
R4
TP6
SW2
BOOT
TP9
F1
D1
TP1
SMART GAS METER IoT v0.2
LAB PROTOTYPE – NO GAS-LINE CONNECTION
C3
U3
L1
TP3
TP2
TP7
TP8
J6
MODEM IF
J7
VMODEM