دليل - التنفيذ الصحيح للشطف

1. التحضير

بفصل الخرطوم عن الخزان وتوصيله بخزان مياه الشطف.

1.2. تفريغ الماكينة:

- قم بتشغيل دورة التفريغ عبر SCADA.

- تحقق مما إذا كان الأنبوب فارغًا تمامًا.

- إذا لم يكن كذلك، فابدأ دورة التفريغ مرة أخرى.

2. تنظيف الفلتر

2.1. إزالة الفلتر من العلبة وتنظيفه بالماء.

2.2. إعادة تركيب الفلتر وإحكام تثبيت المسامير.

3. إزالة المنتج المتبقي

صنبور الفولاذي والصمام لإزالة المنتج المتبقي من الماكينة. 2.2. المتنب على المنتج الملات عبد التعميد

3.2. لا تنسَ إغلاق الصمامات بعد التصريف.

4. بدء دورة الشطف

جهة SCADA، اضغط على 'شطف' وسيبدأ التشغيل تلقائيًا.

5. الفحص والإنهاء

5.1. راقب تدفق المياه أثناء الشطف وتأكد من نقائها.

ىيقوم مقياس الانكسار تلقائيًا بالإشارة إلى اكتمال الشطف.